

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PIRACICABA**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 003/2016

322 LOTES

PÁTIO: AVANCINI CORREA LTDA - PÁTIO DE RECOLHAS DE VEÍCUL
R MANAUS,170 / 268 CHACARA ESPERIA

MOTO COM DOCUMENTO: 21 LOTES (4, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 42, 46, 54, 56,
62, 64, 66, 68, 74, 78, 80, 84)

MOTO PARA DESMONTE: 108 LOTES (351, 352, 357, 358, 360, 362, 363, 365, 366,
367, 368, 370, 371, 374, 377, 379, 380, 382, 387, 389, 390, 398, 407, 408, 413, 415, 417,
418, 423, 425, 428, 430, 431, 434, 435, 437, 443, 444, 445, 447, 451, 452, 455, 456, 457,
460, 463, 464, 469, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 483, 484, 486, 487, 491, 492, 495, 497,
498, 500, 504, 505, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 523, 524, 526, 528, 529, 532, 535,
536, 539, 540, 546, 547, 548, 551, 552, 553, 556, 560, 562, 563, 564, 565, 567, 570, 573,
574, 575, 577, 582, 584, 586, 588, 590, 592)

MOTO PARA USINAGEM: 13 LOTES (680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692)

AUTO COM DOCUMENTO: 31 LOTES (1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41,
43, 45, 49, 51, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 70, 75, 77, 83, 85, 87)

AUTO PARA DESMONTE: 139 LOTES (93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 112, 116,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149,
150, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 175, 176, 177, 180,
185, 187, 188, 192, 193, 195, 197, 198, 200, 202, 203, 205, 210, 211, 212, 214, 215, 217,
218, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 245,
246, 251, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 266, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 279, 280,
282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 298, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312,
313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 336, 337, 338, 340, 343, 347,
348, 350)

AUTOS PARA USINAGEM: 9 LOTES (672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 693)

=====
RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0001 PLACA: EPD3755; CHASSI: 9BGSU19F0BB111549; MOTOR: NAA006453; CHEVROLET/CLASSIC LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00219652295; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2016;

0004 PLACA: EHN1055; CHASSI: 9C2KC1670DR017867; MOTOR: KC16E7-D017867; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00527444936; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;

0005 PLACA: DNY1554; CHASSI: 9BWCA05X55T063252; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00841631301; DATA DE APREENSÃO: 19/06/2016;

0007 PLACA: ALU5371; CHASSI: 9BWEB05X54P112740; MOTOR: BJF037104; VW/SAVEIRO 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00828960240; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;

0009 PLACA: DQC3390; CHASSI: 9BGSA19E06B131626; MOTOR: 9J0035922; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00868123137; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;

0010 PLACA: ECJ6153; CHASSI: 9C2MC35008R078080; MOTOR: MC35E-8078080; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00971399620; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2016;

0011 PLACA: DMO2970; CHASSI: 9BD17101742441826; MOTOR: 178F1011*6001813*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00829930493; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;

0013 PLACA: EPC7935; CHASSI: 9BFZF55P8A8043647; MOTOR: QF9A-A8043647; FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00203774922; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;

0015 PLACA: DXR2630; CHASSI: 9BWCA05W67P084050; MOTOR: BNW232345; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00915030454; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2016;

0016 PLACA: DYM1323; CHASSI: 9C2KD03208R000565; MOTOR: KD03E2-8000565; HONDA/NXR150 BROS KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00932086713; DATA DE APREENSÃO: 05/06/2016;

0018 PLACA: ECJ5535; CHASSI: 9C2JC42109R105852; MOTOR: JC42E1-9105852; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00165007028; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;

0021 PLACA: DFU0168; CHASSI: 9BD17140212104789; MOTOR: 178D9011*5172122*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00763106887; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2016;

0022 PLACA: EW12922; CHASSI: 9C2JC4110CR459012; MOTOR: JC41E1-C459012; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00420964444; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;

0024 PLACA: EHU1331; CHASSI: 9C2KC1550AR003360; MOTOR: KC15E5-A003360; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00177668083; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;

0026 PLACA: EHU0543; CHASSI: 9C2KC16309R016967; MOTOR: KC16E3-9016967; HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00160329655;

DATA DE APREENSÃO: 13/03/2016;
PLACA: DDD3495; CHASSI: 9BGSD19401C209448; MOTOR: CJ0041604;
0029 GM/CORSA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752928465; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: DCG9098; CHASSI: 9BD17101222168353; MOTOR:
0031 178D9011*5395681*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780880196; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: EHU2914; CHASSI: 9C2JC4110AR647955; MOTOR: JC41E1-A647955;
0032 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00214243982; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2015;
PLACA: ERP7624; CHASSI: 9BD195152B0109054; MOTOR:
0033 310A1011*0057725*; FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00281655324; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2016;
PLACA: GHW7007; CHASSI: 3VWWX21C47M503562; MOTOR: BER010852;
0035 I/VW BEETLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902258745; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;
PLACA: HMX2097; CHASSI: 9C2KC1640AR024298; MOTOR: KC16E4-A024298; HONDA/CG150 TITAN MIX EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00203558936; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: DEH4951; CHASSI: 9BGSC68Z01B188504; MOTOR: NM0149871;
0039 GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757976476; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: DMI7411; CHASSI: 9BD17103742400282; MOTOR:
0041 178F1011*5919260*; FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00820776289; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;
PLACA: ESL2044; CHASSI: 9C2JC4110BR748047; MOTOR: JC41E1-B748047;
0042 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00332128342; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: CTP2445; CHASSI: 9BFZZZGDAWB577477; MOTOR: C4B-W577477;
0043 FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696825899; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2016;
PLACA: EIC6752; CHASSI: 9BWAA05U39T253327; MOTOR: CCN177392;
0045 VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00139481206; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2016;
PLACA: DYM2110; CHASSI: 9C2KC1620AR039238; MOTOR: KC16E2-A039238; HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00209893710; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2016;
PLACA: CDL8386; CHASSI: 9BGJG19HWWB571580; MOTOR: JU0012405;
0049 GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703571494; DATA DE APREENSÃO: 09/06/2016;
PLACA: DXY1703; CHASSI: 9BD17106LA5645957; MOTOR:
0051 310A1011*9562439*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00214567346; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
0054 PLACA: FGV0887; CHASSI: 9C2KC1650ER002824; MOTOR: KC16E5-E002824; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00568621131;

DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: FJX9190; CHASSI: 9C2KC1680FR531283; MOTOR: KC16E8-F531283;
0056 HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01029491817; DATA
DE APREENSÃO: 08/06/2016;
PLACA: JPN7500; CHASSI: 93YBB0Y053J436919; MOTOR: SEM
0057 IDENTIFICAÇÃO; RENAULT/CLIO AUT 1.0 H; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00807831328; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;
PLACA: DKE2802; CHASSI: 93HGD18404Z115237; MOTOR: SEM ACESSO;
0058 HONDA/FIT LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818755644; DATA DE
APREENSÃO: 15/06/2016;
PLACA: DDF5022; CHASSI: JMYLRN84W1ZY00228; MOTOR: SEM ACESSO;
0060 IMP/MMC SPACE WAGON GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00753810972;
DATA DE APREENSÃO: 13/05/2016;
PLACA: LCA0731; CHASSI: 9BD17301B54118074; MOTOR:
0061 178E9011*6139038*; FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00837433142; DATA DE APREENSÃO: 20/05/2016;
PLACA: EOL4665; CHASSI: 9C2JC4110BR804641; MOTOR: JC41E1-B804641;
0062 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00345659449; DATA
DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: COA4778; CHASSI: 1J4GZ78Y1VY531542; MOTOR: M318-05150093;
0063 I/JEEP GCHEROKEE LIMITED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00688838219;
DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: FCT0570; CHASSI: 9C2KC1660FR023663; MOTOR: KC16E6-F023663;
0064 HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01035232860; DATA
DE APREENSÃO: 08/06/2015;
PLACA: AKV9010; CHASSI: 9BWCA05Y83T162671; MOTOR: SEM ACESSO;
0065 VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00802886230; DATA DE
APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: DRX7211; CHASSI: 9C2KD03306R001510; MOTOR: KD03E3-6001510;
0066 HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00872863654; DATA
DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: DRU7681; CHASSI: 9362AN6A96B023018; MOTOR: 10DBTX-
0067 0002956; PEUGEOT/206 16 FELINE FX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00872883094; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: EHU3617; CHASSI: 9C2KC1680BR306444; MOTOR: KC16E8-
0068 B306444; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00271994681; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: EUP0693; CHASSI: 8AFUZZFHCCJ450109; MOTOR: MUDBCJ450109;
0070 I/FORD FOCUS HC FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390661090; DATA
DE APREENSÃO: 11/05/2016;
PLACA: FTG7899; CHASSI: 9C2KC1660ER017004; MOTOR: KC16E6-E017004;
0074 HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01005196939; DATA
DE APREENSÃO: 03/06/2016;
0075 PLACA: DFZ4799; CHASSI: 9BWCA05Y12T121880; MOTOR: ASF010408;
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780358856; DATA DE

APREENSÃO: 10/05/2015;
0077 PLACA: CKE1133; CHASSI: 9BG116CWVTC913455; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/BLAZER DLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00663988268; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2016;
0078 PLACA: EOH5898; CHASSI: 9C2JF2500BR000219; MOTOR: JF25E-B000219;
HONDA/LEAD 110; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00282701753; DATA DE
APREENSÃO: 25/01/2016;
0080 PLACA: EWI4048; CHASSI: 9C2KC1680CR457736; MOTOR: KC16E8-C457736;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00470903503; DATA
DE APREENSÃO: 29/04/2016;
0083 PLACA: FHY1066; CHASSI: 93XFRH72WDCD79572; MOTOR: 4G94-RN5982;
MMC/PAJERO TR4 FL 2WD HP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00532953851;
DATA DE APREENSÃO: 27/05/2015;
0084 PLACA: DYM3452; CHASSI: 9C2MD34008R007142; MOTOR: MD34E-
8007142; HONDA/XR 250 TORNADO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00947508694; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;
0085 PLACA: GCV5577; CHASSI: 3FA6P0K91ER124499; MOTOR: ER124499;
I/FORD FUSION FWD GTDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00591512602;
DATA DE APREENSÃO: 11/06/2016;
0087 PLACA: COP0093; CHASSI: 937HLN2X4W3803222; MOTOR: SEM ACESSO;
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 C; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00711713553;
DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;
0093 PLACA: CNP3765; CHASSI: 1B27D146925; MOTOR: 518368; FORD/CORCEL;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00369253272; DATA DE APREENSÃO:
26/05/2016;
0094 PLACA: COZ3900; CHASSI: 8AWZZZ377WA117135; MOTOR: AFZ325519;
IMP/VW GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00706127269; DATA DE
APREENSÃO: 08/05/2016;
0098 PLACA: CQZ3175; CHASSI: LB4NBL04488; MOTOR: S191039; FORD/BELINA
II; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386815208; DATA DE APREENSÃO:
24/04/2016;
0099 PLACA: JND9375; CHASSI: 9BGKT08VLLC338975; MOTOR: E18LVH-
31023662; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00222484861;
DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
0100 PLACA: COL6540; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT009347; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418119120; DATA DE
APREENSÃO: 19/02/2016;
0101 PLACA: CIX1047; CHASSI: BS585842; MOTOR: SP0152930; VW/VW FUSCA
1600; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385357664; DATA DE APREENSÃO:
30/05/2016;
0104 PLACA: CKJ4246; CHASSI: 3VW1931HLVM316285; MOTOR: ADC059442;
IMP/VW GOLF GLX 2.0 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00678363323; DATA
DE APREENSÃO: 19/06/2016;
0106 PLACA: CAX7071; CHASSI: 9BD146000S5529332; MOTOR:
146C4011*4336128*; FIAT/UNO ELETTRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00638039010; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: CQZ8549; CHASSI: 9BFBXXLBABFD67495; MOTOR: 421837;
0108 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385341334; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: BIX0339; CHASSI: 9BD14600003050116; MOTOR: 127A2011-2109549;
0112 FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380797011; DATA DE
APREENSÃO: 13/06/2016;
PLACA: HRA7299; CHASSI: 9BD146000R5163138; MOTOR:
0116 146C4011*3888641*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00616971877; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: BIX6171; CHASSI: 9BFBXXLBABET02636; MOTOR: 504494;
0118 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00371368685; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: BVQ1876; CHASSI: 9BWZZZ30ZET401013; MOTOR: BP087325;
0119 VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421335190; DATA DE
APREENSÃO: 28/11/2015;
PLACA: CNX9967; CHASSI: WF0FDXGBBVGA75397; MOTOR: SEM
0120 IDENTIFICAÇÃO; IMP/FORD MONDEO CLX FD; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00689244096; DATA DE APREENSÃO: 16/06/2016;
PLACA: CQT9072; CHASSI: BS526249; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0121 VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00364497602; DATA DE
APREENSÃO: 01/12/2015;
PLACA: CBY1703; CHASSI: 9BD14600003072669; MOTOR: 127A2011-
0122 2210581; FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374110522;
DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: CIX2219; CHASSI: LB4KXT55439; MOTOR: 563321; FORD/CORCEL
0123 II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375728813; DATA DE APREENSÃO:
19/05/2016;
PLACA: BHI9223; CHASSI: 9BWZZZ54ZMB235092; MOTOR: US075207;
0124 VW/APOLO GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601523075; DATA DE
APREENSÃO: 14/06/2016;
PLACA: BQH2566; CHASSI: 9BD146000P3990725; MOTOR: 146C4011-
0126 3694300; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609691783;
DATA DE APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: CWJ0435; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP070156; MOTOR: BR283170;
0127 VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368949125; DATA DE
APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: AAS7257; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT094974; MOTOR: 1060819;
0129 VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00523844441; DATA DE
APREENSÃO: 09/02/2016;
PLACA: BRP7447; CHASSI: VS6BSXWPFRWC50949; MOTOR: SC50949;
0130 IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00631378065; DATA DE
APREENSÃO: 29/10/2015;
0140 PLACA: CCE1462; CHASSI: VS6ASXWPFSWK98043; MOTOR: SK98043;
IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642827613; DATA DE

APREENSÃO: 10/05/2016;
PLACA: CET6637; CHASSI: 9BD178058T0002253; MOTOR: SEM ACESSO;
0142 FIAT/PALIO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00653970927; DATA DE
APREENSÃO: 08/05/2016;
PLACA: CQZ1549; CHASSI: BA525407; MOTOR: UFA034093; VW/BRASILIA;
0144 Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00374972052; DATA DE APREENSÃO:
18/05/2016;
PLACA: CIX4246; CHASSI: 5E11UCC180830; MOTOR: 1J0715FC;
0145 GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385382057; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: BZT2054; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP233028; MOTOR: UE040310;
0147 VW/SANTANA CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00357762983; DATA DE
APREENSÃO: 25/05/2016;
PLACA: CIX6236; CHASSI: 9BFBXXLBAKBT04254; MOTOR: SEM ACESSO;
0148 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00407026819; DATA DE
APREENSÃO: 14/06/2016;
PLACA: CTS6351; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT149091; MOTOR: UP467212;
0149 VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418389438; DATA DE
APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: CPQ6110; CHASSI: 8AFZZZEFFWJ040689; MOTOR: RKD-WM95825;
0150 IMP/FORD ESCORT GL 16V F; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00703812602;
DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CXR1114; CHASSI: 3VW1931H5WM294210; MOTOR: ADC091491;
0154 IMP/VW GOLF GLX 2.0 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00711014299; DATA
DE APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: BQX2467; CHASSI: 9BD146000S5536501; MOTOR:
0156 146C4011*4343686*; FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00638338034; DATA DE APREENSÃO: 29/06/2016;
PLACA: BUV6433; CHASSI: 9BWZZZ32ZSP015756; MOTOR: UDB028646;
0157 VW/SANTANA CL 1800 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00647763648; DATA
DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: GLA8546; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB238137; MOTOR: 1249049;
0158 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00602733995; DATA DE
APREENSÃO: 10/05/2016;
PLACA: BIK4959; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT111979; MOTOR: 449791; VW/GOL
0159 CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605953660; DATA DE APREENSÃO:
14/05/2016;
PLACA: CIX1561; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ020416; MOTOR: USC089638;
0160 IMP/FORD ESCORT 1.8I GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660946572;
DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: CNX5265; CHASSI: BJ132959; MOTOR: SP0119602; VW/VW FUSCA
0161 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00421280751; DATA DE APREENSÃO:
17/05/2016;
0165 PLACA: DAW6579; CHASSI: 9BGTE11UKJC117335; MOTOR: 1J121FC;
GM/CHEVETTE SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00398658943; DATA DE

APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: BMA7635; CHASSI: 9BD146000P3986588; MOTOR:
0166 146C4011*3689860*; FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00609354086; DATA DE APREENSÃO: 20/12/2015;
PLACA: GXY3276; CHASSI: 9BFBXXLBAJBR30346; MOTOR: 786876;
0168 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415906482; DATA DE
APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: BQF7720; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT149773; MOTOR: SEM
0169 IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613778880;
DATA DE APREENSÃO: 28/11/2015;
PLACA: GUG2203; CHASSI: 9BD178016T0071063; MOTOR:
0172 178A3011*5371889*; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00661096831; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2016;
PLACA: BIX2089; CHASSI: 9BFCXXLC2JBX87880; MOTOR: SEM
0173 IDENTIFICAÇÃO; FORD/DEL REY GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00418475121; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CDK2578; CHASSI: 9BGSE80NTTC773831; MOTOR: SP0059114;
0175 GM/CORSA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655728023; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: GLS6868; CHASSI: 9BD146000P3984627; MOTOR:
0176 146C4011*3687595*; FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00609379500; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2016;
PLACA: DAZ1786; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP005152; MOTOR: UR023870;
0177 VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00419232290; DATA DE
APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: BXL0777; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ016936; MOTOR: USC826975;
0180 IMP/FORD ESCORT 1.8I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00673229289; DATA
DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: CKA2820; CHASSI: 9BGSD08ZVVC738158; MOTOR: BS0111089;
0185 GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00676173195; DATA DE
APREENSÃO: 07/01/2016;
PLACA: BXK5166; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP229654; MOTOR: UE085825;
0187 VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355528916; DATA DE
APREENSÃO: 13/04/2016;
PLACA: CJI6376; CHASSI: 9BFZZZFDATB074910; MOTOR: 931001500;
0188 FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00670133884; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CLY0748; CHASSI: 9BD178216V0492784; MOTOR:
0192 178A3011*5319295*; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00690506295; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: CBY2988; CHASSI: 9BFCXXLB2CFC50728; MOTOR: 287096;
0193 FORD/DEL REY GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431696497; DATA DE
APREENSÃO: 16/02/2016;
0195 PLACA: JNS6661; CHASSI: 9BGSD68ZXWC652471; MOTOR: NL0045589;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00706084683; DATA DE

APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: CGX4865; CHASSI: 9BWZZZ327TP044937; MOTOR: UQC086876;
0197 VW/SANTANA 2000 MI EVID.; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662050240;
DATA DE APREENSÃO: 28/11/2015;
PLACA: AHP6519; CHASSI: 9BFZZZFHAWB193234; MOTOR: C4A-W193234;
0198 FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00692666460; DATA DE
APREENSÃO: 27/05/2016;
PLACA: CPS9061; CHASSI: 9BGJK11YJJB053182; MOTOR: 20YVH-31069195;
0200 GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414317459; DATA DE
APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: CIL4582; CHASSI: 9BD178226V0194106; MOTOR:
0202 178A3011*4945601*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00673594548; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: BII5309; CHASSI: 9BFZZZ55ZLB046529; MOTOR: UDA017882;
0203 FORD/DELREY BELINA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00401708691;
DATA DE APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: CNQ8241; CHASSI: 9BGSD68ZWVC609235; MOTOR: BS0035676;
0205 GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00682089788; DATA DE
APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: CIJ2732; CHASSI: 9BGJK11TMLB002244; MOTOR: E20LVH-
0210 31037205; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416402836;
DATA DE APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: CBK0059; CHASSI: 9BGJG69SSRB003231; MOTOR: B18LZ-31067023;
0211 GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00625207998; DATA DE
APREENSÃO: 09/05/2016;
PLACA: BMV1760; CHASSI: 9BD178226T0072163; MOTOR:
0212 178A3011*4765864*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00661199355; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: CQZ3049; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT122325; MOTOR: UE256510;
0214 VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421331259; DATA DE APREENSÃO:
27/06/2016;
PLACA: CWP1155; CHASSI: 9BGSC68Z0YC113435; MOTOR: NM0007116;
0215 GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00725030410; DATA DE
APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: CEQ7409; CHASSI: 9BWZZZ331TP011969; MOTOR: UQC065335;
0217 VW/QUANTUM GLS 2000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00650349890; DATA
DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CGP1993; CHASSI: 9BFZZZFDATB072626; MOTOR: C4A*TS64421;
0218 FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00664351018; DATA DE
APREENSÃO: 28/06/2016;
PLACA: BUO9158; CHASSI: 9BGJK69TMMB017029; MOTOR: E20LVH-
0220 31045095; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432566929;
DATA DE APREENSÃO: 29/05/2016;
0221 PLACA: CXR3709; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP067963; MOTOR: UP448163;
VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413879020; DATA DE

APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: BUU9877; CHASSI: 9BD178037T0001770; MOTOR:
0222 178A5011*4579330; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00654615284; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;
PLACA: DGC9215; CHASSI: 9BWCA05X33T114633; MOTOR: SEM ACESSO;
0224 VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00799153338; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;
PLACA: DUN0691; CHASSI: 9BD15802774913728; MOTOR:
0226 146E1011*7307816*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00902619381; DATA DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: CLY0448; CHASSI: 9BFZZZFHAVB132174; MOTOR: C4AV132174;
0228 FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00680669973; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
PLACA: BGO7424; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT004157; MOTOR: UE293830;
0229 VW/GOL GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00601936590; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: BLA4935; CHASSI: 9BGJK69YHHB064034; MOTOR: 20YVH-
0230 31088325; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385220146; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;
PLACA: CQB9816; CHASSI: 9BD17302414002480; MOTOR:
0232 178D8011*5041171*; FIAT/PALIO WEEKEND ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00749285702; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: CZF3350; CHASSI: 9BGSC19Z01C111850; MOTOR: NM0066054;
0235 GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00738203009; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2016;
PLACA: MBA4154; CHASSI: 9BD15828814277235; MOTOR:
0236 146A7011*6290966*; FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760086613; DATA DE APREENSÃO: 31/10/2015;
PLACA: EAS1748; CHASSI: 9BWHB49N68P042961; MOTOR: BPA272972;
0237 VW/POLO 1.6 SPORTLINE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00957815220; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2016;
PLACA: CNX2114; CHASSI: 9BFZZZFHAVB122079; MOTOR:
0238 C4AV122079DA/SP; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00675682185; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2016;
PLACA: CFG8277; CHASSI: 9BWZZZ377TP514447; MOTOR: UNC153885;
0239 VW/GOL I 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00655284982; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2016;
PLACA: DAZ9665; CHASSI: 9BD178844Y2215700; MOTOR: 178C8011-
0242 8571394; FIAT/PALIO WK ADVENTURE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00742964485; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;
PLACA: CEN4029; CHASSI: 9BFBXXLBKBR99579; MOTOR: UTA000232;
0243 FORD/ESCORT 1.8 XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00423167812; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;
0245 PLACA: CEW0603; CHASSI: 9BGKZ08GTTTB423752; MOTOR: B18LZ-31174914; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00651113172; DATA

DE APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: AJG7526; CHASSI: 9BD15808814149579; MOTOR:
0246 146A7011*6020168; FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00735656398; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2016;
PLACA: BKC6585; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT046012; MOTOR: BW270734;
0251 VW/SAVEIRO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00369810635; DATA DE
APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: BVA7740; CHASSI: 9BGKZ08GTSB414364; MOTOR: B18LZ-
0255 31168009; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00647760940; DATA
DE APREENSÃO: 26/05/2016;
PLACA: DAZ7497; CHASSI: BT511301; MOTOR: UE079740; VW/PASSAT LS;
0257 Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00360332943; DATA DE APREENSÃO:
25/05/2016;
PLACA: HQP4384; CHASSI: 9BFPXXLB3PGJ40266; MOTOR: 269376;
0258 FORD/FORD PAMPA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00130254690; DATA
DE APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: CIX6743; CHASSI: 9BWZZZ377VT000485; MOTOR: AZN060799;
0259 VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667708235; DATA DE
APREENSÃO: 22/06/2016;
PLACA: HOT6405; CHASSI: 9BD159000R9097529; MOTOR: SEM ACESSO;
0262 FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00627735851; DATA
DE APREENSÃO: 27/06/2016;
PLACA: JDQ7468; CHASSI: 9BFBXXLBABGR30393; MOTOR: GPC39303;
0263 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00185970591; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: CLI6443; CHASSI: 8AP178534V4023411; MOTOR: SEM
0266 IDENTIFICAÇÃO; IMP/FIAT SIENA EL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00687266742; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: CQZ2909; CHASSI: 9BFZZZGDAWB605432; MOTOR: C4B-W605432;
0268 FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703158066; DATA DE
APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: CJA2530; CHASSI: 9BWZZZ377VP593213; MOTOR: AFZ075272;
0269 VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00681603224; DATA DE
APREENSÃO: 18/03/2016;
PLACA: BUG6585; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP089569; MOTOR: UD404932;
0271 VW/SAVEIRO CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00640552714; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: BND1452; CHASSI: 9BFBXXLBAHBY74947; MOTOR: 685436;
0273 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400498774; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: BNP6284; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT154225; MOTOR: 1583718;
0274 VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613785959; DATA DE
APREENSÃO: 14/06/2016;
0275 PLACA: BQI4960; CHASSI: 9BGKY08KRPC310877; MOTOR: B18YZ-
31058399; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616927746;

DATA DE APREENSÃO: 25/11/2015;
PLACA: HRF6552; CHASSI: VSSNAZ6KZSR003229; MOTOR: ACC208236;
0276 I/SEAT CORDOBA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00646857428; DATA DE
APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: BWC0868; CHASSI: 9BWZZZ30ZET401165; MOTOR: BR308602;
0279 VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432708804; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: AAO5379; CHASSI: 9BGJK11TLLB060710; MOTOR: E20LVH-
0280 31022941; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00523719620;
DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: BIZ0031; CHASSI: 9BD146000N3879148; MOTOR:
0282 160E2011*8959209*; FIAT/UNO 1.6 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00605310653; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2016;
PLACA: BOW2466; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB253788; MOTOR: SP0152817;
0283 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00584087098; DATA DE
APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: BOC6550; CHASSI: 9BGKY08GRPC326561; MOTOR: B18LZ-
0285 31100341; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615395244;
DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: DEE0227; CHASSI: KMHDN41DP1U173732; MOTOR: G4GC-1006798;
0286 I/HYUNDAI ELANTRA GLS2LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00761637800;
DATA DE APREENSÃO: 16/03/2016;
PLACA: BPF6409; CHASSI: 9BWZZZ30ZPP211738; MOTOR: UD301435;
0287 VW/PARATI GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608556483; DATA DE
APREENSÃO: 14/04/2016;
PLACA: BIJ8080; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB217001; MOTOR: US068984;
0288 FORD/VERONA 1.8 LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601742958; DATA DE
APREENSÃO: 04/06/2016;
PLACA: GUR1547; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT117806; MOTOR: UP283012;
0289 VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00392208504; DATA DE
APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: CBF5215; CHASSI: 9BG5JK11ZFB060746; MOTOR: 18A*31099782;
0290 GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00357968921; DATA DE
APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: CNX8340; CHASSI: 9BWZZZ32ZMP022830; MOTOR: UQ063896;
0291 VW/SANTANA GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405707410; DATA
DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: BGN4838; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB222490; MOTOR: US074084;
0298 FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601362047; DATA DE
APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: CXR2289; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP230182; MOTOR: UR010533;
0301 VW/SANTANA GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421334657; DATA
DE APREENSÃO: 15/07/2013;
0303 PLACA: CIX2301; CHASSI: 9BFBXXLBKWBW33548; MOTOR: 958750;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00407037977; DATA DE

APREENSÃO: 09/05/2016;
PLACA: CCT4340; CHASSI: 9BWZZZ377TT026144; MOTOR: 201677;
0304 VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00652764088; DATA DE
APREENSÃO: 01/06/2016;
PLACA: BHL8023; CHASSI: 9BGKT08KPNC301691; MOTOR: B18YZ-
0305 31020233; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00606043640;
DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: CKJ0888; CHASSI: YBWCC83AXTB601105; MOTOR: AGG109718;
0306 I/VW PASSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00663692121; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;
PLACA: BXL8091; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT490201; MOTOR: BP080787;
0309 VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00395565839; DATA DE
APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: CFB5470; CHASSI: 9BWZZZ32ZHP255047; MOTOR: US032376;
0311 VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00402269551; DATA DE
APREENSÃO: 22/02/2016;
PLACA: DGP2402; CHASSI: 9BD14600003094905; MOTOR: SEM
0312 IDENTIFICAÇÃO ; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409745537;
DATA DE APREENSÃO: 24/06/2016;
PLACA: BXK7206; CHASSI: 9BFBXXLBKBM91492; MOTOR: 898660;
0313 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00407010955; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CNX7270; CHASSI: 9BGKS08ZLKC313058; MOTOR: 18YVH-
0315 31072444; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00407038671;
DATA DE APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: COP6095; CHASSI: WVVMA83B7WE449536; MOTOR: AEB248315;
0316 I/VW PASSAT TURBO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707612586; DATA DE
APREENSÃO: 05/06/2016;
PLACA: CFE9202; CHASSI: 9BWZZZ558TB833222; MOTOR: USC090817;
0317 VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00658460277; DATA DE
APREENSÃO: 20/06/2016;
PLACA: KDL8150; CHASSI: 9BFZZZ33ZPP047441; MOTOR: SEM
0318 IDENTIFICAÇÃO; FORD/VERSAILLES 2.0 GHIA; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00114448485; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: BIF0185; CHASSI: 9BGJK11ZHGB004411; MOTOR: 18YVH-31016106;
0320 GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00357442105; DATA DE
APREENSÃO: 16/06/2016;
PLACA: CXR2906; CHASSI: 9BD14600003036772; MOTOR:
0322 127A2011*1611290*; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00408229942; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: BXK5712; CHASSI: 9BFBXXLBABFU13759; MOTOR: 216594;
0323 FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00421342854; DATA DE
APREENSÃO: 16/05/2016;
0324 PLACA: BXK9359; CHASSI: 9BWZZZ377TT137643; MOTOR: 297726;
VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00658148575; DATA DE

APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: LBN5345; CHASSI: 9BWZZZ558TB843238; MOTOR: SEM ACESSO;
0327 VW/LOGUS 1.8I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669023426; DATA DE
APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: BNP4884; CHASSI: 9BFZZZ33ZPP010759; MOTOR: UR065721;
0328 FORD/VERSAILLES 2.0 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608905810; DATA
DE APREENSÃO: 21/05/2016;
PLACA: HQE0868; CHASSI: 9362AN6A97B004250; MOTOR:
0329 10DBTX*0008104*; PEUGEOT/206 16 FELINE FX; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00893093645; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;
PLACA: BNU1137; CHASSI: KMHVD31JPNU185358; MOTOR: SEM
0336 IDENTIFICAÇÃO ; IMP/HYUNDAI EXCEL GS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00436144140; DATA DE APREENSÃO: 10/05/2016;
PLACA: BQF5668; CHASSI: 9BWZZZ23ZPP018276; MOTOR: BJ397592;
0337 VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611865998; DATA DE
APREENSÃO: 01/02/2016;
PLACA: BNW3636; CHASSI: 9BFZZZ33ZNP045704; MOTOR: UQB010860;
0338 FORD/VERSAILLES 2.0I GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00607045949;
DATA DE APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: EAS2096; CHASSI: 935FCKFV88B540154; MOTOR:
0340 10DBS5*0043277*; CITROEN/C3 GLX 14 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00952020270; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;
PLACA: DGK2211; CHASSI: 93HES16502Z104310; MOTOR: D17Z2-F03699;
0343 HONDA/CIVIC LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771475462; DATA DE
APREENSÃO: 21/04/2016;
PLACA: CXT2793; CHASSI: 9BWZZZ377XP043268; MOTOR: AFZ400347;
0347 VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00715636103; DATA DE
APREENSÃO: 27/02/2016;
PLACA: AIC7945; CHASSI: 9BG116CWWWC931841; MOTOR: SEM ACESSO ;
0348 GM/BLAZER DLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00707695570; DATA DE
APREENSÃO: 08/12/2015;
PLACA: EBV4586; CHASSI: 9BGRJ69809G105158; MOTOR: M70016490;
0350 GM/PRISMA JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00963520938; DATA DE
APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: CTY2334; CHASSI: 9C2JC1801HR119497; MOTOR: CG125BRE-
0351 1544397; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00370026829; DATA
DE APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: HIT5085; CHASSI: 9C6KE092080227926; MOTOR: E382E-226451;
0352 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00975265644; DATA DE
APREENSÃO: 06/05/2016;
PLACA: DNH1448; CHASSI: 9C2KC08105R079845; MOTOR: KC08E1-5079845;
0357 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847487555; DATA
DE APREENSÃO: 10/06/2016;
0358 PLACA: DCR4974; CHASSI: 9C2JC30101R159084; MOTOR: JC30E2-3126160;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00760712450; DATA

DE APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: CGK5656; CHASSI: 9C2JD170WVR001634; MOTOR: JD17E-W001634;
0360 HONDA/XLR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00689306431; DATA DE
APREENSÃO: 31/05/2016;
PLACA: DLE2750; CHASSI: 9C6KE044050076514; MOTOR: E338E-075061;
0362 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00836569253; DATA DE
APREENSÃO: 16/06/2016;
PLACA: CNJ3528; CHASSI: KMYVC125ASK056131; MOTOR: VC125E-
0363 1055651; IMP/DAELIM VC 125ADVANCE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00688611079; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: DGR8970; CHASSI: 9C2KC08606R801597; MOTOR: KC08E6-6801597;
0365 HONDA/CG 150 SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00880810092; DATA DE
APREENSÃO: 28/06/2016;
PLACA: DTK4385; CHASSI: 9C6KE090060008967; MOTOR: E381E-023512;
0366 YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00894575406; DATA DE
APREENSÃO: 20/06/2016;
PLACA: ECJ5930; CHASSI: 9C2KC08108R155347; MOTOR: KC08E1-8155347;
0367 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00971037418; DATA
DE APREENSÃO: 28/06/2016;
PLACA: DBR0684; CHASSI: 9C2JC30102R211641; MOTOR: JC30E1-2211641;
0368 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00783405936; DATA
DE APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: DNX0689; CHASSI: 9C2HB02107R027177; MOTOR: HB02E1-7027177;
0370 HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00932241816; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: CTG8547; CHASSI: CG1251042218; MOTOR: KC05E-1003866;
0371 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00435809539; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: EHJ5503; CHASSI: 9C2JC41109R010603; MOTOR: JC41E1-9010603;
0374 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00128390123; DATA
DE APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: DNC4951; CHASSI: 9C2KC08106R856601; MOTOR: KC08E1-6856601;
0377 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00875651887; DATA
DE APREENSÃO: 08/03/2016;
PLACA: DCR4867; CHASSI: 9C2HA07001R034689; MOTOR: HA07E-1034689;
0379 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00762287829; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
PLACA: DYM1204; CHASSI: 9C2HB02107R010945; MOTOR: HB02E1-
0380 7010945; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00930816560; DATA
DE APREENSÃO: 10/05/2016;
PLACA: DOX7562; CHASSI: 9C6KE044050137880; MOTOR: E338E-007899;
0382 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00868533106; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
0387 PLACA: DOU6452; CHASSI: 9C2KC08105R874919; MOTOR: KC08E1-5874919;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00861779410; DATA

DE APREENSÃO: 10/12/2015;
PLACA: DLE7648; CHASSI: 9C2HA07004R024078; MOTOR: HA07E-4024078;
0389 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00826732640; DATA DE
APREENSÃO: 14/06/2016;
PLACA: EKC5118; CHASSI: 9C2KC16109R027908; MOTOR: KC16E1-9027908;
0390 HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00154229326;
DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: DCR6020; CHASSI: 9C2JC30202R005988; MOTOR: JC30E2-2005988;
0398 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770668135; DATA
DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: DYM1941; CHASSI: 9C2KC08108R043080; MOTOR: KC08E1-
0407 8043080; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00937010723; DATA DE APREENSÃO: 08/06/2016;
PLACA: CQP8387; CHASSI: 9C2JC30203R017306; MOTOR: JC30E2-3R03293;
0408 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00790354063; DATA
DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: ECJ6539; CHASSI: 95VCB1G588M006314; MOTOR: C2G8005672;
0413 DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00983070784; DATA DE
APREENSÃO: 15/05/2016;
PLACA: DNN7458; CHASSI: 9C2KC08505R811821; MOTOR: KC08E5-5811821;
0415 HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856571237; DATA
DE APREENSÃO: 12/02/2016;
PLACA: DNC3750; CHASSI: 9C2KC08106R808963; MOTOR: KC08E1-6808963;
0417 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863740600; DATA
DE APREENSÃO: 20/01/2016;
PLACA: DLE0347; CHASSI: 9C2JC30204R021562; MOTOR: JC30E2-4021562;
0418 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818756462; DATA
DE APREENSÃO: 13/05/2016;
PLACA: ECJ7656; CHASSI: 95VCB1G288M008195; MOTOR: C2G8008334;
0423 DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00984234985; DATA DE
APREENSÃO: 29/06/2016;
PLACA: DNC4026; CHASSI: 9C2KC08505R827122; MOTOR: MC27E-1031304;
0425 HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00862911435; DATA
DE APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: DHB5614; CHASSI: 9C2JC30203R139509; MOTOR: JC30E2-3139509;
0428 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00802132774; DATA
DE APREENSÃO: 07/05/2016;
PLACA: EW14751; CHASSI: 9C2KC1680CR449355; MOTOR: KC16E8-C449355;
0430 HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00466732376; DATA
DE APREENSÃO: 01/06/2016;
PLACA: BJW1850; CHASSI: CG125BR2156467; MOTOR: CG125BRE-2156289;
0431 H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388637552; DATA DE
APREENSÃO: 26/05/2016;
0434 PLACA: CNJ3494; CHASSI: 9C2JC250WVR045598; MOTOR: JC25E-W045598;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00688185053; DATA DE

APREENSÃO: 15/05/2016;
PLACA: DOX2554; CHASSI: 9C2KC08506R858425; MOTOR: KC08E5-6858425;
0435 HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00891585133; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2016;
PLACA: DTK4435; CHASSI: 9C2KC08107R043966; MOTOR: KC08E1-7043966;
0437 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00903233860; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: ECJ9522; CHASSI: 95VCB1L589M030901; MOTOR: C2L8030485;
0443 DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00137798253; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;
PLACA: CGK5311; CHASSI: 9C2JC250VTR014344; MOTOR: JC25E-V014344;
0444 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660861208; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2016;
PLACA: DYM1797; CHASSI: 9C2KC08508R059667; MOTOR: KC08E5-
0445 8059667; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00975797573; DATA DE APREENSÃO: 31/05/2016;
PLACA: DNC3189; CHASSI: 9C2KC08105R874302; MOTOR: KC08E1-5874302;
0447 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860872238; DATA DE APREENSÃO: 16/06/2016;
PLACA: DXK8901; CHASSI: 9C2JC30708R589968; MOTOR: JC30E7-8589968;
0451 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00964278847; DATA DE APREENSÃO: 20/05/2016;
PLACA: DNJ6029; CHASSI: 94J1XFBL56M017191; MOTOR: JBL5018751;
0452 SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00873820711; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
PLACA: DLE1851; CHASSI: 9C2KC08505R800014; MOTOR: KC08E5-5800014;
0455 HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837009316; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2016;
PLACA: EHU0898; CHASSI: 9C6KE1200A0044335; MOTOR: E3C8E-044349;
0456 YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00170230600; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: DTK6904; CHASSI: 9C2KC08107R136531; MOTOR: KC08E1-7136531;
0457 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00918029678; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;
PLACA: DPH9216; CHASSI: 9C2KC08106R914207; MOTOR: KC08E1-6914207;
0460 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00886077095; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2014;
PLACA: FIE4705; CHASSI: 95VCA9H8DEM000272; MOTOR: C7HD000541;
0463 DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00594998867; DATA DE APREENSÃO: 15/02/2016;
PLACA: CFJ0288; CHASSI: 9C2JC250TTR039213; MOTOR: JC25E-T039213;
0464 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00652153046; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;
0469 PLACA: CFJ3966; CHASSI: 9C2MC270TTR005252; MOTOR: MC27E-T005252; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00659659948; DATA

DE APREENSÃO: 14/06/2016;
PLACA: DOP9031; CHASSI: 9C2JC30706R875063; MOTOR: JC30E7-6875063;
0471 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00886171997; DATA DE
APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: DOX1379; CHASSI: 94J2XCCL56M006511; MOTOR: JCL5016419;
0472 SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00877110689; DATA
DE APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: ECJ7449; CHASSI: 95VCA1F288M016239; MOTOR: C3F8016860;
0473 DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00982398719; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: DOX1206; CHASSI: 9C2KC08106R856970; MOTOR: KC08E1-6856970;
0477 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00876703589; DATA
DE APREENSÃO: 06/05/2016;
PLACA: CVQ7362; CHASSI: 9C2JC30101R046925; MOTOR: JC30E1-1046925;
0478 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00751110337; DATA
DE APREENSÃO: 18/05/2016;
PLACA: LOS4958; CHASSI: 9C2JC30213R649362; MOTOR: JC30E2-3649362;
0480 HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00806518200;
DATA DE APREENSÃO: 01/05/2016;
PLACA: EHU1786; CHASSI: 95VCA2E59AM002483; MOTOR: C5E9002549;
0483 DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00196643619; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: CTY2802; CHASSI: 9C2JC2500YR070774; MOTOR: JC25E-Y070774;
0484 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00726633518; DATA DE
APREENSÃO: 13/06/2016;
PLACA: DNC2695; CHASSI: 94J2XECH45M001725; MOTOR:
0486 157FMI*0430042361*; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00844105651; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: DOX0545; CHASSI: 9C2KC08106R835595; MOTOR: KC08E1-6835595;
0487 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00870283782; DATA
DE APREENSÃO: 17/05/2016;
PLACA: ECJ7528; CHASSI: 9C2JC30708R214465; MOTOR: MC27E-W019994;
0491 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00982751923; DATA DE
APREENSÃO: 15/11/2015;
PLACA: GTU5208; CHASSI: MIC5302; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0492 MONARK/MONARK; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00379187558; DATA DE
APREENSÃO: 04/11/2015;
PLACA: DYM2959; CHASSI: 9C2KC08208R022536; MOTOR: KC08E2-
0495 8022536; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00945224354; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2015;
PLACA: DOX2646; CHASSI: 9C2KC08106R954773; MOTOR: MC27E-1019951;
0497 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00888173482; DATA
DE APREENSÃO: 04/02/2016;
0498 PLACA: DHB5119; CHASSI: 9C2JC30103R166845; MOTOR: JC30E1-3166845;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00798006749; DATA

DE APREENSÃO: 01/05/2016;
PLACA: DHB3415; CHASSI: 9C2JC30212R527954; MOTOR: JC30E2-2527954;
0500 HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780581539;
DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;
PLACA: CTY1589; CHASSI: 9C2JC2500XR193914; MOTOR: JC25E-X193914;
0504 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718498194; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;
PLACA: ECJ7946; CHASSI: 9C2KC08208R088659; MOTOR: KC08E2-8088659;
0505 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00988676192;
DATA DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: DNC2896; CHASSI: 9C2MC35005R011390; MOTOR: MC35E-5011390;
0509 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847758354;
DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: MPT8205; CHASSI: 9C2JC30214R630200; MOTOR: JC30E2-4630200;
0510 HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00823466078;
DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
PLACA: ECJ8489; CHASSI: 9C2JC30708R722454; MOTOR: MC27E-Y010586;
0511 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00117025887; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;
PLACA: CFJ3469; CHASSI: 9C2KD0101KR014022; MOTOR: KD01E-0013313;
0513 H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00412480549; DATA DE
APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: CFJ0555; CHASSI: 9C2JC250VTR006058; MOTOR: JC25E-V006058;
0514 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660604310; DATA DE
APREENSÃO: 08/05/2016;
PLACA: DNC2147; CHASSI: 9C2KC08205R807624; MOTOR: KC08E2-5807624;
0515 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842391193;
DATA DE APREENSÃO: 28/06/2016;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9CDNF41LJ8M140435; MOTOR: F466-BR241592;
0516 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
PLACA: BMZ8418; CHASSI: 9C2KD0101PRP01895; MOTOR: KD01E-0048908;
0523 H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611941139; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: BRW6842; CHASSI: 9C2JC250TTR005978; MOTOR: SEM
0524 IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00649664710; DATA DE APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: DYM2989; CHASSI: 9CDNF41LJ8M098817; MOTOR: F466-BR199934;
0526 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00946944482; DATA
DE APREENSÃO: 18/05/2016;
PLACA: DLE0127; CHASSI: 9C2JC30104R043599; MOTOR: JC30E1-4043599;
0528 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00815065760; DATA
DE APREENSÃO: 19/06/2016;
0529 PLACA: KIZ7838; CHASSI: 9C2MC35003R135555; MOTOR: MC35E-3135555;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00809767996;

DATA DE APREENSÃO: 02/05/2016;
PLACA: BYU7215; CHASSI: 9CDNF41AJ8M056076; MOTOR: F401-BR162070;
0532 JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00961545801;
DATA DE APREENSÃO: 19/05/2016;
PLACA: FEM6460; CHASSI: 9C2KC1650DR302266; MOTOR: KC16E5-
0535 D302266; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00508190088; DATA DE APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: ECJ8243; CHASSI: 9CDNF41LJ8M237994; MOTOR: F466-BR295240;
0536 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00120181886; DATA
DE APREENSÃO: 07/01/2016;
PLACA: BMX9786; CHASSI: 9C2ND0501MR002497; MOTOR: ND050-0002518;
0539 HONDA/NX 350 SAHARA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00416877583; DATA
DE APREENSÃO: 08/05/2016;
PLACA: CZW2739; CHASSI: 9C2JC30101R057573; MOTOR: JC30E1-1057573;
0540 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00750875445; DATA
DE APREENSÃO: 07/05/2016;
PLACA: DOX0555; CHASSI: 9CDCF47AJ6M001593; MOTOR: F472-BR101593;
0546 JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00869995448; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2016;
PLACA: DTK4381; CHASSI: 9C2KC08107R016453; MOTOR: SEM
0547 IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00895799880; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: CMZ3483; CHASSI: 9C2JC3010YR030484; MOTOR: JC30E1-Y030484;
0548 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00732171172; DATA
DE APREENSÃO: 13/06/2016;
PLACA: DNC4825; CHASSI: 9C2JC30705R066816; MOTOR: JC30E7-5066816;
0551 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00862816793; DATA DE
APREENSÃO: 07/06/2016;
PLACA: ECS7855; CHASSI: 9CDNF41LJ8M247675; MOTOR: F466-BR304921;
0552 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00128847352; DATA
DE APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: BHU3073; CHASSI: 9C2MD0301LR303521; MOTOR: MD08E-9076657;
0553 H/HONDA XLX 250 R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409440167; DATA DE
APREENSÃO: 05/06/2016;
PLACA: DJV8918; CHASSI: 9C2HA07003R069298; MOTOR: HA07E-3069298;
0556 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00809388804; DATA DE
APREENSÃO: 29/06/2016;
PLACA: DLE0621; CHASSI: 9C2JC30104R075777; MOTOR: JC30E1-4075777;
0560 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00821816969; DATA
DE APREENSÃO: 18/05/2016;
PLACA: DVY7977; CHASSI: 9CDNF41LJ7M054905; MOTOR: F466-BR155972;
0562 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00911393838; DATA
DE APREENSÃO: 23/06/2016;
0563 PLACA: DVQ0487; CHASSI: 9C2JA04107R024518; MOTOR: JA04E1-7024518;
HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00910592659; DATA DE

APREENSÃO: 12/05/2016;
0564 PLACA: DJV9258; CHASSI: 9C2JC30204R003941; MOTOR: JC30E2-4003941;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00812807650; DATA
DE APREENSÃO: 26/03/2016;
0565 PLACA: DYM0283; CHASSI: 9C2KC08207R049786; MOTOR: KC08E2-
7049786; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00922632081; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;
0567 PLACA: DYM3944; CHASSI: 9C2KC08108R114259; MOTOR: KC08E1-
4817817; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00952998785; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;
0570 PLACA: DEQ6062; CHASSI: 9C2JC30102R141385; MOTOR: JC30E1-2141385;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777000423; DATA
DE APREENSÃO: 05/04/2014;
0573 PLACA: DKM1044; CHASSI: 9C2HA07005R818041; MOTOR: HGA07E-
5818041; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864099770; DATA
DE APREENSÃO: 18/05/2016;
0574 PLACA: DKJ9009; CHASSI: 9C2JC30204R007866; MOTOR: JC30E2-4007866;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818268204; DATA
DE APREENSÃO: 25/03/2016;
0575 PLACA: DYM1895; CHASSI: 9C2KC08208R006020; MOTOR: KC08E2-
8006020; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00936394455; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2016;
0577 PLACA: DOJ1830; CHASSI: 9C2KC08106R880108; MOTOR: KC08E1-6880108;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881147737; DATA
DE APREENSÃO: 29/06/2016;
0582 PLACA: DVV0139; CHASSI: 9CDNF41LJ7M056990; MOTOR: F466-BR158057;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00912911948; DATA
DE APREENSÃO: 23/05/2016;
0584 PLACA: CWW8478; CHASSI: 9C2JC30201R006019; MOTOR: JC30E2-1006019;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746076851; DATA
DE APREENSÃO: 16/06/2016;
0586 PLACA: CTF1737; CHASSI: 9C2MC2700YR007527; MOTOR: MC27E-Y007527;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00730313751; DATA
DE APREENSÃO: 22/06/2016;
0588 PLACA: CZW0879; CHASSI: 9C2JC3010YR041933; MOTOR: JC30E1-2191051;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00733140165; DATA
DE APREENSÃO: 21/05/2016;
0590 PLACA: CQS5100; CHASSI: 9C64VW000W0005754; MOTOR: SEM ACESSO;
YAMAHA/XT 225; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00700262660; DATA DE
APREENSÃO: 10/06/2016;
0592 PLACA: DJY0318; CHASSI: 9C2KD02303R005398; MOTOR: KD02E3-3005398;
HONDA/NXR150 BROS ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00806709006;
DATA DE APREENSÃO: 19/07/2015;
0597 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (07
CARROS, 01 BICICLETA, 14 MOTOS LOTE 672 AO LOTE 693); Nº DE

ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0672 FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO:
13/02/2016;
PLACA: GMW8945; CHASSI: 9BFPXXLP3JBT72054; MOTOR: 841816;
0673 FORD/FORD PAMPA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00218813864; DATA
DE APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: BRL2863; CHASSI: VF1C06305RF110134; MOTOR: C3GA7/00-
0674 A323107; IMP/RENAULT TWINGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00629098689; DATA DE APREENSÃO: 09/06/2016;
0675 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: BJ167273; VW/FUSCA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;
PLACA: BUT7897; CHASSI: B5214485; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0676 VW/FUSCA 1200; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391065718; DATA DE
APREENSÃO: 09/11/2015;
PLACA: BIJ7265; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT054616; MOTOR: SEM ACESSO;
0677 VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610064045; DATA DE
APREENSÃO: 28/05/2016;
PLACA: BIT9099; CHASSI: 9BWZZZ30ZPP230831; MOTOR: UD320541;
0678 VW/VOYAGE CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611643006; DATA DE
APREENSÃO: 20/11/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: A03119; MOTOR: JBD5009183; BICICLETA
0679 MOTORIZADA ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO:
03/05/2016;
PLACA: CGN4047; CHASSI: 9C2HA0700YR044415; MOTOR: HA07E-Y044415;
0680 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00742602214; DATA DE
APREENSÃO: 05/06/2016;
PLACA: CHL5212; CHASSI: 9C2HA050VVR021901; MOTOR: HA05E-
0681 V021901; HONDA/C100 DREAM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678808570;
DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;
0682 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-T050501; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2013;
0683 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/05/2016;
0684 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-X027046; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2016;
0685 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;
0686 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1460952; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;
0687 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-2006068; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;
0688 PLACA: CNJ5329; CHASSI: 9C2JC250WWR181273; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00701562692; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2016;

- 0689 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR345062; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2016;
- 0690 PLACA: CZW1694; CHASSI: MIB9915; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; MONARK/MONARK AVXL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387991433; DATA DE APREENSÃO: 31/05/2016;
- 0691 PLACA: CTG7778; CHASSI: 9C64VW000V0005447; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/XT 225; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718996410; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;
- 0692 PLACA: FML2957; CHASSI: 9C6KG0650E0003674; MOTOR: G3B9E-011193; YAMAHA/YS150 FAZER SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00595003036; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2016;
- 0693 PLACA: S/PLACA; CHASSI: D00500; MOTOR: 1P39FMA*2G000606*; MOBILETE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

PIRACICABA, 31 de Agosto de 2016

DANIELA DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente da Comissão de Leilão