

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ITÚ**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2015

165 LOTES

**PÁTIO: AUTO SOCORRO PENINHA
AV JOSÉ CARLOS MASSOCO, 1117 (CHÁCARA BELA VISTA)**

MOTO COM DOCUMENTO: 5 LOTES (32, 45, 5, 56, 42)

MOTO PARA DESMONTE: 96 LOTES (280, 281, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 296,
300, 301, 303, 304, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 319, 320, 323, 324, 330, 332,
336, 342, 346, 347, 349, 351, 356, 360, 362, 363, 368, 370, 371, 373, 375, 383, 389,
391, 392, 393, 395, 398, 399, 400, 404, 405, 409, 410, 411, 414, 415, 421, 422, 423,
428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 449, 451, 454, 455, 456,
458, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 471, 475, 477, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 497)

AUTO COM DOCUMENTO: 10 LOTES (18, 14, 21, 27, 40, 23, 41, 39, 1, 11)

AUTO PARA DESMONTE: 54 LOTES (64, 67, 71, 74, 80, 81, 84, 89, 96, 97, 101,
102, 109, 111, 123, 130, 131, 133, 138, 140, 145, 147, 150, 154, 157, 161, 166, 168,
171, 181, 185, 187, 188, 189, 196, 197, 209, 210, 220, 221, 223, 225, 238, 239, 244,
245, 247, 249, 252, 254, 257, 260, 273, 275)

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

- PLACA: DFS8394; CHASSI: 9BD17101222162052; MOTOR:
0001 178D9011*6119315*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00778820637; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2015;
PLACA: DKK5158; CHASSI: 9C2KC1670BR549364; MOTOR: KC16E7-
0005 B549364; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00453141935; DATA DE APREENSÃO: 19/07/2015;
PLACA: DEE4453; CHASSI: 9BD17140212103498; MOTOR:
0011 178D9011*5172022*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00762768053; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2015;
0014 PLACA: DFH6497; CHASSI: 9362C7LZ92W027237; MOTOR: 7LZ10TR01-
Q0032832; PEUGEOT/206 SELECTION; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00783529163; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2015;
PLACA: JOL7494; CHASSI: 9BFZF12C638000177; MOTOR: CPJA-38000177;
0018 FORD/FIESTA EDGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780085469; DATA DE
APREENSÃO: 10/02/2014;
PLACA: HAY4534; CHASSI: 9BD17146232321132; MOTOR: SEM ACESSO;
0021 FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00805024794; DATA DE
APREENSÃO: 10/07/2015;
PLACA: DNS0856; CHASSI: 9BGRD08X04G148849; MOTOR: 6V0038837;
0023 GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00819064823; DATA
DE APREENSÃO: 20/04/2015;
PLACA: EAK2110; CHASSI: 9BD17204L83408986; MOTOR:
0027 310A1011*8050930*; FIAT/SIENA ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00954252012; DATA DE APREENSÃO: 15/05/2015;
PLACA: ESC3015; CHASSI: 9C2KC1550AR212772; MOTOR: KC15E5-
0032 A212772; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00255131399; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2014;
PLACA: CRM5900; CHASSI: 9BWCB21J3Y4001034; MOTOR: APK001055;
0039 VW/GOLF 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00724386530; DATA DE
APREENSÃO: 30/04/2015;
PLACA: CRZ6228; CHASSI: 9BWEB15X2YP521239; MOTOR: UNF175020;
0040 VW/SAVEIRO 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00742530434; DATA DE
APREENSÃO: 18/07/2015;
PLACA: HLP4211; CHASSI: 9BD17164LA5496465; MOTOR:
0041 310A1011*9021839*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: 00158762150; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2015;
PLACA: EWI6684; CHASSI: 9C2KC1670DR499815; MOTOR: KC16E7-
0042 D499815; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00541230867; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2015;
PLACA: EOI5700; CHASSI: 9C2KC1680CR462853; MOTOR: KC16E8-
0045 C462853; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00483762431; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2015;
PLACA: DVY3331; CHASSI: 9C6KG017080067893; MOTOR: G347E-069398;
0056 YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949628581; DATA
DE APREENSÃO: 29/06/2015;
PLACA: GRA0549; CHASSI: LB4NXK94379; MOTOR: 773746;
0064 FORD/BELINA II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00241095492; DATA DE
APREENSÃO: 25/10/2014;
PLACA: AHD7000; CHASSI: 9BD159000P9049849; MOTOR: SEM ACESSO;
0067 FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00614918995;
DATA DE APREENSÃO: 23/05/2015;
PLACA: CCN4318; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP017798; MOTOR: UC003247;
0071 VW/VOYAGE GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410506150; DATA DE
APREENSÃO: 01/04/2015;
PLACA: CYD4283; CHASSI: LB4PML01373; MOTOR: SEM
0074 IDENTIFICAÇÃO; FORD/BELINA II LDO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00377912271; DATA DE APREENSÃO: 24/06/2015;
0080 PLACA: CCP8618; CHASSI: 9BGJK11ZHBB045138; MOTOR: B18YZ-
31039078; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373415494;

DATA DE APREENSÃO: 08/06/2015;
0081 PLACA: BGG8456; CHASSI: 9BWZZZ30ZMP241871; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/VOYAGE GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00434623059; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2015;
0084 PLACA: BVX0207; CHASSI: 9BFCXXLB1CGT97375; MOTOR: S154186; FORD/CORCEL LUXO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00365045160; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2015;
0089 PLACA: CCN4795; CHASSI: 9BWZZZ377TT012793; MOTOR: 184739; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00647937719; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;
0096 PLACA: CIW8805; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT439914; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00370017013; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2015;
0097 PLACA: DGP9840; CHASSI: 9BD14600003052826; MOTOR: 127A2011-2129053; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433086610; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2015;
0101 PLACA: CLO5802; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP099780; MOTOR: BW230809; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00399600485; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2015;
0102 PLACA: CEO6532; CHASSI: 9BD146000M3725130; MOTOR: 146B5011*3364940*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428937799; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2015;
0109 PLACA: CCQ1063; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP094487; MOTOR: UE106768; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00640697755; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2015;
0111 PLACA: CCG9744; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP030372; MOTOR: UQ016832; VW/SANTANA GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 423841548; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2015;
0123 PLACA: CHN0518; CHASSI: 9BWZZZ327TP061040 ; MOTOR: SEM ACESSO; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667179720; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;
0130 PLACA: CIW5427; CHASSI: 9BG5JK11ZEB066713; MOTOR: 18A*31018730; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00360015441; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2015;
0131 PLACA: CSA3718; CHASSI: 9BWZZZ32ZHP224835; MOTOR: UE255707; VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00370729056; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
0133 PLACA: CTU7383; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP078534; MOTOR: UN072230; VW/PARATI LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00422197416; DATA DE APREENSÃO: 16/06/2015;
0138 PLACA: CVC9010; CHASSI: 8AD2CNFZW1W018034; MOTOR: 10FX1T-0884525; I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00762811366; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2015;
0140 PLACA: CDU3686; CHASSI: 9BGJK69YJJB046670; MOTOR: SEM ACESSO; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00413665437; DATA DE APREENSÃO: 06/06/2015;
0145 PLACA: BIR6682; CHASSI: 9BGSC08WSSC650750; MOTOR: B10NZ31068365; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00639851738; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2015;
PLACA: BZO6334; CHASSI: 9BD146000R5326432; MOTOR:
0147 146C4011*4089134*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00628925093; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2015;
PLACA: CHU4263; CHASSI: 9BGJK69TLLB029211; MOTOR: E20LVH-
0150 31034848; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00425776913; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2015;
PLACA: BMA6800; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB292752; MOTOR: US010582;
0154 FORD/ESCORT 1.8 L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00607549866; DATA DE
APREENSÃO: 21/06/2015;
PLACA: BFE9830; CHASSI: 9BD146000M8203944; MOTOR:
0157 146B5011*3396331*; FIAT/UNO FIORINO 1.5; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00433768355; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2015;
PLACA: BIR0860; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP235062; MOTOR: UNA012623;
0161 VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00410007943; DATA DE
APREENSÃO: 11/10/2014;
PLACA: BNC4465; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT030648; MOTOR: UN042369;
0166 VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00414049357; DATA DE
APREENSÃO: 10/06/2015;
PLACA: CIG1388; CHASSI: 8AFZZZEHCJVJ008333; MOTOR: RKDVJ15735;
0168 IMP/FORD ESCORT GL 16V H; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00672606755;
DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;
PLACA: CIA4627; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP216750; MOTOR: UD001963;
0171 VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00357656059; DATA DE
APREENSÃO: 07/06/2015;
PLACA: CPU5286; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP242985; MOTOR: UE051819;
0181 VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00380090570; DATA DE
APREENSÃO: 15/02/2015;
PLACA: CAK7541; CHASSI: 9BGKZ08GSSB417445 ; MOTOR: B18LZ-
0185 31147808; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00634033425;
DATA DE APREENSÃO: 19/07/2015;
PLACA: BIR2799; CHASSI: 9BD146000N3920145; MOTOR:
0187 146B4011*3611934*; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00607447044; DATA DE APREENSÃO: 19/05/2015;
PLACA: GXP3353; CHASSI: 8AFZZZEHCWJ073789; MOTOR:
0188 RKDWV10415; IMP/FORD ESCORT GLX 16VH; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00709553129; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2015;
PLACA: BIT3999; CHASSI: BA939365; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0189 VW/BRASILIA LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397538375; DATA DE
APREENSÃO: 04/08/2015;
PLACA: CJC3873; CHASSI: 9BWZZZ377VT122801; MOTOR: UND089351;
0196 VW/GOL CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00677363451; DATA DE
APREENSÃO: 12/10/2014;
PLACA: BVX3570; CHASSI: 9BD146097T5760822; MOTOR:
0197 178A3011*5702339*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00654280940; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2015;
0209 PLACA: COM8732; CHASSI: 8AWZZZ6K2WA524999; MOTOR: USC026499;
IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00706791584;

DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;
PLACA: CCN4771; CHASSI: ZFA160000S5134435; MOTOR: 160E2011-
0210 9389003; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00647647940;
DATA DE APREENSÃO: 18/06/2015;
PLACA: CAR2705; CHASSI: ZFA160000S5090383; MOTOR:
0220 160E2011*9189910*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00631111433; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2015;
PLACA: BFQ7846; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP227869; MOTOR: UP059159;
0221 VW/QUANTUM CG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00364194863; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2015;
PLACA: KAZ3368; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB427366; MOTOR: USB031426;
0223 VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614902657; DATA DE
APREENSÃO: 31/10/2014;
PLACA: BFD5521; CHASSI: 9BGKS08VMMC338364; MOTOR: E18LVH-
0225 31073585; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433464224;
DATA DE APREENSÃO: 25/09/2014;
PLACA: DHO3808; CHASSI: 9362A7LZ94B018586; MOTOR: 7LZ10TR01-
0238 Q081350; PEUGEOT/206 10 SENSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00830995234; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;
PLACA: COG4884; CHASSI: KMHVD31NPTU243245; MOTOR: G4EK-
0239 T995227; IMP/HYUNDAI ACCENT GSR; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00673218686; DATA DE APREENSÃO: 28/02/2015;
PLACA: CER5217; CHASSI: 9BFBXXLBAJBR27220; MOTOR: SEM
0244 IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00414102355; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
PLACA: LWX7907; CHASSI: 9BGJG11KPPB057466; MOTOR: B18YZ-
0245 31047536; GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00542286793;
DATA DE APREENSÃO: 23/05/2015;
PLACA: CIW5479; CHASSI: 9BD146027T5859008 ; MOTOR:
0247 146A7011*4806060*; FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00663558417; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
PLACA: CWP3214; CHASSI: 8AP178530W4094483; MOTOR:
0249 178A3011*5590220*; IMP/FIAT SIENA 6 MARCHAS; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00708593771; DATA DE APREENSÃO: 14/06/2015;
PLACA: BHP6808; CHASSI: 9BD159000R9086500; MOTOR: 159B8011-
0252 9080753; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00631216901;
DATA DE APREENSÃO: 20/08/2015;
PLACA: CYZ5811; CHASSI: 9BFZZZFHAYB282451; MOTOR: C4A-
0254 Y282451; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 0428653367; DATA
DE APREENSÃO: 07/08/2009;
PLACA: BQR4670; CHASSI: 9BD146000P5075744; MOTOR:
0257 146B8011*3782931*; FIAT/UNO S IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00612889858; DATA DE APREENSÃO: 08/06/2015;
PLACA: DHQ2148; CHASSI: 9BGRD08X03G106569; MOTOR: SEM
0260 ACESSO; GM/CELTA 3 PORTAS SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00788027620; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2015;
0273 PLACA: EBF4237; CHASSI: 9BRBB48E595016259; MOTOR: 4789013-1ZZ;
TOYOTA/COROLLA XEII8FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

- 00971854955; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2014;
PLACA: DTD3946; CHASSI: 9BD17201X83394033; MOTOR: SEM ACESSO;
- 0275 FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00949413313;
DATA DE APREENSÃO: 25/07/2015;
PLACA: CJF8558; CHASSI: 9C2MD280VVR003972; MOTOR: MD28E-
- 0280 V003972; HONDA/XR 200R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00678289603;
DATA DE APREENSÃO: 10/08/2013;
PLACA: BUB7364; CHASSI: 9C2JC1801LR549406; MOTOR: SEM
- 0281 IDENTIFICAÇÃO; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385041640;
DATA DE APREENSÃO: 26/10/2014;
PLACA: DVQ5436; CHASSI: 9C2JC30707R075818; MOTOR: JC30E1-
- 0285 7075818; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00907880665;
DATA DE APREENSÃO: 03/09/2014;
PLACA: DCR2035; CHASSI: 9C2JD0801JR120345; MOTOR: CG125BRE-
- 0286 6169842; H/HONDA XL 125 S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00429259379;
DATA DE APREENSÃO: 02/10/2014;
PLACA: DPZ8458; CHASSI: 9C2KC08107R105580; MOTOR: KC08E1-
- 0287 7105580; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00914260723;
DATA DE APREENSÃO: 24/05/2015;
PLACA: DJW2033; CHASSI: 9C2KC08105R847326; MOTOR: KC08E1-
- 0290 5847326; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00860303071;
DATA DE APREENSÃO: 26/07/2015;
PLACA: BUB7647; CHASSI: 9C2JC1801JR154066; MOTOR: CG125BRE-
- 0291 1622818; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00522561861;
DATA DE APREENSÃO: 18/06/2015;
PLACA: BYR9053; CHASSI: 9C6KE092080165319; MOTOR: E382E-163829;
- 0292 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00943178304; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2015;
PLACA: DGR7795; CHASSI: 9C6KE042030011235; MOTOR: E337E-025642;
- 0296 YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00822153440; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;
PLACA: DND0315; CHASSI: 9C2KC08105R828404; MOTOR: KC08E1-
- 0300 5828404; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00844246824; DATA DE APREENSÃO: ;
PLACA: CVG4940; CHASSI: CG125BR1473109; MOTOR: JC30E1-4803912;
- 0301 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00437830772; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;
PLACA: EOY3439; CHASSI: 9C2KC1550AR166516; MOTOR: KC15E5-
- 0303 A166516; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00229138160; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2015;
PLACA: BJZ8697; CHASSI: 95VCA1J289M037854; MOTOR: C3J8038508;
- 0304 DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00989799271; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;
PLACA: DNM4647; CHASSI: 9C6KE042050038063; MOTOR: E337E-091146;
- 0306 YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00860321584; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2014;
- 0307 PLACA: HCN5500; CHASSI: 9C2KC08105R137992; MOTOR: KC08E1-5137992; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00856840785; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2015;
PLACA: DLD1176; CHASSI: 9C2KC08104R813933; MOTOR: KC08E1-
0310 4813933; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00830059261; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2015;
PLACA: CVG9066; CHASSI: CG125BR1169157; MOTOR: KC08E2-8003579;
0311 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00376822287; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2014;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C6KE092080202672; MOTOR: E382E-201077;
0312 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE
APREENSÃO: 25/12/2013;
PLACA: EOP5154; CHASSI: 9C2KC1550AR070126; MOTOR: KC15E5-
0313 A070126; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00201090236; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2015;
PLACA: ECV7469; CHASSI: 95VCA1A599M002103; MOTOR: C3A9002122;
0314 DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00144357330; DATA DE
APREENSÃO: 25/07/2015;
PLACA: BUB7852; CHASSI: 9C2JC250VTR047570; MOTOR: JC25E-
0319 V047570; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00665303807; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2014;
PLACA: DVE0116; CHASSI: 9C2KC08107R059768; MOTOR: KC08E1-
0320 7059768; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00902946757; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2015;
PLACA: DVP5298; CHASSI: 9C2KC08306R804344; MOTOR: KC08E3-
0323 6804344; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00905473884;
DATA DE APREENSÃO: 17/06/2015;
PLACA: EHT7036; CHASSI: 95VAC1L889M016192; MOTOR: A1L8018419;
0324 DAFRA/SUPER 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00134133749; DATA DE
APREENSÃO: 06/04/2015;
PLACA: DJW0721; CHASSI: 9C2KC08104R807093; MOTOR: KC08E1-
0330 4807093; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00827267622; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2015;
PLACA: DGF0455; CHASSI: 9C6KE013020017088; MOTOR: E314E-017441;
0332 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00778010767; DATA DE
APREENSÃO: 27/04/2015;
PLACA: DCR3017; CHASSI: 9C65JR00010006627; MOTOR: 5JR-006625;
0336 YAMAHA/JOG TEEN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00783714645; DATA DE
APREENSÃO: 05/07/2015;
PLACA: DJS3140; CHASSI: 9C6KE044050076866; MOTOR: E3D1E-062824;
0342 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839475675; DATA DE
APREENSÃO: 15/05/2015;
PLACA: ESC5829; CHASSI: 9C6KE1520C0084862; MOTOR: E3G9E-084890;
0346 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414806093;
DATA DE APREENSÃO: 30/07/2015;
PLACA: DXJ3085; CHASSI: 9C2KC08108R051668; MOTOR: KC08E1-
0347 8051668; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00939104342; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2014;
0349 PLACA: CVF5787; CHASSI: 9C2JC2500YR028780; MOTOR: JC25E-
Y028780; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE

APREENSÃO: 21/07/2014;
PLACA: CNH4531; CHASSI: 9C2JC1801KR217090; MOTOR: JC18E-
0351 2017142; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405300913;
DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
PLACA: HTP8486; CHASSI: 9C6KE1220A0094481; MOTOR: E3D1E-094494;
0356 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00178194794;
DATA DE APREENSÃO: 18/05/2015;
PLACA: DCR3114; CHASSI: 9C2JC30212R544212; MOTOR: JC30E2-
0360 2544212; HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00784867046; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2014;
PLACA: DHJ5104; CHASSI: 9C6KE044030001806; MOTOR: E338E-001159;
0362 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00797343091; DATA DE
APREENSÃO: 07/04/2015;
PLACA: HLD6357; CHASSI: 9C2KC15309R005367; MOTOR: KC15E3-
0363 9005367; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00149769873; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;
PLACA: BYR9815; CHASSI: 9CDNF41LJ8M134639; MOTOR: F466-
0368 BR235796; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00963562339; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2015;
PLACA: DCR3992; CHASSI: 9C2JC30214R802363; MOTOR: JC30E2-
0370 4802363; HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00816462380; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2014;
PLACA: BVH1981; CHASSI: CG125BR2051183; MOTOR: CG125BRE-
0371 1532014; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00378754602;
DATA DE APREENSÃO: 30/11/2014;
PLACA: DYR4045; CHASSI: 9C2KC08208R021829; MOTOR: KC08E2-
0373 8021829; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
0944738117; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2009;
PLACA: BRV9761; CHASSI: 9C2JC41109R036460; MOTOR: JC41E1-
0375 9036460; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00135722730; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2015;
PLACA: BYR9552; CHASSI: 9C2KC08208R036536; MOTOR: KC08E2-
0383 8036536; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00954140478; DATA DE APREENSÃO: 15/06/2015;
PLACA: CGJ4955; CHASSI: 9C2JC250VVR133886; MOTOR: JC25E-
0389 V133886; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00675319030; DATA DE APREENSÃO: 13/06/2015;
PLACA: DVU9623; CHASSI: 9C2JC30707R158210; MOTOR: JC30E7-
0391 7158210; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00920704484;
DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;
PLACA: DXO6020; CHASSI: 94J2XJEB77M001617; MOTOR:
0392 K166FML*30011039*; SUNDOWN/STX MOTARD 200; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00932777686; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2014;
PLACA: ESW3473; CHASSI: 9C2KC1660BR522709; MOTOR: KC16E6-
0393 B522709; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00345274377; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2013;
0395 PLACA: EHJ7610; CHASSI: 9C2JC4110AR513209; MOTOR: JC41E1-
A513209; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00171950003; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;
PLACA: DXL1601; CHASSI: 9C2HB02107R048900; MOTOR: HB02E1-
0398 7048900; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00930991591;
DATA DE APREENSÃO: 11/07/2015;
PLACA: CVG4285; CHASSI: 9C2JC2500XR155249; MOTOR: JC25E-
0399 X155249; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00715484559; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2015;
PLACA: CVG5730; CHASSI: 9C2JC30101R084451; MOTOR: JC30E1-
0400 1084451; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00752617710; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2015;
PLACA: CMZ5474; CHASSI: 9C2MC270VVR030936; MOTOR: MC27E-
0404 V030936; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00711006652; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2015;
PLACA: MHG6786; CHASSI: 9C2JC4110AR654353; MOTOR: JC41E1-
0405 A654353; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00213064880; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;
PLACA: CVG5654; CHASSI: 9C2JC30201R024389; MOTOR: JC30E2-
0409 1024389; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00751804258; DATA DE APREENSÃO: 10/06/2015;
PLACA: DGF3601; CHASSI: 9C2JC30103R802924; MOTOR: JC30E1-
0410 3802924; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00805422048; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
PLACA: DAT1821; CHASSI: 9C2JC30707R110211; MOTOR: JC30E7-
0411 7110211; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00920722350;
DATA DE APREENSÃO: 25/07/2015;
PLACA: DHJ5682; CHASSI: 9C2MC35003R105955 ; MOTOR: MC35E-
0414 3105955; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00798943661; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2015;
PLACA: CNH7987; CHASSI: 9C2JC250WWR110775; MOTOR: JC25E-
0415 W110775; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00693535008; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2014;
PLACA: DJW2485; CHASSI: 9C2JC30705R806036; MOTOR: JC30E7-
0421 5806036; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00870006983;
DATA DE APREENSÃO: 18/08/2015;
PLACA: BYR8629; CHASSI: 94J2XMJH77M021974; MOTOR:
0422 ZS147FMF*27100630*; SUNDOWN/HUNTER 90; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00935550275; DATA DE APREENSÃO: 19/06/2015;
PLACA: ECV6257; CHASSI: 9C2KC08108R271260; MOTOR: KC08E1-
0423 8271260; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00980061890; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2014;
PLACA: DJZ8763; CHASSI: 9C2HA07104R806225; MOTOR: HA07E1-
0428 4806225; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00835413918;
DATA DE APREENSÃO: 03/09/2015;
PLACA: CZT0876; CHASSI: 9C2JC3010YR079109; MOTOR: JC30E1-
0430 Y079109; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00736207171; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2015;
0434 PLACA: DTK1342; CHASSI: 9C2MC35007R006233; MOTOR: MC35E-
7006233; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00895200015; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2015;
PLACA: ECZ6240; CHASSI: 9CDNF41ZJBM339213; MOTOR: F4D5-
0436 BR396491; JTA/SUZUKI EN125 YES SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00323362222; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;
PLACA: DHM1943; CHASSI: 9C2HA07104R803879; MOTOR: HA07E1-
0438 4803879; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00833909894;
DATA DE APREENSÃO: 18/06/2015;
PLACA: DHC0857; CHASSI: 9C2JC30203R010830; MOTOR: JC30E2-
0439 3010830; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00790299372; DATA DE APREENSÃO: 03/01/2015;
PLACA: CVG5596; CHASSI: 9C2JC30101R047263; MOTOR: JC30E1-
0440 1047263; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00750212985; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2015;
PLACA: DXN9141; CHASSI: 9C2JC30708R028345; MOTOR: KC08E1-
0441 4814350; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00936761814;
DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;
PLACA: DYR4149; CHASSI: 9C2KC08108R112207; MOTOR: KC08E1-
0443 8112207; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00952409151; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2014;
PLACA: EKD2559; CHASSI: 9PCDDFE558L004389; MOTOR:
0444 162FMJ*81195334*; I/LEOPARD MD 150 TRADIC; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00146688481; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2014;
PLACA: AGG8105; CHASSI: 9C2JC250TTR004731; MOTOR: JC25E-
0445 T004731; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00655958827; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2014;
PLACA: DOW2122; CHASSI: 9CDNF41LJ5M015127; MOTOR: F466-
0446 BR115127; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00864224516; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2013;
PLACA: CWT5452; CHASSI: 9C2JC30102R148643; MOTOR: JC30E1-
0449 2148643; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00775340596; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2014;
PLACA: DXO3946; CHASSI: 9C2JC30708R503202; MOTOR: JC30E7-
0451 8503202; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00951706926;
DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;
PLACA: ECQ4434; CHASSI: LXYP CML0280K25491; MOTOR:
0454 169FML*8A101364*; I/SHINERAY XY 200 III; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00972818464; DATA DE APREENSÃO: 08/06/2015;
PLACA: BHU3715; CHASSI: 9C2JC250WWR245175; MOTOR: JC25E-
0455 W245175; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00704569736; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2015;
PLACA: DTI7563; CHASSI: 9CDNF41LJ7M029629; MOTOR: F466-
0456 BR130668; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00884982289; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2015;
PLACA: DKJ9531; CHASSI: 9C2MC35004R002086; MOTOR: SEM
0458 IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: 00815273070; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2015;
0462 PLACA: ANW2818; CHASSI: 94J1XGCA66M003384; MOTOR:
JCAA6000228; SUNDOWN/FUTURE 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00888220510; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2014;
0463 PLACA: BXQ1648; CHASSI: 9C2KC08108R167939; MOTOR: KC08E1-8167939; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00959901272; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;
0465 PLACA: BXU6085; CHASSI: 9C2JC250VVR118547; MOTOR: JC25E-V118547; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00673174000; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2015;
0467 PLACA: DOY2206; CHASSI: 9C2KC08106R824448; MOTOR: KC08E1-6824448; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00868403342; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2015;
0468 PLACA: DPU2545; CHASSI: 9C2MC35006R020284; MOTOR: MC35E-6020284; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00881469769; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;
0469 PLACA: DEP8157; CHASSI: 9C2JC30102R014012; MOTOR: JC30E1-2014012; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00770731520; DATA DE APREENSÃO: 29/06/2013;
0471 PLACA: BYR8990; CHASSI: 9C2JC30708R543145; MOTOR: JC30E7-8543145; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00959968016; DATA DE APREENSÃO: 19/06/2015;
0475 PLACA: BSL2167; CHASSI: 9C2JC250WVR067379; MOTOR: JC25E-W067379; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00699045541; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;
0477 PLACA: DYR3544; CHASSI: 9C2KC08108R214348; MOTOR: KC08E1-8214348; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00981927130; DATA DE APREENSÃO: 19/06/2015;
0481 PLACA: DPY1599; CHASSI: 9C2JC30706R873753; MOTOR: JC30E7-6873753; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00884770001; DATA DE APREENSÃO: 19/06/2015;
0485 PLACA: BUB7991; CHASSI: 9C2JC250VTR052450; MOTOR: JC25E-V052450; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00668544147; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2015;
0486 PLACA: DVH7632; CHASSI: 9CDNF41LJ7M055194; MOTOR: F466-BR156261; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00909400113; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2013;
0487 PLACA: HAS8981; CHASSI: 9C2KC08105R119579; MOTOR: KC08E1-5119579; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00856419001; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;
0488 PLACA: ECV8158; CHASSI: 9C2KC1610AR007067; MOTOR: KC16E1-A007067; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00180692062; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2015;
0489 PLACA: DAC9095; CHASSI: 9C2JC30101R176834; MOTOR: JC30E1-1176834; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00761356207; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;
0490 PLACA: CVG5479; CHASSI: 9C2JC30101R014917; MOTOR: JC30E1-1014917; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00747161011; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2014;
0491 PLACA: ESC5661; CHASSI: 9C2JC4110BR820948; MOTOR: JC41E1-B820948; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00407083596; DATA DE APREENSÃO: 02/07/2015;
PLACA: BZX4320; CHASSI: 9C6KE107080001730; MOTOR: E386E-036976;
0497 YAMAHA/XTZ 125XK; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00990265374; DATA
DE APREENSÃO: 21/07/2015;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

ITÚ, 01 de Dezembro de 2015

SEBASTIÃO GOMES DE ARAÚJO
Presidente da Comissão de Leilão