

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE JABOTICABAL**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2016

115 LOTES

PÁTIO: PATIO CASALETTI

RODOVIA CARLOS TORNANI, SP 333 KM 118,7 (RURAL)

MOTO COM DOCUMENTO: 7 LOTES (79, 12, 189, 194, 162, 159, 198)

MOTO PARA DESMONTE: 17 LOTES (552, 593, 597, 602, 618, 631, 632, 636, 640, 641, 643,
651, 656, 678, 698, 707, 708)

MOTO PARA USINAGEM: 3 LOTES (785, 786, 788)

AUTO COM DOCUMENTO: 4 LOTES (223, 3, 135, 213)

AUTO PARA DESMONTE: 16 LOTES (333, 355, 373, 400, 420, 426, 440, 455, 462, 490, 496,
500, 515, 521, 530, 538)

AUTOS PARA USINAGEM: 3 LOTES (780, 781, 782)

=====

PÁTIO: AUTO SOCORRO FREI GALVAO

RUA PHILOMENO BOTTINO,100 JD KENED

MOTO COM DOCUMENTO: 6 LOTES (57, 97, 155, 156, 174, 228)

MOTO PARA DESMONTE: 27 LOTES (551, 560, 581, 596, 603, 608, 611, 619, 622, 630, 639,
642, 645, 655, 661, 663, 672, 673, 676, 677, 681, 686, 691, 713, 716, 725, 729)

MOTO PARA USINAGEM: 2 LOTES (784, 787)

AUTO COM DOCUMENTO: 5 LOTES (1, 30, 35, 265, 277)

AUTO PARA DESMONTE: 22 LOTES (283, 303, 327, 330, 344, 387, 402, 403, 404, 410, 413,
421, 423, 430, 449, 453, 472, 503, 504, 529, 542, 779)

AUTOS PARA USINAGEM: 2 LOTES (778, 783)

=====

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0001 PLACA: EDA4277; CHASSI: 9BFZF55A498417548; MOTOR: SM9A98417548;
FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00144636840; DATA DE
APREENSÃO: 28/01/2015;

0003 PLACA: EAQ7957; CHASSI: 935FCKFV88B551204; MOTOR: SEM ACESSO;

CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00969434901; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2015;

0012 PLACA: MJK2652; CHASSI: 95VFU2F5ABM000799; MOTOR: F2FA000744; DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00328699489; DATA DE APREENSÃO: 15/10/2015;

0030 PLACA: ETB3370; CHASSI: 9BFZF55A8B8092361; MOTOR: SEM ACESSO; FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00232077924; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2016;

0035 PLACA: DFQ1538; CHASSI: 9BGSA19E05B261034; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00858200147; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2016;

0057 PLACA: FCJ6245; CHASSI: LXYJCKL08F0300444; MOTOR: 162FMJ-3*FA117229*; I/SHINERAY XY 150 GY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01063374976; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;

0079 PLACA: DVY2134; CHASSI: 9C2HB02107R011578; MOTOR: HB02E1-7011578; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916035700; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2015;

0097 PLACA: DVY2581; CHASSI: 9CDNF41LJ7M058867; MOTOR: F466-BR159934; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937543128; DATA DE APREENSÃO: 10/06/2016;

0135 PLACA: AQE7615; CHASSI: 9BWAA05W89T043968; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00970558180; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2016;

0155 PLACA: FIV3680; CHASSI: 9C2KC1680ER489293; MOTOR: KC16E8-E489293; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00993275915; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2016;

0156 PLACA: DOW5167; CHASSI: 9C2KC08306R803693; MOTOR: KC08E3-6803693; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881947148; DATA DE APREENSÃO: 28/05/2016;

0159 PLACA: EHH4890; CHASSI: 9C2KC1680CR433950; MOTOR: KC16E8-C433950; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00458473774; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2016;

0162 PLACA: DWW1017; CHASSI: 9C2JC30708R650656; MOTOR: JC30E7-8650656; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00979503728; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2016;

0174 PLACA: EHD4373; CHASSI: 9C2JC4120CR509097; MOTOR: JC41E2-C509097; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00370471156; DATA DE APREENSÃO: 28/05/2016;

0189 PLACA: FIE7948; CHASSI: 9C2KC1680ER404102; MOTOR: KC16E8-E404102; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00567042715; DATA DE APREENSÃO: 17/10/2015;

0194 PLACA: EON9869; CHASSI: 9C2JC4110BR827803; MOTOR: JC41E1-B827803; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415564883; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2015;

0198 PLACA: DKK0799; CHASSI: 9C2KC16209R007162; MOTOR: KC16E2-9007162; HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00142978124; DATA DE APREENSÃO: 09/07/2016;

0213 PLACA: NEK0754; CHASSI: 9BWZZZ327WP002231; MOTOR: UQF038633; VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00139405674; DATA DE

APREENSÃO: 09/09/2016;

0223 PLACA: BKT8418; CHASSI: 9BWZZZ376XP506717; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/SAVEIRO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00714855359; DATA DE APREENSÃO:
03/12/2015;

0228 PLACA: CDO6312; CHASSI: 9C2KC16109R023817; MOTOR: KC16E1-9023817;
HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00156341867; DATA
DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0265 PLACA: ENO7598; CHASSI: 9BD27803MA7249476; MOTOR: 310A2011*9438026*;
FIAT/STRADA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00201127890; DATA DE
APREENSÃO: 20/04/2016;

0277 PLACA: EWN7319; CHASSI: KMHFC41DBBA545007; MOTOR: SEM ACESSO;
I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403704979; DATA DE
APREENSÃO: 12/05/2016;

0283 PLACA: BKD7136; CHASSI: LB4FPY18445; MOTOR: -; FORD/BELINA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00375814990; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;

0303 PLACA: HQJ8344; CHASSI: LB4NXC81592; MOTOR: 759344; FORD/BELINA II L; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00130021628; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2016;

0327 PLACA: BKD5870; CHASSI: 9BG5JK11ZFB064148; MOTOR: 18A*31101658;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406200190; DATA DE
APREENSÃO: 06/03/2015;

0330 PLACA: BKD1636; CHASSI: 9BWZZZ32ZHP242896; MOTOR: UE180795;
VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424631270; DATA DE
APREENSÃO: 04/06/2016;

0333 PLACA: BKB7098; CHASSI: LB4KZK89781; MOTOR: S074302; FORD/CORCEL II; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388636416; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0344 PLACA: AAF3212; CHASSI: 9BGTE11UHHHC134478 ; MOTOR: 6JD10PA18112;
GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00520789369; DATA DE
APREENSÃO: 10/06/2015;

0355 PLACA: CPZ5535; CHASSI: BH351357; MOTOR: BF533732; VW/KOMBI; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00388047747; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2016;

0373 PLACA: BKF5571; CHASSI: LB4KXE13146; MOTOR: 786718; FORD/CORCEL II L;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377358045; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2015;

0387 PLACA: CQO0554; CHASSI: 9BG5JK11ZGB022885 ; MOTOR: 18A*31126774;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374463131; DATA DE
APREENSÃO: 26/05/2015;

0400 PLACA: GNG4302; CHASSI: 9BWZZZ30ZFP012761; MOTOR: BW065271;
VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00240618459; DATA DE APREENSÃO:
23/03/2016;

0402 PLACA: BLF8165; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT050066; MOTOR: UP532578; VW/GOL
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422311588; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2013;

0403 PLACA: CWJ3216; CHASSI: LB4DND98887; MOTOR: 267221; FORD/CORCEL
LUXO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405834373; DATA DE APREENSÃO:
28/05/2016;

0404 PLACA: BTM5727; CHASSI: 9BGSC08WTSC603025; MOTOR: B10NZ31121000;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639246591; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2015;

0410 PLACA: BKD9074; CHASSI: BN044371; MOTOR: UE344117; VW/VOYAGE; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00372870929; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2016;

0413 PLACA: COE2010; CHASSI: LB4DRE12773; MOTOR: 273721; FORD/CORCEL LUXO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00388939990; DATA DE APREENSÃO: 14/06/2016;

0420 PLACA: BMJ0631; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT005312; MOTOR: UE273177; VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00431428328; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2016;

0421 PLACA: GUH9767; CHASSI: 9BD159044T9148639; MOTOR: 159B8011-9144726; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00649362950; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0423 PLACA: BMU2584; CHASSI: LB8AZC11512; MOTOR: S060549; FORD/DEL REY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396286488; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2015;

0426 PLACA: BKC0072; CHASSI: 9BFBXXLBABER35414; MOTOR: 097459; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00375324631; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2016;

0430 PLACA: CMQ1372; CHASSI: BN006277; MOTOR: BR397347; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00435282930; DATA DE APREENSÃO: 24/07/2016;

0440 PLACA: CCT2704; CHASSI: BN048855; MOTOR: BR425963; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00416022081; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2015;

0449 PLACA: BKF5191; CHASSI: 9BGJK11TMMB015618; MOTOR: E20LVH-31044630; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00432418784; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2016;

0453 PLACA: BJS0570; CHASSI: 9BFCXXLC2JBR66270; MOTOR: SP0141875; FORD/DEL REY GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00415324777; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2016;

0455 PLACA: BQL8219; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT126891; MOTOR: UP163520; VW/PARATI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424358247; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2015;

0462 PLACA: BQQ0554; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT027035; MOTOR: UD240103; VW/GOL GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608453234; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;

0472 PLACA: BQQ1778; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT032327; MOTOR: UQB026072; VW/GOL GTI 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00423599593; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2016;

0490 PLACA: BHF7465; CHASSI: BJ804344; MOTOR: BJ036599; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00354013084; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;

0496 PLACA: BGS3880; CHASSI: 9BFBXXLBABE67132; MOTOR: 670615; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386451877; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2016;

0500 PLACA: BKF4308; CHASSI: BP790921; MOTOR: BJ304396; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00388599936; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2015;

0503 PLACA: CEW2071; CHASSI: 9BFBXXLBABEC58050; MOTOR: 127552; FORD/ESCORT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00244886903; DATA DE APREENSÃO: 26/09/2015;

0504 PLACA: BRM5644; CHASSI: 9BG5JG11VEB057654; MOTOR: 18L*31017923; GM/MONZA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00388809507; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2016;

0515 PLACA: BMO7128; CHASSI: BT284057; MOTOR: PB325858; VW/PASSAT GH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409382043; DATA DE APREENSÃO: 25/07/2016;

0521 PLACA: BVR1891; CHASSI: 9BD146000L3638470; MOTOR: 146B4000-3228680;
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403580501; DATA
DE APREENSÃO: 25/03/2016;

0529 PLACA: CEH0204; CHASSI: 9BWZZZ32ZEP004807; MOTOR: BW101390;
VW/PASSAT SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372749968; DATA DE
APREENSÃO: 08/06/2015;

0530 PLACA: BMO2327; CHASSI: BS149378; MOTOR: BN429019; VW/VW FUSCA 1500;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00369580842; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2015;

0538 PLACA: BKS7545; CHASSI: BT500980; MOTOR: BS117776; VW/PASSAT LS; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00397959672; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2016;

0542 PLACA: DCB5365; CHASSI: 9BWCA05Y81T203636; MOTOR: AFZ643092; VW/GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00762343540; DATA DE APREENSÃO:
20/08/2016;

0551 PLACA: CMZ0574; CHASSI: CG125BR1321402; MOTOR: CG125BR-1321356;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381708578; DATA DE
APREENSÃO: 05/02/2016;

0552 PLACA: BXR3370; CHASSI: LHJXCHLA692001583; MOTOR: 152FMH-09010100;
I/BASHAN JONNY HYPE 110; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00149390912; DATA DE
APREENSÃO: 07/03/2016;

0560 PLACA: DKJ5514; CHASSI: 9C2JC30214R611870; MOTOR: JC30E2-4611870;
HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00814336140; DATA DE
APREENSÃO: 02/08/2016;

0581 PLACA: BSN8359; CHASSI: CG125BR1471609; MOTOR: CG125BRE-1471353;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373467320; DATA DE
APREENSÃO: 04/07/2016;

0593 PLACA: ILT6454; CHASSI: 9C2KC08204R007760; MOTOR: KC08E2-4007760;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00825533830; DATA DE
APREENSÃO: 01/07/2016;

0596 PLACA: CSH8038; CHASSI: 9C2JC250XWR032312; MOTOR: JC25E-SS32275;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00707929229; DATA DE
APREENSÃO: 08/03/2016;

0597 PLACA: DJT6402; CHASSI: 9C2HA07104R025448; MOTOR: HA07E1-4025448;
HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00822018390; DATA DE
APREENSÃO: 31/05/2016;

0602 PLACA: DVY2672; CHASSI: 94J2XDCF77M018831; MOTOR: JCF7056133;
SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941043282; DATA DE
APREENSÃO: 17/10/2015;

0603 PLACA: DLV3494; CHASSI: 9C2KC08205R815789; MOTOR: KC08E2-5815789;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852864442; DATA DE
APREENSÃO: 22/05/2016;

0608 PLACA: BGY5255; CHASSI: 9C2JC2501SRS61947; MOTOR: MC27E-2009859;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00648605639; DATA DE
APREENSÃO: 16/12/2014;

0611 PLACA: CSH8497; CHASSI: CG125BR1456976; MOTOR: CG125BRE-1457041;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381464512; DATA DE
APREENSÃO: 30/04/2016;

0618 PLACA: BGY9887; CHASSI: 9C2JC250WWR175997; MOTOR: JC25E-W175997;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701585080; DATA DE
APREENSÃO: 24/10/2015;

0619 PLACA: BFZ5082; CHASSI: 9C2JC30102R010235; MOTOR: JC30E1-2010235;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769269729; DATA DE
APREENSÃO: 22/05/2016;

0622 PLACA: DVY2538; CHASSI: 94J2XCCC77M016956; MOTOR: JCC7046405;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933540620; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2015;

0630 PLACA: CNJ8942; CHASSI: 9C2ND050VVR009209; MOTOR: ND05E-V009209;
HONDA/NX 350 SAHARA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691648603; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2015;

0631 PLACA: BUB6038; CHASSI: CG125BR1519748; MOTOR: CG125BRE-1519274;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00409392545; DATA DE
APREENSÃO: 15/11/2015;

0632 PLACA: DVY1739; CHASSI: 94J2XCCK67M014208; MOTOR: JCK6035467;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00904588904; DATA DE
APREENSÃO: 01/06/2016;

0636 PLACA: CSH7757; CHASSI: 9C2JC250WWR162783; MOTOR: JC25E-W162783;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00697090477; DATA DE
APREENSÃO: 04/01/2016;

0639 PLACA: DJT6278; CHASSI: 9C2JC30104R050608; MOTOR: JC30E1-4050608;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00816541957; DATA DE
APREENSÃO: 12/09/2015;

0640 PLACA: DEK3033; CHASSI: 9C2ND07001R014060; MOTOR: ND07E-1014060;
HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770965377; DATA DE
APREENSÃO: 23/12/2015;

0641 PLACA: GNY3707; CHASSI: CG125BR1469168; MOTOR: CG125BRE-1579283;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00260985163; DATA DE
APREENSÃO: 13/11/2015;

0642 PLACA: CDO5149; CHASSI: 94J1XFBK78M057691; MOTOR: JBK7073946;
SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00950223301; DATA DE
APREENSÃO: 30/10/2014;

0643 PLACA: DND2832; CHASSI: 9C2KC08105R823423; MOTOR: KC08E1-5823423;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842695834; DATA DE
APREENSÃO: 05/07/2016;

0645 PLACA: CSH9845; CHASSI: 9C6KE010020065158; MOTOR: E308E-080877;
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00789038773; DATA DE
APREENSÃO: 04/02/2016;

0651 PLACA: BJW4481; CHASSI: 9C2JC1801HR114566; MOTOR: CG125BRE-1539304;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397894589; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;

0655 PLACA: DLE8943; CHASSI: 9C6KE043040037894; MOTOR: E337E-064471;
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00832367516; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2014;

0656 PLACA: BJW1024; CHASSI: 9C2JC2501RRS01591; MOTOR: CG125E-1195156;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632913096; DATA DE
APREENSÃO: 20/08/2015;

0661 PLACA: BJW4601; CHASSI: CG125BR1471636; MOTOR: CG125BRE-1471373;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388632372; DATA DE
APREENSÃO: 10/03/2015;

0663 PLACA: DLE7640; CHASSI: 9C2KC08104R809143; MOTOR: KC08E1-4809143;

0672 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828077401; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;
PLACA: CDO5286; CHASSI: 94J1XFBL78M059917; MOTOR: JBF6034845;
SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00957350791; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2014;
PLACA: DLV3299; CHASSI: 9C2KC08105R815851; MOTOR: KC08E1-5815851;

0673 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841369216; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2016;
PLACA: BJW1004; CHASSI: 9C2JC2501RRS05594; MOTOR: JC25E-RS05594;

0676 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00626856248; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: CSH8680; CHASSI: 9C2MC2700YR010944; MOTOR: MC27E-Y010944;

0677 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00732692105; DATA DE APREENSÃO: 06/08/2016;
PLACA: CSH9280; CHASSI: 9C2JC30201R085014; MOTOR: JC30E2-1085014;

0678 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00765996111; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2016;
PLACA: CHL2395; CHASSI: 9C2JC1801LR550817; MOTOR: JC18E-2098069;

0681 H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00407191283; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2016;
PLACA: CSH8695; CHASSI: 9C2JC2500YR091093; MOTOR: JC25E-Y091093;

0686 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00732711304; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2016;
PLACA: BJW2766; CHASSI: 9C2JC1801KR427429; MOTOR: JC18E-2046309;

0691 H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405812850; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2016;
PLACA: CSH9987; CHASSI: 9C2JC30203R119846; MOTOR: JC30E2-3119846;

0698 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00796702160; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2015;
PLACA: DFB3829; CHASSI: 9C2MC27002R010577; MOTOR: MC27E-2010577;

0707 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00783136331; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;
PLACA: CSH9324; CHASSI: 9C2JC30201R088438; MOTOR: JC30E2-1088438;

0708 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768696747; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2016;
PLACA: CWT1783; CHASSI: 9C2KC08104R818553; MOTOR: KC08E1-4818553;

0713 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00833141511; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2015;
PLACA: CSH8113; CHASSI: 9C2JC250XWR080690; MOTOR: JC25E-X080690;

0716 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710386494; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2016;
PLACA: DEO9824; CHASSI: 9C6KE013020011844; MOTOR: E314E-010937;

0725 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771557000; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2015;
PLACA: DJT6429; CHASSI: 9C2JC30104R102983; MOTOR: JC30E1-4102983;

0729 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00823346153; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2016;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (6 CARROS E 5 MOTOS); Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

- 0778 PLACA: BKD4585; CHASSI: 147A0048443; MOTOR: 127A011*0115986; FIAT/FIAT
147 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382311396; DATA DE APREENSÃO:
24/07/2016;
- 0779 PLACA: AGC8871; CHASSI: 9BD255043T8485388; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FIAT/FIORINO IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653536577; DATA DE
APREENSÃO: 08/03/2016;
- 0780 PLACA: BQQ2850; CHASSI: 9BFBXXLBABEC54079; MOTOR: SP0199300;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00392459647; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2014;
- 0781 PLACA: BKD8684; CHASSI: 9BFBXXLBABEC66155; MOTOR: 1279837;
FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00371444683; DATA DE
APREENSÃO: 13/12/2015;
- 0782 PLACA: BNP1712; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB390338; MOTOR: USB021290;
VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613200519; DATA DE APREENSÃO:
07/03/2015;
- 0783 PLACA: CWJ5525; CHASSI: BJ774716; MOTOR: UA026422; VW/VW FUSCA 1300; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391474863; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2015;
- 0784 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;
- 0785 PLACA: BSJ0851; CHASSI: LB5FT125AVF000696; MOTOR: FT-156FM*9750728;
IMP/FOSTI FT125 A; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00690660758; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;
- 0786 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 157FMI-0430042456; SUNDOWN/MAX 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2016;
- 0787 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; YAMAHA/DT 180; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/12/2014;
- 0788 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-124531; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

JABOTICABAL, 06 de Dezembro de 2016

CLODOALDO HENRIQUE INÁCIO PIRES
Presidente da Comissão de Leilão