

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULODETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE OURINHOS**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 10/2017

413 LOTES

PÁTIO: AUTO SOCORRO CARRECAR
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 377, Nº 1.868 - VILA CALIFORNIA

MOTO COM DOCUMENTO: 19 LOTES (41, 31, 38, 17, 49, 7, 28, 32, 8, 4, 22, 21, 34, 42, 5, 48, 51, 10, 50);

MOTO PARA DESMONTE: 94 LOTES (235, 237, 240, 241, 243, 248, 249, 250, 252, 254, 257, 261, 264, 266, 267, 270, 271, 273, 276, 277, 279, 283, 286, 289, 293, 297, 300, 306, 309, 311, 312, 313, 314, 319, 322, 323, 324, 329, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 342, 346, 347, 354, 355, 358, 361, 367, 368, 369, 371, 372, 375, 379, 380, 382, 384, 385, 388, 389, 391, 394, 396, 401, 420, 422, 425, 428, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 447, 450, 452, 456, 457, 458, 459, 462, 470, 477, 480, 481, 487, 491, 493)

MOTO PARA USINAGEM: 8 LOTES (523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 543)

AUTO COM DOCUMENTO: 4 LOTES (26, 9, 43, 3)

AUTO PARA DESMONTE: 64 LOTES (54, 55, 56, 57, 58, 64, 69, 71, 72, 77, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 99, 102, 106, 108, 109, 113, 119, 127, 130, 132, 134, 135, 137, 142, 148, 151, 153, 155, 158, 161, 163, 164, 165, 173, 175, 178, 180, 184, 190, 191, 197, 198, 201, 207, 208, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 231)

AUTOS PARA USINAGEM: 11 LOTES (514, 515, 517, 520, 532, 534, 535, 537, 538, 540, 541)

=====

PÁTIO: LUCA JR.
RUA VITÓRIO CRISTONI, Nº 1.281, VILA SÃO LUIS

MOTO COM DOCUMENTO: 15 LOTES (2, 30, 20, 39, 40, 12, 24, 37, 15, 35, 1, 14, 18, 25, 45)

MOTO PARA DESMONTE: 109 LOTES (234, 236, 238, 239, 242, 244, 247, 251, 253, 258, 259, 262, 265, 268, 269, 274, 278, 280, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 295, 296, 298, 299, 302, 303, 304, 308, 310, 316, 317, 321, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 353, 356, 359, 360, 363, 364, 365, 370, 376, 378, 383, 386, 387, 392, 397, 399, 400, 402, 404, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 417, 419, 421, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 434, 435, 436, 444, 446, 448, 449, 453, 454, 455, 464, 467, 471, 472, 474, 475, 478, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492)

MOTO PARA USINAGEM: 5 LOTES (522, 529, 542, 544, 545)

AUTO COM DOCUMENTO: 5 LOTES (19, 13, 6, 46, 23)

AUTO PARA DESMONTE: 70 LOTES (59, 60, 63, 65, 67, 70, 74, 75, 78, 82, 87, 90, 92, 96, 98, 100, 103, 104, 107, 110, 112, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 157, 159, 166, 167, 168, 169, 172, 176, 177, 179, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 195, 199, 202, 205, 206, 211, 212, 223, 230, 232, 233)

AUTOS PARA USINAGEM: 8 LOTES (516, 518, 519, 521, 531, 533, 536, 539)

=====

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0001	PLACA: ESI7821; CHASSI: 9C2JC4110CR498313; MOTOR: JC41E1-C498313; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00454915055; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;
0002	PLACA: EHJ7665; CHASSI: 9C6KE1520B0036480; MOTOR: E3G9E-036480; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 329898817; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2011;
0003	PLACA: DJF9399; CHASSI: 9BD17306T74187877; MOTOR: P20239139; FIAT/PALIO WEEK HLX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00895144875; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2017;
0004	PLACA: EHJ6627; CHASSI: 9C2KC1550AR140703; MOTOR: KC15E5-A140703; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

	00233638067; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;
0005	PLACA: EOK7655; CHASSI: 9C2JC4820CR000419; MOTOR: JC48E2-C000419; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380026082; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2017;
0006	PLACA: DMO7957; CHASSI: 9BGRX08J05G116894; MOTOR: 6N0006082; GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837294282; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2017;
0007	PLACA: CDS6757; CHASSI: 9C2KC16309R020592; MOTOR: KC16E3-9020592; HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00164879404; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;
0008	PLACA: ECX8882; CHASSI: 9C2JC42109R018760; MOTOR: JC42E1-9018760; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00143558250; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2017;
0009	PLACA: ANS4998; CHASSI: 9BWCA05WX6T137418; MOTOR: BNW076124; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00883143968; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2017;
0010	PLACA: GBD1460; CHASSI: 9C2KC2210GR013422; MOTOR: KC22E1-G013422; HONDA/CG 160 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01072326776; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2017;
0012	PLACA: BYT3442; CHASSI: 9C2KD03308R007036; MOTOR: KD03E3-8007036; HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00936563990; DATA DE APREENSÃO: 07/08/2015;
0013	PLACA: DZW5966; CHASSI: 9BD17201M83381967; MOTOR: 310A2011*7885203*; FIAT/SIENA ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00944010067; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2017;
0014	PLACA: ARZ7910; CHASSI: 9C2KC1550AR018556; MOTOR: KC15E5-A018556; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00180663879; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;
0015	PLACA: EHJ6309; CHASSI: 9C2JC4220AR317467; MOTOR: JC42E2-A317467; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00214624609; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2015;
0017	PLACA: EEC1099; CHASSI: 9C2KC1610AR006678; MOTOR: KC16E1-A006678; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00219500975; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2013;
0018	PLACA: BZZ1543; CHASSI: 9C2MC35008R069474; MOTOR: MC35E-8069474; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00968145965; DATA DE APREENSÃO: 22/05/2016;
0019	PLACA: CXW8631; CHASSI: 9BWCA05Y82T142628; MOTOR: ASF011002; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782472800; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2015;
0020	PLACA: EHJ6033; CHASSI: 9C2KC1550AR058675; MOTOR: KC15E5-A058675; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0201753707; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2012;
0021	PLACA: EOP7356; CHASSI: 9C2JC4110BR433159; MOTOR: JC41E1-

	B433159; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00300079133; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2017;
0022	PLACA: EHB3176; CHASSI: 9C2MC35008R114056; MOTOR: MC35E-8114056; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00118923293; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2017;
0023	PLACA: DGN8380; CHASSI: 9BD15802534418740; MOTOR: 178D9011*5529945*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00791128636; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2017;
0024	PLACA: ESI8980; CHASSI: 9C2KC1670DR036193; MOTOR: KC16E7-D036193; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00566214210; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;
0025	PLACA: EOL4081; CHASSI: 9C2JC4820BR087347; MOTOR: JC48E2-B087347; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336812175; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2017;
0026	PLACA: DJE6606; CHASSI: 9BGSA19N06B169902; MOTOR: 4J0014276; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00874093333; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2017;
0028	PLACA: EHJ6414; CHASSI: 9C2JC4110AR661240; MOTOR: JC41E1-A661240; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00225058294; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2017;
0030	PLACA: EHJ6211; CHASSI: 9C2KC1550AR039507; MOTOR: KC15E5-A039507; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0210141743; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2011;
0031	PLACA: ECX9162; CHASSI: 9C2JC41109R527292; MOTOR: JC41E1-9527292; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00153863897; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2013;
0032	PLACA: DTI2833; CHASSI: 9C2JA04307R014947; MOTOR: JA04E3-7014947; HONDA/BIZ 125 MAIS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00928419274; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2017;
0034	PLACA: EHJ7847; CHASSI: 9C2KC1670BR572973; MOTOR: KC16E7-B572973; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00337632529; DATA DE APREENSÃO: 24/06/2017;
0035	PLACA: EHB3591; CHASSI: 9C2JC42209R015558; MOTOR: JC42E2-9015558; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00128494719; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2017;
0037	PLACA: EHJ7695; CHASSI: 9C2KC1680BR518904; MOTOR: KC16E8-B518904; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00330674285; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2015;
0038	PLACA: EHA8071; CHASSI: 9C2JC4110AR683047; MOTOR: JC41E1-A683047; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00252871375; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2014;
0039	PLACA: DYT1324; CHASSI: 9C2KC1670BR542964; MOTOR: KC16E7-B542964; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00331824965; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2013;

0040	PLACA: ESI8697; CHASSI: 9C2KC1670DR439681; MOTOR: KC16E7-D439681; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00534718795; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2013;
0041	PLACA: EHJ7268; CHASSI: 9C2JC4110BR430470; MOTOR: JC41E1-B430470; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0283566019; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2011;
0042	PLACA: EHB4106; CHASSI: 9C2JC42109R011850; MOTOR: JC42E1-9011850; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00144387395; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2017;
0043	PLACA: OCY9497; CHASSI: 9BFZF55P5C8224501; MOTOR: QF9A-C8224501; FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336499078; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2017;
0045	PLACA: EHB4819; CHASSI: 9C2JC42209R114379; MOTOR: JC42E2-9114379; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00161536727; DATA DE APREENSÃO: 15/06/2014;
0046	PLACA: DKD2646; CHASSI: 9BWCA05X54T026300; MOTOR: AZN097493; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813254418; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2017;
0048	PLACA: GAV8520; CHASSI: 9C2KC2200GR021766; MOTOR: KC22E0-G021766; HONDA/CG 160 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01072149610; DATA DE APREENSÃO: 27/06/2017;
0049	PLACA: ESI8148; CHASSI: 9C2KC1670CR521473; MOTOR: KC16E7-C521473; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00468023542; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2014;
0050	PLACA: EEC1048; CHASSI: 9C2JC41109R037106; MOTOR: JC41E1-9037106; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00142337714; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2017;
0051	PLACA: EOQ5681; CHASSI: 9C2KD0520AR004131; MOTOR: KD05E2-A004131; HONDA/NXR150 BROS MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00198723059; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2017;
0054	PLACA: CYA6970; CHASSI: 9BWZZZ373YT081392; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726243108; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2017;
0055	PLACA: CKA0992; CHASSI: 9BFDXXLB1DEB31574; MOTOR: 074471; FORD/BELINA II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380803895; DATA DE APREENSÃO: 05/07/2016;
0056	PLACA: GRK4259; CHASSI: 9BGLK19BSSB319715; MOTOR: C20NE-31039180L; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639408974; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;
0057	PLACA: AET3919; CHASSI: 9BD146000R5286175; MOTOR: 146C4011*4042226*; FIAT/UNO ELETRO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00623123584; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;
0058	PLACA: BJO7461; CHASSI: BS021236; MOTOR: BF738495; VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00510274498; DATA DE

	APREENSÃO: 06/12/2014;
0059	PLACA: DIQ0402; CHASSI: 93UMC28L234006853; MOTOR: APP028785; AUDI/A3 1.8T; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00799716383; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;
0060	PLACA: BFO9436; CHASSI: 9BG5JK69ZGB002594; MOTOR: SP0145720; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00411252100; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2017;
0063	PLACA: DEW7077; CHASSI: 9BGRD08Z01G123412; MOTOR: DJ0023057; GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00755735005; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2017;
0064	PLACA: CTO8878; CHASSI: 9BWZZZ373YT135670; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00732274672; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2013;
0065	PLACA: BPV7594; CHASSI: LB4KBC81232; MOTOR: S161977; FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00378793810; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2013;
0067	PLACA: BJO1413; CHASSI: 9BD146000R5335152; MOTOR: 146C4011*4101172*; FIAT/UNO ELETTRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00629671168; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;
0069	PLACA: FBX9817; CHASSI: 9BGRP69X0CG374325; MOTOR: NAC113362; CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00470422823; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2017;
0070	PLACA: HRJ2734; CHASSI: 9BWZZZ377VT027920; MOTOR: AFZ036794; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00669472484; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2017;
0071	PLACA: BLE4477; CHASSI: WVVCG81H6SW386452; MOTOR: ACC003429; IMP/VW GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00648837840; DATA DE APREENSÃO: 04/10/2015;
0072	PLACA: BRA7022; CHASSI: 9BD14600003099523; MOTOR: 146B4000*3234529*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00348643527; DATA DE APREENSÃO: 05/07/2017;
0074	PLACA: DEJ2408; CHASSI: 9BWCA05X61T144075; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V TURBO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00755742389; DATA DE APREENSÃO: 04/07/2017;
0075	PLACA: BLK6081; CHASSI: LB4JYY97958; MOTOR: 965801; FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 377695955; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2011;
0077	PLACA: AWK9564; CHASSI: 9BD15802AD6797372; MOTOR: 146E1011*1303269*; FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00505780909; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2017;
0078	PLACA: CEG4775; CHASSI: B8479911; MOTOR: BJI927478; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00393712230; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;
0082	PLACA: DGP0695; CHASSI: 9BD14600003116078; MOTOR: 127A2011-

	1515660; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380385651; DATA DE APREENSÃO: 20/05/2017;
0085	PLACA: ACW4862; CHASSI: LB4KZJ27315; MOTOR: S009685; FORD/CORCEL II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368968065; DATA DE APREENSÃO: 13/01/2017;
0086	PLACA: COA1489; CHASSI: 9BGJG19BWWB538868; MOTOR: NN0079423; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00692294309; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;
0087	PLACA: GUH8346; CHASSI: 9BD146097T5705561; MOTOR: 146A7011*4534757*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00648927164; DATA DE APREENSÃO: 09/06/2017;
0088	PLACA: BPL6199; CHASSI: BP930353; MOTOR: BN110829; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 355557584; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2011;
0089	PLACA: BVS1540; CHASSI: 9BFBXXLBABGG49136; MOTOR: 639484; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368551245; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2017;
0090	PLACA: CAS5696; CHASSI: 9BWZZZ377ST072173; MOTOR: UNC037866; VW/GOL ROLLING STONES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0636835987; DATA DE APREENSÃO: 11/08/2012;
0091	PLACA: DMH8106; CHASSI: 9362AN6A95B014660; MOTOR: 10DBTH-0020455; PEUGEOT/206 16 FELINE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00844610348; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;
0092	PLACA: BJQ9268; CHASSI: 9BD14600003112213; MOTOR: 127A2011-2352574; FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383388686; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2013;
0094	PLACA: BHT2974; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT054609; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603818390; DATA DE APREENSÃO: 14/12/2014;
0095	PLACA: CKZ2508; CHASSI: LB8AAR44374; MOTOR: 275102; FORD/DEL REY L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393720632; DATA DE APREENSÃO: 06/02/2013;
0096	PLACA: AGS8400; CHASSI: 9BGJG19BVTB542316; MOTOR: NN0001675; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00664659950; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2012;
0098	PLACA: BLK6823; CHASSI: B8491223; MOTOR: BH293969; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 427078539; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2010;
0099	PLACA: JPC8854; CHASSI: 9BFBSZFDAYB322371; MOTOR: C4EY322371; FORD/FIESTA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738181897; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2015;
0100	PLACA: BLS7053; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT123759; MOTOR: UP577639; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00220609756; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2014;

0102	PLACA: BQF7263; CHASSI: 9BD14600003032041; MOTOR: 127A2011-0915726; FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397933100; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2014;
0103	PLACA: AAT7154; CHASSI: 9BG5TE11UGC124252; MOTOR: 5JL02PA79772; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00545294088; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2013;
0104	PLACA: BFB3180; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT127898; MOTOR: UP460036; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433123338; DATA DE APREENSÃO: 01/06/2017;
0106	PLACA: CEU6499; CHASSI: 9BGLL19BRRB314590; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00278686001; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2017;
0107	PLACA: DNW1096; CHASSI: 9BD15802764764587; MOTOR: 146E1011-6604242; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00866693416; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2013;
0108	PLACA: BLK9262; CHASSI: BJ214988; MOTOR: BH135960; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385159439; DATA DE APREENSÃO: 18/01/2014;
0109	PLACA: CMN3151; CHASSI: 9BFZZZGDAWB593944; MOTOR: C4B-W593944; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00700233725; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;
0110	PLACA: DHZ6647; CHASSI: 9BWAA01J744034207; MOTOR: BAH165175; VW/GOLF 1.6 PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00831597380; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2013;
0112	PLACA: BLK9420; CHASSI: 9BD178026T0126879; MOTOR: 178A3011*6012674*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00666108749; DATA DE APREENSÃO: 25/02/2017;
0113	PLACA: CGX4909; CHASSI: 9BG5TE11UGC155432; MOTOR: 3JJ05PA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00392571374; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2012;
0119	PLACA: CPU5711; CHASSI: 9BFZZZGDAWB573900; MOTOR: C4B-W573900; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00693148314; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2017;
0122	PLACA: ASB0120; CHASSI: 9BD178226T0112604; MOTOR: 178A3011*4831984*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00663819920; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2017;
0123	PLACA: CXW9359; CHASSI: 9BG5B19E03B177502; MOTOR: 9J0004580; GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00803225792; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2017;
0125	PLACA: DRI2912; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB535929; MOTOR: 1693553; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00620474343; DATA DE APREENSÃO: 01/06/2017;
0126	PLACA: AAD4838; CHASSI: 9BGJK69TLLB042733; MOTOR: 18AH31029052; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

	00431450382; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2017;
0127	PLACA: CIW9081; CHASSI: 9BD146048V5944327; MOTOR: 146A7011*5177676*; FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00683418890; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2017;
0129	PLACA: AJN1216; CHASSI: 9BFBSZGDAYB718390; MOTOR: C4C-Y718390; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00745364128; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2017;
0130	PLACA: BUY2193; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB395679; MOTOR: ULA010371; VW/LOGUS GLS 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613996631; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2017;
0131	PLACA: BJP4809; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT076780; MOTOR: UP029000; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00408300876; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2016;
0132	PLACA: CLB8314; CHASSI: 9BD178237V0425406; MOTOR: 178A5011*5239322*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00684617331; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2017;
0133	PLACA: AHU7701; CHASSI: 9BGSE80NWWC727489; MOTOR: JC0053514; GM/CORSA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00697723313; DATA DE APREENSÃO: 15/06/2014;
0134	PLACA: AEG2978; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT059764; MOTOR: UE016176; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00522133053; DATA DE APREENSÃO: 15/05/2017;
0135	PLACA: CEA8391; CHASSI: 9BFZZZ542TB809547; MOTOR: 183822; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00648444074; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2017;
0136	PLACA: BZY1874; CHASSI: 9BGJK11YKKB044008; MOTOR: 20YVH-31090380; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424148234; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2017;
0137	PLACA: BIV5434; CHASSI: 9BD146000N8232694; MOTOR: 146B8011*3504299*; FIAT/UNO P.UP HEAVY DUTY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00603084001; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2013;
0138	PLACA: CGQ0553; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP046398; MOTOR: BW029003; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00361046570; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2014;
0139	PLACA: CZQ6013; CHASSI: 9BFBSZGDA2B786503; MOTOR: C4C-2786503; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00785429727; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2017;
0140	PLACA: HRP2836; CHASSI: 9BWZZZ374YT001023; MOTOR: SEM ACESSO; VW/PARATI 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00717864871; DATA DE APREENSÃO: 24/09/2015;
0141	PLACA: CIW6760; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT457812; MOTOR: UN127476; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00427349877; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2015;
0142	PLACA: DGN2497; CHASSI: 9BD17101222156519; MOTOR:

	178D9011*5350334*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00778283917; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2016;
0143	PLACA: GZI8435; CHASSI: 9BGTT69B03B144071; MOTOR: 8C0033179; GM/ASTRA SEDAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00799192074; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2017;
0144	PLACA: ABB2107; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT114422; MOTOR: 1077300; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00523989253; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2015;
0146	PLACA: HQI8929; CHASSI: 9BGJK11ZLLB076571; MOTOR: 20YVH-31042892; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00132000865; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2015;
0147	PLACA: CBD7969; CHASSI: ZFA160000S2763892; MOTOR: 160E2011*9392927*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639172032; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2016;
0148	PLACA: CTX5920; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP102559; MOTOR: SEM MOTOR; VW/VOYAGE GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372788572; DATA DE APREENSÃO: 29/05/2017;
0149	PLACA: CVR0387; CHASSI: 9BGSC68Z01B122351; MOTOR: NM0098347; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00743259270; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2017;
0150	PLACA: HZO6834; CHASSI: 9BWZZZ374WT073371; MOTOR: AFR065609; VW/PARATI 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00697599604; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;
0151	PLACA: KUV3281; CHASSI: 9BWCA05W58P025587; MOTOR: BNW296161; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00927259796; DATA DE APREENSÃO: 09/10/2014;
0152	PLACA: DIA6616; CHASSI: 9BD17146232275939; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00801169941; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2012;
0153	PLACA: DEM5868; CHASSI: 9BGSC19Z02C105305; MOTOR: NM0182845; GM/CORSA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00765812070; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2017;
0154	PLACA: AHT8256; CHASSI: 9BWZZZ373WT062910; MOTOR: UND193707; VW/GOL CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696655632; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2017;
0155	PLACA: BZS3045; CHASSI: 9BFZZZ54ZKB045476; MOTOR: UTA010666; FORD/ESCORT 1.8 XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00425482081; DATA DE APREENSÃO: 01/02/2014;
0156	PLACA: BID3209; CHASSI: 9BG5JK11ZFB067330; MOTOR: 18AH*31010290; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388074884; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2017;
0157	PLACA: CBH3177; CHASSI: ZFA160000R5077266; MOTOR: 160E2011*9258987*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630242801; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;

0158	PLACA: CIS1076; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT065324; MOTOR: UP544079; VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422715450; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2017;
0159	PLACA: BJO5995; CHASSI: 9BGSC08WTSC608068; MOTOR: B10NZ31126711; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00672255952; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2017;
0161	PLACA: DGU9784; CHASSI: 9BWAA05U19T192155; MOTOR: CCN742386; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00123975255; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2017;
0163	PLACA: DAQ2776; CHASSI: 9BGSD1940YC126282; MOTOR: CJ0014443; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00728063603; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2017;
0164	PLACA: AEH3433; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT159301; MOTOR: UE365527; VW/GOL CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615795870; DATA DE APREENSÃO: 03/07/2017;
0165	PLACA: GLH5949; CHASSI: 9BFBXXLBKBS06853; MOTOR: UTA001466; FORD/ESCORT 1.8 XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00264364830; DATA DE APREENSÃO: 06/08/2017;
0166	PLACA: AAR8832; CHASSI: 9BGJK69VLLB065470; MOTOR: 18A*31071677; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00523820631; DATA DE APREENSÃO: 26/09/2016;
0167	PLACA: BPH5355; CHASSI: ZFA160000P4838057; MOTOR: 160E2011*8897646*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436743051; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2017;
0168	PLACA: MUA9833; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT026384; MOTOR: 990154; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00207528500; DATA DE APREENSÃO: 30/05/2015;
0169	PLACA: CWH7494; CHASSI: 9BGSC08ZXWC652388; MOTOR: BS0175235; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703830090; DATA DE APREENSÃO: 15/11/2014;
0172	PLACA: DGU7405; CHASSI: 9BD17206G73290702; MOTOR: 178F1011*7369232*; FIAT/SIENA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00918875137; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2014;
0173	PLACA: CKZ1205; CHASSI: 9BGSD68ZVVC695538; MOTOR: JB0039121; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00670883131; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2017;
0175	PLACA: BOA2419; CHASSI: 9BFBXXLBABHC53477; MOTOR: 648885; FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00370818202; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2017;
0176	PLACA: BXL6625; CHASSI: 5K08RBB015789; MOTOR: 16L*31014527; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00353940518; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2013;
0177	PLACA: BLK6579; CHASSI: ZFA160000S2765699; MOTOR: 160E2011-9405056; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

	00638907543; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2014;
0178	PLACA: ARY5371; CHASSI: 9BWD A05UXAT145269; MOTOR: CCN792294; VW/VOYAGE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2012;
0179	PLACA: AEH0312; CHASSI: 9BGKY08GRPC325936; MOTOR: B18LZ-31099983; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616116667; DATA DE APREENSÃO: 18/01/2014;
0180	PLACA: BQL5664; CHASSI: BT438661; MOTOR: UE242256; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00362001529; DATA DE APREENSÃO: 16/06/2014;
0183	PLACA: CRJ2095; CHASSI: 9BGSC68Z0XC782446; MOTOR: AJ0069421; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0721670580; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2011;
0184	PLACA: BJJ9610; CHASSI: 9BWZZZ377TP522217; MOTOR: 280567; VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00656910674; DATA DE APREENSÃO: 25/07/2017;
0185	PLACA: BHN8135; CHASSI: 9BFBXXLBABGU15029; MOTOR: 567861; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00435092960; DATA DE APREENSÃO: 18/01/2014;
0186	PLACA: AAU0839; CHASSI: 9BGJK11YJHB015603; MOTOR: 20YVH-31047500; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413956989; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2015;
0187	PLACA: BZQ5079; CHASSI: 8AP146028V8804136; MOTOR: 146A7011*5224048*; IMP/FIAT UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695176331; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;
0188	PLACA: CXW5109; CHASSI: 9BWZZZ376XP518866; MOTOR: UPD002023; VW/SAVEIRO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721351298; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
0189	PLACA: BHH2949; CHASSI: 9BGKT08VLLC325013; MOTOR: 18YVH-31009386; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00401660672; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2014;
0190	PLACA: BVQ0473; CHASSI: BT492892; MOTOR: BS112015; VW/PASSAT TS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377648051; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2013;
0191	PLACA: CCW3543; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP128452; MOTOR: 150052; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00644653710; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2017;
0192	PLACA: GPJ1725; CHASSI: 9BD159000P9032599; MOTOR: 159B1011*9025231*; FIAT/TEMPRA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609988760; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2017;
0195	PLACA: DMX7380; CHASSI: 9BFBXXLBABHY77118; MOTOR: 688183; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375067949; DATA DE APREENSÃO: 03/08/2013;
0197	PLACA: CSE3848; CHASSI: 8AD7BLFYWX5339334; MOTOR: SEM

	ACESSO; IMP/PEUGEOT 306 SEL S 18; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00725797100; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2017;
0198	PLACA: BJK6547; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP038521; MOTOR: 036285; VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00247873748; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2014;
0199	PLACA: BMC2567; CHASSI: 9BGKS08GPNC305492; MOTOR: B18NZ-31038733; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605998990; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2017;
0201	PLACA: AFX4149; CHASSI: 9BWZZZ377TT008595; MOTOR: 177352; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00649240324; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2015;
0202	PLACA: ESR5000; CHASSI: 9BD159542S9137045; MOTOR: 159B7011*9132798*; FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00647970961; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2016;
0205	PLACA: BUJ6517; CHASSI: 9BFBXXLBABEE76491; MOTOR: 277711; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396022847; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;
0206	PLACA: CKZ4445; CHASSI: 9BG5JK11ZGB058173; MOTOR: 18AH31020033; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372790097; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2017;
0207	PLACA: AHO0187; CHASSI: 8AFZZZEHCJVJ088507; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/FORD ESCORT GL 16V H; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00690580282; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2017;
0208	PLACA: CHX3100; CHASSI: 9BWZZZ327TP027739; MOTOR: UQC074923; VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655294520; DATA DE APREENSÃO: 01/07/2017;
0210	PLACA: BQJ5301; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP227001; MOTOR: UE348226; VW/QUANTUM CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428833705; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2017;
0211	PLACA: JTS0486; CHASSI: 9BWZZZ377WP549627; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00698908899; DATA DE APREENSÃO: 30/05/2017;
0212	PLACA: CLS8276; CHASSI: 9BD159046V9207030; MOTOR: 159B8011-9204815; FIAT/TEMPRA SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691493766; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2013;
0215	PLACA: AHH3095; CHASSI: 9BFBXXLBABGG49298; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403230373; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2017;
0216	PLACA: BQX1414; CHASSI: 9BGJK11TJJB029962; MOTOR: 20LVH-31001677; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410251470; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2017;
0217	PLACA: BGB3170; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB189735; MOTOR: US059909; FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433959967; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2017;

0218	PLACA: BJI9303; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP226586; MOTOR: UE033782; VW/SANTANA CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374372527; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2017;
0219	PLACA: DSI7544; CHASSI: 9BG5JK11ZFB016376; MOTOR: 18A*31055516; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355216213; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2015;
0221	PLACA: KDK8834; CHASSI: 9BWZZZ373WT062157; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696206803; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;
0223	PLACA: CMO0841; CHASSI: 9BGSC08ZWVC603448; MOTOR: BS0032063; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703378856; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2017;
0224	PLACA: AHK6317; CHASSI: 9BWZZZ377VT227758; MOTOR: AFZ225951; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686692020; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2011;
0226	PLACA: CNA2218; CHASSI: 9BG5JK11ZFB035309; MOTOR: 18A*31073789; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383644119; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2017;
0227	PLACA: DIX3037; CHASSI: 9BFBSZGDA3B821680; MOTOR: C4C-3821680; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00805829490; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2017;
0228	PLACA: BPV3362; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP207365; MOTOR: UE023100; VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00392292343; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2017;
0230	PLACA: CYR1680; CHASSI: 9BWAC03X62P000511; MOTOR: UEE008166; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768103894; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2014;
0231	PLACA: BJP4591; CHASSI: BS459410; MOTOR: BF365490; VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395898951; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2017;
0232	PLACA: BZN2853; CHASSI: 9BFPXXLB3PEC11244REM; MOTOR: SP0038602REM; FORD/PAMPA L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385273134; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2013;
0233	PLACA: CYX4255; CHASSI: 9BGXF75004C170978; MOTOR: 6U0004575; GM/MERIVA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00819352640; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2017;
0234	PLACA: DHM1493; CHASSI: 9C6KE044040057825; MOTOR: E338E-056477; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00823772080; DATA DE APREENSÃO: 24/09/2014;
0235	PLACA: BSN3369; CHASSI: CG125BR1153847; MOTOR: CG125BR-2038964; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0381426980; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2011;
0236	PLACA: DUZ3575; CHASSI: 93FFH15077M002926; MOTOR: ZS162FMJ*26003184*; KASINSKI/FLASH K 150; Nº DE ORDEM: ;

	RENAVAM: 00918015782; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2017;
0237	PLACA: EHJ6881; CHASSI: 9C2KC1610AR046461; MOTOR: KC16E1-A046461; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00273375610; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2013;
0238	PLACA: BSN4230; CHASSI: 9C2JC250WWR221458; MOTOR: JC25E-W221458; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00702114316; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2013;
0239	PLACA: DWV3377; CHASSI: 9CDNF41LJ8M146959; MOTOR: F466-BR248117; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967231434; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2015;
0240	PLACA: DJV9436; CHASSI: 9C2JC30104R016107; MOTOR: JC30E1-4016107; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00815343221; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2017;
0241	PLACA: DLX3171; CHASSI: 9C2JC30705R040225; MOTOR: JC30E7-5040225; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00857450115; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2012;
0242	PLACA: EEC1096; CHASSI: 95VCB1L589M027471; MOTOR: C2L8027322; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00213909316; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2015;
0243	PLACA: EHJ7310; CHASSI: 9C2KC1670BR357858; MOTOR: KC16E7-B357858; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00300992238; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2013;
0244	PLACA: DVZ1092; CHASSI: 9C6KE092080205442; MOTOR: E382E-203970; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00969866550; DATA DE APREENSÃO: 04/07/2017;
0247	PLACA: ECW7915; CHASSI: 9C2KC1640AR013595; MOTOR: KC16E4-A013595; HONDA/CG150 TITAN MIX EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00203152204; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2017;
0248	PLACA: CJN5267; CHASSI: 9C2JC250XWR053984; MOTOR: JC25E-X053984; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00709787464; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2013;
0249	PLACA: CZS4333; CHASSI: 9C2MC35002R025662; MOTOR: MC35E-2025662; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777805405; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2014;
0250	PLACA: DFB9917; CHASSI: 9C2JC30102R183292; MOTOR: JC30E1-2183292; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00779030966; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2017;
0251	PLACA: DLX3502; CHASSI: 9C2JC30705R089258; MOTOR: JC30E7-5089258; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00867569271; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;
0252	PLACA: EHJ5958; CHASSI: 95VCA2E59AM002844; MOTOR: C5E9002751; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00198209320; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2017;
0253	PLACA: ESI8333; CHASSI: 9C2KC1670CR599982; MOTOR: KC16E7-

	C599982; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00487015274; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2014;
0254	PLACA: DVZ0140; CHASSI: 9C6KE092080149352; MOTOR: E382E-148207; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941254828; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2014;
0257	PLACA: FZH3949; CHASSI: 9C2KC1670FR502593; MOTOR: KC16E7-F502593; HONDA/CG150 START; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01039968225; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2017;
0258	PLACA: CJF2017; CHASSI: 9C2JC250XWR000727; MOTOR: JC25E-X000727; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00706287231; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2014;
0259	PLACA: AKT7814; CHASSI: 9C2MC35003R113723; MOTOR: MC35E-3113723; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0800313526; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2011;
0261	PLACA: ECW7137; CHASSI: 9C2JC30708R639299; MOTOR: JC30E7-8639299; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00972470476; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2017;
0262	PLACA: ECX8766; CHASSI: 95VCA1K289M042843; MOTOR: C3K8043217; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00134164741; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2014;
0264	PLACA: DLH7581; CHASSI: 9C6KE044040045987; MOTOR: E338E-046540; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00822847507; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2017;
0265	PLACA: BMZ0063; CHASSI: CG125BR1162341; MOTOR: CG125BR-1114846; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00344648729; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2014;
0266	PLACA: EHG8276; CHASSI: 9CDNF41LJ8M261249; MOTOR: F466-BR318375; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00154603341; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2014;
0267	PLACA: EHJ7178; CHASSI: 9C2KC1680BR318382; MOTOR: KC16E8-B318382; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00280078498; DATA DE APREENSÃO: 16/10/2013;
0268	PLACA: AEX8403; CHASSI: 9C2JC2501RRS04215; MOTOR: JC25E-RS04215; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00626553610; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2012;
0269	PLACA: DPD1177; CHASSI: 9C2MC35006R034157; MOTOR: MC35E-6034157; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00885995406; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2016;
0270	PLACA: DHM0654; CHASSI: 9C2JC30103R231360; MOTOR: JC30E1-3231360; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 806597941; DATA DE APREENSÃO: 19/07/2010;
0271	PLACA: ECX8326; CHASSI: 9C2JC30708R695657; MOTOR: JC30E7-8695657; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00111189543; DATA DE APREENSÃO: 15/07/2017;

0273	PLACA: DYQ2218; CHASSI: 9C2KC08508R041567; MOTOR: KC08E5-8041567; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00955884543; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2017;
0274	PLACA: DOZ4193; CHASSI: 9C6KE092060010554; MOTOR: E382E-010347; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00879079835; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2017;
0276	PLACA: EEC1004; CHASSI: 9CDNF41LJ8M143265; MOTOR: F466-BR244423; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00971874069; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2017;
0277	PLACA: DVZ0666; CHASSI: 9C2KC08108R097383; MOTOR: KC08E1-8097383; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 0958454205; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2011;
0278	PLACA: BSN3366; CHASSI: 9C2JC250VVR156134; MOTOR: JC25E-V156134; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00678890994; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2013;
0279	PLACA: DNF8610; CHASSI: 9C2KC08105R811001; MOTOR: KC08E1-5811001; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00839426429; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2012;
0280	PLACA: CJN5345; CHASSI: 9C2JC3010YR013163; MOTOR: JC30E1-Y013163; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00737298758; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2016;
0281	PLACA: AQC2023; CHASSI: 9C2JC30708R172510; MOTOR: JC30E7-8172510; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00966802314; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2017;
0282	PLACA: ECX9500; CHASSI: 95VAC1M889M019046; MOTOR: A1M8019527; DAFRA/SUPER 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00171046277; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2017;
0283	PLACA: DLX3517; CHASSI: 9C2KC08506R802124; MOTOR: KC08E5-6802124; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00865556237; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;
0285	PLACA: ACF6204; CHASSI: 9C2JC1801JR122715; MOTOR: JC18E-2071558; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00522022910; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2015;
0286	PLACA: DCL4715; CHASSI: 9CDNF41LJ7M072005; MOTOR: F466-BR173086; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00928272745; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2017;
0287	PLACA: DLX2270; CHASSI: 9C2KC08105R818887; MOTOR: KC08E1-5818887; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00842564586; DATA DE APREENSÃO: 02/07/2017;
0288	PLACA: AFO3217; CHASSI: 9C2JC2501SRS75336; MOTOR: JC25E-SS75336; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642370583; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2013;
0289	PLACA: MQN9966; CHASSI: 9C2KC08106R847999; MOTOR: KC08E1-6847999; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

	00872824322; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2013;
0290	PLACA: DHM0452; CHASSI: 9C2JC30103R189426; MOTOR: JC30E1-3189426; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0802992404; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2012;
0293	PLACA: BVL4785; CHASSI: 9C2KC08508R107302; MOTOR: KC08E5-8107302; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0985862041; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2012;
0295	PLACA: BSN3232; CHASSI: 9C2JC1801MR578492; MOTOR: JC18E-2144982; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00672098652; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2014;
0296	PLACA: ECX8732; CHASSI: 9CDNF41LJ8M251556; MOTOR: F466-BR308802; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 134048865; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2009;
0297	PLACA: DLX3919; CHASSI: 9C2KC08106R844039; MOTOR: KC08E1-6844039; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00877285950; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2015;
0298	PLACA: AGX5842; CHASSI: 9C2JC250VVR097992; MOTOR: JC25E-V097992; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00671639137; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2013;
0299	PLACA: ARA9303; CHASSI: 9C2KC08108R295684; MOTOR: KC08E1-8295684; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00129281590; DATA DE APREENSÃO: 23/10/2016;
0300	PLACA: CVF4162; CHASSI: 9C2JC30102R018572; MOTOR: JC30E1-2018572; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771016867; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2013;
0302	PLACA: ADI8413; CHASSI: 9C2KC0501NR225171; MOTOR: KC05E-1038466; H/HONDA CBX 150 AERO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 606977201; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2010;
0303	PLACA: DOJ1769; CHASSI: 9C2KC08506R832638; MOTOR: KC08E5-6832638; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00879848286; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2014;
0304	PLACA: CZY1808; CHASSI: 9C6KE026020003015; MOTOR: E308E-054352; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00774570911; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2012;
0306	PLACA: EOT8011; CHASSI: 9CDNF41ZJBM326236; MOTOR: F4D5-BR383494; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 270137165; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2011;
0308	PLACA: DHM1054; CHASSI: 9C2JC30104R016852; MOTOR: JC30E1-4016852; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00814895204; DATA DE APREENSÃO: 05/06/2015;
0309	PLACA: DVZ1327; CHASSI: 9C2KC08108R244912; MOTOR: KC08E1-8244912; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00976027372; DATA DE APREENSÃO: 01/07/2017;
0310	PLACA: BVL4729; CHASSI: 9C2JC30103R120012; MOTOR: JC30E1-

	3120012; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00793246776; DATA DE APREENSÃO: 01/08/2014;
0311	PLACA: DLX3860; CHASSI: 9C2JC30705R106891; MOTOR: JC30E7-5106891; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 873077350; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2011;
0312	PLACA: BRT4609; CHASSI: XL250BR1013265; MOTOR: MC35E-8078887; H/HONDA XL 250; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00356423824; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2015;
0313	PLACA: AON9404; CHASSI: 9C2KC08207R035548; MOTOR: KC08E2-7035548; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00912309652; DATA DE APREENSÃO: 15/05/2017;
0314	PLACA: DLY8553; CHASSI: 9C6KE042050033665; MOTOR: E337E-083456; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00847621480; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2014;
0316	PLACA: CZS1155; CHASSI: 9C2HA0700XR057721; MOTOR: HA07E-X057721; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00725351551; DATA DE APREENSÃO: 03/08/2015;
0317	PLACA: DOJ3000; CHASSI: 9C2KC08106R865403; MOTOR: KC08E1-6865403; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 877145326; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2011;
0319	PLACA: DLX2334; CHASSI: 9C2KC08105R804801; MOTOR: KC08E1-5804801; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00841312249; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2013;
0321	PLACA: DVZ0769; CHASSI: 9C2JC30708R558508; MOTOR: JC30E7-8558508; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00960995323; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2017;
0322	PLACA: DVZ1437; CHASSI: 9C2JA04208R116417; MOTOR: JA04E2-8116417; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 978959175; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2010;
0323	PLACA: DVZ3465; CHASSI: 9C2KC08207R018783; MOTOR: JC30E1-Y072298; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00907413170; DATA DE APREENSÃO: 13/07/2017;
0324	PLACA: DLX2340; CHASSI: 9C6KE043050045377; MOTOR: E337E-076439; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00840834888; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2013;
0325	PLACA: AAP6642; CHASSI: 9C2JC1801LR543929; MOTOR: JC18E-2091193; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00523750714; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2016;
0326	PLACA: DLQ0584; CHASSI: 9C2HA07005R812819; MOTOR: HA07E-5812819; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00859876160; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2014;
0327	PLACA: DLX2913; CHASSI: 9C2KC08105R851317; MOTOR: KC08E1-5851317; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 852342098; DATA DE APREENSÃO: 29/05/2011;

0328	PLACA: CVF4581; CHASSI: 9C2JC30102R167837; MOTOR: JC30E1-2167837; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0778869733; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2012;
0329	PLACA: BZZ3341; CHASSI: 9C2KC08108R238286; MOTOR: KC08E1-8238286; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00970686692; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2017;
0330	PLACA: CVF3371; CHASSI: 9C2JC30101R088233; MOTOR: JC30E1-1088233; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00754061655; DATA DE APREENSÃO: 09/10/2013;
0331	PLACA: ECW7215; CHASSI: 9C2JC30708R660070; MOTOR: JC30E7-8660070; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00978671716; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2016;
0332	PLACA: DOJ2372; CHASSI: 9C2JA04106R848453; MOTOR: JA04E1-6848453; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899763391; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2015;
0333	PLACA: DNC1398; CHASSI: 9C2KC08205R803509; MOTOR: KC08E2-5803509; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00840283849; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2014;
0334	PLACA: DLX2349; CHASSI: 9C6KE043040032073; MOTOR: E337E-055994; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841096635; DATA DE APREENSÃO: 21/01/2016;
0335	PLACA: BHY8354; CHASSI: 9C2JC1801MR576655; MOTOR: JC18E-2143142; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 432201556; DATA DE APREENSÃO: 22/09/2008;
0337	PLACA: DPW4948; CHASSI: 9C2KC08106R915595; MOTOR: SEM ACESSO; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00882128973; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2015;
0339	PLACA: DOJ2259; CHASSI: 9C2KC08107R005862; MOTOR: KC08E1-7005862; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 895370409; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2010;
0340	PLACA: CTE9654; CHASSI: 9C2JC30102R233300; MOTOR: JC30E1-2233300; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00787105511; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2014;
0342	PLACA: CVF4155; CHASSI: 9C2HA07001R048349; MOTOR: HA07E-1048349; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770929826; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2013;
0343	PLACA: EHJ7699; CHASSI: 9C2KC1660BR520588; MOTOR: KC16E6-B520588; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00331118440; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2014;
0344	PLACA: AOM9722; CHASSI: 9C6KG017070039610; MOTOR: G347E-039380; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00911244662; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2014;
0345	PLACA: EHJ7465; CHASSI: 9C2JC4110BR447687; MOTOR: JC41E1-B447687; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

	00316386723; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2013;
0346	PLACA: CTV6199; CHASSI: 9C2HA0710YR222508; MOTOR: HA07E-Y222508; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00731590422; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2015;
0347	PLACA: DOJ2291; CHASSI: 9C2KC08107R046620; MOTOR: KC08E1-7046620; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00900574968; DATA DE APREENSÃO: 13/06/2013;
0348	PLACA: CVF2653; CHASSI: 9C2JC3020YR040188; MOTOR: JC30E2-Y040188; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0738196410; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2011;
0349	PLACA: DLX3511; CHASSI: 9C2KC08106R818354; MOTOR: KC08E1-6818354; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00867568798; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2013;
0350	PLACA: CVF2457; CHASSI: 9C2JC3010YR043765; MOTOR: JC30E1-Y043765; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00734784112; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2013;
0353	PLACA: DNR0787; CHASSI: 9C2KC08105R856412; MOTOR: KC08E1-5856412; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00859308375; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2017;
0354	PLACA: DNH7855; CHASSI: 9C6KG017070044211; MOTOR: G347E-044851; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916173682; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2013;
0355	PLACA: ESI8060; CHASSI: 9C2JC4110CR528684; MOTOR: JC41E1-C528684; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00464127882; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2017;
0356	PLACA: CVF2357; CHASSI: 9C2HA0710YR225345; MOTOR: HA07E-Y225345; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00732376688; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2011;
0358	PLACA: CVF2566; CHASSI: 9C2JC3020YR030247; MOTOR: JC30E2-Y030247; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00736651420; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2015;
0359	PLACA: ALQ9267; CHASSI: 9C2KC08104R011769; MOTOR: KC08E1-4011769; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 824998774; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2010;
0360	PLACA: DHM1762; CHASSI: 9C2JC30104R086672; MOTOR: JC30E1-4086672; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0830026142; DATA DE APREENSÃO: 01/02/2012;
0361	PLACA: ECC3064; CHASSI: 9C2JC30708R522266; MOTOR: JC30E7-8522266; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00956622577; DATA DE APREENSÃO: 09/07/2017;
0363	PLACA: DVZ0045; CHASSI: 9C2KC08108R036110; MOTOR: KC08E1-8036110; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00939409917; DATA DE APREENSÃO: 12/01/2015;
0364	PLACA: BVK9900; CHASSI: 9C6KE0020W0005888; MOTOR: E302E-

	005951; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00713936282; DATA DE APREENSÃO: 22/05/2017;
0365	PLACA: EHJ6302; CHASSI: 9C2JC4110AR652822; MOTOR: JC41E1-A652822; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00214806103; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2017;
0367	PLACA: DOJ1805; CHASSI: 9C2KC08106R897272; MOTOR: KC08E1-6897272; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00880573236; DATA DE APREENSÃO: 23/11/2014;
0368	PLACA: CVQ7832; CHASSI: 9C2JC30201R040312; MOTOR: JC30E2-1040312; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00757804322; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2014;
0369	PLACA: DVZ0506; CHASSI: 9C2KC08108R124243; MOTOR: KC08E1-8124243; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 0953487652; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2011;
0370	PLACA: CTE9455; CHASSI: 9C2JC30102R202989; MOTOR: JC30E1-2202989; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00782711022; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2013;
0371	PLACA: DLX3726; CHASSI: 9C2JC30705R099471; MOTOR: JC30E7-5099471; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00870213547; DATA DE APREENSÃO: 14/06/2017;
0372	PLACA: CVF1826; CHASSI: 9C2HA0700XR060541; MOTOR: HA07E-X060541; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00721556191; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2013;
0375	PLACA: AXF3796; CHASSI: 9C2JC4110DR118223; MOTOR: JC41E1-D118223; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00557078083; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2016;
0376	PLACA: CVF3051; CHASSI: 9C2HA07101R201722; MOTOR: HA07E-1201722; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00746521219; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2013;
0378	PLACA: DCJ9063; CHASSI: 9C2JC30201R050443; MOTOR: JC30E2-1050443; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00758502184; DATA DE APREENSÃO: 03/02/2015;
0379	PLACA: DPZ4657; CHASSI: 9C2KC08107R028643; MOTOR: KC08E1-7028643; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00900040793; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2013;
0380	PLACA: DHE9707; CHASSI: 9C2JC30102R156661; MOTOR: JC30E1-2156661; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00785363084; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2014;
0382	PLACA: DEQ1107; CHASSI: 9C2HA07002R001472; MOTOR: HA07E-2001472; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00771609523; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2013;
0383	PLACA: DOJ2083; CHASSI: 9C2KC08106R937443; MOTOR: KC08E1-6937443; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00890536686; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2017;

0384	PLACA: AFJ7237; CHASSI: 9C62TW000R0045444; MOTOR: 2TW-045444; Y/YAMAHA DT 180 Z; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00637820835; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2012;
0385	PLACA: ECX9423; CHASSI: 9C2JC41109R058825; MOTOR: JC41E1-9058825; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00166480231; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2014;
0386	PLACA: AGV4193; CHASSI: 9C2MC270VTR005067; MOTOR: MC27E-V005067; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667036512; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2013;
0387	PLACA: ECX8473; CHASSI: 9C2KC08108R324372; MOTOR: KC08E1-8324372; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 0119693410; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2012;
0388	PLACA: CVF2692; CHASSI: 9C2JC3020YR042220; MOTOR: JC30E2-Y042220; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00739021672; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2013;
0389	PLACA: DPH5456; CHASSI: 9C2KC08108R004460; MOTOR: KC08E1-8004460; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 934241481; DATA DE APREENSÃO: 26/02/2011;
0391	PLACA: EEB3515; CHASSI: 9C2JC30708R666887; MOTOR: JC30E7-8666887; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00981132642; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2013;
0392	PLACA: CZS4796; CHASSI: 9C2HA07002R035459; MOTOR: HA07E-2035459; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00786956186; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2013;
0394	PLACA: DVZ0576; CHASSI: 94J1XFBK78M055763; MOTOR: JBK7070824; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 0956004245; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2011;
0396	PLACA: CGJ2385; CHASSI: 9C2MC270XWR004707; MOTOR: MC27E-X004707; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00709255578; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2017;
0397	PLACA: DPH5497; CHASSI: 9C2KC08108R204438; MOTOR: KC08E1-8204438; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00966236998; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2013;
0399	PLACA: DHM1891; CHASSI: 9C2KC08104R818981; MOTOR: KC08E1-4818981; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00834033526; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2017;
0400	PLACA: CNL3466; CHASSI: 9C2JC30102R244205; MOTOR: JC30E1-2244205; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00785948090; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2017;
0401	PLACA: DVZ0989; CHASSI: 9C2JC30708R162219; MOTOR: JC30E7-8162219; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00967517516; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2012;
0402	PLACA: BHZ3749; CHASSI: 9C2MC27001R009975; MOTOR: MC27E-1009975; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

	00748175407; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2012;
0404	PLACA: DVZ1431; CHASSI: 94J1XFBE88M071863; MOTOR: JBE8094119; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00978764005; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2013;
0406	PLACA: BSN3857; CHASSI: 9C2MC270WWR004293; MOTOR: MC27E-W004293; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00692758593; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2013;
0407	PLACA: DLX3436; CHASSI: 9C2KC08105R150374; MOTOR: KC08E1-5150374; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 863088872; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2009;
0408	PLACA: CVF4430; CHASSI: 9C2JC30202R008740; MOTOR: JC30E2-2008740; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00774331968; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2017;
0409	PLACA: DLX2485; CHASSI: 9C2KC08105R827607; MOTOR: KC08E1-5827607; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00845006789; DATA DE APREENSÃO: 24/05/2017;
0412	PLACA: BHZ5060; CHASSI: 9C2MC270VTR000158; MOTOR: MC27E-V000158; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00671207890; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2014;
0413	PLACA: ECW7790; CHASSI: 9C2KC08108R335600; MOTOR: KC08E1-8335600; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00184270677; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2017;
0414	PLACA: DOJ2833; CHASSI: 94J1XFBA77M042055; MOTOR: JBA7053614; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00914650025; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2013;
0417	PLACA: DCL4801; CHASSI: 9C2KC08108R171294; MOTOR: KC08E1-8171294; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00966830180; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2014;
0419	PLACA: BZZ2403; CHASSI: 9C2KC08108R270742; MOTOR: KC08E1-8270742; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00978300483; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2017;
0420	PLACA: CVF4673; CHASSI: 9C2JC30102R179080; MOTOR: JC30E1-2179080; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00779843215; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2014;
0421	PLACA: DOH9983; CHASSI: 9C2JC30705R086051; MOTOR: JC30E7-5086051; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00866594710; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2014;
0422	PLACA: DEG2463; CHASSI: 9C2MC27002R004182; MOTOR: MC27E-2004182; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00772432805; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2017;
0424	PLACA: ECX9834; CHASSI: 94J1XFBB99M083253; MOTOR: JBB9111634; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00183270398; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2012;
0425	PLACA: CTW3913; CHASSI: 9C2JC2500YR011776; MOTOR: JC25E-

	Y011776; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00722773943; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2015;
0426	PLACA: CVF1961; CHASSI: 9C2MC2700XR020920; MOTOR: MC27E-X020920; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0724878084; DATA DE APREENSÃO: 29/06/2012;
0427	PLACA: DOJ3589; CHASSI: 9C2KC08108R018464; MOTOR: KC08E1-8018464; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 939724502; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2011;
0428	PLACA: CQP2012; CHASSI: 9C2JC250XWR043905; MOTOR: JC25E-X043905; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00708544118; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2017;
0429	PLACA: DHM1741; CHASSI: 9C2KC08104R807903; MOTOR: KC08E1-4807903; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00829371885; DATA DE APREENSÃO: 01/02/2014;
0430	PLACA: AKE7026; CHASSI: 9C2JC30102R185557; MOTOR: JC30E1-2185557; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 780309367; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2011;
0431	PLACA: EOU6181; CHASSI: 9C2JC4120CR537176; MOTOR: JC41E2-C537176; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00455381917; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2017;
0433	PLACA: EII7167; CHASSI: 9C2KC08108R298331; MOTOR: KC08E1-8298331; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 150931956; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2011;
0434	PLACA: DVE9555; CHASSI: 94J2XCCE88M028407; MOTOR: JCE8085159; SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00982072198; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2016;
0435	PLACA: HTW1636; CHASSI: 9C2JC250VVR132439; MOTOR: JC25E-V132439; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674557557; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2013;
0436	PLACA: CVF2403; CHASSI: 9C2MC2700YR012154; MOTOR: MC27E-Y012154; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00733459501; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2017;
0437	PLACA: DOJ2094; CHASSI: 9C2KC08106R961275; MOTOR: KC08E1-6961275; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00890133590; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2017;
0438	PLACA: DFB9907; CHASSI: 9C2JC30102R171969; MOTOR: JC30E1-2171969; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00779030320; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2017;
0439	PLACA: DVZ1247; CHASSI: 9C2KC08108R130683; MOTOR: KC08E1-8130683; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00973702052; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2017;
0440	PLACA: CVF4463; CHASSI: 9C2JC30102R157030; MOTOR: JC30E1-2157030; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775940143; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0441	PLACA: ECX9939; CHASSI: 9C2JC4120AR042633; MOTOR: JC41E2-A042633; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 191037303; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2011;
0443	PLACA: ECX8619; CHASSI: 9C2KC08108R323741; MOTOR: KC08E1-8323741; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00126818959; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2017;
0444	PLACA: DYR8287; CHASSI: 94J2XDCE77M018177; MOTOR: JCE7054825; SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00932957242; DATA DE APREENSÃO: 24/09/2015;
0446	PLACA: DTM6543; CHASSI: 9C2MC35008R028896; MOTOR: MC35E-8028896; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00949777854; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2017;
0447	PLACA: DYO6435; CHASSI: 9C2KC08107R194795; MOTOR: KC08E1-7194795; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922514992; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2017;
0448	PLACA: DHM1499; CHASSI: 9C2JC30104R107642; MOTOR: JC30E1-4107642; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00823550044; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2010;
0449	PLACA: DLX3699; CHASSI: 9C2KC08106R809143; MOTOR: CG125BR-1012290; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00869378198; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2017;
0450	PLACA: CTE9638; CHASSI: 9C2MD28002R103666; MOTOR: MD28E-2103666; HONDA/XR 200R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00787294772; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2015;
0452	PLACA: BSN4630; CHASSI: 9C2MC270XWR004303; MOTOR: MC27E-X004303; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00709744765; DATA DE APREENSÃO: 23/09/2015;
0453	PLACA: DVZ1218; CHASSI: 9C2KC08108R232522; MOTOR: KC08E1-8232522; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00971973865; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2015;
0454	PLACA: CGW0124; CHASSI: 94J2XDCE77M000848; MOTOR: 157FMI*0430040678*; SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00848278631; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2016;
0455	PLACA: BHZ5165; CHASSI: 9C2JC250WWR146400; MOTOR: JC25E-W146400; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00696498987; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2017;
0456	PLACA: DHM0755; CHASSI: 9C2MC35003R134939; MOTOR: MC35E-3134939; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00808096966; DATA DE APREENSÃO: 29/05/2017;
0457	PLACA: ANF1327; CHASSI: 9C2KC08106R821235; MOTOR: KC08E1-6821235; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00868292419; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2017;
0458	PLACA: CVF3397; CHASSI: 9C2JC30101R099360; MOTOR: JC30E1-1099360; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

	00754828743; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2013;
0459	PLACA: EFK6992; CHASSI: 9C2KC08108R247966; MOTOR: KC08E1-8247966; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00147613183; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2017;
0462	PLACA: CTE9866; CHASSI: 9C2MC27002R014428; MOTOR: MC27E-2014428; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00791572196; DATA DE APREENSÃO: 13/09/2012;
0464	PLACA: DTN3447; CHASSI: 94J2XECC66M011553; MOTOR: JCC6023700; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899410790; DATA DE APREENSÃO: 03/08/2016;
0467	PLACA: DOJ1800; CHASSI: 9C2KC08106R867467; MOTOR: KC08E1-6867467; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876852223; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2014;
0470	PLACA: EHI6571; CHASSI: 9PCDDFE558L201837; MOTOR: 162FMJ*08036480*; I/LEOPARD MD 150 SPORTS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00128997273; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;
0471	PLACA: EHK9112; CHASSI: 9C2JC4110BR404518; MOTOR: JC41E1-B404518; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00274566079; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2017;
0472	PLACA: BSN3563; CHASSI: 9C2MC270VVR024848; MOTOR: MC27E-V024848; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00683523406; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2013;
0474	PLACA: APY4989; CHASSI: 94J2XECB77M018288; MOTOR: JCB7044783; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00961195363; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2015;
0475	PLACA: BSJ8966; CHASSI: 9C2JC250TTR035089; MOTOR: JC25E-T035089; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655977422; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2013;
0477	PLACA: DLX2071; CHASSI: 9C2KC08105R805763; MOTOR: KC08E1-5805763; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837526248; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2013;
0478	PLACA: DHM1460; CHASSI: 9C2JC30104R079891; MOTOR: JC30E1-4079891; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00822591693; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2017;
0480	PLACA: DTL5747; CHASSI: LAAAXKBBX70000328; MOTOR: 139FM-0*2006008636*; I/TRAXX JL50Q 2; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916940543; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2017;
0481	PLACA: AUI1268; CHASSI: 9C2JC4110BR718216; MOTOR: JC41E1-B718216; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00341166634; DATA DE APREENSÃO: 25/07/2012;
0482	PLACA: ESI7632; CHASSI: 9C6KG0460C0039623; MOTOR: G390E-039632; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00412715732; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2014;
0483	PLACA: DLX2388; CHASSI: 9C2KC08105R815840; MOTOR: KC08E1-

	5815840; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841676534; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2017;
0484	PLACA: DLX3301; CHASSI: 94J2XECM45M003518; MOTOR: JCM4003503; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0860887952; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2012;
0485	PLACA: CFN0913; CHASSI: 9C2JC2501SRS58801; MOTOR: JC25E-SS58801; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662638760; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2013;
0486	PLACA: EFG0065; CHASSI: 9C2NC4310BR021492; MOTOR: NC43E1-B021492; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00331228700; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2013;
0487	PLACA: DLX2850; CHASSI: 9C2KC08104R813793; MOTOR: KC08E1-4813793; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849639956; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2013;
0488	PLACA: AAK9493; CHASSI: 9C2JC30101R231094; MOTOR: JC30E1-1231094; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00766716082; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2015;
0490	PLACA: BHZ3470; CHASSI: PRKLA049WV0573014; MOTOR: D*97041273*; IMP/QINGQI QM50QW; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 0743708180; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2011;
0491	PLACA: AJS9614; CHASSI: 9C2ND07001R005528; MOTOR: ND07E-1005528; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00753361540; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2017;
0492	PLACA: DLX2845; CHASSI: 9C6KE037050031354; MOTOR: E330E-031499; YAMAHA/XTZ 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00850516412; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2017;
0493	PLACA: APQ7537; CHASSI: 9C2MC35008R015586; MOTOR: MC35E-8015586; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00950323195; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2017;
0496	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO - 17 CARROS, 02 BICICLETA, 13 MOTOS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;
0514	PLACA: CHQ6113; CHASSI: 9BD147A0000853591; MOTOR: 127A011-0306338; FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375613803; DATA DE APREENSÃO: 10/06/2013;
0515	PLACA: CKZ1938; CHASSI: 9BD147A0000870696; MOTOR: 127A2011*2225953*; FIAT/FIAT SPAZIO CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436026678; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2013;
0516	PLACA: CEJ6055; CHASSI: 9BD146000J3315668; MOTOR: 127A2011-2730515; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431927065; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2014;
0517	PLACA: BPC2555; CHASSI: 9BD159000P9028906; MOTOR: 159B1011*9021224*; FIAT/TEMPRA OURO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609724770; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2015;

0518	PLACA: BLK3227; CHASSI: LB8BZG10302; MOTOR: 978130; FORD/DEL REY OURO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395316405; DATA DE APREENSÃO: 05/06/2011;
0519	PLACA: BJP0390; CHASSI: 9BFZZZ33ZNP014630; MOTOR: UR055062; FORD/VERSAILLES 2.0 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00604883480; DATA DE APREENSÃO: 13/06/2015;
0520	PLACA: ACO4345; CHASSI: 9BGJK11ZKJB007694; MOTOR: 18YVH-31044867; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00522502628; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2017;
0521	PLACA: BQP8448; CHASSI: ZFA160000P4815030; MOTOR: 160E2011*3357702; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436547198; DATA DE APREENSÃO: 21/10/2015;
0522	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2016;
0523	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-7113577; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2017;
0524	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-3108990; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;
0525	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1456220; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2017;
0526	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-SSA2264; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2017;
0527	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1572744; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2017;
0528	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-W108416; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/12/2010;
0529	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JCD6025272; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2014;
0530	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 2MX-002337; YAMAHA/RD 135Z; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2006;
0531	PLACA: AAF8482; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT060403; MOTOR: BP158268; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00523097425; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2014;
0532	PLACA: CCM2550; CHASSI: BY116759; MOTOR: BP077112; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 411352148; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2010;
0533	PLACA: BLE0613; CHASSI: BW030736; MOTOR: BV421741; VW/VARIANT II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00351018425; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2014;
0534	PLACA: CWF8735; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP013224; MOTOR: BW234137; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431467927;

	DATA DE APREENSÃO: 21/06/2013;
0535	PLACA: AGT9885; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP097750; MOTOR: BW067826; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00522036279; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2014;
0536	PLACA: CKZ2306; CHASSI: BP781058; MOTOR: BF516581; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00354910965; DATA DE APREENSÃO: 22/09/2013;
0537	PLACA: CNZ9341; CHASSI: BO128196; MOTOR: BJ126921; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382478525; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2013;
0538	PLACA: CTX5834; CHASSI: B8454667; MOTOR: BF318451; VW/VW FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 384279260; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2008;
0539	PLACA: BPD2841; CHASSI: BO289830; MOTOR: BN671316; VW/VW FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424105020; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2016;
0540	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; BICICLETA MOTORIZADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/07/2017;
0541	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; BICICLETA MOTORIZADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/07/2017;
0542	PLACA: CWY7292; CHASSI: 9C2ND0401LR301814; MOTOR: ND04E-1031392; H/HONDA XLX 350 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00425455750; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2015;
0543	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-V016312; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;
0544	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1167512; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2014;
0545	PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E2-C512195; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2015;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

OURINHOS, 30 de Outubro de 2017

DANIEL FERNANDO ROMERA
Presidente da Comissão de Leilão