

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE FRANCISCO MORATO

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 004/2016

232 LOTES

PÁTIO: PARANÁ GUINCHOS

AV. MARCELINO BRESSIANE, 280 JARDIM MARCELINO

MOTO COM DOCUMENTO: 33 LOTES (190, 174, 16, 128, 18, 68, 100, 146, 20, 56, 74, 84, 98, 218, 6, 200, 150, 224, 8, 82, 120, 172, 208, 182, 196, 186, 132, 96, 22, 66, 192, 44, 152)

MOTO PARA DESMONTE: 62 LOTES (476, 478, 482, 485, 487, 494, 496, 499, 505, 506, 509, 512, 517, 520, 527, 530, 538, 540, 544, 547, 551, 556, 558, 566, 567, 583, 584, 586, 588, 591, 592, 593, 595, 600, 608, 610, 614, 615, 620, 622, 624, 625, 628, 634, 647, 648, 653, 654, 659, 662, 663, 667, 669, 671, 673, 677, 678, 681, 684, 690, 694, 695)

MOTO PARA USINAGEM: 10 LOTES (726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735)

AUTO COM DOCUMENTO: 58 LOTES (183, 221, 93, 219, 229, 203, 117, 35, 185, 111, 213, 39, 97, 133, 165, 155, 51, 63, 195, 77, 175, 143, 137, 179, 173, 125, 225, 129, 107, 71, 17, 217, 65, 127, 61, 191, 211, 1, 13, 43, 45, 135, 101, 167, 207, 33, 37, 87, 31, 47, 23, 105, 151, 119, 139, 123, 157, 115)

AUTO PARA DESMONTE: 64 LOTES (258, 259, 275, 278, 284, 288, 292, 294, 297, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 317, 318, 320, 327, 330, 331, 337, 345, 351, 354, 358, 359, 363, 364, 366, 371, 375, 377, 378, 384, 389, 390, 391, 392, 396, 400, 405, 413, 414, 417, 418, 419, 424, 425, 429, 434, 436, 437, 440, 442, 449, 450, 453, 459, 461, 464, 470)

AUTOS PARA USINAGEM: 4 LOTES (722, 723, 724, 725)

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0001 PLACA: DYH3456; CHASSI: 8AWPB05Z17A335006; MOTOR: BPA828080; I/VW SPACEFOX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00914430360; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;

0006 PLACA: DXM1323; CHASSI: 9CDCF47AJ8M033794; MOTOR: F472-BR133794; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00939648571; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;

0008 PLACA: DPV7467; CHASSI: 9C6KE092060043823; MOTOR: E382E-043798; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00886542103; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;

0013 PLACA: CIN6224; CHASSI: 9BD178258V0274623; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/PALIO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00674942370; DATA DE
APREENSÃO: 23/05/2016;

0016 PLACA: DUY1190; CHASSI: 9CDCF47AJ7M019456; MOTOR: F472-BR119456;
JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00913435104; DATA DE
APREENSÃO: 26/04/2016;

0017 PLACA: BMV1192; CHASSI: 9BWZZZ379TT182020; MOTOR: UNC200249;
VW/PARATI CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00661325792; DATA DE
APREENSÃO: 06/06/2016;

0018 PLACA: DZN7393; CHASSI: 9C6KE107080000403; MOTOR: E386E-027685;
YAMAHA/XTZ 125XK; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00948328436; DATA DE
APREENSÃO: 21/04/2016;

0020 PLACA: EMZ6797; CHASSI: 9C6KE1220A0146805; MOTOR: E3D1E-146809;
YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00253490685; DATA DE
APREENSÃO: 21/06/2013;

0022 PLACA: KXW3128; CHASSI: 9C2JC41309R002954; MOTOR: JC41E3-9002954;
HONDA/CG 125 CARGO KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00170872718; DATA DE
APREENSÃO: 15/05/2016;

0023 PLACA: CJL0429; CHASSI: 9BD178216V0340755; MOTOR: 178A3011*5136273*;
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00678929998; DATA DE APREENSÃO:
16/04/2016;

0031 PLACA: MVY8966; CHASSI: 9BWCA05W66T106151; MOTOR: BNW049810;
VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00876587791; DATA DE APREENSÃO:
18/05/2016;

0033 PLACA: LYS0094; CHASSI: 9BD178016V0326091; MOTOR: 178A3011*5117793*;
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00677464878; DATA DE APREENSÃO:
12/06/2015;

0035 PLACA: DRE2748; CHASSI: 9BGRX08X05G192314; MOTOR: 7V0055856; GM/CELTA
2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00852812213; DATA DE APREENSÃO:
14/03/2015;

0037 PLACA: CHY8047; CHASSI: 9BWZZZ377VT040226; MOTOR: AFZ047344; VW/GOL
MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00670234460; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2016;

0039 PLACA: DSL9770; CHASSI: 9BD17106G72859305; MOTOR: 178E8011*5863357*;
FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00899708129; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;

0043 PLACA: CLR2843; CHASSI: 9BD178226V0513115; MOTOR: 178A3011*5343395*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00690227248; DATA DE
APREENSÃO: 08/06/2016;

0044 PLACA: DLV8958; CHASSI: 9C2JC30706R850346; MOTOR: JC30E7-6850346;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00881007196; DATA DE
APREENSÃO: 18/05/2016;

0045 PLACA: HCA9160; CHASSI: 9BGRX08X05G118276; MOTOR: 6V0088393;
GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00836089812; DATA DE
APREENSÃO: 03/05/2016;

0047 PLACA: CPU9758; CHASSI: 9BWZZZ373WT090292; MOTOR: UNF010330; VW/GOL
CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00698940610; DATA DE APREENSÃO:
14/06/2016;

0051 PLACA: DHF7703; CHASSI: 9BWCA05X93T158930; MOTOR: AZN048369; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00802578721; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2016;

0056 PLACA: DUY7165; CHASSI: 9CDNF41LJ8M229726; MOTOR: F466-BR286972;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00155042696; DATA DE
APREENSÃO: 09/06/2016;

0061 PLACA: DVI2399; CHASSI: 9BWCA05WX7T049812; MOTOR: BNW161048; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899225861; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2016;

0063 PLACA: DAR9698; CHASSI: 9BD17141312047386; MOTOR: 178D8011*5389632*;
FIAT/PALIO ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00753062402; DATA DE
APREENSÃO: 16/06/2016;

0065 PLACA: EPG2394; CHASSI: 9BGRX48F0BG202208; MOTOR: NAB135841;
GM/CELTA 4P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00251778029; DATA DE
APREENSÃO: 20/06/2016;

0066 PLACA: EXE7452; CHASSI: 9CDNF41ZJBM329282; MOTOR: F4D5-BR386560;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00284141682; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;

0068 PLACA: FXL4939; CHASSI: 9C2KC1680ER569061; MOTOR: KC16E8-E569061;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01016153080; DATA DE
APREENSÃO: 11/04/2016;

0071 PLACA: DIF4279; CHASSI: 9BWCA05XX3T189670; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1.0 CITY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00806190884;
DATA DE APREENSÃO: 30/04/2016;

0074 PLACA: DXK7236; CHASSI: 9C2JC30707R240238; MOTOR: JC30E7-7240238;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00932771009; DATA DE
APREENSÃO: 25/04/2016;

0077 PLACA: MUS4898; CHASSI: 9BWCA05X22T137691; MOTOR: AZP068438; VW/GOL
16V POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00787181510; DATA DE APREENSÃO:
09/05/2016;

0082 PLACA: ECN6285; CHASSI: 9C2JC30708R573065; MOTOR: JC30E7-8573065;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00969309325; DATA DE
APREENSÃO: 14/04/2016;

0084 PLACA: DXK7290; CHASSI: 9C2JC30708R016326; MOTOR: JC30E7-8016326;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00936132264; DATA DE
APREENSÃO: 18/05/2016;

0087 PLACA: DCE8610; CHASSI: 9BWCA05X11P037931; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746685211; DATA DE
APREENSÃO: 09/05/2016;

0093 PLACA: DPN6373; CHASSI: 9BD17103752551431; MOTOR: 178F1011*6267348*;
FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00846644827; DATA DE
APREENSÃO: 12/07/2016;

0096 PLACA: DZO3657; CHASSI: 9CDNF41LJ8M140335; MOTOR: F466-BR241492;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00955894018; DATA DE
APREENSÃO: 29/05/2016;

0097 PLACA: DAX4003; CHASSI: 9BWZZZ373YT114987; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729313026; DATA DE APREENSÃO:
17/05/2016;

0098 PLACA: DXI7538; CHASSI: 9C2KC08108R171813; MOTOR: KC08E1-8171813;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00964784645; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;

0100 PLACA: DXJ7451; CHASSI: 9C2KC08107R114902; MOTOR: KC08E1-7114902;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00911072152; DATA DE

APREENSÃO: 09/06/2016;

0101 PLACA: CCY8509; CHASSI: 9BWZZZ377TT080607; MOTOR: 254874; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653663650; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;

0105 PLACA: DIR6072; CHASSI: 9BGSB19N03B151701; MOTOR: 5J0005705; GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00796761647; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2016;

0107 PLACA: CZD5831; CHASSI: 9BWKB05Z754012503; MOTOR: BJA010557; VW/FOX 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835910555; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2016;

0111 PLACA: CRC7508; CHASSI: 9BWZZZ373XT055238; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00714559792; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2016;

0115 PLACA: DFY7362; CHASSI: 9BGSB19Z03B116421; MOTOR: 7G0006980; GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00792999126; DATA DE APREENSÃO: 09/10/2015;

0117 PLACA: ERL9671; CHASSI: 9362VKFWXBB017773; MOTOR: 10DBSS-0088427; PEUGEOT/HOGGAR XR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00244587949; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;

0119 PLACA: EAO5293; CHASSI: 9BFZF10A698330752; MOTOR: SMJA98330752; FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00119541653; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;

0120 PLACA: BYK9603; CHASSI: 9C2KC08108R216055; MOTOR: KC08E1-8216055; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00978161068; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2016;

0123 PLACA: DDL5368; CHASSI: 9BGSC19Z01C170086; MOTOR: NM0107419; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748162860; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;

0125 PLACA: EHG1988; CHASSI: 9BGRJ69809G148973; MOTOR: M70019056; GM/PRISMA JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00973256664; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;

0127 PLACA: DLC9692; CHASSI: 9BGTT75B03C179912; MOTOR: 4A0006698; GM/ZAFIRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00805618821; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;

0128 PLACA: FGU0937; CHASSI: 9C2NC4310CR006160; MOTOR: NC43E1-C006160; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00533577330; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2016;

0129 PLACA: CPA0651; CHASSI: 9BFZZZGDAXB647241; MOTOR: C4BX647241; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00716405970; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;

0132 PLACA: EOK9072; CHASSI: 9C2JC4110BR501180; MOTOR: JC41E1-B501180; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00316884766; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;

0133 PLACA: EEH6651; CHASSI: 9362MKFW09B029413; MOTOR: 10DBSS-0018788; PEUGEOT/207HB XR S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00115846468; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;

0135 PLACA: AIN5679; CHASSI: 9BWZZZ373XT082708; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00717356450; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;

0137 PLACA: AJQ5244; CHASSI: 9BD15828814221408; MOTOR: 146A7011*6188393*;

FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00749955643; DATA DE APREENSÃO: 27/06/2016;

0139 PLACA: CLB7156; CHASSI: 9BFZZZGDAVB544797; MOTOR: C4BV544797; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686390075; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;

0143 PLACA: DOC1766; CHASSI: 9362AKFW95B016832; MOTOR: 10FSS1-5002900; PEUGEOT/206 14 PRESENC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00844557544; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2016;

0146 PLACA: EHG7751; CHASSI: 9C2JF2500AR201808; MOTOR: JF25E-A201808; HONDA/LEAD 110; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00254564968; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;

0150 PLACA: EWG9299; CHASSI: 9C2KC1660CR527931; MOTOR: KC16E6-C527931; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00455881944; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2016;

0151 PLACA: FDA8740; CHASSI: 9BD27803MC7544771; MOTOR: 310A2011*0935293*; FIAT/STRADA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00471778630; DATA DE APREENSÃO: 20/06/2016;

0152 PLACA: EHG7796; CHASSI: 9C2KC1550AR140066; MOTOR: KC15E5-A140066; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00268322813; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2014;

0155 PLACA: DCO5062; CHASSI: 9BGSC19Z01C183798; MOTOR: NM0116709; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00749859997; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;

0157 PLACA: CEE7029; CHASSI: 9BD146027T5839847; MOTOR: 146A7011*4744916*; FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660016389; DATA DE APREENSÃO: 27/06/2016;

0165 PLACA: CZL4091; CHASSI: 9BGSC08Z0XC735644; MOTOR: AJ0045483; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00719040833; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2016;

0167 PLACA: FBA7880; CHASSI: 9BD195162C0335025; MOTOR: 310A1011*0834722*; FIAT/UNO WAY 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00467970165; DATA DE APREENSÃO: 03/06/2016;

0172 PLACA: EXB4899; CHASSI: 9C2KC1670BR630267; MOTOR: KC16E7-B630267; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00347762085; DATA DE APREENSÃO: 16/06/2016;

0173 PLACA: DYC7225; CHASSI: 8AD2AKFW97G026169; MOTOR: 10DBS7-0028740; I/PEUGEOT 206 14PRESENF; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00911140336; DATA DE APREENSÃO: 17/05/2016;

0174 PLACA: EOK9319; CHASSI: 9C2JC4110BR773214; MOTOR: JC41E1-B773214; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00343360721; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;

0175 PLACA: CPQ4829; CHASSI: 9BGSD68ZXWC607253; MOTOR: BS0146611; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00700321853; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2016;

0179 PLACA: MAY1911; CHASSI: 9BFBDZGDAYB692877; MOTOR: C4CY692877; FORD/KA GL IMAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00731404033; DATA DE APREENSÃO: 31/05/2016;

0182 PLACA: EMZ7728; CHASSI: 9C2KC1550AR190591; MOTOR: KC15E5-A190591; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00249968746; DATA DE

APREENSÃO: 07/08/2016;
0183 PLACA: DYE0113; CHASSI: 9362CKFW97B033670; MOTOR: 10DBS7-0046353;
I/PEUGEOT 206 14PRESENF; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00916628230; DATA DE
APREENSÃO: 11/04/2015;
0185 PLACA: CGP3875; CHASSI: 9BGSD68ZVTC635580; MOTOR: B10NE31098983;
GM/CORSA SUPER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00664031145; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;
0186 PLACA: DWZ4784; CHASSI: 9C2KC08108R151823; MOTOR: KC08E1-8151823;
HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00961539020; DATA DE
APREENSÃO: 18/06/2016;
0190 PLACA: DPT3484; CHASSI: 9C2KC08206R836340; MOTOR: KC08E2-6836340;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00889176230; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2016;
0191 PLACA: DIV4771; CHASSI: 9BD15802534487279; MOTOR: 178D9011*5751281*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00806057602; DATA DE
APREENSÃO: 17/06/2016;
0192 PLACA: EOK9483; CHASSI: 9C2KC1670BR638312; MOTOR: KC16E7-B638312;
HONDA/CG 150 FAN ESI; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00367278740; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;
0195 PLACA: CIB5434; CHASSI: 9BGSD68ZVVC708951; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
GM/CORSA SUPER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00671705369; DATA DE
APREENSÃO: 12/07/2016;
0196 PLACA: DOV8449; CHASSI: 9C2KC08107R093345; MOTOR: KC08E1-7093345;
HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00914208241; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;
0200 PLACA: DUV9494; CHASSI: 9C2KC08207R000621; MOTOR: KC08E2-7000621;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00894820281; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;
0203 PLACA: CGO2368; CHASSI: 9BGJK19BVTB508386; MOTOR: 20NE31006516H;
GM/VECTRA GLS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00654873739; DATA DE
APREENSÃO: 01/08/2016;
0207 PLACA: CLL9406; CHASSI: 9BFZZZFDVAVB143615; MOTOR: SEM ACESSO;
FORD/FIESTA; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00688074073; DATA DE APREENSÃO:
11/05/2016;
0208 PLACA: BYK9920; CHASSI: 9C2KC15209R009443; MOTOR: KC15E2-9009443;
HONDA/CG 150 TITAN ES; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00125948638; DATA DE
APREENSÃO: 17/05/2016;
0211 PLACA: CDA2991; CHASSI: 9BD146067T5682857; MOTOR: 146A7011*4508729*;
FIAT/UNO MILLE IE; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00647882825; DATA DE
APREENSÃO: 27/05/2016;
0213 PLACA: CIY4905; CHASSI: 9BGSC08ZVTB600572; MOTOR: B10NE31077986;
GM/CORSA WIND; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00664224890; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;
0217 PLACA: CKV0054; CHASSI: 9BFZZZFHATB032041; MOTOR: J4ETE29132;
FORD/FIESTA CLX; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00675884446; DATA DE
APREENSÃO: 20/04/2016;
0218 PLACA: EIE4731; CHASSI: 9C2NC4310AR003605; MOTOR: NC43E1-A003605;
HONDA/CB 300R; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00150609434; DATA DE
APREENSÃO: 31/05/2016;

0219 PLACA: DHG3238; CHASSI: 9BGXF68X02C148438; MOTOR: 4D0002569;
GM/CORSA HATCH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784686785; DATA DE
APREENSÃO: 22/06/2016;

0221 PLACA: DAL2001; CHASSI: 9BGVP19HVTB200527; MOTOR: -; GM/OMEGA GLS;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00664490948; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2016;

0224 PLACA: EWG9073; CHASSI: 9C2NC4310CR003598; MOTOR: NC43E1-C003598;
HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00387841482; DATA DE
APREENSÃO: 30/05/2016;

0225 PLACA: JTU5638; CHASSI: 1FTCR14X9VTA60204; MOTOR: A60204; IMP/FORD
RANGER STX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00680073515; DATA DE APREENSÃO:
11/07/2016;

0229 PLACA: AGJ9510; CHASSI: 9BG124CRTTC939965; MOTOR: B22NZ-31048243P;
GM/S10 DELUXE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00658932900; DATA DE
APREENSÃO: 12/07/2016;

0258 PLACA: COL5881; CHASSI: 9BWZZZ374WT125023; MOTOR: UDH008469;
VW/PARATI GL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00705552195; DATA DE
APREENSÃO: 10/05/2016;

0259 PLACA: CEQ2379; CHASSI: WVWCG81H0SW544025; MOTOR: ACC246503;
IMP/VW GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00648176193; DATA DE
APREENSÃO: 05/05/2016;

0275 PLACA: BOU7030; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB561262; MOTOR: 1729444;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00621441325; DATA DE
APREENSÃO: 20/04/2016;

0278 PLACA: BMJ2828; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB314643; MOTOR: USB010126;
VW/LOGUS GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00610931490; DATA DE
APREENSÃO: 20/05/2016;

0284 PLACA: BPA6299; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP068961; MOTOR: BW202621;
VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396672876; DATA DE
APREENSÃO: 15/04/2016;

0288 PLACA: BRF9582; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB633780; MOTOR: USC039730;
VW/LOGUS GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628045603; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;

0292 PLACA: CWD6497; CHASSI: 9BD14600003173312; MOTOR: 127A2011-2489226;
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00435782630; DATA DE
APREENSÃO: 05/07/2016;

0294 PLACA: BNT3784; CHASSI: BN007701; MOTOR: UD05485378; VW/VOYAGE LS; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: 00360648711; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;

0297 PLACA: ESO1969; CHASSI: 9BD146000P3996224; MOTOR: 146B9011*3830600*;
FIAT/UNO CS 1.5; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00609792580; DATA DE
APREENSÃO: 01/02/2016;

0301 PLACA: CCI0910; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP115639; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ;
VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00644829125; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2016;

0302 PLACA: CEQ5801; CHASSI: 9BD146000K3486707; MOTOR: 146A5011*2988038*;
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00423690019; DATA DE
APREENSÃO: 15/05/2016;

0304 PLACA: BVR7924; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP041331; MOTOR: UD260807;
VW/VOYAGE GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00372223842; DATA DE
APREENSÃO: 03/05/2016;

0306 PLACA: BOD4379; CHASSI: 9BGKY08KRPC323517; MOTOR: B18YZ-31064072;
GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615318096; DATA DE
APREENSÃO: 09/06/2016;

0307 PLACA: CBO7773; CHASSI: 9BD146000R5356137; MOTOR: 146C4011-4078389;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00627088260; DATA DE
APREENSÃO: 20/06/2016;

0308 PLACA: BOA7164; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB407815; MOTOR: USC055364;
VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00614196680; DATA DE APREENSÃO:
21/06/2016;

0312 PLACA: MAD9720; CHASSI: 9BD14600003170012; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00552373591; DATA DE
APREENSÃO: 10/05/2016;

0313 PLACA: MUI7635; CHASSI: 9BGTC11JMLC111475; MOTOR: 0JK06VA66743;
GM/CHEVETTE DL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00210731346; DATA DE
APREENSÃO: 16/05/2016;

0317 PLACA: CAR6883; CHASSI: 9BD146000S5508843; MOTOR: 146C4011*4312792*;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00636563405; DATA DE
APREENSÃO: 13/07/2016;

0318 PLACA: CIK7939; CHASSI: 9BWZZZ558TB840171; MOTOR: UVA039993;
VW/LOGUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00661104664; DATA DE APREENSÃO:
21/06/2016;

0320 PLACA: BWH5180; CHASSI: 9BFZZZ33ZRP034743; MOTOR: UQC032082;
FORD/VERSAILLES 2.0I GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630124892; DATA
DE APREENSÃO: 23/04/2016;

0327 PLACA: BOE8702; CHASSI: 9BD146000P5128572; MOTOR: 178A3011*4971461*;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615888615; DATA DE
APREENSÃO: 05/07/2016;

0330 PLACA: CJB5143; CHASSI: 9BG5JK69ZGB001432; MOTOR: 20LVH-31007840;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00361435436; DATA DE
APREENSÃO: 08/04/2016;

0331 PLACA: BSH6362; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP038741; MOTOR: 013991; VW/GOL 1000;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00634106384; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2016;

0337 PLACA: ADZ7024; CHASSI: 9BD146000P5062332; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612637034; DATA DE
APREENSÃO: 01/07/2016;

0345 PLACA: BFK4618; CHASSI: 9BFBXXLBABGR30429; MOTOR: 604146;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00361370067; DATA DE
APREENSÃO: 18/04/2015;

0351 PLACA: BXS8630; CHASSI: 9BWZZZ377ST030423; MOTOR: 1879162; VW/GOL
1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00633207373; DATA DE APREENSÃO:
22/06/2016;

0354 PLACA: CGV3712; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT086247; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00425352587; DATA
DE APREENSÃO: 24/04/2016;

0358 PLACA: LOK5825; CHASSI: 9BWGB07X43P009104; MOTOR: BY013761;
VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00795963122; DATA DE APREENSÃO:
21/06/2016;

0359 PLACA: CCG8112; CHASSI: 9BGLK19BTSB303057; MOTOR: C20NE-31043995L;
GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00643363831; DATA DE

APREENSÃO: 09/06/2016;

0363 PLACA: BIC5327; CHASSI: 5E11AJC171172; MOTOR: 9J1005A4; GM/CHEVETTE SL;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378228277; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0364 PLACA: CYC8546; CHASSI: 9BWZZZ32ZLP002383; MOTOR: ONB030613;
VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402893883; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2016;

0366 PLACA: CAK0407; CHASSI: 9BGKS08ZMMC324150; MOTOR: 18AH*31025686;
GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432252916; DATA DE
APREENSÃO: 10/05/2016;

0371 PLACA: JEX3561; CHASSI: 9BWZZZ373YT034020; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721323111; DATA DE APREENSÃO:
08/07/2016;

0375 PLACA: CAS6391; CHASSI: 9BFBXXLBAJBL09281; MOTOR: 747499;
FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410215589; DATA DE
APREENSÃO: 28/05/2016;

0377 PLACA: CBQ4677; CHASSI: 9BD146000R5301689; MOTOR: 146C4011-4061156;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00623525607; DATA DE
APREENSÃO: 06/07/2016;

0378 PLACA: BMD1654; CHASSI: BY016885; MOTOR: BB1033867; VW/GOL L; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00399591559; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2016;

0384 PLACA: CCW9923; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP010175; MOTOR: UP422070;
VW/SANTANA CL 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421471298; DATA DE
APREENSÃO: 07/07/2016;

0389 PLACA: BFI3393; CHASSI: 9BGJK11TLKB002085; MOTOR: 20LVH-31031020;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406722480; DATA DE
APREENSÃO: 06/07/2016;

0390 PLACA: CEU9742; CHASSI: 9BGJK69VLKB011192; MOTOR: 18LVH-31029199;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424676532; DATA DE
APREENSÃO: 14/04/2016;

0391 PLACA: CPB2558; CHASSI: 9BWZZZ373XT015037; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710436319; DATA DE APREENSÃO:
09/05/2016;

0392 PLACA: CLP4589; CHASSI: 9BD178837V0518027; MOTOR: 178A5011*5345856*;
FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691116229; DATA DE
APREENSÃO: 28/07/2016;

0396 PLACA: BNM6219; CHASSI: 9BGKS08KPPC368747; MOTOR: B18YZ-31052940;
GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612580369; DATA DE
APREENSÃO: 16/07/2016;

0400 PLACA: CKK1627; CHASSI: 9BG5JK11ZFB041350; MOTOR: 18A*31034401;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355017369; DATA DE
APREENSÃO: 05/07/2016;

0405 PLACA: CGU3625; CHASSI: 9BFZZZFHATB035567; MOTOR: C4ATE29258;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662528883; DATA DE APREENSÃO:
18/06/2016;

0413 PLACA: LAV6069; CHASSI: 9BGSC08WSSC720485; MOTOR: B10NZ31118890;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639421660; DATA DE
APREENSÃO: 21/10/2013;

0414 PLACA: CGB3469; CHASSI: 9BWZZZ327TP043775; MOTOR: UDB070902;
VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00659457130; DATA DE APREENSÃO:

02/07/2016;

- 0417 PLACA: BXT6643; CHASSI: 9BD146097S5660478; MOTOR: 146A7011-4484758; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00645934348; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2016;
- 0418 PLACA: CAL2647; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT109232; MOTOR: UP314895; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400650428; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2016;
- 0419 PLACA: CKM1218; CHASSI: 9BGJK69YHHB054091; MOTOR: 20YVH-31032799; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00389558532; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2014;
- 0424 PLACA: CLW7106; CHASSI: 9BWZZZ33ZKP002687; MOTOR: UR022637; VW/QUANTUM GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422801887; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2016;
- 0425 PLACA: LCW5259; CHASSI: 9BFZZZFHAYB281913; MOTOR: C4A*TY52156; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00723637350; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2016;
- 0429 PLACA: BNU0469; CHASSI: 9BGJK11TMMB010495; MOTOR: E20LVH-31041936; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431756856; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;
- 0434 PLACA: BGI8729; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP012244; MOTOR: UP093884; VW/PASSAT VILLAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00350856400; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2016;
- 0436 PLACA: KFM4235; CHASSI: 9BGJG69RSSB032646; MOTOR: SP0012702; GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00635110920; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2016;
- 0437 PLACA: CFQ6770; CHASSI: 9BD146107T5783730; MOTOR: 146A7011*4629274*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654133255; DATA DE APREENSÃO: 18/05/2016;
- 0440 PLACA: BPG1135; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT130148; MOTOR: 13743803; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605995192; DATA DE APREENSÃO: 14/06/2016;
- 0442 PLACA: BYN7484; CHASSI: 9BD159044T9167711; MOTOR: 159B8011*9164767*; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662755677; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;
- 0449 PLACA: BRP2607; CHASSI: 9BG5JK11ZFB064752; MOTOR: 20LVH-34035190; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368200167; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2013;
- 0450 PLACA: BWI8190; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT012417; MOTOR: UP347073; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00417720998; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2016;
- 0453 PLACA: BXS2320; CHASSI: 9BGSC08WSRC633641; MOTOR: B10NZ31052773; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00629059578; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2016;
- 0459 PLACA: CPY6383; CHASSI: 9BG5JK69ZFB027178; MOTOR: 18A*31022430; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00353831565; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2016;
- 0461 PLACA: CML6503; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT118216; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431425035; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2016;
- 0464 PLACA: CPT9190; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT061076; MOTOR: UP009877; VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368798437; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2015;

0470 PLACA: BFY2989; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT036630; MOTOR: UP368103; VW/GOL
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402035658; DATA DE APREENSÃO: 29/06/2016;

0476 PLACA: DZM3305; CHASSI: 95VCS1M278M000043; MOTOR: C1M7000041;
DAFRA/LASER 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00958341338; DATA DE
APREENSÃO: 11/05/2016;

0478 PLACA: DEO4418; CHASSI: 9C6KE026020010826; MOTOR: E308E-071640;
YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00788655701; DATA DE
APREENSÃO: 04/06/2016;

0482 PLACA: BVF0114; CHASSI: XL250BR2029767; MOTOR: MD08E-9036941; H/HONDA
XLX 250 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00531276376; DATA DE APREENSÃO:
10/06/2016;

0485 PLACA: EOK9383; CHASSI: 9C2KC1670BR600989; MOTOR: KC16E7-B600989;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00344473570; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;

0487 PLACA: BUB1697; CHASSI: 9C2JC250WWR140536; MOTOR: JC25E-W140536;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695328654; DATA DE
APREENSÃO: 12/06/2016;

0494 PLACA: DLJ9179; CHASSI: 9C6KE044040065488; MOTOR: E338E-064362;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00830371281; DATA DE
APREENSÃO: 10/06/2016;

0496 PLACA: FEL0854; CHASSI: 95VC02F2CDM004484; MOTOR: C1FC007754;
DAFRA/RIVA 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00492954267; DATA DE
APREENSÃO: 07/12/2014;

0499 PLACA: DGS0937; CHASSI: 9C2JC30103R015093; MOTOR: JC30E1-3015093;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00794652123; DATA DE
APREENSÃO: 11/04/2016;

0505 PLACA: DOB5083; CHASSI: 9C2KC08605R003727; MOTOR: KC08E6-5003727;
HONDA/CG 150 SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853723478; DATA DE
APREENSÃO: 14/05/2013;

0506 PLACA: DZS5019; CHASSI: 95VCA1F288M016553; MOTOR: C3F8017209;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00974898562; DATA DE
APREENSÃO: 20/05/2016;

0509 PLACA: DEQ0137; CHASSI: 9C2JC30101R251140; MOTOR: JC30E1-1251140;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769801994; DATA DE
APREENSÃO: 08/06/2016;

0512 PLACA: EKE3927; CHASSI: 95VCB1K589M021040; MOTOR: C2K8021839;
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00216463149; DATA DE
APREENSÃO: 11/06/2016;

0517 PLACA: MDS1611; CHASSI: 9C2JC30204R024265; MOTOR: JC30E2-4024265;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00821704818; DATA DE
APREENSÃO: 26/05/2016;

0520 PLACA: DPV7413; CHASSI: 9CDNF41LJ7M030029; MOTOR: F466-BR282439;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00885579062; DATA DE
APREENSÃO: 02/08/2016;

0527 PLACA: DFB1026; CHASSI: 9C2JC30201R060743; MOTOR: JC30E2-1060743;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775153400; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;

0530 PLACA: EQR1602; CHASSI: 9CDNF41LJAM309877; MOTOR: F466-BR156792;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00250628899; DATA DE

APREENSÃO: 16/07/2016;
0538 PLACA: DRW9899; CHASSI: 94J2XECC66M010774; MOTOR: JCC6022963;
SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00888073054; DATA DE
APREENSÃO: 06/07/2016;

0540 PLACA: DXK6871; CHASSI: 9CDNF41LJ7M062762; MOTOR: F466-BR163833;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00911231820; DATA DE
APREENSÃO: 09/05/2016;

0544 PLACA: DJU1660; CHASSI: 9C6KE044040032693; MOTOR: E338E-032701;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00819219541; DATA DE
APREENSÃO: 05/04/2016;

0547 PLACA: DCP7207; CHASSI: 9C2JC30101R201168; MOTOR: JC30E1-1201168;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00767382412; DATA DE
APREENSÃO: 27/05/2016;

0551 PLACA: BSB8673; CHASSI: CG125BR1188121; MOTOR: CG125BR-1140764;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00360827640; DATA DE
APREENSÃO: 13/07/2016;

0556 PLACA: BMW2260; CHASSI: 95VFU5E8BCM001948; MOTOR: F2EB002909;
DAFRA/ZIG PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00478370962; DATA DE
APREENSÃO: 12/04/2016;

0558 PLACA: DUY1301; CHASSI: 94J2XECL67M015388; MOTOR: JCL6038135;
SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00914348809; DATA DE
APREENSÃO: 27/04/2016;

0566 PLACA: BTW7787; CHASSI: 9C2KD0101LR103244; MOTOR: KD01E-0018210;
H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00426576977; DATA DE
APREENSÃO: 24/02/2016;

0567 PLACA: DCP1646; CHASSI: 9C2JC30101R091868; MOTOR: JC30E1-1091868;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00753883554; DATA DE
APREENSÃO: 02/05/2016;

0583 PLACA: EHG7842; CHASSI: 9C2JC4110BR401123; MOTOR: JC41E1-B401123;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00268673241; DATA DE
APREENSÃO: 11/05/2016;

0584 PLACA: MRL7905; CHASSI: 94J1XFBD77M047747; MOTOR: 1P52FMH*61136265*;
SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00930471016; DATA DE
APREENSÃO: 29/04/2016;

0586 PLACA: NGS5662; CHASSI: 9C2JA04107R024304; MOTOR: JA04E1-7024304;
HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00911966099; DATA DE
APREENSÃO: 18/03/2016;

0588 PLACA: DZP2775; CHASSI: 93FST12578M002291; MOTOR: 156FMI-2*71292171*;
KASINSKI/SETA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00944766498; DATA DE
APREENSÃO: 07/06/2016;

0591 PLACA: DVE0025; CHASSI: 9C2JC30706R940208; MOTOR: JC30E7-6940208;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00895189534; DATA DE
APREENSÃO: 17/10/2015;

0592 PLACA: DCL8205; CHASSI: 9C2MC35002R009834; MOTOR: MC35E-2009834;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00766946363; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;

0593 PLACA: EHS8568; CHASSI: 9C2JC4110AR509177; MOTOR: JC41E1-A509177;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00174516479; DATA DE
APREENSÃO: 20/06/2016;

0595 PLACA: FID5525; CHASSI: 9C2KC1660DR529912; MOTOR: KC16E6-D529912;
HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00588220540; DATA DE
APREENSÃO: 06/05/2016;

0600 PLACA: DLY2543; CHASSI: 9CDNF41LJ6M020611; MOTOR: F466-BR121431;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881508047; DATA DE
APREENSÃO: 27/05/2016;

0608 PLACA: DOP1840; CHASSI: 9CDNF41AJ7M023250; MOTOR: F401-BR123250;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00889321396; DATA DE
APREENSÃO: 23/04/2016;

0610 PLACA: EHG7293; CHASSI: 9CDNF41LJ9M271176; MOTOR: F466-BR328422;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181221780; DATA DE
APREENSÃO: 07/04/2016;

0614 PLACA: EEC6173; CHASSI: 94J2XHEL88M009296; MOTOR: JEAL8011309;
SUNDOWN/STX 200; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00129403997; DATA DE
APREENSÃO: 23/04/2016;

0615 PLACA: ECR0179; CHASSI: 9C2KC08108R223123; MOTOR: KC08E1-8223123;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00970797257; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;

0620 PLACA: DLT5753; CHASSI: 9CDNF41LJ5M015042; MOTOR: F466-BR115042;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864581661; DATA DE
APREENSÃO: 25/04/2016;

0622 PLACA: DXK7365; CHASSI: 9C2MC35008R028209; MOTOR: MC35E-8028209;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00952516837; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2016;

0624 PLACA: DXL5247; CHASSI: 94J2XHED77M002099; MOTOR: K166FML*30012328*;
SUNDOWN/STX 200; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937841439; DATA DE
APREENSÃO: 10/06/2016;

0625 PLACA: DTM9356; CHASSI: 9C2KC08106R975407; MOTOR: KC08E1-6856943;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00894671979; DATA DE
APREENSÃO: 26/05/2016;

0628 PLACA: DWZ4966; CHASSI: 9CDNF41AJ8M204577; MOTOR: F401-BR171964;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00968675077; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;

0634 PLACA: DVE0037; CHASSI: 94J2XCCH67M011490; MOTOR: JCH6030568;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00896458253; DATA DE
APREENSÃO: 08/06/2016;

0647 PLACA: CTN9122; CHASSI: 9C2JC30101R013876; MOTOR: JC30E1-1013876;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746132085; DATA DE
APREENSÃO: 25/04/2016;

0648 PLACA: DWZ4632; CHASSI: 9CDNF41LJ8M148649; MOTOR: F466-BR249807;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00961342757; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;

0653 PLACA: CTG7680; CHASSI: 9C2JC2500XR194507; MOTOR: JC25E-X194507;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00719588995; DATA DE
APREENSÃO: 26/07/2016;

0654 PLACA: DPD0766; CHASSI: 94J2XCCB66M008291; MOTOR: JCB6021947;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00879970340; DATA DE
APREENSÃO: 02/03/2016;

0659 PLACA: CJN5490; CHASSI: 9C2JD17201R004341; MOTOR: JD17E2-1004341;

HONDA/XLR 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752253476; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;

0662 PLACA: DRW5313; CHASSI: LBFXCHDJ771100584; MOTOR: LJ152FMH-2*071600495*; I/LUOJIA LJ110 10; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00923278206; DATA DE APREENSÃO: 27/05/2016;

0663 PLACA: BSL4796; CHASSI: 9C2JC250VVR087275; MOTOR: JC25E-V087275; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669516325; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2016;

0667 PLACA: CTW3631; CHASSI: 9C2JC30102R145080; MOTOR: JC30E1-2145080; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00774994967; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2016;

0669 PLACA: ECP2930; CHASSI: LDLPCJ7A584500566; MOTOR: YH156FMI*7B610246*; I/TIANHENG KAHENA 125TOP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00966044290; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;

0671 PLACA: DLT5729; CHASSI: 9C2JC30705R043695; MOTOR: KC08E1-6811630; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00862265339; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0673 PLACA: BSM4613; CHASSI: 9C2JC250VVR093778; MOTOR: JC25E-V093778; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00670837636; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0677 PLACA: DFC1431; CHASSI: 9C2JC30103R160905; MOTOR: JC30E1-3160905; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00798497807; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0678 PLACA: DOA2920; CHASSI: 9CDNF41LJ5M003560; MOTOR: F466-BR103560; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00848196538; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2016;

0681 PLACA: BYK9701; CHASSI: 9C2JC30708R685284; MOTOR: JC30E7-8685284; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00981626726; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2016;

0684 PLACA: DYN3274; CHASSI: 94J2XMJE77M017226; MOTOR: ZS147FMF*26A00281*; SUNDOWN/HUNTER 90; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00932932959; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2016;

0690 PLACA: DHL5490; CHASSI: 9C2HA07003R800697; MOTOR: HA07E-3800697; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00804525676; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2016;

0694 PLACA: DCR4120; CHASSI: 9C2ND07001R012799; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771053517; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2016;

0695 PLACA: CMT6335; CHASSI: 9C64VW000X0008434; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; YAMAHA/XT 225; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00713752971; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;

0700 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (04 CARROS, 10 MOTOS LOTE 722 AO 735); Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

0722 PLACA: BMD9153; CHASSI: 9BD146000M3710351; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00249007770; DATA DE APREENSÃO: 22/11/2014;

0723 PLACA: BUU5240; CHASSI: LB4PXD06590; MOTOR: 775508; FORD/BELINA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355844567; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2012;

0724 PLACA: AFH7093; CHASSI: LB4PBK84473; MOTOR: S207026; FORD/BELINA II

- LDO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00511658460; DATA DE APREENSÃO:
16/05/2014;
- 0725 PLACA: CFG3168; CHASSI: 9BGTC11UKKC154580; MOTOR: 9JE18GA90839;
GM/CHEVETTE SL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422597171; DATA DE
APREENSÃO: 22/09/2012;
- 0726 PLACA: S/PLACA; CHASSI: LXYXCBL07E0271348; MOTOR: 1P39FMA*ED051317*;
I/SHINERAY ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2015;
- 0727 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-T006752; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2015;
- 0728 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2144718; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2016;
- 0729 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125
FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/08/2010;
- 0730 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-8101193; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2016;
- 0731 PLACA: S/PLACA; CHASSI: LXYXCBL0XE0269075; MOTOR: JBA7052413;
I/SHINERAY ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2016;
- 0732 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: *627238*; LEGION; Nº DE ORDEM: ;
RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2015;
- 0733 PLACA: DPQ9605; CHASSI: 94J2XECC66M011144; MOTOR: JCC6023301;
SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00885246039; DATA DE
APREENSÃO: 02/04/2015;
- 0734 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E302E-035785; YAMAHA/CRYPTON T105E ;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2016;
- 0735 PLACA: DOA7882; CHASSI: 9C6KE044040073231; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835256014; DATA DE
APREENSÃO: 01/08/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

FRANCISCO MORATO, 16 de Novembro de 2016

João Sérgio Gimenes
Presidente da Comissão de Leilão