

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO**

**DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CAMPINAS**

*ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 003/2015*

**1024 LOTES**

**PÁTIO: PÁTIO EMDEC S/A - PÁTIO**  
**RUA MIGUEL CASCALDI JUNIOR , 141 - BAIRRO: SÃO JOÃO**

**MOTO PARA DESMONTE: 1 LOTES (631)**

-----  
**PÁTIO: PÁTIO EMDEC S/A**  
**RUA MIGUEL CASCALDI JUNIOR , 141 - BAIRRO: SÃO JOÃO(EM FRENTE A**  
**EMPRESA GUABI RAÇÕES)**

**MOTO COM DOCUMENTO: 27 LOTES (38, 42, 45, 95, 68, 65, 22, 88, 93, 92, 25, 32, 15, 12, 62, 55, 72, 5, 82, 58, 78, 2, 85, 75, 52, 35, 28)**

**MOTO PARA DESMONTE: 398 LOTES (554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,**

836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952) MOTO PARA USINAGEM: 60 LOTES (961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022)

AUTO COM DOCUMENTO: 69 LOTES (10, 7, 53, 23, 11, 57, 9, 91, 84, 49, 18, 77, 43, 61, 30, 24, 73, 59, 89, 66, 31, 50, 26, 69, 29, 64, 94, 87, 79, 39, 4, 40, 74, 20, 34, 70, 46, 81, 33, 14, 51, 83, 54, 1, 48, 76, 63, 21, 3, 16, 27, 41, 44, 90, 71, 36, 56, 67, 19, 37, 6, 47, 80, 8, 60, 96, 86, 13, 17)

AUTO PARA DESMONTE: 457 LOTES (97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553)

AUTOS PARA USINAGEM: 12 LOTES (953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 981, 991, 1023, 1024)

=====

## RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

- 0001 PLACA: DXD3142; CHASSI: 9BD17140G85121162; MOTOR: 178F1011-7864299; FIAT/PALIO ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00943048621; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;
- 0002 PLACA: EOI5960; CHASSI: 9C2JC4820DR018037; MOTOR: JC48E2-D018037; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00507870999; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;
- 0003 PLACA: EIX0259; CHASSI: 9BGRZ08909G241308; MOTOR: Q30141874; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00116406275; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;
- 0004 PLACA: HHM1589; CHASSI: 9BD17106G85104265; MOTOR: 178F1011-7821092; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00939046466; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;
- 0005 PLACA: ESD9743; CHASSI: 9C2JC4830BR022848; MOTOR: JC48E3-B022848; HONDA/BIZ 125 EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00367144743; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;
- 0006 PLACA: DKQ5247; CHASSI: 9BD17103G62657075; MOTOR: 178F1011\*6546657\*; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00862693454; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 0007 PLACA: DIB7668; CHASSI: 9BWEC05X52P521041; MOTOR: UDH277047; VW/SAVEIRO 1.8 PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00785769340; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;
- 0008 PLACA: BVA7218; CHASSI: 9BWCA05Y55T012701; MOTOR: AFZ824014; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00838150594; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;
- 0009 PLACA: DQI0639; CHASSI: 9BD15802764713511; MOTOR: 146E1011-6466752; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00857224301; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;
- 0010 PLACA: DNZ0444; CHASSI: 6G1VX69C02L837619; MOTOR: VC202995; I/GM OMEGA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00801451850; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2015;
- 0011 PLACA: DSH0048; CHASSI: 9BD17140A82986408; MOTOR: 178F3011\*7554726\*; FIAT/PALIO ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00921279710; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2015;
- 0012 PLACA: FHO7126; CHASSI: 9C2JC4120DR537614; MOTOR: JC41E2-D537614; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00533896495; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;
- 0013 PLACA: EGC0271; CHASSI: 9BGRZ0810AG114982; MOTOR: S90047678; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00144993783; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
- 0014 PLACA: DNY4474; CHASSI: 9BD27801C52435408; MOTOR: 7U0091093; FIAT/STRADA TREK FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00843847786; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
- 0015 PLACA: EKB7042; CHASSI: 9C2JC4210AR108642; MOTOR: JC42E1-A108642; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00202290131;

DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;  
PLACA: ENC3356; CHASSI: 9BD27803MA7268023; MOTOR: 310A2011-  
0016 9532410; FIAT/STRADA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00210601574; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;  
PLACA: DSW8176; CHASSI: 9BWHB09N37P008452; MOTOR: BPA131770;  
0017 VW/POLO 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902953397; DATA DE  
APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: DHV4325; CHASSI: 9BWCA05Y93T043527; MOTOR: AFZ758732;  
0018 VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00789565676; DATA DE  
APREENSÃO: 12/04/2015;  
PLACA: FIR4277; CHASSI: 8AP372171D6045578; MOTOR: SEM ACESSO;  
0019 I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00525578404;  
DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;  
PLACA: EVK2529; CHASSI: 9BD27833MB7383379; MOTOR:  
0020 310A2011\*0195126\*; FIAT/STRADA FIRE CE FLEX; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00330395963; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;  
PLACA: DXZ0732; CHASSI: 9BD17106G85044340; MOTOR: 178F1011-  
0021 7674780; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00928833151; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;  
PLACA: ESI2874; CHASSI: 9C2JC4120BR708226; MOTOR: JC41E2-  
0022 B708226; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00326334645; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: EBH0138; CHASSI: 9BGRZ08909G162563; MOTOR: SEM  
0023 ACESSO; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00974845540;  
DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: ETS3321; CHASSI: LKHNC1BG6BAT06145; MOTOR: DA465Q-  
0024 0A32379-3HD8; I/HAFEI RUIYI PICKUP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00325151997; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;  
PLACA: FBK3309; CHASSI: 9C2KC1670DR437427; MOTOR: KC16E7-  
0025 D437427; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00506622800; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DBB4496; CHASSI: 9BGXH19005B258688; MOTOR: A20028756;  
0026 GM/CORSA SEDAN MAXX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860405508;  
DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: DGC5954; CHASSI: 9BWDA05XX2T081875; MOTOR: AZP037062;  
0027 VW/PARATI 16V TOUR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00773361618;  
DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;  
PLACA: FGV0727; CHASSI: 9C2ND1110DR014184; MOTOR: ND011E1-  
0028 D014184; HONDA/XRE 300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00565822063;  
DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;  
PLACA: EEP8936; CHASSI: 8AWPB05ZX9A311497; MOTOR: BPA871440;  
0029 I/VW SPACEFOX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00988784912; DATA DE  
APREENSÃO: 11/03/2015;  
PLACA: DNU8145; CHASSI: 9BGTR08W05B170212; MOTOR: SEM  
0030 ACESSO; GM/ASTRA HB 2P ADVANTAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00842548351; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;  
0031 PLACA: ELN4013; CHASSI: 9BD17140MA5644664; MOTOR: 310A2011-

9556324; FIAT/PALIO ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00229584314; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0032 PLACA: BYK8673; CHASSI: 9C2JC4110AR647984; MOTOR: JC41E1-  
A647984; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00215240596; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0033 PLACA: EFR7494; CHASSI: 9BGRX08909G201645; MOTOR: Q30125494;  
GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00118552287; DATA  
DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0034 PLACA: LUZ3740; CHASSI: 9362A7LZ96B021079; MOTOR: 10TR01Q-  
093870; PEUGEOT/206 10 SENSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00874917280; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0035 PLACA: FGV0639; CHASSI: 9C2KC1670DR421464; MOTOR: KC16E7-  
D421464; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00557689074; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0036 PLACA: DTX7040; CHASSI: 8AD3DN6B47G026742; MOTOR: 10DBU2-  
0001690; I/PEUGEOT 307SD16 FXPR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00897730178; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0037 PLACA: DDQ3906; CHASSI: 9BWCA05Y73T211634; MOTOR: SEM  
ACESSO; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00810792540;  
DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0038 PLACA: EOX0622; CHASSI: 9C2KC1610AR052051; MOTOR: KC16E1-  
A052051; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00230483550; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2015;

0039 PLACA: DQC0379; CHASSI: 9BWCA05X65T149007; MOTOR: BTY015641;  
VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853696373; DATA DE  
APREENSÃO: 22/04/2015;

0040 PLACA: DPR0935; CHASSI: 9BGXH80005C188557; MOTOR: A20014938;  
GM/MONTANA SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849836603;  
DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;

0041 PLACA: ELN0951; CHASSI: 9BD17140LA5460718; MOTOR: 310A1011-  
8910257; FIAT/PALIO ELX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00166211443; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0042 PLACA: EOX0674; CHASSI: 9C2JC4110AR689160; MOTOR: JC41E1-  
A689160; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00231399499; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0043 PLACA: DPG2180; CHASSI: 9BGRY08X05G111476; MOTOR: 6V0084703;  
GM/CELTA 2P SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839146248; DATA  
DE APREENSÃO: 11/03/2015;

0044 PLACA: EIG6974; CHASSI: 93YBSR7AH9J259017; MOTOR: SEM ACESSO;  
RENAULT/SANDERO EXP 16; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00147936748;  
DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0045 PLACA: EWB6419; CHASSI: 9C2KC1650BR533409; MOTOR: KC16E5-  
B533409; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00339455667; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;

0046 PLACA: DQJ0735; CHASSI: 9BWKA05Z854078884; MOTOR: BJE057045;  
VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856904597; DATA DE  
APREENSÃO: 22/03/2015;

0047 PLACA: DMO9360; CHASSI: 9362AKFW94B027184; MOTOR: SEM ACESSO; PEUGEOT/206 14 PRESENC; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837398649; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0048 PLACA: DTW4110; CHASSI: 9BD15802764862289; MOTOR: 146E1011\*7109742\*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00890711011; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0049 PLACA: CMW1595; CHASSI: 9BWCA05X23T211421; MOTOR: AZN074304; VW/GOL 1.0; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00810711842; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0050 PLACA: CYT7111; CHASSI: 1C3EMB6H5YN296123; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/CHRYSLER STRATUS LX; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00758513305; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;

0051 PLACA: DKQ7928; CHASSI: 9BD17140B52597297; MOTOR: 178E9011\*6382741\*; FIAT/PALIO ELX FLEX; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852942800; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0052 PLACA: ECH5431; CHASSI: 9C2JC4110BR807027; MOTOR: JC41E1-B807027; HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00345780574; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0053 PLACA: DUL9973; CHASSI: 9BGSA19907B241980; MOTOR: P60000458; GM/CLASSIC LIFE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00914296710; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;

0054 PLACA: DXC7112; CHASSI: 9BWKA05Z374052454; MOTOR: BNX096742; VW/FOX 1.0; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00903888238; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;

0055 PLACA: EWY1320; CHASSI: 9C2KC1660DR500834; MOTOR: KC16E6-D500834; HONDA/CG 150 TITAN EX; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00505338297; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0056 PLACA: DPJ7621; CHASSI: 9BWKA05ZX74006488; MOTOR: BNX080272; VW/FOX 1.0; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00895282208; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;

0057 PLACA: DGW8591; CHASSI: 9362CN6A92W041497; MOTOR: 10DBT1-0002681; PEUGEOT/206 QUIKSILVER16; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00788848879; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0058 PLACA: EWY4200; CHASSI: 9C2ND0910CR003504; MOTOR: ND09E1-C003504; HONDA/XRE 300; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416638627; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;

0059 PLACA: ERW6519; CHASSI: 9BWAA05U7BP038645; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 1.0; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00230871577; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0060 PLACA: ERB6805; CHASSI: 9362NKFVXBB013731; MOTOR: SEM ACESSO; PEUGEOT/207PASSION XR S; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00224671103; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0061 PLACA: FKX2675; CHASSI: 9BD17164LE5895570; MOTOR: 310A1011-1691783; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00574310908; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0062 PLACA: FBK2769; CHASSI: 9C2KC1670DR426677; MOTOR: KC16E7-D426677; HONDA/CG 150 FAN ESI; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:

00497346834; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: DMH0335; CHASSI: 9BGSN19X05B135921; MOTOR: A10012324;  
0063 GM/CLASSIC SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00836554140; DATA  
DE APREENSÃO: 19/03/2015;  
PLACA: DDF1363; CHASSI: 9BWCE05X51T021758; MOTOR: UQG007779;  
0064 VW/GOL 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752186108; DATA DE  
APREENSÃO: 25/03/2015;  
PLACA: FGW0064; CHASSI: 9C2KC1680ER426628; MOTOR: KC16E8-  
0065 E426628; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00589936760; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;  
PLACA: DFP8214; CHASSI: 9BWKB05Z844006157; MOTOR: BJA001640;  
0066 VW/FOX 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818424982; DATA DE  
APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: EAV2650; CHASSI: 9362EKFW98B035523; MOTOR: SEM  
0067 ACESSO; PEUGEOT/206 SW14 PRES FX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00942555511; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: EOU0938; CHASSI: 9C6KE1500B0009061; MOTOR: E3G7E-  
0068 009079; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00274402262; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: EPN9188; CHASSI: 9BWAA05W6AP099663; MOTOR: CCP191084;  
0069 VW/GOL 1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00202662683; DATA DE  
APREENSÃO: 22/03/2015;  
PLACA: EKN4175; CHASSI: 9BWKB05U1AP107104; MOTOR: CCR155445;  
0070 VW/SAVEIRO 1.6 CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00195989813; DATA  
DE APREENSÃO: 30/03/2015;  
PLACA: FEH2805; CHASSI: 9BD17106LE5883263; MOTOR:  
0071 310A1011\*1535862\*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00542737256; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: ESI2589; CHASSI: 9C2KC1670BR337000; MOTOR: KC16E7-  
0072 B337000; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00282580433; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;  
PLACA: DRK2746; CHASSI: 9BGXL68X05C264383; MOTOR: ACP000741;  
0073 GM/CORSA HATCH JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00858051737;  
DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DSU7225; CHASSI: 9BFZF16P578003431; MOTOR: QFJA-  
0074 78003431; FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00900349263; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;  
PLACA: FMK2042; CHASSI: 9C2KC1680ER489398; MOTOR: KC16E8-  
0075 E489398; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00994113668; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: DHT5619; CHASSI: 9BWCA05X74T051313; MOTOR: AZN113626;  
0076 VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00821035835; DATA DE  
APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: DZW1590; CHASSI: 93YBSR1RH9J058143; MOTOR: D4DH760-  
0077 Q020267; RENAULT/SANDERO EXP1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
962689459; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;  
0078 PLACA: EW11304; CHASSI: 9C6KE1520C0098045; MOTOR: E3G9E-

098050; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00469073900; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: MVE9177; CHASSI: 9BWCB05W98T088096; MOTOR:  
0079 BWX054251; VW/GOL 1.6 POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00936909803; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: EKN0882; CHASSI: 9BWDA05U1AT055153; MOTOR: CCN250228;  
0080 VW/VOYAGE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00156951738; DATA DE  
APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: FIR4201; CHASSI: 9BD17106LD5865525; MOTOR: 310A1011-  
0081 1372113; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00527724475; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;  
PLACA: FGV0248; CHASSI: 9C2KC1670DR491557; MOTOR: KC16E7-  
0082 D491557; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00540892343; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: DHY9318; CHASSI: 9BGXF19R03C189027; MOTOR: SEM  
0083 ACESSO; GM/CORSA SEDAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00802399983;  
DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: DII2479; CHASSI: 9362A7LZ92W030180; MOTOR: 7LZ10TR01-  
0084 Q0034979; PEUGEOT/206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00783830718; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: EOX4224; CHASSI: 9C2KC1640AR058670; MOTOR: KC16E4-  
0085 A058670; HONDA/CG150 TITAN MIX EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00256150699; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;  
PLACA: ETD4600; CHASSI: 9BWAA05U4BP140081; MOTOR: CCN912471;  
0086 VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00284462861; DATA DE  
APREENSÃO: 10/05/2015;  
PLACA: DZK7391; CHASSI: 9BD17206G83367798; MOTOR:  
0087 178F1011\*7801899\*; FIAT/SIENA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00936425300; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: EOL6467; CHASSI: 9C6KE1520B0068552; MOTOR: E3G9E-  
0088 068566; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00453138241; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: BPY9764; CHASSI: 9BWZZZ373YT170510; MOTOR: SEM  
0089 ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00734397828;  
DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: DTX6997; CHASSI: 9BFNSZPPA7B851158 ; MOTOR: CCKA-  
0090 7851158; FORD/COURIER 1.6 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00899908225; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;  
PLACA: DYB1933; CHASSI: 9BD17164G85045211; MOTOR: 178F1011-  
0091 7673349; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00929303652; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;  
PLACA: EFL8546; CHASSI: 9C2KC1550AR175526; MOTOR: KC15E5-  
0092 A175526; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00250123770; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: FHO8139; CHASSI: 9C2KC1680ER447842; MOTOR: KC16E8-  
0093 E447842; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00594424640; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;



- 0094 PLACA: DFI8936; CHASSI: 9BGTR08W06B105801; MOTOR: 5F0052138; GM/ASTRA HB 2P ADVANTAGE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00865209286; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;
- 0095 PLACA: ESK0918; CHASSI: 9C2NC4310CR039034; MOTOR: NC43E1-C039034; HONDA/CB 300R; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00465840027; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0096 PLACA: DEZ4968; CHASSI: KNHTR731217066193; MOTOR: SEM ACESSO; I/KIA BESTA 12P GS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770924360; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;
- 0097 PLACA: DAX1616; CHASSI: 9BD18223812021160; MOTOR: 183A1000\*2045501\*; FIAT/BRAVA HGT; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 746785771; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;
- 0098 PLACA: CYI2434; CHASSI: 9BFBRZFHFA2B405523; MOTOR: C4E2405523; FORD/FIESTA STREET; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775385549; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;
- 0099 PLACA: DII7015; CHASSI: 9BGTT08B02B199449; MOTOR: 4A0002367; GM/ASTRA HATCH; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00786980516; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;
- 0100 PLACA: CSJ7844; CHASSI: 93UMB48L8Y4000433; MOTOR: AGN001554; AUDI/A3 1.8; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729973697; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 0101 PLACA: CPS9123; CHASSI: 5D11AFC139921; MOTOR: 3J1215A1; GM/CHEVETTE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00346734215; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;
- 0102 PLACA: BMU8396; CHASSI: 9BWZZZ54ZLB094958; MOTOR: US017632; VW/APOLO GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427722268; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2011;
- 0103 PLACA: CER3889; CHASSI: 9BD155375T5686624; MOTOR: 146D3011-8297618; FIAT/ELBA 1.6 IE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651845670; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;
- 0104 PLACA: MOZ7034; CHASSI: 9BGKZ08GTTB428118; MOTOR: B18LZ-31175981; GM/KADETT GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653261527; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;
- 0105 PLACA: DBJ1154; CHASSI: LB4NZP56796; MOTOR: 250426; FORD/BELINA II L; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373293933; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;
- 0106 PLACA: BUW9421; CHASSI: 9BD146000L3545140; MOTOR: 146A5011-3077769; FIAT/UNO CS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426082370; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;
- 0107 PLACA: HPA0017; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT054501; MOTOR: UD059311; VW/GOL GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00151156271; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;
- 0108 PLACA: BLF2669; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB121532; MOTOR: 1070622; FORD/ESCORT L; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00398175985; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;
- 0109 PLACA: BVN4886; CHASSI: VS6ASXWPFSD33257; MOTOR: SD33257; IMP/FORD FIESTA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642091552; DATA DE

APREENSÃO: 26/04/2015;  
0110 PLACA: BQI3940; CHASSI: 9BGJK11YKKB054204; MOTOR: 20YVH-31092401; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00422304638; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
0111 PLACA: CEV2538; CHASSI: 5C08BBC153154; MOTOR: 6J1027E1; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00402419260; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
0112 PLACA: BZD2701; CHASSI: BA907925; MOTOR: BN664283; VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00401778967; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;  
0113 PLACA: GKJ0041; CHASSI: 9BD146000M3735447; MOTOR: 127A011-0027727; FIAT/ELBA WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00600054160; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;  
0114 PLACA: BVA8510; CHASSI: 9BGKZ08GVTB404260; MOTOR: B10LZ31197886; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00661403858; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
0115 PLACA: CPU6035; CHASSI: LB4PYK57394; MOTOR: 24174; FORD/BELINA II LDO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386240655; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
0116 PLACA: BHE9115; CHASSI: 9BD146000H3206627; MOTOR: 127A2011-2540143; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00389404195; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;  
0117 PLACA: BFL4143; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT074381; MOTOR: UD190877; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433771143; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
0118 PLACA: BIJ3995; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB322315; MOTOR: 1460686; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00610226878; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2015;  
0119 PLACA: CLG0134; CHASSI: WF0FDXGBBVGB07957; MOTOR: NGA-TT55907; IMP/FORD MONDEO CLX FD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00686841697; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;  
0120 PLACA: BFA8925; CHASSI: 9BGJK69TMMB027695; MOTOR: E20LVH-31050577; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433303018; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
0121 PLACA: BQR0549; CHASSI: 5E11UCC176354; MOTOR: 5JB05PA08233; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00541682598; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;  
0122 PLACA: BDM6700; CHASSI: 9BWKA05Z484067000; MOTOR: BNX157350; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00934505420; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
0123 PLACA: ACJ4339; CHASSI: 9BD146000H3269774; MOTOR: 127A2011-2638791; FIAT/FIAT ELBA S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00521624649; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
0124 PLACA: BNQ7601; CHASSI: 9BGKT08GRPC303530; MOTOR: B18LZ-31083859; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613295846; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
0125 PLACA: BQL3397; CHASSI: LB4KXT60559; MOTOR: S110271;

FORD/CORCEL II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00376084367; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0126 PLACA: BUM1330; CHASSI: 9BD146000L3548577; MOTOR: 146A5011\*3082249\*; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 434476315; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0127 PLACA: CII3614; CHASSI: 9BWZZZ377VT074410; MOTOR: UDD022705; VW/GOL GL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00673364429; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0128 PLACA: BQI0416; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB317141; MOTOR: 1451254; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609097920; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;

0129 PLACA: CBK3761; CHASSI: W0L000058S5161377; MOTOR: C20NE-31193072; IMP/GM ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632036141; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;

0130 PLACA: CCW7241; CHASSI: 9BGJK11YHGB024302; MOTOR: 20YVH-31011718; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372516653; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0131 PLACA: CEY2721; CHASSI: 9BG5TC11UEC143414; MOTOR: 4JD10PA; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 372445284; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0132 PLACA: DST8186; CHASSI: 9BWKA05Z264152849; MOTOR: BNX053494; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00880783214; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2014;

0133 PLACA: CCS7968; CHASSI: 9BD146000K3518621; MOTOR: 146A5011-3035436; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424773813; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0134 PLACA: JLX5853; CHASSI: 9BGKZ08KSSB421537; MOTOR: C20NE-31049175L; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00647050811; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0135 PLACA: CPQ9104; CHASSI: LB4KAB49692; MOTOR: S210183; FORD/CORCEL II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396345549; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0136 PLACA: BJM5897; CHASSI: 9BD14600003082288; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375605177; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2015;

0137 PLACA: BNX1142; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT010202; MOTOR: UP509802; VW/GOL GTI 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424761564; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0138 PLACA: CHI2954; CHASSI: 9BFBXXLBKBJ72349; MOTOR: 864043; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00419108890; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;

0139 PLACA: CXT3683; CHASSI: XTA210800M0839011; MOTOR: 2108\*0852067; IMP/LADA SAMARA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431770891; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0140 PLACA: BPC0281; CHASSI: 9BGJK11YJJB053176; MOTOR: 20YVH31069160; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405270348; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;

- 0141 PLACA: BPC8557; CHASSI: 9BG5TC11UFC105273; MOTOR: 4JJ04PA; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00221219030; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;
- 0142 PLACA: COZ5667; CHASSI: BJ214649; MOTOR: BF925783; VW/FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 396181031; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;
- 0143 PLACA: CZJ4174; CHASSI: 9BD146000L3603069; MOTOR: 146A5011\*3171767\*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427304199; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0144 PLACA: CKJ9016; CHASSI: 9BGKZ08BWVB413282; MOTOR: AA0029600; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691784701; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;
- 0145 PLACA: BHM9005; CHASSI: LB4MYA30077; MOTOR: 562442; FORD/CORCEL II LDO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00359404855; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;
- 0146 PLACA: BOT4740; CHASSI: 9BD14600003158103; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00423266403; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;
- 0147 PLACA: BVA8375; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT065123; MOTOR: UE245999; VW/GOL GTS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422707767; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;
- 0148 PLACA: CAL9902; CHASSI: 9BFBXXLBABGT01165; MOTOR: 244349; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00357316770; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2015;
- 0149 PLACA: DRL4004; CHASSI: 8AD7ALFYWW5329358; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/PEUGEOT 306 PAS M 18; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00709148291; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;
- 0150 PLACA: BLP5498; CHASSI: 9BGJK11YJJB060394; MOTOR: 20YVH-31073514; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415057353; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;
- 0151 PLACA: CHN2403; CHASSI: 9BG5TC11UEC121399; MOTOR: 3JK22PA; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384517730; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;
- 0152 PLACA: BZT6517; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT046814; MOTOR: BW273851; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390667919; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;
- 0153 PLACA: BPU2206; CHASSI: 9BD146000H3271022; MOTOR: 127A2011-1843708; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432992251; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;
- 0154 PLACA: BNJ9264; CHASSI: 9BGKY08GRRC355037; MOTOR: 18A\*31120864; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00190433434; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;
- 0155 PLACA: CNX8145; CHASSI: LB4DSE39674; MOTOR: 107060; FORD/CORCEL LUXO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00363268642; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;
- 0156 PLACA: BGO9139; CHASSI: 9BD146000M3807628; MOTOR: 146A5011\*3174192\*; FIAT/UNO CS 1.5; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00601696743; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2015;  
PLACA: CJY6253; CHASSI: 9BWZZZ377TP587245; MOTOR: 375392;  
0157 VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00665776357; DATA DE  
APREENSÃO: 12/04/2015;  
PLACA: BNR8315; CHASSI: 9BFBXXLBABFG45948; MOTOR: SEM  
0158 IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00409899402; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: CQG5925; CHASSI: VSSGAZ6KZVR149377; MOTOR: ACC211290;  
0159 IMP/SEAT IBIZA SXE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00690916086; DATA  
DE APREENSÃO: 22/03/2015;  
PLACA: CIX6884; CHASSI: 9BGJK69YHGB028165; MOTOR: B20NZ-  
0160 31000320; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00375654909; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: BPU2341; CHASSI: 5C11AGC130743; MOTOR: 8JJ24TA44161;  
0161 GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00360270670; DATA DE  
APREENSÃO: 09/03/2011;  
PLACA: CCT2974; CHASSI: BY004384; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;  
0162 VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00437299481; DATA DE  
APREENSÃO: 10/03/2015;  
PLACA: BKC9020; CHASSI: 9BD14600003066602; MOTOR: 127A2011-  
0163 1965039; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395305349;  
DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: CDH8142; CHASSI: 9BGKT08VMLC301921; MOTOR: E18LVH-  
0164 31036705; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00417058993;  
DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;  
PLACA: CMR5664; CHASSI: 9BFGSZPPAWB877682; MOTOR: C4A-  
0165 TE35651; FORD/COURIER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701220686;  
DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: BZJ9607; CHASSI: 9BD146000R5342744; MOTOR:  
0166 146C4011\*4109047\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00625724364; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: CJY4879; CHASSI: 9BWZZZ377TT217743; MOTOR: 357002;  
0167 VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00664422411; DATA DE  
APREENSÃO: 27/02/2011;  
PLACA: BJH5325; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB330065; MOTOR: 1478952;  
0168 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610152246; DATA DE  
APREENSÃO: 16/04/2015;  
PLACA: BUQ0101; CHASSI: JF1BD4LG9SG009975; MOTOR: 239259;  
0169 IMP/SUBARU LEGACY 2.0 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00632380608; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;  
PLACA: BIK0019; CHASSI: 9BGJK11SNMB017133; MOTOR: SEM  
0170 ACESSO; GM/MONZA SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00602262275; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: CEV2719; CHASSI: 5D11AEC119822; MOTOR: 4JH14PA;  
0171 GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00343603705; DATA DE  
APREENSÃO: 27/04/2015;  
0172 PLACA: DLB7937; CHASSI: 9BWCA05X94T023108; MOTOR: SEM

IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00812412338; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;

0173 PLACA: CZJ5036; CHASSI: 9BD1460003178912; MOTOR: 146A4011\*2949637\*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00408235934; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;

0174 PLACA: GMN3220; CHASSI: 9BGKT08VLKC308598; MOTOR: 18LVH-31029735; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00247679844; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0175 PLACA: BPC4535; CHASSI: 9BFCXXLC2KBV26505; MOTOR: UDA002316; FORD/DEL REY GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00247508756; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0176 PLACA: KOK3733; CHASSI: 9BD146000R5376820; MOTOR: 146C4011\*4148490\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628779950; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0177 PLACA: CJY7426; CHASSI: 9BWZZZ377TT206183; MOTOR: 354320; VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00666059993; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0178 PLACA: GQD1751; CHASSI: 9BFBXXLBAHBP00004; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00402645316; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0179 PLACA: CCK6446; CHASSI: WVWCG81H5SW492813; MOTOR: ACC246082; IMP/VW GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00652137369; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0180 PLACA: CRR1002; CHASSI: 9BGLL19BRRB319227; MOTOR: C20NE-31017950L; GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00623660580; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0181 PLACA: BFP8564; CHASSI: 5C11AKC175382; MOTOR: 6JB21PA02178; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00517833913; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2015;

0182 PLACA: JQZ4881; CHASSI: 9BWCA05X45T161558; MOTOR: BTY023077; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00857009648; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;

0183 PLACA: CXC0436; CHASSI: 03000493; MOTOR: 127A2011-1768201; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00369351169; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0184 PLACA: BKA4762; CHASSI: 9BGKT08VLLC325159; MOTOR: 18LVH-31008645; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00412568799; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;

0185 PLACA: CQW4034; CHASSI: LB8AAM37741; MOTOR: S138497; FORD/DEL REY L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00367188376; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0186 PLACA: CBK1735; CHASSI: 9BD146000R5379351; MOTOR: 146C4011-4151653; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628015054; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0187 PLACA: DBY4128; CHASSI: BY014615; MOTOR: BJ649988; VW/GOL L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00392618613; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;

- 0188 PLACA: CPS0489; CHASSI: 9BFBXXLBAJBW55854; MOTOR: 023001; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00408140321; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;
- 0189 PLACA: CMK1319; CHASSI: 8AWZZZ6K2WA514007; MOTOR: USD728484; IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00699199689; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;
- 0190 PLACA: GRI1989; CHASSI: 9BGLK19BSSB316478; MOTOR: R30005082; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00636754863; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0191 PLACA: KTK1925; CHASSI: 9BGTC11JMMC119731; MOTOR: 1JA23VA76318; GM/CHEVETTE DL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00317902300; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;
- 0192 PLACA: ALE7504; CHASSI: 9BWCA05X34T028580; MOTOR: AZN094353; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813014506; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
- 0193 PLACA: JDT5746; CHASSI: 9BD146000L3585278; MOTOR: 146A5011-3147231; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004791614; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;
- 0194 PLACA: BIN9080; CHASSI: 9BGKT08GPNC314902; MOTOR: SEM ACESSO; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00607325160; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;
- 0195 PLACA: CDW8596; CHASSI: 9BFDXXLD2HBT36201; MOTOR: 727073; FORD/DELREY BELINA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00392608405; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
- 0196 PLACA: CBY1758; CHASSI: 9BD146100S5567367; MOTOR: 146C4011-4379247; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 641018894; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;
- 0197 PLACA: CMM5008; CHASSI: BY095624; MOTOR: UA026231; VW/GOL LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00352558563; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;
- 0198 PLACA: DOR7216; CHASSI: 9BGRX48X05G116220; MOTOR: 6V0087289; GM/CELTA 4P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837136326; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 0199 PLACA: CRT3387; CHASSI: 8AWZZZ6K2XA611168; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00720704308; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;
- 0200 PLACA: LBL8717; CHASSI: 9BGJK19BVTB546642; MOTOR: NN0003197; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00666681007; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;
- 0201 PLACA: MUO8465; CHASSI: 9BGTC11UNNC116822; MOTOR: 2JB05MJ24192; GM/CHEVETTE DL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00210776900; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;
- 0202 PLACA: DDV1246; CHASSI: 9BWCA05X91T148038; MOTOR: AFZ606109; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00756693586; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;
- 0203 PLACA: BJT1956; CHASSI: 9BD14600003034981; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432821988; DATA

DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0204 PLACA: BNY0004; CHASSI: 9BGKT08GNNC324801; MOTOR: B18NZ-31020312; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603299113; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0205 PLACA: BPU1917; CHASSI: 9BFBXXLBABFJ10353; MOTOR: 217516; FORD/ESCORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385173911; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0206 PLACA: BON5109; CHASSI: 9BD146000R5196128; MOTOR: 146C4011\*3926810\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00618170200; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;

0207 PLACA: BRK6342; CHASSI: BY086856; MOTOR: BJ408776; VW/GOL LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00362185077; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0208 PLACA: DMO4768; CHASSI: 9BGRY48X05G105062; MOTOR: 6V0080908; GM/CELTA 4P SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00833080954; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0209 PLACA: HCC7074; CHASSI: 9362C7LZ96B014722; MOTOR: 10TR01-Q090708; PEUGEOT/206 10 SENSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863775713; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0210 PLACA: DBJ1821; CHASSI: 9BGJK19H0YB109094; MOTOR: JU0068380; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726260649; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;

0211 PLACA: BMB2803; CHASSI: 9BGTB11NPPC122662; MOTOR: 7JE080A17308; GM/CHEVETTE JUNIOR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608571482; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0212 PLACA: BUU7771; CHASSI: 9BWZZZ30ZSP079509; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638628423; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0213 PLACA: CJY4551; CHASSI: 9BD147A0001073534; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FIAT/FIORINO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368041603; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0214 PLACA: KTP2096; CHASSI: 9BGJG11YLLB040405; MOTOR: 20YVH-31117872; GM/MONZA SL 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00315267402; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;

0215 PLACA: CES3785; CHASSI: 9BFZZZ542TB809308; MOTOR: 187252; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00652988806; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0216 PLACA: BUA4620; CHASSI: 9BD146000S5490067; MOTOR: 146C4011\*4292874\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00635462605; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0217 PLACA: BPU5445; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB406399; MOTOR: ULB014111; VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615689590; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0218 PLACA: DMP5957; CHASSI: 9BGRD48X04G155677; MOTOR: 6V0043285; GM/CELTA 5 PORTAS SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00820703923; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0219 PLACA: DZK9935; CHASSI: 9362CKFW98B032541; MOTOR: SEM



ACESSO; PEUGEOT/206 14 SENSAT FX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00940143763; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0220 PLACA: CXR3223; CHASSI: 9BGJK19HXWB508649; MOTOR: JU0030158; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00709279809; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0221 PLACA: BQR5849; CHASSI: 9BGTB11JPPC144000; MOTOR: 3JI01MH14878; GM/CHEVETTE L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613391802; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0222 PLACA: BOH9059; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT032004; MOTOR: 1656106; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00617304289; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0223 PLACA: CBK4397; CHASSI: 9BD146000S8419233; MOTOR: 146C4011\*4068537\*; FIAT/FIORINO 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00633532410; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;

0224 PLACA: BHA5902; CHASSI: 9BGJG11KNNB053440; MOTOR: SEM ACESSO; GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605205868; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;

0225 PLACA: BXL3937; CHASSI: 9BFZZZ542TB819492; MOTOR: 219777; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00652404898; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;

0226 PLACA: BNR7845; CHASSI: 9BD146000P5102852; MOTOR: 146C4011\*3817645\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00614107628; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0227 PLACA: CBC7632; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB732153; MOTOR: UVA021313; VW/LOGUS CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638585775; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0228 PLACA: CBG8933; CHASSI: 9BGSC08WSSC720926; MOTOR: B10NZ31117247; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639999077; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0229 PLACA: DZK2306; CHASSI: 93YCB8B058J897011; MOTOR: D4DG752-Q038676; RENAULT/CLIO AUT10 16H3P; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00931209781; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0230 PLACA: DGO7983; CHASSI: 9U7N1N6AK3K258706; MOTOR: 10FX3P-1619701; I/CITROEN XSARA GLX 1.6I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00798902191; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;

0231 PLACA: BUI5923; CHASSI: 9BG5TC11UGC156190; MOTOR: 6JD28PA23295; GM/CHEVETTE L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414827759; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0232 PLACA: CEJ0520; CHASSI: 9BWZZZ377TT038875; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00650261240; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;

0233 PLACA: BXI1200; CHASSI: 9BD25504548731780; MOTOR: 178F1011\*8109107\*; FIAT/FIORINO IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00814387497; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;

0234 PLACA: MQE7860; CHASSI: 9BGJG1ASPNB002420; MOTOR: B20YZ-31013707; GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 278208886; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2015;

- 0235 PLACA: BZU7847; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB655957; MOTOR: 1849714;  
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00632280603;  
DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;
- 0236 PLACA: BUW8392; CHASSI: 9BD146000R5233682; MOTOR: 14604011-  
380359; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00621045284;  
DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;
- 0237 PLACA: LBH8618; CHASSI: 9BWZZZ558TB834748; MOTOR: USC095447;  
VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00654844283; DATA DE  
APREENSÃO: 08/05/2015;
- 0238 PLACA: CXC0030; CHASSI: 9BGSC08ZXWC624623; MOTOR: BS0156876;  
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00708344836; DATA DE  
APREENSÃO: 09/04/2015;
- 0239 PLACA: LNN9002; CHASSI: 93YBB06151J274035; MOTOR: D4DH700-  
Q013416; RENAULT/CLIO RN 1.0 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00767521862;  
DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;
- 0240 PLACA: DCF3488; CHASSI: VF7N0LFYY1J003107; MOTOR: 10KJR4-  
2046929; I/CITROEN XSARA GLX 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00746784384;  
DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;
- 0241 PLACA: ADV1192; CHASSI: 9BGTB11JPPC134358; MOTOR:  
3JF15MH02576; GM/CHEVETTE L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00610952358;  
DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;
- 0242 PLACA: BSH4192; CHASSI: 9BWZZZ377ST015746; MOTOR: 1860280;  
VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00632319046; DATA DE  
APREENSÃO: 20/04/2015;
- 0243 PLACA: CSY6633; CHASSI: 9BD185215X7022843; MOTOR: 185A5011-  
1465404; FIAT/MAREA ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00722236999;  
DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;
- 0244 PLACA: JPA2284; CHASSI: 9BGJK11YJJB057348; MOTOR: 20YVH-  
31071268; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00218628021;  
DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;
- 0245 PLACA: CAQ3778; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB604297; MOTOR: USC029976;  
FORD/ESCORT 1.8I L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628113005; DATA  
DE APREENSÃO: 21/03/2015;
- 0246 PLACA: BQR7418; CHASSI: 9BD146000P5074579; MOTOR: 146C4011-  
3786841; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613762983;  
DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;
- 0247 PLACA: BNO1946; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB391299; MOTOR: SEM  
ACESSO; VW/LOGUS GLS 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613091442;  
DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;
- 0248 PLACA: CXD6296; CHASSI: 9BGSC08ZXWC690337; MOTOR: AJ0015455;  
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00709208693; DATA DE  
APREENSÃO: 06/05/2015;
- 0249 PLACA: DGX3462; CHASSI: 93YBB1J151J265282; MOTOR: -;  
RENAULT/CLIO RN 1.6 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00803208693;  
DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;
- 0250 PLACA: CNN7345; CHASSI: ZFA185000W0233924; MOTOR: SEM  
ACESSO; I/FIAT MAREA WEEK ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:

00703267256; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: GRI1271; CHASSI: 9BGTE15UHC154738; MOTOR:  
0251 7JE210A20103; GM/CHEVETTE MARAJÓ SE; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00424092611; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: BMU9357; CHASSI: 9BWZZZ377ST046738; MOTOR: 014785;  
0252 VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00634052012; DATA DE  
APREENSÃO: 14/03/2015;  
PLACA: DFU2200; CHASSI: 9BD17140212101967; MOTOR: SEM ACESSO;  
0253 FIAT/PALIO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00762354020; DATA DE  
APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: CPE9908; CHASSI: 9BG5JK11SEB025832; MOTOR:  
0254 16A\*31057321; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00381491552; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;  
PLACA: BUW4530; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB513176; MOTOR: ULA011878;  
0255 FORD/ESCORT 2.0I XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00619083093;  
DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;  
PLACA: BUY1154; CHASSI: 9BD146000R5232306; MOTOR:  
0256 146A7011\*4965188\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00620005351; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;  
PLACA: JNJ9930; CHASSI: 9BWZZZ558TB841088; MOTOR: ULB024534;  
0257 VW/LOGUS WOB EDITION; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00661236005;  
DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;  
PLACA: CNQ0880; CHASSI: 9BGSC08ZVVC683406; MOTOR: JB0030060;  
0258 GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669105198; DATA DE  
APREENSÃO: 05/04/2015;  
PLACA: DXU8976; CHASSI: 93YLSR0RH8J926901; MOTOR: D4DH-  
0259 760Q001585; RENAULT/LOGAN AUT 1016V; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00938869965; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: DCG5854; CHASSI: 8AGSD35401R130714; MOTOR: CJ5015811;  
0260 I/GM CORSA SUPER W; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00762743379;  
DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;  
PLACA: CIY4541; CHASSI: 9BGTE15UKKC137994; MOTOR:  
0261 9JB20GA73421; GM/CHEVETTE MARAJÓ SL/E; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00419360590; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: CAL4529; CHASSI: 9BWZZZ377ST037406; MOTOR: 1884011;  
0262 VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00634016563; DATA DE  
APREENSÃO: 03/05/2015;  
PLACA: CPU4064; CHASSI: 9BD178216V0505756; MOTOR:  
0263 178A3011\*5333645\*; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00691245827; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;  
PLACA: JDY8216; CHASSI: 9BGJK11YKKB057597; MOTOR: 20YVH-  
0264 31093890; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00112569897;  
DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;  
PLACA: BUW6963; CHASSI: 9BFBXXLBABEK61103; MOTOR: SP0062076;  
0265 FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00360932070; DATA  
DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
0266 PLACA: BRO7151; CHASSI: 9BD146000L3632338; MOTOR: 146B4011-

3609092; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428106897;  
DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;  
PLACA: BNM3601; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP021078; MOTOR: UP281843;  
0267 VW/PARATI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00353090476; DATA DE  
APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: CPU8489; CHASSI: 9BGSC68ZWWC714842; MOTOR: BS0108364;  
0268 GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00694426342; DATA DE  
APREENSÃO: 04/05/2015;  
PLACA: NXY8851; CHASSI: 93YLSR7RHCJ236980; MOTOR: D4DH760-  
0269 Q103056; RENAULT/LOGAN EXP 1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00459452550; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2015;  
PLACA: DZK2331; CHASSI: 3N1AB61D58L602994; MOTOR: SEM  
0270 ACESSO; I/NISSAN SENTRA S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00931205018; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
PLACA: BGI0194; CHASSI: 9BGTE11JHGC106996; MOTOR:  
0271 9JE23FA90988; GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00434688789; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: BVN0197; CHASSI: 9BWZZZ377ST138756; MOTOR: 103143;  
0272 VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00640938612; DATA DE  
APREENSÃO: 29/03/2015;  
PLACA: COZ6278; CHASSI: 9BD178016V0445089; MOTOR: SEM ACESSO;  
0273 FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00687646880; DATA DE  
APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: DBJ9336; CHASSI: 9BGJK11ZHGB005207; MOTOR: 18YVH-  
0274 31004581; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384569250;  
DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;  
PLACA: BHF9914; CHASSI: 9BFBXXLBAJBV52802; MOTOR: SEM  
0275 IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00394734106; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;  
PLACA: BFQ1652; CHASSI: 9BD146000M3770803; MOTOR:  
0276 146B4000\*3419706\*; FIAT/UNO MILLE BRIO; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00434460184; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: BQR1381; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT031382; MOTOR: BW255831;  
0277 VW/PARATI C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384558291; DATA DE  
APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: BPF2075; CHASSI: 9BGKT08KPNC318035; MOTOR: SEM  
0278 ACESSO; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00607304430; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: ERB5461; CHASSI: 93YBSR7RHBJ588590; MOTOR: D4DH760-  
0279 Q121891; RENAULT/SANDERO EXP1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00232481741; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: GYM0505; CHASSI: VF32ANFZ9YW001835; MOTOR: 10FX1T-  
0280 0573188; I/PEUGEOT 206 PASSION; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00723071802; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;  
PLACA: BZP5478; CHASSI: 9BGTE11UHGC106741; MOTOR:  
0281 6JH260A57480; GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00357559886; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0282 PLACA: DBO6498; CHASSI: 9BWCA15X7YP118934; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738468878; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;

0283 PLACA: CKP7444; CHASSI: 9BD178226V0239913; MOTOR: 146B8011\*4440291\*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00673447600; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0284 PLACA: CHI2330; CHASSI: 9BG5JK11ZFB035006; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432644318; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0285 PLACA: GMI3420; CHASSI: 9BFBXXLBABEK62687; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397658664; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0286 PLACA: BQF0925; CHASSI: 9BD146000P3988190; MOTOR: 146C4011-3691631; FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609725319; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;

0287 PLACA: CPQ6152; CHASSI: 9BWZZZ30ZJP233109; MOTOR: UN059451; VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402192613; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;

0288 PLACA: BPU2727; CHASSI: 9BGKT08KPPC368675; MOTOR: SEM ACESSO; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612330559; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0289 PLACA: CRO9993; CHASSI: 9BR53AEB2X5504476; MOTOR: H278922; TOYOTA/COROLLA XEI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00720999138; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;

0290 PLACA: DSL3000; CHASSI: WF0AGXGBBSGC61399; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/FORD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00437194469; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0291 PLACA: CDW6957; CHASSI: 9BGTE11UHGC124417; MOTOR: 5JG10PA38281; GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00411289845; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;

0292 PLACA: KIU6655; CHASSI: 9BWZZZ377WP522607; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695815687; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2015;

0293 PLACA: CCZ6669; CHASSI: 9BD178026T0108490; MOTOR: 178A3011-4824769; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00665709846; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0294 PLACA: CJD4834; CHASSI: 9BG5JK11ZGB044829; MOTOR: 18A\*31137976; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00423154630; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0295 PLACA: BUI5542; CHASSI: 9BFBXXLBABES95518; MOTOR: 187151; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00348574584; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0296 PLACA: GTW3961; CHASSI: 9BD146097S5585254; MOTOR: 146A7011\*4598492\*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00641461216; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;

0297 PLACA: AGK7099; CHASSI: 9BWZZZ30ZLP234387; MOTOR: UP74696; VW/PARATI GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00277977061; DATA DE

APREENSÃO: 31/03/2015;

0298 PLACA: BQR1380; CHASSI: 9BGKT08GPPC358796; MOTOR: B18LZ-31073692; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612028925; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0299 PLACA: JWT2935; CHASSI: 9BR53AEB215531995; MOTOR: J091062; TOYOTA/COROLLA XEI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759177813; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;

0300 PLACA: CEY0630; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ026300; MOTOR: USC092274; IMP/FORD ESCORT 1.8I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654995346; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0301 PLACA: KNK0486; CHASSI: 9BGTE11UHGC108143 ; MOTOR: 5JK07PA72272; GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00312937539; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0302 PLACA: CXB0091; CHASSI: 9BWZZZ373YT133574; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00731727428; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;

0303 PLACA: CJD3290; CHASSI: 9BD178026T0061718; MOTOR: 178A3011-47550490; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660306123; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;

0304 PLACA: AFT4988; CHASSI: 9BG5JK69ZGB036949; MOTOR: 18A\*31134984; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00539844489; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;

0305 PLACA: MNG2275; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB527843; MOTOR: 1686632; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181854732; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0306 PLACA: CEV1497; CHASSI: 9BD146107T5730482; MOTOR: 127A011-1280336; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651289246; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0307 PLACA: CBD9179; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP040061; MOTOR: BW171282; VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387642501; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0308 PLACA: BPG2927; CHASSI: 9BGKS08GPNC313416; MOTOR: B18LZ-31044404; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 606934863; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0309 PLACA: BUF1581; CHASSI: 9BWZZZ32ZEP010438; MOTOR: UD150130; VW/PASSAT SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436763150; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0310 PLACA: CCT3698; CHASSI: 8AFZZZEFFTJ066937; MOTOR: RKDTX04531; IMP/FORD ESCORT GL 16V F; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667792635; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0311 PLACA: BHL5167; CHASSI: 9BG5TE11UEC145724; MOTOR: 4JD23PA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405741014; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0312 PLACA: DBY9857; CHASSI: 9BWCA15X8YT196517; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738150355; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0313 PLACA: EJK8686; CHASSI: 9BD178226T0103810; MOTOR: 178A3011-

4815384; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00663144213;  
DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: CXD4828; CHASSI: 5P15ECB101729; MOTOR: 2JI104NR;  
0314 GM/CARAVAN COMODORO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384610676;  
DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: CCV9113; CHASSI: 9BFZZZFHATB005409; MOTOR: J4E-  
0315 TK13206; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654567697;  
DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;  
PLACA: CCP1315; CHASSI: 9BD146097S5648031; MOTOR:  
0316 146A7011\*4471374\*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00644951109; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;  
PLACA: DHH4323; CHASSI: 9BWHB09A53P022621; MOTOR: SEM  
0317 IDENTIFICAÇÃO; VW/POLO 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00798177829; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: BHI4870; CHASSI: 9BGKT08GNMC308942; MOTOR: B18NZ-  
0318 31007763; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00600943437; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: DBY0340; CHASSI: BT492666; MOTOR: BS111824; VW/PASSAT  
0319 TS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00365612014; DATA DE APREENSÃO:  
22/04/2015;  
PLACA: CII0369; CHASSI: 8AFZZZEFFVJ002098; MOTOR: -; IMP/FORD  
0320 ESCORT GL 16V F; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00673446387; DATA DE  
APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: CBY0210; CHASSI: 9BG5TE11UFC125282; MOTOR: 2JL03LD;  
0321 GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00342733699; DATA DE  
APREENSÃO: 19/04/2015;  
PLACA: JWR5918; CHASSI: 9BWZZZ373YP010572; MOTOR: SEM  
0322 ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721838960;  
DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;  
PLACA: JYM9066; CHASSI: 9BD178226V0258276; MOTOR: 178A3011-  
0323 5032053; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00677029624;  
DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: HZV1498; CHASSI: 9BGRD08Z01G184584; MOTOR: DJ0070710;  
0324 GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00767513401; DATA DE  
APREENSÃO: 10/07/2012;  
PLACA: CLX2287; CHASSI: 9BFZZZFHAVB155544; MOTOR: C4A-  
0325 V155544; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00683405349;  
DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;  
PLACA: DAZ4033; CHASSI: 9BD158018Y4104315; MOTOR: 146A7011-  
0326 4416745; FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00727988018; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;  
PLACA: BTR1885; CHASSI: 9BWZZZ327VP044716; MOTOR: UDE021284;  
0327 VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00689724179; DATA DE  
APREENSÃO: 14/04/2015;  
PLACA: GKP5555; CHASSI: 9BGKS08VMMC342861; MOTOR: E18LVH-  
0328 31077278; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00600154092;  
DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0329 PLACA: BNY3778; CHASSI: BT220085; MOTOR: UD109458; VW/PASSAT TS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396217893; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0330 PLACA: KDW2681; CHASSI: 8AFZZZEFFYJ115544; MOTOR: RKDXT23822; IMP/FORD ESCORT GL 16V F; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729957870; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0331 PLACA: CPS4244; CHASSI: 5E11UCC151646; MOTOR: 3JC15PA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00356256790; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;

0332 PLACA: DDN5430; CHASSI: 9BWCA05X21P124835; MOTOR: AFR486915; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00763037150; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2015;

0333 PLACA: CJO0642; CHASSI: 9BD178226V0220823; MOTOR: 178A3011-5009198; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00677125089; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0334 PLACA: CPZ3937; CHASSI: 9BGRD08Z01G172103; MOTOR: DJ0061926; GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00764266071; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0335 PLACA: CNQ1843; CHASSI: 9BFZZZFHAVB133808; MOTOR: C4A-V133808; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00679791582; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;

0336 PLACA: DMO8521; CHASSI: 9BD15802554616986; MOTOR: 178D9011\*6160043\*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837232988; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0337 PLACA: BFL5683; CHASSI: 9BWZZ32ZGP248286; MOTOR: US075824; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433940573; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0338 PLACA: BFQ8136; CHASSI: 9BGKS08VLKC316378; MOTOR: 18LVH-31000033; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00401947599; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;

0339 PLACA: CDN8631; CHASSI: 9BWZZ32ZGP041111; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/PASSAT VILLAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387408649; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0340 PLACA: CWG1537; CHASSI: 8AFZZZEHCWJ043414; MOTOR: RKD-WM97509; IMP/FORD ESCORT GL 16V H; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703438271; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;

0341 PLACA: BIB3219; CHASSI: 9BGTC11UKJC106476; MOTOR: 8JI21TA36171; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405738439; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;

0342 PLACA: DDT0480; CHASSI: 9BWCA05X21T060447; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746647468; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2015;

0343 PLACA: CEY9399; CHASSI: 9BD178237T0015878; MOTOR: 178A5011-4677824; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655550046; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0344 PLACA: CXC4675; CHASSI: 9BGRD08Z02G146922; MOTOR: 7A0027460; GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00779682033; DATA DE



APREENSÃO: 21/04/2015;

0345 PLACA: CMM4245; CHASSI: 9BFZZZFHAWB217312; MOTOR: C4A-W217312; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00699620430; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0346 PLACA: CYI2350; CHASSI: 9BD15822524344556; MOTOR: 178D9011\*5318319\*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00774081902; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0347 PLACA: CNU0557; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP256647; MOTOR: UR086515; VW/SANTANA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00351968989; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0348 PLACA: BLU0115; CHASSI: 9BGKS08KPPC326317; MOTOR: B18YZ-31033016; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608259438; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0349 PLACA: CYZ6584; CHASSI: 9BWZZZ33ZJP227432; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/QUANTUM CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00415423201; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0350 PLACA: CNQ0480; CHASSI: 8AFZZZEHCJVJ015619; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/FORD ESCORT GL 16V H; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00674450655; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0351 PLACA: BZJ0236; CHASSI: 9BG5TE11AEC130596; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405095570; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0352 PLACA: BTG8951; CHASSI: 9BWZZZ30ZET416363; MOTOR: BF163379; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00389076066; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0353 PLACA: CKY0437; CHASSI: 9BD178237V0448359; MOTOR: 178A5011\*5269295\*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00689281889; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;

0354 PLACA: DTX1643; CHASSI: 9BGRX08908G156744; MOTOR: Q30029967; GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00935827455; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0355 PLACA: AHR8191; CHASSI: 9BFZZZFDAWB205419; MOTOR: C4AW205419; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00694604380; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0356 PLACA: DGN3624; CHASSI: 9BD15802524379628; MOTOR: 178D9011\*5422074\*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00779578414; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;

0357 PLACA: CPF0477; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP204950; MOTOR: UP496448; VW/SANTANA CG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00365513610; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0358 PLACA: BQH9190; CHASSI: 9BGKS08GPPC351753; MOTOR: 18A\*31021638; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00610679279; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;

0359 PLACA: BQG0598; CHASSI: 9BWZZZ33ZJP227162; MOTOR: UE224695; VW/QUANTUM CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00427530024; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0360 PLACA: GWR5614; CHASSI: 8AWZZZ6K9XA600757; MOTOR:

UVC004217; IMP/VW VAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00715316605;  
DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0361 PLACA: CBI2858; CHASSI: 9BG5TE11UGC149246; MOTOR: OJO10904;  
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00354278045; DATA DE  
APREENSÃO: 11/04/2015;

0362 PLACA: CWG3968; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT076448; MOTOR: SEM  
ACESSO; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00384628290; DATA  
DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0363 PLACA: CDW2757; CHASSI: 9BD178237T0012992; MOTOR:  
178A5011\*4659615\*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00655377662; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0364 PLACA: DSE4142; CHASSI: 9BGRY08907G106625; MOTOR: K60061335;  
GM/CELTA 2P SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00888278497; DATA  
DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0365 PLACA: CFK6097; CHASSI: 9BFZZZFHAVB147900; MOTOR: SEM  
ACESSO; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00681691441;  
DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0366 PLACA: DDL2896; CHASSI: 9BD15822524298772; MOTOR: 178D9011-  
5216931; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00764206001; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0367 PLACA: BQG8412; CHASSI: 9BWZZZ32ZLP021824; MOTOR: UP361442;  
VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00563894202; DATA DE  
APREENSÃO: 26/03/2015;

0368 PLACA: BMS3930; CHASSI: 9BGKS08GNNC320429; MOTOR: B18NZ-  
31017256; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00603334300; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0369 PLACA: GOV1500; CHASSI: 9BWZZZ33ZPP038910; MOTOR: UDB002971;  
VW/QUANTUM CL 1800 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00612819450;  
DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0370 PLACA: BXI1139; CHASSI: 8AWZZZ30ZSJ041454; MOTOR: UP443974;  
IMP/VW VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00643309608; DATA  
DE APREENSÃO: 21/04/2013;

0371 PLACA: CPU1646; CHASSI: 9BGTC11JJHC104818; MOTOR: 7JI28SP45777;  
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00399790012; DATA DE  
APREENSÃO: 07/04/2015;

0372 PLACA: AAL8238; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT127841; MOTOR: UP568005;  
VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00523662211; DATA DE  
APREENSÃO: 30/04/2015;

0373 PLACA: KLZ1196; CHASSI: 9BD178236Y2136170; MOTOR: 178A3011-  
5996935; FIAT/PALIO ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00735164223;  
DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0374 PLACA: AKQ6553; CHASSI: 9BGRD08X03G156059; MOTOR: 9E0040592;  
GM/CELTA 3 PORTAS SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00796202648; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0375 PLACA: CKA3890; CHASSI: 9BFZZZFHAVB144041; MOTOR: C4A-  
V144041; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00681453010;  
DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0376 PLACA: DAX8519; CHASSI: 9BD15802524279789; MOTOR: 178D9011\*5172796\*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760984271; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0377 PLACA: CAP5262; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP238718; MOTOR: UD029640; VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418488150; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;

0378 PLACA: CAM8856; CHASSI: 9BGKH08SSSB420125; MOTOR: B20YZ-31067607; GM/KADETT SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 634859170; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;

0379 PLACA: BUZ1032; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP254640; MOTOR: UE149868; VW/QUANTUM CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00437492397; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0380 PLACA: DDR6207; CHASSI: 93YBB0Y051J246555; MOTOR: -; RENAULT/CLIO RL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00757687717; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0381 PLACA: BJI4927; CHASSI: 9BGTC11ULK102504; MOTOR: 9JI14GA12828; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00222326034; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0382 PLACA: BPH3827; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT006876; MOTOR: UP341817; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00407302557; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0383 PLACA: GYM5849; CHASSI: 9BD178096Y2111668; MOTOR: 178A3011\*5964970\*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00732854202; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0384 PLACA: AOQ5842; CHASSI: 9BGRZ48907G251404; MOTOR: N60017996; GM/CELTA 4P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00915917181; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0385 PLACA: CWD6210; CHASSI: 9BFZZZFHAWB239704; MOTOR: C4AW239704; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00704915286; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0386 PLACA: DZK5181; CHASSI: 9BD15822786026025; MOTOR: 146E1011\*7771107\*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00934856435; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2013;

0387 PLACA: BMB1644; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP200451; MOTOR: SP014118; VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00221571485; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0388 PLACA: CUB4643; CHASSI: 9BGXL75X0BC154237; MOTOR: NAC119085; GM/MERIVA JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00259294187; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0389 PLACA: CAP3679; CHASSI: 9BWZZZ33ZSP018317; MOTOR: UQC046295; VW/QUANTUM GLS 2000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636615677; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0390 PLACA: CVB5287; CHASSI: 93YBB0Y15YJ155995; MOTOR: D7DC760-F007711; RENAULT/CLIO RN 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00737779365; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0391 PLACA: BUI0452; CHASSI: 9BGTC11JHHC161632; MOTOR: 2JL06PA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00380302411; DATA DE

APREENSÃO: 11/05/2015;  
PLACA: GRM3247; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT124231; MOTOR: 1552348;  
0392 VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00278484182; DATA DE  
APREENSÃO: 09/05/2015;  
PLACA: DBJ6979; CHASSI: 9BD178096Y0975853; MOTOR:  
0393 178A3011\*5850545\*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00725128194; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: DYA3912; CHASSI: 9BGRZ48907G245994; MOTOR: N50029683;  
0394 GM/CELTA 4P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00915324075; DATA  
DE APREENSÃO: 08/05/2015;  
PLACA: DHT4022; CHASSI: 9BFZF10B448167181; MOTOR: CAJA-  
0395 48167181; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00819559636;  
DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: DSU6599; CHASSI: 9BD15802764840607; MOTOR: 146E1011-  
0396 7035984; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00897353137; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: BMK3515; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP013450; MOTOR: US018717;  
0397 VW/SANTANA GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00246916931;  
DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;  
PLACA: JEK2056; CHASSI: 9BG5JG11ZEB072879; MOTOR:  
0398 18A\*31039565; GM/MONZA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00002788233;  
DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
PLACA: CFQ0768; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP243023; MOTOR: UR100932;  
0399 VW/QUANTUN C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00407688234; DATA DE  
APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: DNK3543; CHASSI: 935FCN6A85B724366; MOTOR: 10DBTF-  
0400 0004663; CITROEN/C3 EXCL 16 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00845877348; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: BRL1803; CHASSI: 9BG5TE11UGC135525; MOTOR: 9J0208B4;  
0401 GM/CHEVETTE SL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00425356884; DATA  
DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: KLD8465; CHASSI: YV1VW1226WF279720; MOTOR: SEM  
0402 ACESSO; IMP/VOLVO V40 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00715857983; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
PLACA: CXT5194; CHASSI: 9BD178296X0811959; MOTOR:  
0403 178A3011\*5673370\*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00716663414; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: HCS3544; CHASSI: 9BGRX48X05G204668; MOTOR: 7V0059807;  
0404 GM/CELTA 4P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852096844; DATA  
DE APREENSÃO: 06/05/2015;  
PLACA: KQN1962; CHASSI: 9BFZZZFHATB014243; MOTOR:  
0405 C4ATD14901; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00664188036;  
DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: JGV9467; CHASSI: 9BD15802784997572; MOTOR: SEM ACESSO;  
0406 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00928523136;  
DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;  
0407 PLACA: GWD6865; CHASSI: 9BWZZZ376WP011736; MOTOR:

UND184103; VW/SAVEIRO CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00698554922; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0408 PLACA: BHL2444; CHASSI: 9BGJL69BNMB014660; MOTOR: B20LE-31000006; GM/MONZA CLASSIC SE MPFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601274113; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0409 PLACA: BXK5176; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP001008; MOTOR: UE219961; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396169848; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;

0410 PLACA: FFG7799; CHASSI: 9BGVR19PRRB211107; MOTOR: C30NE01049549; GM/OMEGA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00618127194; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0411 PLACA: DSG8681; CHASSI: 9BGSA19906B210185; MOTOR: L90011262; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881656097; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0412 PLACA: BGK7385; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT117990; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00600943097; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2015;

0413 PLACA: CMR6789; CHASSI: 9BD178096W0661121; MOTOR: 178A3011-5482544; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701818689; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;

0414 PLACA: DDV2051; CHASSI: 9BGTT08C01B151982; MOTOR: RM0014351; GM/ASTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00750857854; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;

0415 PLACA: CGM4479; CHASSI: 9BFZZZFHATB037129; MOTOR: SEM ACESSO; FORD/FIESTA CLX 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00663320429; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0416 PLACA: CGO4707; CHASSI: 9BD146067T5814859; MOTOR: 146A7011-4673423; FIAT/UNO MILLE IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655921567; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0417 PLACA: CMF5713; CHASSI: 9BWZZZ377WP516445; MOTOR: AFZ259163; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696537575; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;

0418 PLACA: CKI8532; CHASSI: 9BGJK11TLLB052896; MOTOR: E20LVH-31017344; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427297389; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;

0419 PLACA: BPC2191; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT098705; MOTOR: 441437; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605521344; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;

0420 PLACA: DEE0001; CHASSI: 9BGVR19PPP216013; MOTOR: C30NE-01043611; GM/OMEGA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608568848; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;

0421 PLACA: EGM3187; CHASSI: 9BGSA19909B170172; MOTOR: P60029506; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00981032516; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;

0422 PLACA: BFC3880; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT063532; MOTOR: 1172764; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433332875; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

- 0423 PLACA: GWL7517; CHASSI: 9BD178296W0649625; MOTOR: 178A3011\*5472576\*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00698435583; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;
- 0424 PLACA: CWG3555; CHASSI: 9BGTB08B0XB328248; MOTOR: NK0007587; GM/ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718405390; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;
- 0425 PLACA: GSA7373; CHASSI: 9BFZZZGDAWB600872; MOTOR: C4BW600872; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00708024700; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;
- 0426 PLACA: DDJ2067; CHASSI: 9BD15808814172869; MOTOR: 146A7011-6086333; FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00740767089; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 0427 PLACA: COZ6987; CHASSI: 9BWZZZ377VP628989; MOTOR: AFZ219784; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686760050; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0428 PLACA: CHI2934; CHASSI: 9BG5JK11ZEB066391; MOTOR: 18AH-31027930; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00401076024; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;
- 0429 PLACA: BGG4838; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT079823; MOTOR: 1187076; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00434439584; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0430 PLACA: LBO3790; CHASSI: 9BGVR19LVTB203080; MOTOR: ZT0000014; GM/OMEGA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00670372633; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;
- 0431 PLACA: DHH1891; CHASSI: 9BGSB19Z03B126562; MOTOR: 7G0007647; GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00792927338; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;
- 0432 PLACA: BNI4414; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT101014; MOTOR: 1529181; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612402142; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;
- 0433 PLACA: AKP6427; CHASSI: 9BD17103232264287; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00794930298; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;
- 0434 PLACA: DDV5103; CHASSI: 9BGTT69C01B157206; MOTOR: RM0016137; GM/ASTRA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00751655716; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2015;
- 0435 PLACA: CTO7805; CHASSI: 9BFZZZGDAXB645785; MOTOR: C4B-X645785; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00716468530; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;
- 0436 PLACA: DDR2462; CHASSI: 9BD15808814271378; MOTOR: 146A7011\*6279990\*; FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759823111; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;
- 0437 PLACA: DCX6981; CHASSI: 9BWCA05X61P083237; MOTOR: BNW038876; VW/GOL SERIE OURO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00756687616; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;
- 0438 PLACA: BIE8490; CHASSI: 9BG5JK11VEB000009; MOTOR: 18YVH-3113840; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00344901971;

DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;  
PLACA: BTG6021; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT143252; MOTOR: SEM  
0439 IDENTIFICAÇÃO; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00425415538; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: BIE7470; CHASSI: 5N87EKB131077; MOTOR: 0J02264MB;  
0440 GM/OPALA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431896860; DATA DE  
APREENSÃO: 19/04/2015;  
PLACA: CAD3221; CHASSI: 9BGSE08XSSC654976; MOTOR:  
0441 B14NZ31016795; GM/CORSA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00632232889; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;  
PLACA: BKB0373; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT026221; MOTOR: US001970;  
0442 VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00411929593; DATA DE  
APREENSÃO: 16/04/2015;  
PLACA: EAL2325; CHASSI: 9BD17106G85089649; MOTOR: SEM ACESSO;  
0443 FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00935805389;  
DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;  
PLACA: LXJ5649; CHASSI: 9BGSC08WTSC618576; MOTOR:  
0444 B10NZ31134005; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00641086911; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: CKA3683; CHASSI: 9BFZZZGDAVB533737; MOTOR: C4B-  
0445 V533737; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00682051080; DATA DE  
APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: CGU1633; CHASSI: 9BD146047T5835299; MOTOR:  
0446 146A7011\*4730210\*; FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00659100703; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2013;  
PLACA: CPA4742; CHASSI: 9BWZZZ377WP571927; MOTOR: SEM  
0447 ACESSO; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710928424;  
DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;  
PLACA: AEA9747; CHASSI: 9BG5JK11SEB015734; MOTOR: 18LV-  
0448 31008335; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00515841390;  
DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
PLACA: CRS0768; CHASSI: 9BWZZZ30ZMP203784; MOTOR: UD157646;  
0449 VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431559600; DATA DE  
APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: BUI5772; CHASSI: 5N87EJB150700; MOTOR: 6J0107N1;  
0450 GM/OPALA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396992625; DATA DE  
APREENSÃO: 28/05/2011;  
PLACA: CNB6860; CHASSI: 9BGSE19NWWC700723; MOTOR: SEM  
0451 ACESSO; GM/CORSA GL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693545755;  
DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;  
PLACA: BHM9408; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT152587; MOTOR: SP0096155;  
0452 VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606844309; DATA DE  
APREENSÃO: 18/04/2015;  
PLACA: COZ0577; CHASSI: 9BD178858V0377578; MOTOR: SEM ACESSO;  
0453 FIAT/PALIO WEEKEND STILE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00681122048; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
0454 PLACA: AHI6619; CHASSI: 9BGSC08ZWVC624984; MOTOR: BT00004677;

GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684229854; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0455 PLACA: COJ4032; CHASSI: 9BFZZZGDAVB023009; MOTOR: SEM ACESSO; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680900349; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0456 PLACA: CTP0342; CHASSI: 8AP178534V4029696; MOTOR: 178C1011-8408662; IMP/FIAT SIENA EL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695749285; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0457 PLACA: CSB8084; CHASSI: 9BWZZZ377YP021845; MOTOR: AFZ455490; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00724495762; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;

0458 PLACA: BZE5371; CHASSI: 9BG5JK11ZFB005697; MOTOR: 18A\*31044893; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410259934; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0459 PLACA: CNW1790; CHASSI: 9BWZZZ30ZMP232855; MOTOR: UP248302; VW/VOYAGE GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433525622; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;

0460 PLACA: COO0061; CHASSI: 93HEJ6540XZ307498; MOTOR: D16Y7-C06739; HONDA/CIVIC LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00719677866; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0461 PLACA: DFG7606; CHASSI: 9BGSC68Z02C133721; MOTOR: NL0076840; GM/CORSA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772967954; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0462 PLACA: CEV4012; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT056791; MOTOR: UP387927; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413818217; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0463 PLACA: BFA4104; CHASSI: 9BD146000M3729826; MOTOR: 160A2011-7575420; FIAT/PREMIO CSL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433131560; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0464 PLACA: BRG1588; CHASSI: 9BGSC08WSSC659081; MOTOR: B10NZ31074182; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632198575; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0465 PLACA: CKA4414; CHASSI: 9BFZZZGDAVB529658; MOTOR: J4G-V529658; FORD/KA CLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00685040674; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0466 PLACA: CWZ6800; CHASSI: 8AP178568X4114648; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/FIAT SIENA STILE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718783913; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0467 PLACA: BUC2786; CHASSI: BH369704; MOTOR: BY023370; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00341989606; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2015;

0468 PLACA: CPS9717; CHASSI: 9BG5JK11ZGB080436; MOTOR: B18NZ-31037294; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405738722; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;

0469 PLACA: BLR9332; CHASSI: 9BWZZZ30ZFP029020; MOTOR: UP253023; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00351469222; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;



0470 PLACA: CTP5714; CHASSI: WAUZZZ8LZVA133934; MOTOR: AGU001122; I/AUDI A3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00699007070; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;

0471 PLACA: CKX8909; CHASSI: 9BGSD68ZVVC750395; MOTOR: JB0078783; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00676156169; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0472 PLACA: CXD1088; CHASSI: 9BWZZZ373WT138347; MOTOR: UNF041192; VW/GOL CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00704884631; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;

0473 PLACA: EIX6139; CHASSI: 9BD17206LA3489246; MOTOR: 310A1011-8651852; FIAT/SIENA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00126684715; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0474 PLACA: BUO4208; CHASSI: 9BGSC08WRRRC630989; MOTOR: B10NZ31026893; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00623250985; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0475 PLACA: CSC0782; CHASSI: 9BFBSZGDAYB665819; MOTOR: C4C-Y665819; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00725609753; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;

0476 PLACA: CAH3453; CHASSI: ZFA160000S5110919; MOTOR: 160E2011-9322647; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00644169338; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0477 PLACA: BUM3379; CHASSI: 9BWZZZ231SP034629; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00640635210; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0478 PLACA: BOK8979; CHASSI: 9BGJK11ZKJB026304; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00419331018; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0479 PLACA: DBJ0759; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT170148; MOTOR: UP208554; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384601359; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2015;

0480 PLACA: CJJ4849; CHASSI: 8A1357TLZTS004998; MOTOR: AA51472; I/RENAULT CLIO RL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678661073; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;

0481 PLACA: CFP3386; CHASSI: 9BGSD08ZTTC785232; MOTOR: B10NE31049018; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00656789034; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0482 PLACA: CWG3944; CHASSI: 9BWZZZ373WT112222; MOTOR: UNF026637; VW/GOL CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703543032; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;

0483 PLACA: BPU8809; CHASSI: 9BD159000P9043296; MOTOR: 159B1011-9036628; FIAT/TEMPRA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613497678; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;

0484 PLACA: BZQ1693; CHASSI: 9BGSC08WSRC612399; MOTOR: B10NZ31036428; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00625794214; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0485 PLACA: BQE6104; CHASSI: 9BFZZZ55ZPB214916; MOTOR: UDA068718; FORD/PAMPA 1.8 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609355929; DATA

DE APREENSÃO: 04/05/2015;

0486 PLACA: GQM4144; CHASSI: ZFA160000R4922804; MOTOR: 160E2011\*9052523\*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00249725398; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0487 PLACA: CHD7853; CHASSI: 9BWZZZ231TP044058; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00663207142; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0488 PLACA: BIM1343; CHASSI: 9BGJK11ZKKB063617; MOTOR: 18YVH-31062488; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397485468; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0489 PLACA: CQI0806; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP026639; MOTOR: UC011658; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00388354097; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0490 PLACA: CMP8577; CHASSI: KN3HNS8DIVK051178; MOTOR: SEM MOTOR ; IMP/ASIA TOWNER DLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00697331300; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0491 PLACA: CIU4746; CHASSI: 9BGSD08ZVTC615855; MOTOR: B10NE31083625; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00661738434; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0492 PLACA: BTN1987; CHASSI: 9BWZZZ377ST126154; MOTOR: UNC047304; VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00640046231; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;

0493 PLACA: BKW3432; CHASSI: 9BD159000N9014467; MOTOR: 159B1011-9005050; FIAT/TEMPRA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00606373853; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2009;

0494 PLACA: CBW1828; CHASSI: 9BGSC08WSRC626103; MOTOR: B10NZ31046849; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00627759033; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0495 PLACA: DKY9218; CHASSI: 9BFZE12N058601270; MOTOR: CCJA58601270; FORD/ECOSPORT XLS 1.6L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00836515226; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2012;

0496 PLACA: BJQ5260; CHASSI: ZFA160000S2759844; MOTOR: 160E1011-8460255; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00637757823; DATA DE APREENSÃO: 10/05/2015;

0497 PLACA: BII9206; CHASSI: BH497083; MOTOR: SEM ACESSO; VW/KOMBI PICK UP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00374786747; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;

0498 PLACA: BZJ6381; CHASSI: 9BG5JK11ZGB043118; MOTOR: 18AH\*31010589; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403621399; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0499 PLACA: BPC4139; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT066809; MOTOR: UP102776; VW/VOYAGE S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00350694010; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0500 PLACA: CGQ0905; CHASSI: KLAEM19W1SB756713; MOTOR: C20LE25107057; IMP/DAEWOO PRINCE ACE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00657771155; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0501 PLACA: CEY8899; CHASSI: 9BGSD08ZVTC607705; MOTOR:

B10NE31076282; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662056248; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;  
PLACA: CCX6406; CHASSI: 9BWZZZ377ST206836; MOTOR: UNC100865;  
0502 VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00645860816; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;  
PLACA: BQA5228; CHASSI: 9BD159000N9011670; MOTOR: SEM  
0503 ACESSO; FIAT/TEMPRA OURO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606635238; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
PLACA: JNA4990; CHASSI: 9BGSC08WRRC628224; MOTOR:  
0504 B10NZ31025156; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00624205673; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: BVU5535; CHASSI: 9BFZZZ33ZRP027510; MOTOR: UR084303;  
0505 FORD/ROYALE 2.0 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00624480550; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: CRS4488; CHASSI: ZFA160000P4827029; MOTOR:  
0506 160E2011\*8887422\*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436609690; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: CJY6529; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT089182; MOTOR: UP125966;  
0507 VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422713104; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;  
PLACA: CWG5468; CHASSI: 9BGJK11YHHB054988; MOTOR:  
0508 18A\*31008681; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428642365; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;  
PLACA: CDU0851; CHASSI: 9BWZZZ30ZFP001409; MOTOR: UE177042;  
0509 VW/VOYAGE SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 366721380; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: CEQ1744; CHASSI: KNEFA2252S5609266; MOTOR: B6034069;  
0510 IMP/KIA SEPHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00647627604; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;  
PLACA: BPI6442; CHASSI: 9BGSC08WRRC621948; MOTOR:  
0511 B10NZ31021378; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00623976668; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;  
PLACA: CBD7160; CHASSI: 9BWZZZ377ST103618; MOTOR: UNC050680;  
0512 VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638948169; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;  
PLACA: BZI6148; CHASSI: 9BD159000R9087456; MOTOR: SEM ACESSO;  
0513 FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00624473945; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: DJD5673; CHASSI: 9BGXF75R04C113558; MOTOR: 6U0026412;  
0514 GM/MERIVA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00812729552; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: CCE6475; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB105067; MOTOR: 1057776;  
0515 FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428114300; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: DRI5055; CHASSI: ZFA160000R4894601; MOTOR: 160E2011-  
0516 9034879; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00619522569; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0517 PLACA: CKG8765; CHASSI: BT328631; MOTOR: BW031397; VW/PASSAT;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00379641852; DATA DE APREENSÃO:  
11/04/2015;

0518 PLACA: CZP3194; CHASSI: 9BG5JK11ZGB062844; MOTOR:  
18A\*31142546; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
385966504; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0519 PLACA: DBJ3629; CHASSI: BJ541563; MOTOR: BJ255374; VW/VW FUSCA  
1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384385923; DATA DE APREENSÃO:  
29/04/2015;

0520 PLACA: CXD0565; CHASSI: VF31CCDZWWM007452; MOTOR: SEM  
ACESSO; IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00708579906; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0521 PLACA: GQD4091; CHASSI: 9BGSC08WRRRC626476; MOTOR:  
B10NZ31023414; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00622861697; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0522 PLACA: BYH5544; CHASSI: 9BWZZZ377TT042203; MOTOR: UDC052655;  
VW/GOL CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653914733; DATA DE  
APREENSÃO: 20/04/2015;

0523 PLACA: CPX5456; CHASSI: 9BD159577V9197498; MOTOR: 159B5011-  
9080384; FIAT/TEMPRA SX 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00683221140; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0524 PLACA: DQQ3606; CHASSI: 9BGXL80G06C177808; MOTOR: N10001146;  
GM/MONTANA CONQUEST; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00877936722;  
DATA DE APREENSÃO: 08/09/2012;

0525 PLACA: BJL0650; CHASSI: 9BFZZZ33ZMP030426; MOTOR: UD210347;  
FORD/VERSAILLES GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00550771018;  
DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0526 PLACA: JEA1382; CHASSI: ZFA160000R5086742; MOTOR: 160E2011-  
9277585; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630745730;  
DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0527 PLACA: BHG1481; CHASSI: BT480365; MOTOR: BR264807; VW/PASSAT  
LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396510906; DATA DE APREENSÃO:  
23/04/2015;

0528 PLACA: BQH5309; CHASSI: 9BG5JK11ZGB070501; MOTOR:  
18AH\*31036820; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00386416095; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0529 PLACA: BRJ9664; CHASSI: BO037896; MOTOR: SEM ACESSO; VW/VW  
FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00349098360; DATA DE  
APREENSÃO: 15/04/2015;

0530 PLACA: CGF0268; CHASSI: VF31ACDZ9SM059794; MOTOR: 10FN1Y-  
1697298; IMP/PEUGEOT 106 XN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00660748347; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0531 PLACA: DCF8763; CHASSI: 9BGSC19Z01C176006; MOTOR: NM0112318;  
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00747596115; DATA DE  
APREENSÃO: 03/04/2015;

0532 PLACA: CQR6087; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT041643 ; MOTOR: UD073431;  
VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432335056; DATA DE

APREENSÃO: 24/11/2004;

0533 PLACA: CXD0385; CHASSI: 9BD146000M3707188; MOTOR: 146A5011-3336754; FIAT/UNO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433093226; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0534 PLACA: JET0168; CHASSI: 9BGJG19BVVB593943; MOTOR: NN0040473; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680149422; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;

0535 PLACA: BQR5106; CHASSI: 9BFBXXLBAJBS31264; MOTOR: 748445; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415070864; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0536 PLACA: BQH5655; CHASSI: 8AS146000P7119603; MOTOR: 160A2011-8036392; IMP/FIAT UNO CSL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610531700; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0537 PLACA: CEJ4596; CHASSI: BT462229; MOTOR: UP025084; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00363582142; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0538 PLACA: ADY0416; CHASSI: 9BGJK11ZJJBO23290; MOTOR: 18YVH-31029362; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00521809770; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0539 PLACA: BKC9021; CHASSI: BJ155411; MOTOR: BF563258; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00356878759; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0540 PLACA: COP0660; CHASSI: 9BMMF33EXXA003287; MOTOR: SEM ACESSO; M.BENZ/A 160; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00720460298; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0541 PLACA: CJD9636; CHASSI: 9BGSC08ZVTB603341; MOTOR: B10NE31097356; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00663281520; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0542 PLACA: LGV1166; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT076354; MOTOR: UN091607; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00315284803; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0543 PLACA: GPQ5488; CHASSI: 9BD146000P5022936; MOTOR: 160E1011-8043542; FIAT/UNO 1.6 R MPI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613066537; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0544 PLACA: CJY5303; CHASSI: 9BGJG19BVTB540116; MOTOR: C20NE31032053; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00663994837; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0545 PLACA: CNX6013; CHASSI: 9BFBXXLBABFU14670; MOTOR: 1870891; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372546005; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0546 PLACA: GRX4046; CHASSI: 8AP146028V8412613; MOTOR: 146A7011-5070072; IMP/FIAT UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00690627505; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0547 PLACA: CWG1145; CHASSI: BT504590; MOTOR: UC187903; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00389603147; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0548 PLACA: CCR5953; CHASSI: 9BG5JK11ZEB070185; MOTOR:

18A\*31000824; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391670972; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0549 PLACA: CTP3512; CHASSI: B8441630; MOTOR: BH327349; VW/VW FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399641335; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0550 PLACA: FDO8278; CHASSI: KNAPC817BD7315723; MOTOR: SEM ACESSO; I/KIA SPORTAGE EX2 OFFG4; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00467560510; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0551 PLACA: JGD9568; CHASSI: 93YJA00252J347155; MOTOR: K4MJ706-Q036513; RENAULT/SCENIC RT1.6 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00787530956; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0552 PLACA: BGP3114; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT135041; MOTOR: 1247810; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601713290; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;

0553 PLACA: LCG8728; CHASSI: 9BG138ASWWC935882; MOTOR: QR0011870; GM/S10 2.2 D; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00698363175; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0554 PLACA: CNF8228; CHASSI: 9C2KD0101LR105762; MOTOR: KD01E-0020748; H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427991641; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0555 PLACA: EOU0689; CHASSI: 9C2JF2500AR206312; MOTOR: JF25E-A206312; HONDA/LEAD 110; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00271589299; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0556 PLACA: BVI3458; CHASSI: KM4MF4EASS1100465; MOTOR: GA125-124598; I/HYOSUNG CRUISE 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00633037656; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;

0557 PLACA: DPV3179; CHASSI: 9CDCF47AJ7M007912; MOTOR: F472-BR107912; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00889090637; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;

0558 PLACA: DLO7751; CHASSI: 9CDNF41AJ5M012894; MOTOR: F401-BR112894; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00850323371; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0559 PLACA: DCN9689; CHASSI: 94J1XBBE33M002439; MOTOR: M150FMG-D\*0105009610\*; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00806297468; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0560 PLACA: EWB9699; CHASSI: 9C2HB0210CR480224; MOTOR: HB02E1-C480224; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00497892405; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0561 PLACA: ACF9166; CHASSI: CG125BR1422028; MOTOR: CG125BRE-1422119; H/HONDA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00514985887; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0562 PLACA: ECF6698; CHASSI: 95VCB1B288M000344; MOTOR: C2A8000019; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00960524436; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0563 PLACA: EOL8148; CHASSI: 9C2KC1670CR417746; MOTOR: KC16E7-C417746; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00481536442; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;

0564 PLACA: ECF5316; CHASSI: 9C6KE092080188448; MOTOR: E382E-186994; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00958717893; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0565 PLACA: BYL2777; CHASSI: 9C2JC30708R066862; MOTOR: JC30E7-8066862; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941703142; DATA DE APREENSÃO: 03/06/2014;

0566 PLACA: DOZ0579; CHASSI: 9C6KE044050135732; MOTOR: E338E-133252; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864955235; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;

0567 PLACA: ESK0649; CHASSI: 9C2KC1660CR506939; MOTOR: KC16E6-C506939; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00450738760; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0568 PLACA: DND0666; CHASSI: 9C6KE042050035987; MOTOR: E337E-088263; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853596611; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0569 PLACA: CTN2576; CHASSI: 9C2HA070XWR009491; MOTOR: HA07E-X009491; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710981414; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;

0570 PLACA: DGR7979; CHASSI: 9C2MC35004R042607; MOTOR: MC35E-4042607; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00834715163; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0571 PLACA: DCN0849; CHASSI: CG125BR1161069; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399578420; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;

0572 PLACA: EFG8669; CHASSI: 95VCB1F288M004078; MOTOR: C2F8003201; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00135493226; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;

0573 PLACA: EOU0706; CHASSI: 9C2KC1670BR322147; MOTOR: KC16E7-B322147; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00274057336; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2012;

0574 PLACA: CVQ9855; CHASSI: 9C6KE013020021046; MOTOR: E314E-020971; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780716353; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0575 PLACA: BYK0425; CHASSI: 9C2JC30708R067507; MOTOR: JC30E7-8067507; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941707350; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0576 PLACA: DKM5911; CHASSI: 9C6KE044050104277; MOTOR: E338E-100900; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00854201203; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0577 PLACA: DLN5777; CHASSI: 9C2KC08105R800025; MOTOR: KC08E1-5800025; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835336395; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0578 PLACA: AKJ2603; CHASSI: 9C6KE026020011284; MOTOR: E308E-071945; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00786202700; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;

0579 PLACA: DNV4582; CHASSI: 9C2KC08108R307592; MOTOR: KC08E1-8307592; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00117483974; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;  
PLACA: DLN0509; CHASSI: 9C2MC35004R021184; MOTOR: MC35E-  
0580 4021184; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00824470931; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
PLACA: BVI4501; CHASSI: 9C2JC1801LR543841; MOTOR: JC18E-2091140;  
0581 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403999170; DATA DE  
APREENSÃO: 12/03/2015;  
PLACA: BYT6101; CHASSI: 95VCS1A288M000062; MOTOR: C1A8000047;  
0582 DAFRA/LASER 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00965377792; DATA DE  
APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: EWB9035; CHASSI: 9C2KC1670CR453446; MOTOR: KC16E7-  
0583 C453446; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00396220460; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;  
PLACA: DPW9817; CHASSI: 9C6KE092070078297; MOTOR: E382E-079209;  
0584 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00909421269; DATA  
DE APREENSÃO: 22/04/2015;  
PLACA: DNH2447; CHASSI: 9C2JC30705R009771; MOTOR: JC30E7-  
0585 5009771; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00852172508; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DCN4300; CHASSI: 9C6KE013010007102; MOTOR: E314E-007016;  
0586 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770574106; DATA  
DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: DXK5908; CHASSI: 9C2KC08107R198605; MOTOR: KC08E1-  
0587 7198605; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00931055075; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;  
PLACA: CZY4845; CHASSI: 9C6KE0100Y0007741; MOTOR: E314E-019207;  
0588 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741830612; DATA  
DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: DLN1276; CHASSI: 9C2KC08104R805910; MOTOR: KC08E1-  
0589 4805910; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00827091087; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: DPW9757; CHASSI: 9C2MC35007R027838; MOTOR: MC35E-  
0590 7027838; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00905787820; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: BHU2609; CHASSI: CG125BR1335164; MOTOR: CG125BR-  
0591 1335291; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375650598;  
DATA DE APREENSÃO: 21/04/2013;  
PLACA: GCL2009; CHASSI: 95VCS1F588M002416; MOTOR: C1F8002351;  
0592 DAFRA/LASER 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00975511807; DATA DE  
APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: EHK7593; CHASSI: 9C2KC1550AR076949; MOTOR: KC15E5-  
0593 A076949; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00203213270; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2013;  
PLACA: DCN3790; CHASSI: 9C6KE013020008418; MOTOR: E314E-008409;  
0594 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769892329; DATA  
DE APREENSÃO: 01/03/2015;  
0595 PLACA: FHO7096; CHASSI: 9C2JC4120DR563410; MOTOR: JC41E2-



D563410; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00575840692; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;  
PLACA: DPV2857; CHASSI: 9C6KE092060020117; MOTOR: E382E-019844;  
0596 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00883142988; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;  
PLACA: EFG8010; CHASSI: 9C2KC08108R311971; MOTOR: KC08E1-8311971; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00122956923; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
0597 PLACA: DVV9520; CHASSI: 9C6KE091070023926; MOTOR: E381E-039027; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00904689131; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;  
0598 PLACA: EFG5836; CHASSI: 9C2KC08108R296871; MOTOR: KC08E1-8296871; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00985839929; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
0599 PLACA: BYL1294; CHASSI: 9C2MC35008R026841; MOTOR: MC35E-8026841; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00958726043; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
0600 PLACA: BFZ0945; CHASSI: 9C2JC1801HR105162; MOTOR: CG125BRE-1529715; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374139091; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2015;  
0601 PLACA: ECW6194; CHASSI: 95VCS1G589M003510; MOTOR: C1G8003368; DAFRA/LASER 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00152453911; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2015;  
0602 PLACA: ESI1254; CHASSI: 9C2KC1670BR512325; MOTOR: KC16E7-B512325; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00308072626; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2013;  
0603 PLACA: DTL1254; CHASSI: 9C6KE092060038959; MOTOR: E382E-038817; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00888831684; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;  
0604 PLACA: EOX9387; CHASSI: 9C2JC4120AR110357; MOTOR: JC41E2-A110357; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00230058868; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2015;  
0605 PLACA: HBC3150; CHASSI: 9C6KE044050114545; MOTOR: E338E-113364; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856976784; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;  
0606 PLACA: DLN3327; CHASSI: 9C2KC08105R805835; MOTOR: KC08E1-5805835; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00836414276; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;  
0607 PLACA: DYP4280; CHASSI: 9C6KE091080044803; MOTOR: E381E-067739; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00943910870; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2015;  
0608 PLACA: DLX6023; CHASSI: 9C2KC08105R869064; MOTOR: KC08E1-5869064; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863736181; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;  
0609 PLACA: EWB5459; CHASSI: 9C2NC4310BR023258; MOTOR: NC43E1-B023258; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336385579; DATA DE APREENSÃO: 12/04/2015;  
0610

- 0611 PLACA: BRX4650; CHASSI: 9C2JC1801HR102383; MOTOR: CG125BRE-1526924; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00245067345; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;
- 0612 PLACA: EOL7644; CHASSI: 95VC02E2CDM002364; MOTOR: C1EC005481; DAFRA/RIVA 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00471496189; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;
- 0613 PLACA: EOL6062; CHASSI: 9C2KC1670CR441677; MOTOR: KC16E7-C441677; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00411984446; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0614 PLACA: DPV5547; CHASSI: 9C6KE092060061870; MOTOR: E382E-060799; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897519647; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;
- 0615 PLACA: FBK0469; CHASSI: 9C2JC4110CR501109; MOTOR: JC41E1-C501109; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00453808018; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;
- 0616 PLACA: DCN4989; CHASSI: 9C6KE013020014682; MOTOR: E314E-014602; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777709821; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2012;
- 0617 PLACA: KZT7103; CHASSI: 9C2KC08107R013289; MOTOR: KC08E1-7013289; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899335764; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
- 0618 PLACA: DEK1576; CHASSI: 9C6KE010010038620; MOTOR: E308E-038366; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00767749065; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;
- 0619 PLACA: DNH1138; CHASSI: 9C2KC08105R078180; MOTOR: KC08E1-5078180; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00846049376; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0620 PLACA: DTL6504; CHASSI: 9C2MC35007R007852; MOTOR: MC35E-7007852; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897051254; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;
- 0621 PLACA: BSB2371; CHASSI: 9C2JC1801MR599247; MOTOR: JC18E-2165703; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421214970; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0622 PLACA: NML5824; CHASSI: 95VC02D2CDM001330; MOTOR: C1DC004670; DAFRA/RIVA 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00498620344; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
- 0623 PLACA: EOU0227; CHASSI: 9C2KC1670BR308876; MOTOR: KC16E7-B308876; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00267703864; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;
- 0624 PLACA: DVY5124; CHASSI: 9C6KE092070091296; MOTOR: E382E-090051; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00915007614; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;
- 0625 PLACA: EKB9098; CHASSI: 9C2JC4110AR618895; MOTOR: JC41E1-A618895; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00212243306; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;
- 0626 PLACA: DNH1592; CHASSI: 9C6KE044050094584; MOTOR: E338E-092109; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849278910; DATA

DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0627 PLACA: DOZ3776; CHASSI: 9C2KC08106R906292; MOTOR: KC08E1-6906292; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881027790; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;

0628 PLACA: DCN1051; CHASSI: 9C6KE010010033020; MOTOR: E308E-033219; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759253382; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0629 PLACA: DWX6804; CHASSI: 9C2KC08108R005289; MOTOR: KC08E1-8005289; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933137907; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0630 PLACA: DYK8070; CHASSI: 9C2MC35008R008085; MOTOR: MC35E-8008085; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00934084637; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0631 PLACA: CKS6409; CHASSI: CG125BR3100416; MOTOR: CG125BR-3100373; H/HONDA TURUNA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372712010; DATA DE APREENSÃO: 17/06/2012;

0632 PLACA: EOX6577; CHASSI: 95VBT1F8AAM001445; MOTOR: B1DA001376; DAFRA/SMART 125 EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336311001; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;

0633 PLACA: EOP0421; CHASSI: 9C2KC1550AR198816; MOTOR: KC15E5-A198816; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00256047642; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0634 PLACA: DJZ1524; CHASSI: 9C6KE044040035655; MOTOR: E338E-035727; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00817272143; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0635 PLACA: EOX5583; CHASSI: 9C2JC4110BR462030; MOTOR: JC41E1-B462030; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00312144083; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0636 PLACA: DYR7776; CHASSI: 9C6KE092080207846; MOTOR: E382E-206407; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 967224985; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0637 PLACA: DOZ1528; CHASSI: 9C2KC08106R817902; MOTOR: KC08E1-6817902; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00867586001; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0638 PLACA: DCN1224; CHASSI: 9C6KE010010020177; MOTOR: E308E-020612; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757297285; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0639 PLACA: DTJ3686; CHASSI: 9C2KC08106R984288; MOTOR: KC08E1-6984288; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00893849391; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;

0640 PLACA: DEO4364; CHASSI: 9C2MC35002R049261; MOTOR: MC35E-2049261; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00788059459; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0641 PLACA: ACI1863; CHASSI: CG125BR3109335; MOTOR: CG125BR-3109426; H/HONDA TURUNA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00511650310; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;

0642 PLACA: ECF5303; CHASSI: 95VCA1A599M003490; MOTOR: C3A9001839;

DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00133968189; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0643 PLACA: EOU0128; CHASSI: 9C2KC1550AR225707; MOTOR: KC15E5-A225707; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00258077271; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0644 PLACA: DNH3783; CHASSI: 9C6KE044050120645; MOTOR: E338E-118212; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00858139960; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0645 PLACA: EHK6990; CHASSI: 9C2JC4110AR018424; MOTOR: JC41E1-A018424; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00193663430; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;

0646 PLACA: DLD5240; CHASSI: 9C6KE044040031323; MOTOR: E338E-031569; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00824811410; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0647 PLACA: BJU8938; CHASSI: 9C2KC08105R825200; MOTOR: KC08E1-5825200; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00843030739; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0648 PLACA: EKB5917; CHASSI: 9C6KE107090003691; MOTOR: E3D3E-003862; YAMAHA/XTZ 125XK; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00165869224; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;

0649 PLACA: DYK4866; CHASSI: 9C2KC08107R146320; MOTOR: KC08E1-7146320; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00917796179; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0650 PLACA: DLO7099; CHASSI: 9C2MC35005R000171; MOTOR: MC35E-5000171; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839769121; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0651 PLACA: BXV6673; CHASSI: 9C2JA0101SRS82636; MOTOR: JC18E-SS82636; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00635771802; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0652 PLACA: ECQ3947; CHASSI: 95VCA1C288M005320; MOTOR: C3C8005476; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00966164873; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0653 PLACA: EWB6938; CHASSI: 9C2KC1670BR640525; MOTOR: KC16E7-B640525; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00348464959; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;

0654 PLACA: DCN9255; CHASSI: 9C6KE044030017067; MOTOR: E338E-017002; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00803063288; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0655 PLACA: BTW0513; CHASSI: 9CDRF900RRM000175; MOTOR: T703-105456; JTA/SUZUKI RF900R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00628577320; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0656 PLACA: DPV1301; CHASSI: 9C6KE092060019913; MOTOR: E382E-019903; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00882276140; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0657 PLACA: EFG5521; CHASSI: 9C2KC08108R288369; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00984836853; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0658 PLACA: DLT7632; CHASSI: 9C6KE038040017008; MOTOR: E333E-017108; YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835123766; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2013;

0659 PLACA: DVE9203; CHASSI: 9C2KC08107R103894; MOTOR: KC08E1-7103894; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00913225983; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0660 PLACA: GZZ6457; CHASSI: 9C2JC30102R167909; MOTOR: JC30E1-2167909; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777381141; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;

0661 PLACA: DCN8502; CHASSI: 9C2JC30303R102901; MOTOR: JC30E3-3102901; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 798200413; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0662 PLACA: EHU2135; CHASSI: 95VCA4A5AAM000277; MOTOR: C7AA000091; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00200461451; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;

0663 PLACA: ESI4063; CHASSI: 9C2KC1670BR568862; MOTOR: KC16E7-B568862; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00330850660; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0664 PLACA: ECK6967; CHASSI: 9C6KE092080239966; MOTOR: E382E-237574; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00129436917; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;

0665 PLACA: EHK6255; CHASSI: 9C2JC41109R545574; MOTOR: JC41E1-9545574; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00169707318; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0666 PLACA: BYL1678; CHASSI: 9C6KE092080154197; MOTOR: E382E-153126; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937445312; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;

0667 PLACA: DNH3786; CHASSI: 9C2KC08105R863528; MOTOR: KC08E1-5863528; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00857663275; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;

0668 PLACA: ASP4083; CHASSI: 9C6KE1260A0011395; MOTOR: -; YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00209999314; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0669 PLACA: BYS0865; CHASSI: 9C2KC08108R288085; MOTOR: KC08E1-8288085; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00984688862; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;

0670 PLACA: DBT4652; CHASSI: 9C2JC30101R064642; MOTOR: JC30E1-1064642; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00751124176; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0671 PLACA: DCN3213; CHASSI: 9C2JC30302R001973; MOTOR: JC30E3-2001973; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772072779; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;

0672 PLACA: MYH4914; CHASSI: 9C2HA07004R022615; MOTOR: HA07E-4022615; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00825762243; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;

0673 PLACA: EOX5113; CHASSI: 9C2KC1670BR355237; MOTOR: KC16E7-B355237; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00283953691; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;  
0674 PLACA: EFF3973; CHASSI: 95VCA2H59AM006296; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00190722045; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;  
0675 PLACA: EFG9815; CHASSI: 9C2JC41109R521908; MOTOR: JC41E1-9521908; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00154213101; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
0676 PLACA: DLN4868; CHASSI: 9C6KE044050081427; MOTOR: E338E-080514; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841307199; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
0677 PLACA: DQU0483; CHASSI: 9C2KC08108R041118; MOTOR: KC08E1-8041118; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00936389680; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;  
0678 PLACA: DNH4702; CHASSI: 9C6KE037050034204; MOTOR: E330E-034204; YAMAHA/XTZ 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00861384865; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
0679 PLACA: BYK0347; CHASSI: 9C2KC08108R049436; MOTOR: KC08E1-8049436; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00940154609; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;  
0680 PLACA: DCN8138; CHASSI: 9C2JC30103R145056; MOTOR: JC30E1-3145056; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00797643966; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
0681 PLACA: DCN7116; CHASSI: 9C2JC30303R000049; MOTOR: JC30E3-3000049; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00789079941; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
0682 PLACA: DLN3467; CHASSI: 9C2HA07004R807465; MOTOR: HA07E-4807465; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837430151; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;  
0683 PLACA: EOX4074; CHASSI: 9C2KC1550AR181418; MOTOR: KC15E5-A181418; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00252969383; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;  
0684 PLACA: BZZ6601; CHASSI: 95VCA1F288M015732; MOTOR: C3F8016551; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00977431134; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
0685 PLACA: ESD8560; CHASSI: 9C2JC4110BR715797; MOTOR: JC41E1-B715797; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00330244639; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
0686 PLACA: DLD5341; CHASSI: 9C6KE044040050205; MOTOR: E338E-049350; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828264147; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;  
0687 PLACA: DTJ5812; CHASSI: 9C2KC08107R202487; MOTOR: KC08E1-7202487; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00926225731; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
0688 PLACA: CTN6163; CHASSI: 9C6KG0010X0002341; MOTOR: G301E-002351; YAMAHA/TDM 225; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00730327175; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;  
0689 PLACA: ECF9464; CHASSI: 9C2KC08108R273084; MOTOR: KC08E1-

8273084; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00978814215; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2011;

0690 PLACA: DCN2837; CHASSI: 9C2JC30102R039799; MOTOR: JC30E1-2039799; HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00774831103; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2015;

0691 PLACA: DLI2184; CHASSI: 9C2JC30705R000477; MOTOR: JC30E7-5000477; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00855056746; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0692 PLACA: DCN3996; CHASSI: 9C2HA07001R047064; MOTOR: HA07E-1047064; HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770427260; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0693 PLACA: ESI6431; CHASSI: 9C2KC1670CR547531; MOTOR: KC16E7-C547531; HONDA/CG 150 FAN ESI; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00472587595; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0694 PLACA: EHK6608; CHASSI: 95VCA1A299M003094; MOTOR: C3A9003377; DAFRA/SPEED 150; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181093278; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0695 PLACA: ESII052; CHASSI: 9C2JC4110BR317752; MOTOR: JC41E1-B317752; HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00280587244; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0696 PLACA: DJW5311; CHASSI: 9C6KE044030028639; MOTOR: E338E-028697; YAMAHA/YBR 125K; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00810341999; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0697 PLACA: DJV6189; CHASSI: 9C2KC08104R816308; MOTOR: KC08E1-4816308; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00830968989; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;

0698 PLACA: ESI2260; CHASSI: 9C6KE1440A0015140; MOTOR: E3F9E-015195; YAMAHA/T115 CRYPTON K; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00282891102; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0699 PLACA: BYL2784; CHASSI: 9C2KC08108R100053; MOTOR: KC08E1-8100053; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00948626631; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0700 PLACA: EOR0129; CHASSI: 9C2NC4310BR008091; MOTOR: NC43E1-B008091; HONDA/CB 300R; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00266187650; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;

0701 PLACA: DNV2377; CHASSI: 9C2JC30708R580268; MOTOR: JC30E7-8580268; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00962227005; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;

0702 PLACA: EOH6340; CHASSI: 9C2JC4110BR707932; MOTOR: JC41E1-B707932; HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00321704428; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;

0703 PLACA: ESII253; CHASSI: 9C2KC1670BR515788; MOTOR: KC16E7-B515788; HONDA/CG 150 FAN ESI; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00306686481; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;

0704 PLACA: EOX9969; CHASSI: 95VCA4L59AM006122; MOTOR: C7L9005951; DAFRA/SPEED 150; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00306155150; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0705 PLACA: DWW9341; CHASSI: 9C2JC41109R034172; MOTOR: JC41E1-9034172; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00142023604; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0706 PLACA: DCN6590; CHASSI: 9C6KE026020008351; MOTOR: E308E-068773; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00786033274; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0707 PLACA: DLN0333; CHASSI: 9C2KC08106R817223; MOTOR: KC08E1-6817223; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866138366; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0708 PLACA: ESI3327; CHASSI: 9C6KE1440A0004352; MOTOR: E3F9E-004357; YAMAHA/T115 CRYPTON K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355519992; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;

0709 PLACA: DYK5524; CHASSI: 9C2KC08107R175448; MOTOR: KC08E1-7175448; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00924645040; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;

0710 PLACA: MBW6275; CHASSI: 9C2JC30103R275998; MOTOR: JC30E1-3275998; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00807628883; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0711 PLACA: DXI0332; CHASSI: 9C2JC30707R207562; MOTOR: JC30E7-7207562; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00926280430; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0712 PLACA: DCN1614; CHASSI: 9C2HA07001R022603; MOTOR: HA07E-1022603 ; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757780954; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2007;

0713 PLACA: EOL7485; CHASSI: 9C2KC1670CR555408; MOTOR: KC16E7-C555408; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00467863628; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0714 PLACA: EKB8347; CHASSI: 95VCA2E59AM005687; MOTOR: C7H9000914; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00193918765; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;

0715 PLACA: ESY9530; CHASSI: 9C2JC4110BR772933; MOTOR: JC41E1-B772933; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00340912618; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0716 PLACA: HBT1956; CHASSI: 94J2XDCH78M021323; MOTOR: JCG7059073; SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00947213104; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;

0717 PLACA: DNV4082; CHASSI: 9C2KC08108R272187; MOTOR: KC08E1-8272187; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00986515558; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;

0718 PLACA: CNK0065; CHASSI: 9C62MW000V0058087; MOTOR: 2MW-058079; YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 690174195; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0719 PLACA: DNV4805; CHASSI: 9C2KC15109R011782; MOTOR: KC15E1-9011782; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00123659159; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0720 PLACA: CNK1325; CHASSI: 9C2JC30102R010811; MOTOR: JC30E12010811; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:



00780917170; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: DNH4053; CHASSI: 9C2JC30705R044664; MOTOR: JC30E7-  
0721 5044664; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00857552201; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DLE3290; CHASSI: 9C2HA07004R804649; MOTOR: HA07E-  
0722 4804649; HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00829037691;  
DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: ESI6159; CHASSI: 9C2KC1670CR436575; MOTOR: KC16E7-  
0723 C436575; HONDA/CG 150 FAN ESI; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00450513548; DATA DE APREENSÃO: 01/02/2015;  
PLACA: DNV4936; CHASSI: 95VCA1F288M016507; MOTOR: C3F8017001;  
0724 DAFRA/SPEED 150; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00127007261; DATA DE  
APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: FGV0458; CHASSI: 9C2JC4110DR801850; MOTOR: JC41E1-  
0725 D801850; HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00549180850; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: BZZ4135; CHASSI: 94J2XECF77M022314; MOTOR: JCF7057866;  
0726 SUNDOWN/HUNTER 125 SE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00947451153;  
DATA DE APREENSÃO: 12/02/2015;  
PLACA: DPV1215; CHASSI: 9C2KC08106R887292; MOTOR: KC08E1-  
0727 6887292; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00879027991; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
PLACA: CFV5674; CHASSI: 9C62MW000V0051966; MOTOR: 2MW-  
0728 051966; YAMAHA/RD 135; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674918908;  
DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;  
PLACA: DYU5784; CHASSI: 9C2KC08108R026456; MOTOR: KC08E1-  
0729 8026456; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00939516586; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;  
PLACA: CKS5043; CHASSI: 9C2JC30102R135533; MOTOR: JC30E1-  
0730 2135533; HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00775033324; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DOZ0891; CHASSI: 9C2JC30705R082632; MOTOR: JC30E7-  
0731 5082632; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00865208484; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: DNJ6463; CHASSI: 9C2HA07005R039775; MOTOR: HA07E-  
0732 5039775; HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00877180059;  
DATA DE APREENSÃO: 16/02/2015;  
PLACA: DAT0190; CHASSI: 9C2KC08308R004760; MOTOR: KC08E3-  
0733 8004760; HONDA/CG 150 JOB; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00952072475;  
DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: DNV4362; CHASSI: 95VAC1G588M012180; MOTOR:  
0734 A1G8012597; DAFRA/SUPER 100; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00991057554; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
PLACA: EOL8226; CHASSI: 9C2JC4110CR490055; MOTOR: JC41E1-  
0735 C490055; HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00483391620; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;  
0736 PLACA: DOZ3321; CHASSI: 94J2XECL56M008330; MOTOR: JCL5016729;

SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876209398;  
DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;

0737 PLACA: DLN1493; CHASSI: 9C2KC08104R809244; MOTOR: KC08E1-4809244; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828168539; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2012;

0738 PLACA: EKB6509; CHASSI: 9C6KE100080027693; MOTOR: E3A3E-027756; YAMAHA/NEO AT115; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00166669946; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;

0739 PLACA: BYS1040; CHASSI: 9C2KC08108R325857; MOTOR: KC08E1-8325857; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00118022857; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0740 PLACA: DJW5711; CHASSI: 9C2JC30104R002423; MOTOR: JC30E1-4002423; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811981142; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0741 PLACA: DTJ7297; CHASSI: 9C2JC30707R062321; MOTOR: JC30E7-7062321; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00905328850; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0742 PLACA: DEK4930; CHASSI: 9C2HA07102R021387; MOTOR: HA07E1-2021387; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775696439; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;

0743 PLACA: BYL3742; CHASSI: 9C2KC08308R006749; MOTOR: KC08E3-8006749; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00964382768; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0744 PLACA: HTT8196; CHASSI: 95VFU1B5AAM001307; MOTOR: F1BA001102; DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00266796273; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0745 PLACA: EFG8667; CHASSI: 9C2JC41109R509752; MOTOR: JC41E1-9509752; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00148831494; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0746 PLACA: DYK6463; CHASSI: 94J1XGCE78M007224; MOTOR: JCAE7004054; SUNDOWN/FUTURE 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00930321464; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2015;

0747 PLACA: DYQ0945; CHASSI: 9C2KC08108R072406; MOTOR: KC08E1-8072406; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00944167667; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;

0748 PLACA: EHK6456; CHASSI: 9C6KE100080030444; MOTOR: E3A3E-030561; YAMAHA/NEO AT115; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00174094027; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0749 PLACA: EFG6940; CHASSI: 9C2KC08108R265382; MOTOR: KC08E1-8265382; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00990218694; DATA DE APREENSÃO: 22/09/2012;

0750 PLACA: HST2769; CHASSI: 9C2JC30103R804033; MOTOR: JC30E1-3804033; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 806642866; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0751 PLACA: ECF6179; CHASSI: 9C2JC30708R525929; MOTOR: JC30E7-8525929; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00961382112; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0752 PLACA: DHL3216; CHASSI: 9C2HA07103R039614; MOTOR: HA07E1-3039614; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00800844203; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0753 PLACA: DPD9585; CHASSI: 9C2KC08306R801569; MOTOR: KC08E3-6801569; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 871788977; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0754 PLACA: DBR8497; CHASSI: 9C6KE020020055717; MOTOR: E302E-055509; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00795387261; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;

0755 PLACA: DNV5052; CHASSI: 9C2JC41109R024074; MOTOR: JC41E1-9024074; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00129752851; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0756 PLACA: EFG7596; CHASSI: 9CDNF41AJ9M224560; MOTOR: F401-BR191955; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00170383083; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;

0757 PLACA: DPV4473; CHASSI: 9C2KC08107R016944; MOTOR: KC08E1-7016944; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00896261832; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0758 PLACA: ESI3409; CHASSI: 9C6KG0460B0026638; MOTOR: G390E-018041; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00305199641; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0759 PLACA: ECF9419; CHASSI: 9C2KC08108R279208; MOTOR: KC08E1-8279208; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00980620279; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;

0760 PLACA: DCN8115; CHASSI: 9C2JC30103R145555; MOTOR: JC30E1-3145555; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00795615914; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;

0761 PLACA: DYK5457; CHASSI: 9C2JC30707R225764; MOTOR: JC30E7-7225764; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00930496221; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0762 PLACA: CNK1087; CHASSI: 9C2HA07101R245347; MOTOR: HA07E-1245347; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768075351; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;

0763 PLACA: DLN3242; CHASSI: 9C2KC08305R800061; MOTOR: KC08E3-5800061; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837626862; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2012;

0764 PLACA: EHK7330; CHASSI: 95VFU1L89AM003006; MOTOR: F1L9003102; DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00199135053; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0765 PLACA: CKR1443; CHASSI: 9C2JC250VVR192957; MOTOR: JC25E-V192957; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680756230; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0766 PLACA: DPV4982; CHASSI: 9CDNF41AJ7M032638; MOTOR: F401-BR134462; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00915545004; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;

0767 PLACA: DPV4120; CHASSI: 9C2KC08106R971845; MOTOR: KC08E1-6971845; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00891159339; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: EFG7838; CHASSI: 9C6KG017080107609; MOTOR: SEM ACESSO;  
0768 YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00126646708;  
DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: EOX0437; CHASSI: 9C2JC4110BR757667; MOTOR: JC41E1-  
0769 B757667; HONDA/CG FAN 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
333596366; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;  
PLACA: ESV2981; CHASSI: 9C2NC4310BR037174; MOTOR: NC43E1-  
0770 B037174; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00328290548;  
DATA DE APREENSÃO: 27/08/2012;  
PLACA: DNV2773; CHASSI: 9C2JC30708R181679; MOTOR: JC30E7-  
0771 8181679; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00967474477; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;  
PLACA: DCN0829; CHASSI: 9C2HA07101R205849; MOTOR: HA07E-  
0772 Y225153; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00752855816; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;  
PLACA: BYL3281; CHASSI: 9C2KC08608R002334; MOTOR: KC08E6-  
0773 8002334; HONDA/CG 150 SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00940637090; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;  
PLACA: DGF0539; CHASSI: KMYVS125DWK000783; MOTOR: KC05E-  
0774 1017195; I/DAELIM VS 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00778649776;  
DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: CTN1172; CHASSI: 9C2JC250XWR077287; MOTOR: JC25E-  
0775 X077287; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00710658052; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
PLACA: ECK6584; CHASSI: 9CDNF41AJ8M210234; MOTOR: F401-  
0776 BR177621; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00983692106; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DLN4280; CHASSI: 9C2KC08105R812490; MOTOR: KC08E1-  
0777 5812490; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00840265336; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DNV2054; CHASSI: 9C6KG017080075003; MOTOR: G347E-  
0778 079520; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00957481560; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;  
PLACA: DKM4451; CHASSI: 9C2JC30104R812181; MOTOR: JC30E1-  
0779 4812181; HONDA/CG TITAN 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
828671036; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;  
PLACA: DEK1414; CHASSI: 9C2JC30103R219828; MOTOR: JC30E1-  
0780 3219828; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00802041990; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: CGT7365; CHASSI: 9C2JC30708R537337; MOTOR: JC30E7-  
0781 8537337; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00955692318; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: DNH1914; CHASSI: 9CDCF47AJ6M000821; MOTOR: F472-  
0782 BR100821; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00862228760; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2013;  
0783 PLACA: DOA7826; CHASSI: 9C2KC08505R800328; MOTOR: KC08E5-

5800328; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00834925150; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: FBK4991; CHASSI: LXYXCHL01B0233760; MOTOR:  
0784 1P52FMH\*BA115821\*; I/SHINERAY MVK XY110 2; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00569114675; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: BHZ6818; CHASSI: 9C2JC250TTR082748; MOTOR: JC25E-  
0785 T082748; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00657190667; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: DNH4055; CHASSI: 9CDNF41AJ5M016597; MOTOR: F401-  
0786 BR116597; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00868052779; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;  
PLACA: DNH1250; CHASSI: 9C2KC08105R828728; MOTOR: KC08E1-  
0787 5828728; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00845246410; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: EKB1504; CHASSI: 9C6KE122090016732; MOTOR: E3D1E-017732;  
0788 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00182638308; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: ESI4870; CHASSI: 9C2KC1680BR510270; MOTOR: KC16E8-  
0789 B510270; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00330362240; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;  
PLACA: DCN9977; CHASSI: 9C2JC30104R069596; MOTOR: JC30E1-  
0790 4069596; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00820588601; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: ECF7064; CHASSI: 9C2JC30708R601455; MOTOR: JC30E7-  
0791 8601455; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00966911130; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: DYK6233; CHASSI: 9CDCF47AJ7M023862; MOTOR: F472-  
0792 BR123862; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00935873856; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
PLACA: DPH7325; CHASSI: 9C2KC08506R818655; MOTOR: KC08E5-  
0793 6818655; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00874277035; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;  
PLACA: EJR2513; CHASSI: 9CDNF41LJ9M301919; MOTOR: F466-  
0794 BR359167; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00195845897; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: CJG2413; CHASSI: 9C2JC250WVR049464; MOTOR: JC25E-  
0795 W049464; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00688797881; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: EOX0035; CHASSI: 95VFU1D5AAM003345; MOTOR:  
0796 F1CA003142; DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00219769982;  
DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DYK6408; CHASSI: 9C2KC08107R204866; MOTOR: KC08E1-  
0797 7204866; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00924595000; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: NIB4513; CHASSI: 9C6KE122090043017; MOTOR: E3D1E-043634;  
0798 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00134549287; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;

0799 PLACA: EWB7718; CHASSI: 9C2KC1680CR427417; MOTOR: KC16E8-  
C427417; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00419487115; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0800 PLACA: DHI2334; CHASSI: 9C2JC30103R123962; MOTOR: JC30E1-  
3123962; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00794589987; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;

0801 PLACA: DPW9156; CHASSI: 9C2JC30706R880665; MOTOR: SEM  
IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00885645340; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0802 PLACA: DVQ7246; CHASSI: 9CDCF47AJ7M023693; MOTOR: F472-  
BR123693; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00925416053; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0803 PLACA: EFG9987; CHASSI: 9C2KC08508R109355; MOTOR: KC08E5-  
8109355; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00986890910; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0804 PLACA: BYL2618; CHASSI: 9CDNF41LJ8M110643; MOTOR: F466-  
BR211760; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00954280881; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;

0805 PLACA: CTN3319; CHASSI: 9C2JC2500XR171133; MOTOR: JC25E-  
X171133; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00717247171; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;

0806 PLACA: BRW0879; CHASSI: 9C2KC0501MR211571; MOTOR: KC05E-  
1030266; H/HONDA CBX 150 AERO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00421059010; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;

0807 PLACA: DVU9771; CHASSI: 9C2KC08107R131261; MOTOR: KC08E1-  
7131261; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00924049057; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0808 PLACA: ECK7753; CHASSI: 9C6KE1220A0110340; MOTOR: E3D1E-  
110351; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00201555964; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;

0809 PLACA: EOL5444; CHASSI: 9C2KC1680CR404132; MOTOR: KC16E8-  
C404132; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00369209761; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2014;

0810 PLACA: CHK4623; CHASSI: 9C2JC30101R247906; MOTOR: JC30E1-  
1247906; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00766755371; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;

0811 PLACA: ECF5914; CHASSI: 9C2JC30708R155759; MOTOR: JC30E7-  
8155759; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00959164120; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0812 PLACA: DPV2611; CHASSI: 9CDCF47AJ7M012664; MOTOR: F472-  
BR112664; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00894710320; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0813 PLACA: BWX2073; CHASSI: 9C2KC08508R021943; MOTOR: KC08E5-  
8021943; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00939026317; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0814 PLACA: DOZ3171; CHASSI: 9CDNF41LJ6M020982; MOTOR: F466-  
BR121802; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00873981294; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: CZY4012; CHASSI: 9C2JC2500YR105339; MOTOR: JC25E-  
0815 Y105339; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00728744244; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;  
PLACA: BGX2958; CHASSI: 9C2KC0501MR212747; MOTOR: KC05E-  
0816 1031447; H/HONDA CBX 150 AERO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00601074025; DATA DE APREENSÃO: 11/04/2015;  
PLACA: DOZ3976; CHASSI: 9C2KC08106R873076; MOTOR: KC08E1-  
0817 6873076; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00878024026; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
PLACA: PFQ0324; CHASSI: 9C6KE1520B0011169; MOTOR: E3G9E-011171;  
0818 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00267773757; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: EOP0341; CHASSI: 9C2KC1680BR303790; MOTOR: KC16E8-  
0819 B303790; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00259509094; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: CVQ6887; CHASSI: 9C2JC30101R002667; MOTOR: JC30E1-  
0820 1002667; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00744295246; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;  
PLACA: IOT8695; CHASSI: 9C2JC30708R562584; MOTOR: JC30E7-  
0821 8562584; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00966827546; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;  
PLACA: DXO3866; CHASSI: 9CDCF47AJ8M039015; MOTOR: F472-  
0822 BR139015; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00950383600; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;  
PLACA: DNH0657; CHASSI: 9C2KC08505R808486; MOTOR: KC08E5-  
0823 5808486; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00845035070; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DYP7960; CHASSI: 9CDNF41LJ8M087350; MOTOR: F466-  
0824 BR188447; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00927682885; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2015;  
PLACA: BSP7967; CHASSI: 9C2JC250VVR083530; MOTOR: JC25E-  
0825 V083530; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00671206443; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: FVB2339; CHASSI: 9C2HC1420ER032487; MOTOR: HC14E2-  
0826 E032487; HONDA/BIZ 100 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 1255032925;  
DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: DYK5336; CHASSI: 9C2KC08107R165989; MOTOR: KC08E1-  
0827 7165989; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00926258400; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;  
PLACA: DNV4870; CHASSI: 9C6KE122090013412; MOTOR: E3D1E-  
0828 014617; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00124922716; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: DTL3998; CHASSI: 9C2KC08207R094781; MOTOR: KC08E2-  
0829 7094781; HONDA/CG150 SPECIAL EDIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00902132350; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;  
0830 PLACA: DHI2063; CHASSI: 9C2JC30103R037569; MOTOR: JC30E1-

3037569; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00789368935; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: DXO3318; CHASSI: 9C2JC30708R061095; MOTOR: JC30E7-  
0831 8061095; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00939847434; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;  
PLACA: DVU7157; CHASSI: 9CDCF47AJ7M017317; MOTOR: F472-  
0832 BR117317; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00908542526; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;  
PLACA: DPT0109; CHASSI: 9C2KC08506R816406; MOTOR: KC08E5-  
0833 6816406; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00873080718; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;  
PLACA: DLV6935; CHASSI: 9CDNF41LJ5M015561; MOTOR: F466-  
0834 BR115561; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00865761000; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: CMZ2305; CHASSI: 9C2JC250WWR245192; MOTOR: SEM  
0835 IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
703860550; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2011;  
PLACA: DNV4123; CHASSI: 9C2JA04208R140065; MOTOR: JA04E2-  
0836 8140065; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00986678333;  
DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;  
PLACA: DNH4962; CHASSI: 9C2KC08106R804296; MOTOR: KC08E1-  
0837 6804296; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00864648340; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2008;  
PLACA: HGY7823; CHASSI: 9C6KE122090070135; MOTOR: E3D1E-  
0838 070150; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00155150987; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;  
PLACA: EFG9491; CHASSI: 9C2KC16109R027665; MOTOR: KC16E1-  
0839 9027665; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00156952793; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;  
PLACA: CTN8678; CHASSI: 9C2JC3010YR111187; MOTOR: JC30E1-  
0840 Y111187; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00742794750; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: DOF0768; CHASSI: 9C2JC30705R048260; MOTOR: JC30E7-  
0841 5048260; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00857864351; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;  
PLACA: ECF8274; CHASSI: 9CDCF47AJ8M044724; MOTOR: F472-  
0842 BR144724; JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00972242678; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DOZ0663; CHASSI: 9C2KC08206R801653; MOTOR: KC08E2-  
0843 6801653; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00865534098; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;  
PLACA: ESG9046; CHASSI: 9CDNF41ZJBM328463; MOTOR: F4D5-  
0844 BR385741; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00273612689; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: CNH7297; CHASSI: 9C2JC250WVR040845; MOTOR: SEM  
0845 IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00688044646; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;



0846 PLACA: BWX4934; CHASSI: 9C2JA04208R094202; MOTOR: JA04E2-8094202; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00970907028; DATA DE APREENSÃO: 15/04/2015;

0847 PLACA: HEV2948; CHASSI: 9C2KC08108R152100; MOTOR: KC08E1-8152100; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00158816617; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;

0848 PLACA: EOL7590; CHASSI: 9C6KE1520C0100588; MOTOR: E3G9E-100592; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00470126825; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;

0849 PLACA: ECB3573; CHASSI: 9C2KC16109R013934; MOTOR: KC16E1-9013934; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00174747497; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0850 PLACA: CWW6205; CHASSI: 9C2JC30102R014669; MOTOR: JC30E1-2014669; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772565813; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2015;

0851 PLACA: EFG6725; CHASSI: 9C2JC30708R690670; MOTOR: JC30E7-8690670; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00987655850; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0852 PLACA: DPV5963; CHASSI: 9CDNF41LJ7M028316; MOTOR: F466-BR129355; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00882500384; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0853 PLACA: BYL5015; CHASSI: 9C2KC08208R035117; MOTOR: KC08E2-8035117; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00953908810; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0854 PLACA: DOZ1493; CHASSI: 9CDNF41LJ6M022046; MOTOR: F466-BR122873; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00875552404; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0855 PLACA: CNK0230; CHASSI: 9C2JC250WWR213009; MOTOR: JC25E-W213009; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701377747; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;

0856 PLACA: EOX6170; CHASSI: 9C2JC4820BR069240; MOTOR: JC48E2-B069240; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00329247492; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0857 PLACA: DPV8115; CHASSI: 9C2KC08106R964661; MOTOR: KC08E1-6964661; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 889217505; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;

0858 PLACA: FBK2195; CHASSI: 9C6KE1520C0108064; MOTOR: E3G9E-108069; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00481293744; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;

0859 PLACA: ECF7456; CHASSI: 9C2KC16309R003358; MOTOR: KC16E3-9003358; HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00143830120; DATA DE APREENSÃO: 25/03/2015;

0860 PLACA: EJNI0578; CHASSI: 9C2NC4310AR012090; MOTOR: NC43E1-A012090; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00157459250; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0861 PLACA: DYK3876; CHASSI: 9C2JC30707R123953; MOTOR: JC30E7-7123953; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:

00913755460; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DYQ0160; CHASSI: 9CDNF41LJ7M072297; MOTOR: F466-  
0862 BR173378; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00919520510; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DNF3868; CHASSI: 9C2KC08205R803668; MOTOR: KC08E2-  
0863 5803668; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00840923708; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2011;  
PLACA: DPV4975; CHASSI: 9CDNF41LJ7M060635; MOTOR: F466-  
0864 BR161702; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00907617611; DATA DE APREENSÃO: 04/05/2015;  
PLACA: CTN6113; CHASSI: 9C2JC2500XR167524; MOTOR: JC25E-  
0865 X167524; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00730148572; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: EOU0536; CHASSI: 9C2JC4820BR013698; MOTOR: JC48E2-  
0866 B013698; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00306114151;  
DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
PLACA: DYK6582; CHASSI: 9C2KC08107R203706; MOTOR: KC08E1-  
0867 7203706; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00926575848; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;  
PLACA: EOX2867; CHASSI: 9C6KE1220A0111844; MOTOR: E3D1E-  
0868 111856; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00211937657; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: DNV5749; CHASSI: 9C2KC16309R014968; MOTOR: KC16E3-  
0869 9014968; HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00153289600; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: DEG5472; CHASSI: 9C2JC30102R148702; MOTOR: JC30E1-  
0870 2148702; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00777994208; DATA DE APREENSÃO: 17/04/2015;  
PLACA: ECF7321; CHASSI: 9C2JC30708R177410; MOTOR: JC30E7-  
0871 8177410; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 967643210;  
DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;  
PLACA: DXJ0227; CHASSI: 9CDNF41LJ7M055974; MOTOR: F466-  
0872 BR157041; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00905941519; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2015;  
PLACA: EFG5310; CHASSI: 9C2KC08208R062759; MOTOR: KC08E2-  
0873 8062759; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00981197248; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;  
PLACA: ECF6513; CHASSI: 9CDNF41AJ9M226972; MOTOR: F401-  
0874 BR194367; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00152887601; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;  
PLACA: KOT6729; CHASSI: 9C2JC250VTR010205; MOTOR: JC25E-  
0875 V010205; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00665478933; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;  
PLACA: EOL9520; CHASSI: 9C2JC4830DR018434; MOTOR: JC48E3-  
0876 D018434; HONDA/BIZ 125 EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00514348070;  
DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;  
0877 PLACA: DXO4285; CHASSI: 9C2KC08108R147196; MOTOR: KC08E1-

8147196; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00956556426; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: HGF8640; CHASSI: 9C6KE1500B0042024; MOTOR: E3G7E-  
0878 042027; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00367749645; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: FBK1720; CHASSI: 9C2JF2500DR301030; MOTOR: JF25E-  
0879 D301030; HONDA/LEAD 110; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00509593860;  
DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;  
PLACA: DHI3096; CHASSI: 9C2JC30213R652193; MOTOR: KC08E1-  
0880 5811670; HONDA/CG 125 TITAN KSE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00808944681; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;  
PLACA: DNH5561; CHASSI: 9C2JC30705R803014; MOTOR: JC30E7-  
0881 5803014; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00868598798; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: DVQ5517; CHASSI: 9CDNF41LJ7M060842 ; MOTOR: F466-  
0882 BR161909 ; JTA/SUZUKI EN125 YES; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00910120056; DATA DE APREENSÃO: 14/02/2009;  
PLACA: DPV5053; CHASSI: 9C2KC08207R012033; MOTOR: KC08E2-  
0883 7012033; HONDA/CG 150 TITAN ESD; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00897056779; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;  
PLACA: GVB9863; CHASSI: 9C2MC35002R035080; MOTOR: MC35E-  
0884 2035080; HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00782852483; DATA DE APREENSÃO: 10/05/2015;  
PLACA: BSN6345; CHASSI: 9C2JC250TTR039214; MOTOR: JC25E-  
0885 T039214; HONDA/CG 125 TITAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00653225067; DATA DE APREENSÃO: 14/04/2015;  
PLACA: ESD8709; CHASSI: 9C2JC4210AR120680; MOTOR: JC42E1-  
0886 A120680; HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00328237868;  
DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;  
PLACA: DVV9115; CHASSI: 9C2KC08107R221432; MOTOR: KC08E1-  
0887 7221432; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00932086802; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;  
PLACA: EWY4427; CHASSI: 9C6KE1500C0051628; MOTOR: E3G7E-  
0888 051632; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00456086250; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;  
PLACA: EOL8720; CHASSI: 9C2JF2500CR303655; MOTOR: JF25E-  
0889 C303655; HONDA/LEAD 110; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00494880325;  
DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;  
PLACA: JOX0164; CHASSI: 9C2JC30212R519239; MOTOR: JC30E2-  
0890 2519239; HONDA/CG 125 TITAN KSE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00779184858; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;  
PLACA: DVZ8322; CHASSI: 9C2JC30707R158209; MOTOR: JC30E7-  
0891 7158209; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00922361754; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: BFR9170; CHASSI: 9C2MC270XWR004478; MOTOR: MC27E-  
0892 X004478; HONDA/CBX 200 STRADA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00710016999; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;

0893 PLACA: DNV2241; CHASSI: 9C2KC08205R803696; MOTOR: KC08E2-5803696; HONDA/CG 150 TITAN ESD; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00960051848; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;

0894 PLACA: DHI2765; CHASSI: 9C2MC35003R120736; MOTOR: MC35E-3120736; HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00803590717; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;

0895 PLACA: BSP7276; CHASSI: 9C2JC250VVR107023; MOTOR: SEM ACESSO; HONDA/CG 125 TITAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00671742400; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;

0896 PLACA: EWB6731; CHASSI: 9C2JC4810BR015997; MOTOR: JC48E1-B015997; HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00343233657; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;

0897 PLACA: DLE3448; CHASSI: 9C2KC08105R821098; MOTOR: KC08E1-5821098; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842135138; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0898 PLACA: EWB5081; CHASSI: 9C6KE1500C0047067; MOTOR: E3G7E-047069; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00420504052; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0899 PLACA: DCN0009; CHASSI: 9C2ND0700YR012488; MOTOR: ND07E-Y012488; HONDA/NX4 FALCON; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00743478592; DATA DE APREENSÃO: 22/03/2015;

0900 PLACA: ESI4144; CHASSI: 9C2KD0560BR102280; MOTOR: KD05E6-B102280; HONDA/NXR150 BROS KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00332397009; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;

0901 PLACA: DPW9173; CHASSI: 9C2JC30706R877877; MOTOR: JC30E7-6877877; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00885644735; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2015;

0902 PLACA: BSW4426; CHASSI: 9C2MC2701SRS02526; MOTOR: MC27E-SS02526; HONDA/CBX 200 STRADA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638176310; DATA DE APREENSÃO: 19/03/2015;

0903 PLACA: DRY3376; CHASSI: 9C2KC08206R817459; MOTOR: KC08E2-6817459; HONDA/CG 150 TITAN ESD; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00879789530; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;

0904 PLACA: DOF4848; CHASSI: 9C2MC35007R010884; MOTOR: MC35E-7010884; HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00898334594; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;

0905 PLACA: BVI3267; CHASSI: 9C2JC2501SRS05759; MOTOR: JC25E-SS05759; HONDA/CG 125 TITAN; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632193280; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;

0906 PLACA: DYK3826; CHASSI: 9C2JA04107R034802; MOTOR: JA04E1-7034802; HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00917360850; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2015;

0907 PLACA: DLO6033; CHASSI: 9C2KC08104R801552; MOTOR: KC08E1-4801552; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00825684803; DATA DE APREENSÃO: 09/04/2015;

0908 PLACA: NML6904; CHASSI: 9C6KE1510C0030326; MOTOR: E3G8E-030329; YAMAHA/FACTOR YBR125 E; N° DE ORDEM: ; RENAVAM:

00531587363; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;  
PLACA: DGS8148; CHASSI: 9C2ND07003R100925; MOTOR: ND07E-  
0909 3100925; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00801326150; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;  
PLACA: FBK0553; CHASSI: 9C2HB0210CR406806; MOTOR: HB02E1-  
0910 C406806; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00457460776;  
DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
PLACA: DXO2503; CHASSI: 9C2JC30707R193013; MOTOR: JC30E7-  
0911 7193013; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00927281872; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;  
PLACA: GXL7017; CHASSI: 9C2MC2700XR010068; MOTOR: MC27E-  
0912 X010068; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00713745916; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2015;  
PLACA: HED0235; CHASSI: 9C2KC08206R840142; MOTOR: KC08E2-  
0913 6840142; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00888973381; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;  
PLACA: DJW5119; CHASSI: 9C2MC35003R136951; MOTOR: MC35E-  
0914 3136951; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00809482746; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;  
PLACA: DHB4677; CHASSI: 9C2JC30203R109320; MOTOR: JC30E2-  
0915 3109320; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00793381410; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;  
PLACA: DXK6036; CHASSI: 9C2JA04108R000692; MOTOR: JA04E1-  
0916 8000692; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933353243;  
DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;  
PLACA: DVG3526; CHASSI: 9C2KC08107R038911; MOTOR: KC08E1-  
0917 7038911; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00905917650; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: EOL8815; CHASSI: 9C6KE1510C0037278; MOTOR: E3G8E-  
0918 037293; YAMAHA/FACTOR YBR125 E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00496609823; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;  
PLACA: CKR4557; CHASSI: 9C2ND0700YR009049; MOTOR: ND07E-  
0919 Y009049; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00739418408; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: BYL5181; CHASSI: 9C2HB02107R018348; MOTOR: HB02E1-  
0920 7018348; HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00948340363;  
DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;  
PLACA: DVQ4642; CHASSI: 9C2JC30707R006244; MOTOR: JC30E2-  
0921 1051857; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00898335302; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;  
PLACA: CWM8847; CHASSI: 9C2MC2700YR010641; MOTOR: MC27E-  
0922 Y010641; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00732500389; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: DNH5140; CHASSI: 9C2KC08205R822969; MOTOR: KC08E2-  
0923 5822969; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00861709144; DATA DE APREENSÃO: 24/04/2015;  
0924 PLACA: DPQ6217; CHASSI: 9C2MC35006R018886; MOTOR: MC35E-

6018886; HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00881982911; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;  
PLACA: CZR4130; CHASSI: 9C2JC30201R046858; MOTOR: JC30E2-  
0925 1046858; HONDA/CG 125 TITAN ES; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00759332924; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;  
PLACA: DPV1379; CHASSI: 9C2JA04106R819882; MOTOR: JA04E1-  
0926 6819882; HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00878904107; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: BYR6724; CHASSI: 9C2KC08108R030536; MOTOR: KC08E1-  
0927 8030536; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00936593881; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2015;  
PLACA: CNF8779; CHASSI: 9C64MS000V0022745; MOTOR: 4MS-022692;  
0928 YAMAHA/CY 50 JOG; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00690984057; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;  
PLACA: DOA1747; CHASSI: 9C2ND07004R014645; MOTOR: ND07E-  
0929 4014645; HONDA/NX4 FALCON; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00830929118; DATA DE APREENSÃO: 14/03/2015;  
PLACA: BYR8524; CHASSI: 9C2HB02108R050375; MOTOR: HB02E1-  
0930 8050375; HONDA/POP100; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00990290727; DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;  
PLACA: DPV4867; CHASSI: 9C2JC30706R907922; MOTOR: JC30E7-  
0931 6907922; HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00892923032; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;  
PLACA: DCN6820; CHASSI: 9C2MC27002R009549; MOTOR: MC27E-  
0932 2009549; HONDA/CBX 200 STRADA; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00786912545; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;  
PLACA: EWB8709; CHASSI: 9C2KC1660CR507969; MOTOR: KC16E6-  
0933 C507969; HONDA/CG 150 TITAN EX; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00386434590; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;  
PLACA: DXN0937; CHASSI: 9C2MC35007R044374; MOTOR: MC35E-  
0934 7044374; HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00916387755; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2015;  
PLACA: IKK8412; CHASSI: 9C2JC30202R008012; MOTOR: JC30E2-  
0935 2008012; HONDA/CG 125 TITAN ES; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00773035320; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;  
PLACA: EOX5088; CHASSI: 9C2JC4210AR127094; MOTOR: JC42E1-  
0936 A127094; HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00283514760; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;  
PLACA: DXK5446; CHASSI: 9C2KC08107R190594; MOTOR: KC08E1-  
0937 7190594; HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00921682875; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2015;  
PLACA: CJN2720; CHASSI: 9C64MS000V0019937; MOTOR: 4MS-019937;  
0938 YAMAHA/CY 50 JOG; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00674207513; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;  
PLACA: ECF9254; CHASSI: 9C2KD03208R024486; MOTOR: KD03E2-  
0939 8024486; HONDA/NXR 150 BROS KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 977181758; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;

0940 PLACA: DCN6183; CHASSI: 9C6KE020020050903; MOTOR: E302E-051112; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 783520166; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;

0941 PLACA: DVQ0829; CHASSI: 9C2JC30707R186951; MOTOR: JC30E7-7186951; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922705160; DATA DE APREENSÃO: 01/05/2015;

0942 PLACA: CGT9169; CHASSI: 9C2MC35008R087043; MOTOR: MC35E-8087043; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00983017611; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0943 PLACA: FBK4147; CHASSI: 9C2KC1660CR546850; MOTOR: KC16E6-C546850; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00504745778; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;

0944 PLACA: DNV3718; CHASSI: 9C2MC35008R088024; MOTOR: MC35E-8088024; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00980969867; DATA DE APREENSÃO: 30/03/2015;

0945 PLACA: DJW6888; CHASSI: 9C2JC30204R022833; MOTOR: JC30E2-4022833; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00819860530; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;

0946 PLACA: ESI1058; CHASSI: 9C2JC4230AR139948; MOTOR: JC42E3-A139948; HONDA/BIZ 125 MAIS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00280935927; DATA DE APREENSÃO: 25/04/2015;

0947 PLACA: DVG3971; CHASSI: 9C2KC08107R117264; MOTOR: KC08E1-7117264; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00910675023; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;

0948 PLACA: LOB9380; CHASSI: 9C6KE020010042207; MOTOR: E302E-042524; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784823740; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0949 PLACA: DYK5604; CHASSI: 9C2KD03207R017883; MOTOR: KD03E2-7017883; HONDA/NXR150 BROS KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922182043; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;

0950 PLACA: DCN3284; CHASSI: 9C6KE020010040513; MOTOR: E302E-040417; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00768537312; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2015;

0951 PLACA: BTW1695; CHASSI: 9C63TB000P0000890; MOTOR: 3TB-178453; YAMAHA/XT 600E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00616917805; DATA DE APREENSÃO: 29/04/2013;

0952 PLACA: HLS0715; CHASSI: 9C2PC42109R501234; MOTOR: PC42E-9501234; HONDA/CB600F HORNET; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00167303910; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;

0953 PLACA: BQI4316; CHASSI: 9BGJK69YKJB016027; MOTOR: SEM ACESSO; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403716535; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2008;

0954 PLACA: COZ3513; CHASSI: 9BD178858V0429123; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO WEEKEND STILE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00684814978; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2006;

0955 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM MOTOR ; FIAT/UNO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2015;

- 0956 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 146A7011-6115580; FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2015;
- 0957 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2015;
- 0958 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: C4A-V175575; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/04/2015;
- 0959 PLACA: BFE4823; CHASSI: 9BFPXXLP3KBL82494 ; MOTOR: S088038; FORD/FORD PAMPA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00433959207; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2007;
- 0960 PLACA: IDI5237; CHASSI: 9BGTC11JJJC135362; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00563136480; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2013;
- 0961 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-135709; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;
- 0962 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-1006964; HONDA/C 100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0963 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/03/2015;
- 0964 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2230533; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;
- 0965 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3805919; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;
- 0966 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2127107; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
- 0967 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG FAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2015;
- 0968 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E3-8012969; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/03/2015;
- 0969 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/NX-4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/03/2015;
- 0970 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-034742; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;
- 0971 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2015;
- 0972 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-1035805; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2015;
- 0973 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2104710; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;
- 0974 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;



- HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0975 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-SS61816; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 20/03/2015;
- 0976 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E2-1003575; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
- 0977 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-4039306; HONDA/CG TITAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2015;
- 0978 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E2-4807984; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;
- 0979 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR169430; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;
- 0980 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-092928; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 0981 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2015;
- 0982 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-1001578; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;
- 0983 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-R81032; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2011;
- 0984 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;
- 0985 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2015;
- 0986 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;
- 0987 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2182526; HONDA/CG TITAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
- 0988 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-6869664; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
- 0989 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E302E-004230; YAMAHA/CRYPTON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2015;
- 0990 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-041576; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;
- 0991 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2014;

- 0992 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC35E-5003531; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;
- 0993 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-SS82405; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;
- 0994 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2134947; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;
- 0995 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;
- 0996 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
- 0997 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;
- 0998 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-065268; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2015;
- 0999 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/FAZER 250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
- 1000 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E381E-078299; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;
- 1001 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-050966; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2015;
- 1002 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC18E-4044498; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/03/2015;
- 1003 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-6969243; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2015;
- 1004 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-5019717; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2015;
- 1005 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1365251; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2015;
- 1006 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5828497 ; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;
- 1007 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2015;
- 1008 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;
- 1009 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/FAZER YS250 ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 18/04/2015;
- 1010 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;

- YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2015;
- 1011 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3235046; HONDA/ CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2015;
- 1012 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2015;
- 1013 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-8252334; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2015;
- 1014 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 23/04/2015;
- 1015 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-Y049247; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2015;
- 1016 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG FAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;
- 1017 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;
- 1018 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;
- 1019 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/XTZ 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2015;
- 1020 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2015;
- 1021 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-Y009103; HONDA/C 100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
- 1022 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1617522; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
- 1023 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; LOTE PARA PRENSA (APROX. 62 MOTOS); Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: ;
- 1024 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; LOTE PARA PRENSA (APROX. 08 CARROS); Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: ;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

CAMPINAS, 04 de Agosto de 2015.

DANIELA DE OLIVEIRA ANDRADE

Presidente da Comissão de Leilão