

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE INDAIATUBA**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2017

378 LOTES

PÁTIO: AUGUSTO GUINCHOS INDAIATUBA - ME
RUA YIORIKO GONÇALVES 1715 ANTIGO 490 BAIRRO OLIVEIRA CAMARGO

MOTO COM DOCUMENTO: 4 LOTES (24, 82, 98, 130)

MOTO PARA DESMONTE: 42 LOTES (635, 651, 668, 676, 700, 701, 707, 727, 730, 735, 758, 766, 775, 793, 802, 815, 837, 839, 840, 847, 848, 854, 879, 881, 889, 892, 893, 906, 915, 956, 963, 964, 970, 990, 1010, 1031, 1044, 1046, 1050, 1068, 1073, 1095)

MOTO PARA USINAGEM: 9 LOTES (1342, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1352, 1353, 1355)

AUTO COM DOCUMENTO: 8 LOTES (5, 20, 26, 30, 63, 81, 107, 144)

AUTO PARA DESMONTE: 43 LOTES (151, 152, 157, 188, 195, 202, 230, 246, 258, 259, 339, 344, 351, 374, 379, 380, 384, 396, 400, 403, 406, 407, 413, 429, 445, 457, 458, 483, 486, 488, 521, 523, 535, 541, 568, 577, 578, 586, 587, 590, 595, 605, 632)

AUTOS PARA USINAGEM: 4 LOTES (1360, 1362, 1370, 1371)

=====

PÁTIO: GUINCHO DO ALEMÃO
RUA DO BADIN, 260 - JD ELDORADO

MOTO COM DOCUMENTO: 5 LOTES (18, 22, 28, 34, 72)

MOTO PARA DESMONTE: 44 LOTES (652, 653, 654, 667, 675, 684, 711, 712, 714, 722, 753, 756, 774, 800, 821, 832, 858, 859, 866, 868, 874, 876, 927, 934, 938, 947, 952, 957, 961, 977, 995, 998, 1003, 1006, 1009, 1024, 1029, 1030, 1037, 1047, 1059, 1060, 1064, 1090)

MOTO PARA USINAGEM: 6 LOTES (1343, 1348, 1350, 1354, 1356, 1357)

AUTO COM DOCUMENTO: 8 LOTES (27, 43, 59, 87, 93, 97, 126, 131)

AUTO PARA DESMONTE: 46 LOTES (153, 172, 173, 179, 181, 184, 198, 212, 214, 220, 221, 222, 249, 286, 296, 303, 309, 310, 321, 337, 355, 360, 363, 370, 425, 448, 459, 476, 479, 487, 489, 506, 509, 513, 534, 538, 540, 545, 550, 591, 598, 600, 615, 619, 621, 623)

AUTOS PARA USINAGEM: 3 LOTES (1363, 1366, 1367)

=====

PÁTIO: AUTO SOCORRO MIZADÃO
RUA PEDRO VIRILLO, 145 - JD SANTIAGO

MOTO COM DOCUMENTO: 5 LOTES (58, 92, 108, 112, 143)

MOTO PARA DESMONTE: 60 LOTES (636, 640, 642, 644, 646, 656, 669, 673, 677, 689, 698, 699, 709, 718, 728, 736, 748, 763, 765, 782, 790, 797, 801, 807, 811, 812, 816, 820, 822, 826, 833, 838, 842, 844, 846, 852, 864, 871, 875, 877, 882, 886, 888, 895, 905, 953, 971, 984, 994, 1008, 1018, 1035, 1045, 1048, 1069, 1075, 1079, 1082, 1088, 1097)

MOTO PARA USINAGEM: 2 LOTES (1338, 1351)

AUTO COM DOCUMENTO: 13 LOTES (7, 10, 35, 46, 55, 70, 73, 79, 115, 120, 127, 135, 136)

AUTO PARA DESMONTE: 40 LOTES (146, 148, 162, 165, 196, 229, 239, 240, 252, 253, 275,

285, 288, 298, 327, 329, 330, 377, 382, 383, 409, 420, 427, 438, 467, 469, 495, 496, 515, 518, 522,
526, 556, 563, 564, 581, 607, 608, 611, 626)

AUTOS PARA USINAGEM: 8 LOTES (1339, 1358, 1359, 1361, 1364, 1365, 1368, 1369)

PÁTIO: AUGUSTO CPS

RUA YIORIKO GONÇALVES 1715 ANTIGO 490 BAIRRO ITAICI

MOTO COM DOCUMENTO: 1 LOTES (94)

MOTO PARA DESMONTE: 9 LOTES (1000, 831, 997, 1054, 744, 1078, 747, 634, 670)

MOTO PARA USINAGEM: 2 LOTES (1341, 1340)

AUTO COM DOCUMENTO: 2 LOTES (21, 99)

AUTO PARA DESMONTE: 13 LOTES (421, 164, 472, 272, 391, 277, 333, 503, 305, 589, 453,
276, 290)

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

- 0005 PLACA: DQI5597; CHASSI: 9BWKA05Z764069529; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864255594; DATA DE APREENSÃO:
08/11/2016;
- 0007 PLACA: DKO9407; CHASSI: 9BWCA05X15T038297; MOTOR: ASF048618; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839042230; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2016;
- 0010 PLACA: CSE1443; CHASSI: VF7MFLFXKYG001604; MOTOR: 10KJR2-2016300;
IMP/CITROEN BERLI MP 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726742651; DATA DE
APREENSÃO: 14/12/2016;
- 0018 PLACA: FYH9817; CHASSI: 9C2KC1660ER051299; MOTOR: KC16E6-E051299;
HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01016696822; DATA DE
APREENSÃO: 28/10/2016;
- 0020 PLACA: EPQ7721; CHASSI: 9BWL05U7BP004940; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/SAVEIRO 1.6 CE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00212292633; DATA DE
APREENSÃO: 17/11/2016;
- 0021 PLACA: CKT5042; CHASSI: 9BD178026V0524437; MOTOR: 178A3011*5354808*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00702013293; DATA DE
APREENSÃO: 20/12/2016;
- 0022 PLACA: EOVS290; CHASSI: 9C2JC4220AR354832; MOTOR: JC42E2-A354832;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00228034035; DATA DE
APREENSÃO: 07/12/2016;
- 0024 PLACA: FBK3104; CHASSI: 9C2KC1670CR618726; MOTOR: KC16E7-C618726;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00487917901; DATA DE
APREENSÃO: 20/01/2016;
- 0026 PLACA: ERY2425; CHASSI: 9BGSU19F0BB194741; MOTOR: SEM ACESSO;
CHEVROLET/CLASSIC LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00250459256; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2016;
- 0027 PLACA: CLE6823; CHASSI: 9BWZZZ377VT211482; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00685534286; DATA DE
APREENSÃO: 07/12/2016;
- 0028 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C6KG0650E0012768; MOTOR: G3B9E-036312;
YAMAHA/YS150 FAZER SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE
APREENSÃO: 15/11/2016;
- 0030 PLACA: EVH6449; CHASSI: 93YLSR7UHB777357; MOTOR: SEM ACESSO;

RENAULT/LOGAN EXP 16; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00308309510; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2016;

0034 PLACA: ESW3890; CHASSI: 9C2KC1680CR402652; MOTOR: KC16E8-C402652; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374378711; DATA DE APREENSÃO: 11/12/2016;

0035 PLACA: FFC1464; CHASSI: 9BWAA45Z9E4142756; MOTOR: CPB377036; VW/FOX 1.0 GII; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01023359674; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2016;

0043 PLACA: DMN3427; CHASSI: 9BGRX08907G208465; MOTOR: N60006629; GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00904765113; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2016;

0046 PLACA: EAX0986; CHASSI: 935FCKFVYAB514949; MOTOR: 10DBS5-0091074; CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00169592898; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2016;

0055 PLACA: DXU2863; CHASSI: 9BWCA05W57T142351; MOTOR: BNW238599; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00917596641; DATA DE APREENSÃO: 19/07/2016;

0058 PLACA: FMS3382; CHASSI: 9C2KC1680ER488284; MOTOR: KC16E8-E488284; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00994644990; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2016;

0059 PLACA: GIR4268; CHASSI: 9BHBG51CAHP704227; MOTOR: F3LA-GP074440; HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01103857778; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0063 PLACA: DHP9767; CHASSI: 9BGRD48X03G204705; MOTOR: 7N0017216; GM/CELTA 5 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00806479329; DATA DE APREENSÃO: 21/10/2016;

0070 PLACA: EIY0804; CHASSI: 9362LKFW09B012682; MOTOR: SEM ACESSO; PEUGEOT/207HB XR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00118510487; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2016;

0072 PLACA: BXP1039; CHASSI: 9C2MC35008R040543; MOTOR: MC35E-8040543; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00952652455; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2016;

0073 PLACA: DQD0056; CHASSI: 9BGSA19E05B179598; MOTOR: 9J0021512; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00845373285; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2016;

0079 PLACA: EKV0075; CHASSI: 9BFZF54P0D8343365; MOTOR: QF9A-D8343365; FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00463691318; DATA DE APREENSÃO: 22/11/2016;

0081 PLACA: GLL9426; CHASSI: 9BD178837V0192283; MOTOR: 178A5011*4948422*; FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00670882410; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2016;

0082 PLACA: BZX8044; CHASSI: 9C2JC30708R533096; MOTOR: JC30E7-8533096; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00959579990; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2016;

0087 PLACA: KMV3568; CHASSI: 9BWCA41J714040794; MOTOR: AKL731246; VW/GOLF; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752160214; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0092 PLACA: EOX3269; CHASSI: 9C2JC4120AR106767; MOTOR: JC41E2-A106767; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00221001379; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2016;

0093 PLACA: EBM6710; CHASSI: 9BGXH68808C154032; MOTOR: P30009033; GM/CORSA HATCH MAXX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949915378; DATA DE APREENSÃO: 14/11/2016;

0094 PLACA: EHT3289; CHASSI: 9C2KC1610AR031705; MOTOR: KC16E1-A031705;
HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00207900116; DATA
DE APREENSÃO: 28/11/2016;

0097 PLACA: ESA4152; CHASSI: 9BRBL42E9C4724792; MOTOR: M053385;
TOYOTA/COROLLA GLI FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 004294444826; DATA
DE APREENSÃO: 09/12/2016;

0098 PLACA: FNU4420; CHASSI: 9C2KC2200GR021752; MOTOR: KC22E0-G021752;
HONDA/CG 160 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01079224448; DATA DE
APREENSÃO: 01/12/2016;

0099 PLACA: FIT5625; CHASSI: 9BGKS48B0DG243976; MOTOR: CGX015150;
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00527073300; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2016;

0107 PLACA: DGZ3776; CHASSI: 9BMMF33E33A044659; MOTOR: SEM ACESSO;
M.BENZ/A 160; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00789375150; DATA DE APREENSÃO:
28/09/2016;

0108 PLACA: GAS0160; CHASSI: 9C2KC2210GR006890; MOTOR: KC22E1-G006890;
HONDA/CG 160 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01065648402; DATA DE
APREENSÃO: 03/09/2016;

0112 PLACA: EOI6232; CHASSI: 9C2JC4120DR563109; MOTOR: JC41E2-D563109;
HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00568060113; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2016;

0115 PLACA: EVN2261; CHASSI: 9BWAB05U2CT012928; MOTOR: CCRL28766; VW/GOL
1.6 POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00326028943; DATA DE APREENSÃO:
26/04/2016;

0120 PLACA: DDY8653; CHASSI: 93YBB06052J328542; MOTOR: D4DA700-Q030567;
RENAULT/CLIO RL 1.0 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00786449837; DATA DE
APREENSÃO: 23/11/2016;

0126 PLACA: DQC1346; CHASSI: 9BFZE16P168724427; MOTOR: QFJA68724427;
FORD/ECOSPORT XLT1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00869413171; DATA
DE APREENSÃO: 16/11/2016;

0127 PLACA: LOE4031; CHASSI: 9BWGB07X63P000761; MOTOR: UGA084125;
VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00787774715; DATA DE APREENSÃO:
13/12/2016;

0130 PLACA: GIK2550; CHASSI: 9C6RG3110G0004722; MOTOR: G3G2E-014122;
YAMAHA/YBR150 FACTOR E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01088846880; DATA DE
APREENSÃO: 07/09/2016;

0131 PLACA: DXU7703; CHASSI: 9BD19240R73059829; MOTOR: J10300778; FIAT/STILO
FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00925433489; DATA DE APREENSÃO:
06/12/2016;

0135 PLACA: CYD6563; CHASSI: 9BWZZZ373YP021338; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00724289216; DATA DE APREENSÃO:
21/05/2016;

0136 PLACA: DPL6736; CHASSI: 9BFZF16P558330330; MOTOR: QFJA58330330;
FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00852631251; DATA DE
APREENSÃO: 16/10/2016;

0143 PLACA: FMS3137; CHASSI: 9C6KM0030E0021089; MOTOR: M315E-011119;
YAMAHA/XT 660R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00597973555; DATA DE
APREENSÃO: 29/04/2016;

0144 PLACA: DQK8107; CHASSI: WP1AA29PX5LA24839; MOTOR: SEM ACESSO;
I/PORSCHE CAYENNE V6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00853984468; DATA DE
APREENSÃO: 13/11/2016;

0146 PLACA: BIX7288; CHASSI: 9BD159000N9010890; MOTOR: 159B8011*9129122*;
FIAT/TEMPRA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605953376; DATA DE APREENSÃO:

- 24/08/2015;
- 0148 PLACA: BTA4257; CHASSI: BH706416; MOTOR: SEM ACESSO; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372930204; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2015;
- 0151 PLACA: CBZ3099; CHASSI: 9BWZZZ54ZMB192066; MOTOR: US062084; VW/APOLO GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436683520; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2016;
- 0152 PLACA: DDD8825; CHASSI: 9BD18221612024542; MOTOR: 178A8011*8583376*; FIAT/BRAVA SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00754050351; DATA DE APREENSÃO: 03/07/2016;
- 0153 PLACA: ABH8170; CHASSI: 9BFDXXLB1DEY55104; MOTOR: SP0157118; FORD/BELINA II GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00520932927; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2016;
- 0157 PLACA: CHZ2440; CHASSI: 9BFZZZFDATB033035; MOTOR: SEM MOTOR; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00658500155; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2016;
- 0162 PLACA: BNG5273; CHASSI: 9BD146000P5049088; MOTOR: 146B8011*3758264*; FIAT/ELBA WEEKEND IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613274156; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2016;
- 0164 PLACA: CZE7691; CHASSI: 9BGVP15FLLB122476; MOTOR: 7J1124N1; GM/CARAVAN COMODORO SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00398809089; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2016;
- 0165 PLACA: CAJ3147; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT065823; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427564603; DATA DE APREENSÃO: 07/04/2016;
- 0172 PLACA: CSZ4412; CHASSI: FIAT147A0021737; MOTOR: 146C4011-4118625; FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393870855; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2016;
- 0173 PLACA: BZO6018; CHASSI: 9BFDXXLB1DEC40820; MOTOR: SP0239905; FORD/BELINA L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00437771385; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2016;
- 0179 PLACA: CME2682; CHASSI: 9BGSJ19PWWC729043; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CORSA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695781189; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2016;
- 0181 PLACA: CZE5689; CHASSI: BA201412; MOTOR: BA196309; VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393092690; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2016;
- 0184 PLACA: DAX9448; CHASSI: 9BGRD08Z01G131362; MOTOR: DJ0031060; GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00753114240; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2016;
- 0188 PLACA: CKP7185; CHASSI: BT086321; MOTOR: BR089183; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436449048; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2016;
- 0195 PLACA: BMB6205; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT049898; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609330276; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2016;
- 0196 PLACA: KFD9518; CHASSI: 9BD159000R9075755; MOTOR: 159B5011*9068686*; FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00622479326; DATA DE APREENSÃO: 03/11/2016;
- 0198 PLACA: COV2266; CHASSI: BT333110; MOTOR: BR450976; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00412029804; DATA DE APREENSÃO: 03/08/2016;
- 0202 PLACA: BJB8922; CHASSI: 9BD146000K3448666; MOTOR: 138B3011*7445470*; FIAT/FIAT UNO 1.5 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422289388; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2015;
- 0212 PLACA: CIQ0171; CHASSI: 9BD14600003060537; MOTOR: 127A011-0337146; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395159032; DATA DE

APREENSÃO: 15/11/2016;
0214 PLACA: DQD1365; CHASSI: 9BGRX08X05G188976; MOTOR: 6V0127675;
GM/CELTA 2P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00850329140; DATA DE
APREENSÃO: 24/11/2015;
0220 PLACA: LAO6437; CHASSI: W0L000058S5135143; MOTOR: C20NE-31186678;
IMP/GM ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00631830766; DATA DE
APREENSÃO: 26/07/2015;
0221 PLACA: CKQ2998; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT058706; MOTOR: UP389986; VW/GOL;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00417220413; DATA DE APREENSÃO: 06/10/2016;
0222 PLACA: BQI7370; CHASSI: 9BD14600003054001; MOTOR: 127A2011-2136207;
FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00363242325; DATA DE
APREENSÃO: 16/07/2016;
0229 PLACA: DEA1526; CHASSI: 9BGSD19N01C202888; MOTOR: 3B0003047;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00756028582; DATA DE
APREENSÃO: 25/09/2016;
0230 PLACA: DOF0020; CHASSI: W0L000058S5142722; MOTOR: C20NE-31188776;
IMP/GM ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00631330127; DATA DE
APREENSÃO: 22/03/2016;
0239 PLACA: CHO2843; CHASSI: 9BGSD68ZVTC615638; MOTOR: B10NE31083604;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667537260; DATA DE
APREENSÃO: 23/09/2016;
0240 PLACA: BTP2836; CHASSI: W0L000058S5262393; MOTOR: C20NE31228016;
IMP/GM ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639539424; DATA DE
APREENSÃO: 20/09/2016;
0246 PLACA: CJY7493; CHASSI: 9BD146000J3364688; MOTOR: 146C4011*3914396*;
FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415452856; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2016;
0249 PLACA: CKX4118; CHASSI: 9BGSD08ZVVC704431; MOTOR: -; GM/CORSA SUPER;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00671274511; DATA DE APREENSÃO: 31/05/2016;
0252 PLACA: DMY5236; CHASSI: 9BD25504558748727; MOTOR: 178E8011*6244007*;
FIAT/FIORINO IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00843595388; DATA DE
APREENSÃO: 18/07/2016;
0253 PLACA: BIR4531; CHASSI: 9BFCXXLC2HBM43605; MOTOR: 618868; FORD/DEL
REY GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397436270; DATA DE APREENSÃO:
13/08/2016;
0258 PLACA: CVJ6105; CHASSI: 9BWZZZ33ZJP227299; MOTOR: UR085075;
VW/QUANTUM GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415438020; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2016;
0259 PLACA: BYO5751; CHASSI: 9BGSD68ZVTC622189; MOTOR: B10NE31088402;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00664187145; DATA DE
APREENSÃO: 03/05/2016;
0272 PLACA: CSZ7129; CHASSI: 9BD185245X7013070; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/MAREA HLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718678826; DATA DE
APREENSÃO: 12/11/2016;
0275 PLACA: BIJ4584; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT055748; MOTOR: UD084930; VW/GOL GL;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00417029349; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2016;
0276 PLACA: MRW8227; CHASSI: 9BD146000R5275106; MOTOR: 146C4011*3975530*;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00278681557; DATA DE
APREENSÃO: 22/10/2016;
0277 PLACA: AHG8545; CHASSI: 9BFZZZGDAVB533900; MOTOR: C4BV533900;
FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00682153478; DATA DE APREENSÃO:
09/11/2016;
0285 PLACA: CDD0692; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT061261; MOTOR: UD094202; VW/GOL

GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00427793122; DATA DE APREENSÃO: 20/09/2016;
0286 PLACA: CAS2174; CHASSI: 9BD146000S5507650; MOTOR: 146C4011-4311555;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636836916; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2016;
0288 PLACA: AEF5642; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP220318; MOTOR: UR020661;
VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00539795607; DATA DE APREENSÃO:
16/12/2016;
0290 PLACA: JER0005; CHASSI: ZFA160000S5129167; MOTOR: 160E2011*9375154*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00637531515; DATA DE
APREENSÃO: 12/11/2016;
0296 PLACA: BON3427; CHASSI: 9BD146000R5190602; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00618066853; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2016;
0298 PLACA: CMU7527; CHASSI: 9BWZZZ327VP017333; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00673223620; DATA DE
APREENSÃO: 16/12/2016;
0303 PLACA: CBG0372; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB670665; MOTOR: 1863730;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00640143903; DATA DE
APREENSÃO: 19/09/2016;
0305 PLACA: LXK6439; CHASSI: 9BWZZZ377ST139844; MOTOR: UDC034575; VW/GOL
GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00641271859; DATA DE APREENSÃO:
03/12/2016;
0309 PLACA: CFF2585; CHASSI: 9BGSC08ZTTC761839; MOTOR: B10NE31031201;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00654412960; DATA DE
APREENSÃO: 26/08/2016;
0310 PLACA: CXM6877; CHASSI: 8AGSD3540XR636780; MOTOR: CJ5002599; I/GM
CORSA SUPER W; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00721534848; DATA DE
APREENSÃO: 26/08/2016;
0321 PLACA: BOY0656; CHASSI: 9BWZZZ30ZRP262169; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00622249436; DATA
DE APREENSÃO: 03/10/2016;
0327 PLACA: CMD6227; CHASSI: JDAJ100G0W0515636; MOTOR: USB005098;
I/DAIHATSU TERIOS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00695395831; DATA DE
APREENSÃO: 15/12/2016;
0329 PLACA: AGY6689; CHASSI: 9BGSC08ZVVC714871; MOTOR: JB0053584;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00672833328; DATA DE
APREENSÃO: 20/09/2016;
0330 PLACA: AJV3823; CHASSI: 8AP17202416013116; MOTOR: 178D8011*5096149*;
I/FIAT SIENA ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00756973660; DATA DE
APREENSÃO: 12/10/2016;
0333 PLACA: GOA8825; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB786766; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO ; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00644947390; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2016;
0337 PLACA: DII1308; CHASSI: 8AD2A7LZ92W020058; MOTOR: SEM ACESSO;
I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784687480; DATA DE
APREENSÃO: 05/08/2016;
0339 PLACA: CMR5340; CHASSI: 9BGSC08ZWVB617191; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00704018640;
DATA DE APREENSÃO: 07/09/2016;
0344 PLACA: BHE8413; CHASSI: 9BGTB11UPPC135854; MOTOR: 3JF30MJ05078;
GM/CHEVETTE L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00611312751; DATA DE
APREENSÃO: 28/11/2016;
0351 PLACA: BLB3902; CHASSI: 9BWZZZ30ZTP019895; MOTOR: 220178; VW/GOL 1000;

Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00652985831; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2016;
0355 PLACA: BXL7330; CHASSI: 9BWZZZ377TT191661; MOTOR: 341213; VW/GOL I PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00662686977; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2016;
0360 PLACA: CND6284; CHASSI: 9BGJK19BVVB571307; MOTOR: NN0024362; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00673858960; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2016;
0363 PLACA: BGJ2450; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB219618; MOTOR: 1223500; FORD/ESCORT 1.8 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00600650898; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2016;
0370 PLACA: CDU8448; CHASSI: 9BGJK19BVTB534241; MOTOR: C20NE-31028425H; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00662660358; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2016;
0374 PLACA: CWP3782; CHASSI: 5E15BAC128915; MOTOR: 3JE04PA; GM/CHEVETTE MARAJO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00382839633; DATA DE APREENSÃO: 13/10/2014;
0377 PLACA: CBM6760; CHASSI: VF7N2E300S4E34399; MOTOR: 10KJA6-2001334; IMP/CITROEN ZX1.8I FURIO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00643795146; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2016;
0379 PLACA: CNM4323; CHASSI: 9BGSC68ZXWC632078; MOTOR: BS0162301; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00702671258; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2016;
0380 PLACA: COZ3245; CHASSI: 9BGJG19BWVB517642; MOTOR: NN0061606; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00685028186; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2016;
0382 PLACA: CDW2918; CHASSI: 9BD178237T0023563; MOTOR: 178A5011*4688239*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00656443030; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2016;
0383 PLACA: BKK2455; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB527354; MOTOR: USB046604; FORD/ESCORT 1.8 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00623498278; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2015;
0384 PLACA: BUX5946; CHASSI: 9BGTE11UHGC103841; MOTOR: 6JH11OB52664; GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00419162038; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2016;
0391 PLACA: EKM2060; CHASSI: 9BWAA05Z6A4053391; MOTOR: SEM ACESSO; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00164928960; DATA DE APREENSÃO: 10/11/2016;
0396 PLACA: BGG8645; CHASSI: 9BD146000M3772226; MOTOR: 146B4000*3421563*; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00434506281; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2016;
0400 PLACA: BWS4532; CHASSI: 36416213042585; MOTOR: SEM ACESSO; M.B./M.BENZ O 364 11 R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00389663409; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2016;
0403 PLACA: BPE6966; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB078507; MOTOR: USA002096; FORD/ESCORT 1.8 XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00426822439; DATA DE APREENSÃO: 17/10/2016;
0406 PLACA: DFR5985; CHASSI: 9BD15802134430286; MOTOR: 178A4011-6357160; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00790715988; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2015;
0407 PLACA: CJY8978; CHASSI: 8AFZZZEHCTJ062829; MOTOR: RKDTX04556; IMP/FORD ESCORT GL 16V H; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00666425736; DATA DE APREENSÃO: 12/10/2015;
0409 PLACA: BRM2078; CHASSI: 9BGKZ08RSRB404575; MOTOR: B20NZ-31110819;

GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00629650128; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2016;

0413 PLACA: BLL3376; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB319966; MOTOR: ULA002824; FORD/ESCORT 2.0I XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00609147668; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2016;

0420 PLACA: CFR4646; CHASSI: 9BGVP19HTTB205241; MOTOR: C22NE-31010413V; GM/OMEGA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00657821438; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2016;

0421 PLACA: CAB8098; CHASSI: 9BWZZZ377ST014022; MOTOR: 1855429; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00630751340; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2016;

0425 PLACA: CCV2714; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT146660; MOTOR: UP184095; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00422943142; DATA DE APREENSÃO: 10/05/2016;

0427 PLACA: KQC7653; CHASSI: VS6BSXWPFWSWK96050; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636023591; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2016;

0429 PLACA: CPU3632; CHASSI: 9BGKZ08BWVB404773; MOTOR: AA0021911; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00690738099; DATA DE APREENSÃO: 16/08/2016;

0438 PLACA: BHL6617; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT406873; MOTOR: UD232113; VW/SAVEIRO LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00369572963; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2016;

0445 PLACA: CVJ7656; CHASSI: 9BWZZZ30ZET410701; MOTOR: UP458453; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00349286221; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2016;

0448 PLACA: CVZ9926; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP033009; MOTOR: BW163779; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00353809101; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0453 PLACA: CCN3823; CHASSI: 9BFBXXLBABDT05141; MOTOR: 027558; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00382872274; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2016;

0457 PLACA: CCC1950; CHASSI: JHMEG8654PS025628; MOTOR: D15B7-2322221; IMP/HONDA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436081040; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2016;

0458 PLACA: CBO0233; CHASSI: BN015580; MOTOR: BR191075; VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391089030; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2016;

0459 PLACA: BMW5055; CHASSI: 9BGKW08BNMC307168; MOTOR: B20NE-31000408; GM/KADETT GSI MPFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00601500881; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2016;

0467 PLACA: CKC8226; CHASSI: 8A4D37000S5195840; MOTOR: 685708; IMP/PEUGEOT 504 GRD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00668748923; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2016;

0469 PLACA: FBT0800; CHASSI: 9BGKT35KSRC307878; MOTOR: B18YZ-3179889; GM/KADETT IPANEMA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00621242586; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2016;

0472 PLACA: COM8289; CHASSI: 9BD178096W0731612; MOTOR: 178A3011*5559350*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00705498670; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2016;

0476 PLACA: DIY6364; CHASSI: 9BD15822534484673; MOTOR: 178D9011*5742075*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00807648221; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0479 PLACA: BGC2968; CHASSI: 9BGKT15VMCMC340698; MOTOR: E18LVH-31075865; GM/KADETT IPANEMA SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00433864028; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2016;

0483 PLACA: BVS1138; CHASSI: 9BFBXXLBABFD71559; MOTOR: SP0201669;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410151009; DATA DE
APREENSÃO: 27/07/2016;

0486 PLACA: DMD3603; CHASSI: 9BD15802554665319; MOTOR: 178D9011-6315488;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849033365; DATA DE
APREENSÃO: 22/01/2016;

0487 PLACA: KKA8494; CHASSI: VF1K56MJEWS102353; MOTOR: SEM ACESSO;
IMP/RENAULT LAGUNANEVADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726941379;
DATA DE APREENSÃO: 05/10/2016;

0488 PLACA: HWB1138; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT037107; MOTOR: 955362; VW/VOYAGE
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00161863442; DATA DE APREENSÃO: 10/11/2016;

0489 PLACA: BLM2199; CHASSI: 9BGKT35KPPC334367; MOTOR: B18YZ-31038014;
GM/KADETT IPANEMA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610360485; DATA
DE APREENSÃO: 26/08/2016;

0495 PLACA: JIG6396; CHASSI: 9BWAB01J994003657; MOTOR: CCR024076; VW/GOLF
1.6 SPORTLINE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00973624671; DATA DE APREENSÃO:
28/09/2015;

0496 PLACA: CVP1989; CHASSI: 9BD15822554632019; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842006125; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2016;

0503 PLACA: BPH8540; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB065382; MOTOR: 245595; FORD/ESCORT
L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416786081; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2016;

0506 PLACA: DIS2544; CHASSI: 9BD15822544568647; MOTOR: 178D9011*5998676*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00827506350; DATA DE
APREENSÃO: 21/11/2016;

0509 PLACA: BSU6309; CHASSI: 9BGKY08GRRRC342924; MOTOR: B18LZ-31105904;
GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616860943; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2016;

0513 PLACA: BQN8463; CHASSI: 9BFBXXLBABES95029; MOTOR: 186721;
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00359549705; DATA DE
APREENSÃO: 02/08/2016;

0515 PLACA: CCZ8471; CHASSI: 9BWZZZ231TP008554; MOTOR: BF915923; VW/KOMBI;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00650248228; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2016;

0518 PLACA: HQT3846; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP034174; MOTOR: BW165055;
VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00130423360; DATA DE
APREENSÃO: 15/10/2016;

0521 PLACA: CNN4434; CHASSI: 9BWZZZ373WT127105; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00704327112; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2016;

0522 PLACA: DMD2931; CHASSI: 9BD17103752559922; MOTOR: 178F1011*6290010*;
FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00855289511; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2016;

0523 PLACA: GMH6714; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB593127; MOTOR: 1773030;
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00624677974; DATA DE
APREENSÃO: 09/07/2016;

0526 PLACA: DHW9035; CHASSI: 9BD15802544537945; MOTOR: 178F1011*6130563*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818559764; DATA DE
APREENSÃO: 23/09/2016;

0534 PLACA: CBL9539; CHASSI: 9BG5TE80UGC138738; MOTOR: 6JB07PA98771;
GM/CHEVY 500 SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400690489; DATA DE
APREENSÃO: 13/09/2016;

0535 PLACA: BYD9585; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB689408; MOTOR: USC116214;
VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00634559117; DATA DE

APREENSÃO: 12/11/2016;
0538 PLACA: BUH9181; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP036035; MOTOR: BW021001;
VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385777353; DATA DE
APREENSÃO: 16/11/2016;
0540 PLACA: CMJ5597; CHASSI: 9BG5JK11ZFB066885; MOTOR: 18A*31104222;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00359484832; DATA DE
APREENSÃO: 24/06/2016;
0541 PLACA: KEL2047; CHASSI: 9BWCA05XX1P123111; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00762315636; DATA DE
APREENSÃO: 11/11/2016;
0545 PLACA: AOB6666; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB523907; MOTOR: USC002012;
VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00621787370; DATA DE APREENSÃO:
07/10/2016;
0550 PLACA: CWX5221; CHASSI: 9BG5JK11SEB020303; MOTOR: 18AH*31000063;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00430911688; DATA DE
APREENSÃO: 23/09/2015;
0556 PLACA: DSD4396; CHASSI: 9BD15802764827665; MOTOR: 146E1011*6795465*;
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00880885530; DATA DE
APREENSÃO: 13/10/2016;
0563 PLACA: BOZ2307; CHASSI: 9BFBXXLBAKBR06054; MOTOR: 925146;
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00420332839; DATA DE
APREENSÃO: 16/12/2016;
0564 PLACA: DSY1898; CHASSI: 9BGSA19907B141748; MOTOR: L90024774;
GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00893109380; DATA DE
APREENSÃO: 02/11/2016;
0568 PLACA: BID8183; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT072113; MOTOR: UP108808;
VW/VOYAGE PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00354724029; DATA DE
APREENSÃO: 08/09/2016;
0577 PLACA: BMV8260; CHASSI: 9BG5JK69ZGB055296; MOTOR: 18AH*31018592;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00356781542; DATA DE
APREENSÃO: 23/10/2016;
0578 PLACA: BPU3062; CHASSI: BP782190; MOTOR: BF291158; VW/VW FUSCA 1300; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416990630; DATA DE APREENSÃO: 23/10/2016;
0581 PLACA: ADH1375; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT126958; MOTOR: SP0227143; VW/GOL
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606444599; DATA DE APREENSÃO: 25/09/2016;
0586 PLACA: CHC1899; CHASSI: 9BD146027T5871058; MOTOR: 146A7011*4839205*;
FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00665265166; DATA DE
APREENSÃO: 08/11/2016;
0587 PLACA: BTK5336; CHASSI: 9BG5JK11ZFB061820; MOTOR: 18LVH-31006957;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00366382837; DATA DE
APREENSÃO: 15/12/2014;
0589 PLACA: BTA4271; CHASSI: LA7DTJ91925; MOTOR: VB8446B-024262D;
FORD/FORD F 600; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405796471; DATA DE
APREENSÃO: 25/11/2016;
0590 PLACA: BJR0552; CHASSI: 9BGJG11KPNB009207; MOTOR: B18YZ-31023446;
GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606462805; DATA DE
APREENSÃO: 28/07/2016;
0591 PLACA: CCY6390; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT117444; MOTOR: UN118209; VW/GOL
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424315629; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2016;
0595 PLACA: BOG6916; CHASSI: 9BWZZZ30ZRP205068; MOTOR: UNB031586;
VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616772076; DATA DE APREENSÃO:
19/12/2016;
0598 PLACA: CSZ3227; CHASSI: 9BWZZZ11ZDP063048; MOTOR: SP0042499; VW/VW

FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377078972; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;

0600 PLACA: CAQ6997; CHASSI: 5G08SCB016998; MOTOR: 16A*31009511; GM/MONZA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00429184760; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2015;

0605 PLACA: BWI9446; CHASSI: TO32343; MOTOR: SEM MOTOR; CHRY/DODGE D 400; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00136005780; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2016;

0607 PLACA: BKW2020; CHASSI: 9BGJK69TMLB003046; MOTOR: E20LVH-31037419; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431912556; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2016;

0608 PLACA: CAP5182; CHASSI: BJ614751; MOTOR: BJ321563; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400988259; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2016;

0611 PLACA: BES0581; CHASSI: 9BWMF07X49P009832; MOTOR: SEM ACESSO; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00982407130; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2016;

0615 PLACA: DQY1299; CHASSI: 9BWGB07XX6P001156; MOTOR: SEM MOTOR; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863220622; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2016;

0619 PLACA: KTH0416; CHASSI: 9BGJL11SNMB000206; MOTOR: B18YZ-31053780; GM/MONZA CLASSIC SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00318560542; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2016;

0621 PLACA: KJR6790; CHASSI: 3VW1931H1VM710462; MOTOR: ADC063639; IMP/VW GOLF GLX 2.0 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686240227; DATA DE APREENSÃO: 06/10/2016;

0623 PLACA: EML9841; CHASSI: 9BFZF55A7A8029833; MOTOR: SM9AA8029833; FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00200541927; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2016;

0626 PLACA: BVS0517; CHASSI: 8AS146000R7136141; MOTOR: 146B8011*3824052*; IMP/FIAT PREMIO CS IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00618220658; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2016;

0632 PLACA: DRQ4771; CHASSI: 9BFZF26P668386106; MOTOR: QFJA68386106; FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866869662; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2016;

0634 PLACA: CZR5173; CHASSI: 9CBBACJTXYP007164; MOTOR: CNAV-007164; CALOI/MOBYLETTE XR 50; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729845893; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2016;

0635 PLACA: EOY4173; CHASSI: 9C2KC1550AR210682; MOTOR: KC15E5-A210682; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00259006122; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2016;

0636 PLACA: CGK8061; CHASSI: 9CEFT125WVM000098; MOTOR: FT-156FM*9751507*; BRANDY/FOSTI FT125 A; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00690063393; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2016;

0640 PLACA: BXQ1525; CHASSI: 9CDNF41LC8M001148; MOTOR: F466-BR234682; JTA/SUZUKI EN125 YES CAR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00955326192; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2016;

0642 PLACA: ECQ5120; CHASSI: 95VCB1G588M005613; MOTOR: C2G8005198; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00983587965; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2016;

0644 PLACA: DNH1646; CHASSI: 9C6KE044050097445; MOTOR: E338E-095298; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849449740; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;

0646 PLACA: BGX2703; CHASSI: CB71984; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; CALOI/MOBYLETTE XR 50; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00434782173; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2016;

0651 PLACA: LYZ2232; CHASSI: CG125BR1366164; MOTOR: CG125BR-1366204;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00555233472; DATA DE
APREENSÃO: 15/08/2016;

0652 PLACA: EFG8470; CHASSI: 95VCB1L589M029257; MOTOR: C2L8028094;
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00146758595; DATA DE
APREENSÃO: 23/04/2016;

0653 PLACA: DVF5785; CHASSI: 9C2JC30707R046837; MOTOR: JC30E7-7046837;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902842064; DATA DE
APREENSÃO: 15/09/2016;

0654 PLACA: DOX7318; CHASSI: 9C6KE044050135480; MOTOR: E338E-032690;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864774664; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2016;

0656 PLACA: BSL3844; CHASSI: BF09720; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
CALOI/MOBYLETTE XR 50; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00437443698; DATA DE
APREENSÃO: 06/04/2016;

0667 PLACA: CGJ2341; CHASSI: 9C2JC250WWR170320; MOTOR: JC30E1-4087306;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00711103097; DATA DE
APREENSÃO: 15/07/2016;

0668 PLACA: DGH7678; CHASSI: 9C6KE013020032385; MOTOR: E314E-032809;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00790934035; DATA DE
APREENSÃO: 25/07/2016;

0669 PLACA: DGR8636; CHASSI: 9C2KC08106R830026; MOTOR: KC08E1-6830026;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00869682180; DATA DE
APREENSÃO: 13/12/2016;

0670 PLACA: DYK2607; CHASSI: 9CDNF41LJ8M094605; MOTOR: F466-BR195722;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00932166881; DATA DE
APREENSÃO: 21/10/2016;

0673 PLACA: DOZ1102; CHASSI: 9C2JC30705R086007; MOTOR: DASPJC30E-75086007;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866344772; DATA DE
APREENSÃO: 27/04/2016;

0675 PLACA: EKD3032; CHASSI: 9C2KC1550AR068456; MOTOR: KC15E5-A068456;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00203503988; DATA DE
APREENSÃO: 25/10/2016;

0676 PLACA: EHT9297; CHASSI: 95VAC1G588M011969; MOTOR: A1F8008574;
DAFRA/SUPER 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00198090536; DATA DE
APREENSÃO: 18/01/2016;

0677 PLACA: CWA7069; CHASSI: 9C2JC250WWR123451; MOTOR: JC25E-W123451;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00700140069; DATA DE
APREENSÃO: 02/11/2016;

0684 PLACA: DOX7938; CHASSI: 9C6KE092060003508; MOTOR: E382E-003690;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00871497816; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2016;

0689 PLACA: DYW8335; CHASSI: 9C2KC08108R208033; MOTOR: KC08E1-8208033;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00158740297; DATA DE
APREENSÃO: 25/11/2016;

0698 PLACA: DOF6367; CHASSI: 9C6KE044050103395; MOTOR: E338E-101886;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853243948; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2016;

0699 PLACA: DOF6710; CHASSI: 9C2KC08105R807419; MOTOR: KC08E1-5807419;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00854468528; DATA DE
APREENSÃO: 22/11/2016;

0700 PLACA: ECV6612; CHASSI: 9CDNF41LJ8M259149; MOTOR: F466-BR316395;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00989153096; DATA DE

APREENSÃO: 12/09/2016;
0701 PLACA: BFS8390; CHASSI: 9C2JC1801JR109456; MOTOR: CG125BRE-1578144;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406811032; DATA DE
APREENSÃO: 08/11/2016;
0707 PLACA: AJV6450; CHASSI: 9C2JC30201R038974; MOTOR: JC30E2-1038974;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757322824; DATA DE
APREENSÃO: 22/11/2015;
0709 PLACA: DKM5277; CHASSI: 9C2KC08105R811682; MOTOR: KC08E1-5811682;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00840109687; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;
0711 PLACA: CZT0690; CHASSI: CG125BR1409763; MOTOR: JC30E1-4803849; H/HONDA
CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00389811688; DATA DE APREENSÃO:
17/07/2016;
0712 PLACA: ECQ4034; CHASSI: 95VCA1B288M000858; MOTOR: C3B8001054;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967532795; DATA DE
APREENSÃO: 27/10/2016;
0714 PLACA: DOF6960; CHASSI: 9C6KE044050127476; MOTOR: E338E-123230;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860783529; DATA DE
APREENSÃO: 09/12/2016;
0718 PLACA: DOX7321; CHASSI: 9C6KE044050133057; MOTOR: E338E-130429;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00865336113; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;
0722 PLACA: EHT9953; CHASSI: 95VCA4M59AM007966; MOTOR: C7M9007524;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00196754313; DATA DE
APREENSÃO: 01/08/2016;
0727 PLACA: CVG5164; CHASSI: 9C2JC3020YR033825; MOTOR: JC30E2-Y033825;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738297933; DATA DE
APREENSÃO: 02/12/2016;
0728 PLACA: DPQ7169; CHASSI: 9C6KE092060040786; MOTOR: E382E-039769;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00888822804; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2016;
0730 PLACA: HGC3079; CHASSI: 9C2KD03307R030677; MOTOR: KD03E3-7030677;
HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00912688319; DATA DE
APREENSÃO: 13/11/2016;
0735 PLACA: FDP6346; CHASSI: 9C2KC1670CR531287; MOTOR: KC16E7-C531287;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00471554200; DATA DE
APREENSÃO: 09/11/2016;
0736 PLACA: EHT9311; CHASSI: 95VFU1A5AAM000023; MOTOR: F1L9002894;
DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00201290391; DATA DE APREENSÃO:
28/04/2016;
0744 PLACA: DCR2846; CHASSI: 9C6KE013020019781; MOTOR: E314E-019786;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00781377501; DATA DE
APREENSÃO: 11/09/2016;
0747 PLACA: CZR7784; CHASSI: 9C2JC30201R052490; MOTOR: JC30E2-1052490;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00758255829; DATA DE
APREENSÃO: 12/11/2016;
0748 PLACA: DLO6734; CHASSI: 9C6KE044040070900; MOTOR: E338E-070306;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835998509; DATA DE
APREENSÃO: 10/08/2016;
0753 PLACA: BYT6950; CHASSI: 9C2JC30708R181092; MOTOR: JC30E7-8181092;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00979616867; DATA DE
APREENSÃO: 23/08/2016;
0756 PLACA: CFJ3354; CHASSI: 9C2KC0501JR102049; MOTOR: KC05E-1002085;

H/HONDA CBX 150 AERO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414939964; DATA DE APREENSÃO: 15/07/2016;

0758 PLACA: DFA2283; CHASSI: 9C6KE044030005437; MOTOR: E338E-005311; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00799015180; DATA DE APREENSÃO: 18/10/2016;

0763 PLACA: EOVS160; CHASSI: 9C2JC4120AR086580; MOTOR: JC41E2-A086580; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00223484628; DATA DE APREENSÃO: 01/07/2013;

0765 PLACA: DOF6933; CHASSI: 9C2KC08505R828285; MOTOR: KC08E5-5828285; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00859690032; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;

0766 PLACA: CWR5419; CHASSI: 9C2KD0101KR012089; MOTOR: KD01E-0012107; H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393864952; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2015;

0774 PLACA: ECJ8187; CHASSI: 94J1XFBE88M070722; MOTOR: JBE8093174; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00117351717; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2016;

0775 PLACA: DXK5399; CHASSI: 9C2KC08507R056617; MOTOR: KC08E5-7056617; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00922504296; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2016;

0782 PLACA: ESW4034; CHASSI: 9C2JC4830BR022815; MOTOR: JC48E3-B022815; HONDA/BIZ 125 EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00365415561; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;

0790 PLACA: EHT7399; CHASSI: 9C2KC16309R008991; MOTOR: KC16E3-9008991; HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00147374138; DATA DE APREENSÃO: 10/04/2016;

0793 PLACA: EOVS141; CHASSI: 9C2JC4120AR083273; MOTOR: JC41E2-A083273; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00223501301; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2015;

0797 PLACA: CWW0571; CHASSI: 9C2JC30101R073946; MOTOR: JC30E1-1073946; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00754483380; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2016;

0800 PLACA: BYR3997; CHASSI: 9C2KC16109R024874; MOTOR: KC16E1-9024874; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00156116758; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2016;

0801 PLACA: DKM9852; CHASSI: 9C2JC30304R800202; MOTOR: MC27E-W005456; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00820779474; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2016;

0802 PLACA: EHT8722; CHASSI: 9C2JC42109R007010; MOTOR: JC42E1-9007010; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00171355989; DATA DE APREENSÃO: 30/09/2016;

0807 PLACA: CZR8195; CHASSI: 9C2JC30101R227186; MOTOR: JC30E1-1227186; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00764705989; DATA DE APREENSÃO: 19/05/2016;

0811 PLACA: DLO5138; CHASSI: 9C2JC30304R800241; MOTOR: JC30E3-4800241; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00820903523; DATA DE APREENSÃO: 22/11/2016;

0812 PLACA: EHR9541; CHASSI: 9C2JC4210AR110778; MOTOR: JC42E1-A110778; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00198624751; DATA DE APREENSÃO: 11/10/2016;

0815 PLACA: DLO7872; CHASSI: 9C2KC08505R809979; MOTOR: KC08E5-5809979; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847493458; DATA DE APREENSÃO: 10/12/2015;

0816 PLACA: CNJ0898; CHASSI: 9C2HA070XWR019243; MOTOR: HA07E-X019243;
HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710644825; DATA DE
APREENSÃO: 17/08/2015;

0820 PLACA: EHT9768; CHASSI: 9C2KC1610AR012748; MOTOR: KC16E1-A012748;
HONDA/CG150 TITAN MIX KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00204438705; DATA
DE APREENSÃO: 09/08/2016;

0821 PLACA: DEG5712; CHASSI: 9C2JC30302R009896; MOTOR: JC30E3-2009896;
HONDA/CG 125 CARGO; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782673899; DATA DE
APREENSÃO: 05/12/2016;

0822 PLACA: EOP5048; CHASSI: 9C2JC4210AR107966; MOTOR: JC42E1-A107966;
HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00197172610; DATA DE
APREENSÃO: 27/11/2016;

0826 PLACA: CWA8409; CHASSI: 9C2HA0700XR037178; MOTOR: HA07E-X037178;
HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00715115731; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2016;

0831 PLACA: EOVS3078; CHASSI: 9C2JC4130AR002562; MOTOR: JC41E3-A002562;
HONDA/CG 125 CARGO KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00228466520; DATA DE
APREENSÃO: 28/11/2016;

0832 PLACA: ECV5726; CHASSI: 9C2JA04108R051463; MOTOR: JA04E1-8051463;
HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967980267; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2015;

0833 PLACA: EOI4418; CHASSI: 9C2JC4110BR785549; MOTOR: JC41E1-B785549;
HONDA/CG 125 FAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00341263761; DATA DE
APREENSÃO: 08/08/2016;

0837 PLACA: DEQ1716; CHASSI: 9C2JC30102R148261; MOTOR: JC30E1-2148261;
HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775799734; DATA DE
APREENSÃO: 05/09/2016;

0838 PLACA: DHM7316; CHASSI: 9C6KE042030011364; MOTOR: E337E-026322;
YAMAHA/YBR 125ED; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811781259; DATA DE
APREENSÃO: 12/08/2016;

0839 PLACA: DLO7078; CHASSI: 9C2KC08105R814885; MOTOR: KC08E1-5814885;
HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00840951353; DATA DE
APREENSÃO: 19/08/2016;

0840 PLACA: EHK7729; CHASSI: 9C2KC1620AR033083; MOTOR: KC16E2-A033083;
HONDA/CG150 TITAN MIX ES; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00206011830; DATA
DE APREENSÃO: 21/10/2016;

0842 PLACA: DHM7575; CHASSI: 9C2JA04106R800426; MOTOR: JA04E1-6800426;
HONDA/BIZ 125 KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00872856887; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2016;

0844 PLACA: EKD3420; CHASSI: 9CDNF41AJ9M221951; MOTOR: F401-BR189346;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00195271327; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;

0846 PLACA: DLO5261; CHASSI: 9C2HA07004R801795; MOTOR: HA07E-4801795;
HONDA/C100 BIZ; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00822741598; DATA DE
APREENSÃO: 16/10/2016;

0847 PLACA: CZR5675; CHASSI: 9C2JC3010YR063783; MOTOR: JC30E1-Y063783;
HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00736596062; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2016;

0848 PLACA: DJW6646; CHASSI: 9C6KE043030015010; MOTOR: E337E-026035;
YAMAHA/YBR 125E; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00817983465; DATA DE
APREENSÃO: 12/11/2016;

0852 PLACA: DEK2377; CHASSI: 9C2MC27001R025397; MOTOR: MC27E-1025397;
HONDA/CBX 200 STRADA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759384878; DATA DE

APREENSÃO: 05/11/2016;
PLACA: DJW5288; CHASSI: 9CDNF41AJ3M001886; MOTOR: F401-BR101886;
0854 JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00809550415; DATA DE
APREENSÃO: 11/11/2016;
PLACA: CZR8337; CHASSI: 9C6KE010010026207; MOTOR: E308E-026282;
0858 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00755717350; DATA DE
APREENSÃO: 01/06/2016;
PLACA: DYK2587; CHASSI: 9C2KC08108R003905; MOTOR: KC08E1-8003905;
0859 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933475152; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2016;
PLACA: HBB9085; CHASSI: 9C2MC35005R005187; MOTOR: MC35E-5005187;
0864 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842070249; DATA DE
APREENSÃO: 15/10/2016;
PLACA: CNL9751; CHASSI: 9C2HA0700YR011889; MOTOR: HA07E-Y011889;
0866 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729154548; DATA DE
APREENSÃO: 10/12/2016;
PLACA: DHC0845; CHASSI: 9C6KE010020067626; MOTOR: E308E-083915;
0868 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00791416755; DATA DE
APREENSÃO: 07/10/2016;
0871 PLACA: DYK1727; CHASSI: 9C2JC30707R185053; MOTOR: JC30E7-7185053;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00924351152; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2016;
PLACA: BXQ0367; CHASSI: 9C2MC35008R028824; MOTOR: MC35E-8028824;
0874 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00947447610; DATA DE
APREENSÃO: 17/07/2016;
PLACA: BXQ0272; CHASSI: 9C2KC08208R030219; MOTOR: KC08E2-8030219;
0875 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00951265644; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2016;
PLACA: DKM1907; CHASSI: 9C2HA07004R805049; MOTOR: HA07E-4805049;
0876 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835402207; DATA DE
APREENSÃO: 09/12/2016;
PLACA: DHC0447; CHASSI: 9C2JC30102R232279; MOTOR: JC30E2-3109865;
0877 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00787114057; DATA DE
APREENSÃO: 27/11/2016;
PLACA: DPQ6286; CHASSI: 9C2KC08106R914329; MOTOR: KC08E1-6914329;
0879 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00883711508; DATA DE
APREENSÃO: 18/08/2016;
PLACA: DYK1798; CHASSI: 9C2JC30707R198067; MOTOR: JC30E7-7198067;
0881 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00925037451; DATA DE
APREENSÃO: 19/08/2016;
PLACA: CGW1684; CHASSI: 9C2MC270VVR008466; MOTOR: MC27E-V008466;
0882 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669318477; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2016;
PLACA: DHD1426; CHASSI: 9C2HA07002R031263; MOTOR: HA07E-2031263;
0886 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00785507507; DATA DE
APREENSÃO: 12/01/2011;
PLACA: DLO5200; CHASSI: 9C6KE043040042516; MOTOR: E337E-070039;
0888 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842785299; DATA DE
APREENSÃO: 12/12/2016;
PLACA: DEP9867; CHASSI: 9C2KC08105R827812; MOTOR: KC08E1-5827812;
0889 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00843870052; DATA DE
APREENSÃO: 21/10/2016;
0892 PLACA: CWY7259; CHASSI: 9C2MC27001R029650; MOTOR: MC27E-1029650;

HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00764214063; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2016;
PLACA: EFF4441; CHASSI: 9C2JC4110AR047677; MOTOR: JC41E1-A047677;
0893 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00220815925; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2016;
PLACA: DRV0127; CHASSI: 9C2KC08207R007455; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
0895 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00895406748; DATA DE APREENSÃO: 16/10/2016;
PLACA: DJZ0957; CHASSI: 9C2KC08204R805720; MOTOR: KC08E2-4805720;
0905 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00832081329; DATA DE APREENSÃO: 19/07/2014;
PLACA: AIW9438; CHASSI: 9C2HA0700YR000819; MOTOR: HA07E-Y000819;
0906 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00723289050; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2016;
PLACA: DJW1496; CHASSI: 9C2KC08205R805766; MOTOR: KC08E2-5805766;
0915 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00848636015; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2016;
0927 PLACA: DHC0970; CHASSI: 9C2JC30103R031786; MOTOR: JC30E1-3031786; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00791415805; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2016;
PLACA: DHC0349; CHASSI: 9C2HA07002R036971; MOTOR: HA07E-2036971;
0934 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00786173726; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2016;
PLACA: DPQ6306; CHASSI: 9C6KE094060004768; MOTOR: E386E-004722;
0938 YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881006483; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
PLACA: DAA1027; CHASSI: 9C2JC3010YR052274; MOTOR: JC30E1-Y052274;
0947 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00735706255; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2016;
PLACA: ECV6314; CHASSI: LE8XCGL0681301168; MOTOR: FY150FMG*08A71466*;
0952 I/FYM FY100 10A; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00980791073; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2016;
PLACA: CNF4567; CHASSI: 9C2JC250XWR055148; MOTOR: JC25E-X055148;
0953 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710659857; DATA DE APREENSÃO: 17/10/2016;
PLACA: DEG4121; CHASSI: 9C2MC35002R011787; MOTOR: MC35E-2011787;
0956 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768479355; DATA DE APREENSÃO: 28/09/2016;
PLACA: DEG5696; CHASSI: 9C2JC30102R161493; MOTOR: JC30E1-2161493;
0957 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00779924185; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2016;
PLACA: DVP4446; CHASSI: 9C2JC30706R954616; MOTOR: JC30E7-6954616;
0961 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00898729599; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2016;
PLACA: CJF9280; CHASSI: 9C2JC250WWR108939; MOTOR: JC25E-W108939;
0963 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693327405; DATA DE APREENSÃO: 10/11/2016;
PLACA: DJW5692; CHASSI: 9C2HA07104R003607; MOTOR: HA07E1-4003607;
0964 HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813680514; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2016;
PLACA: CZR6834; CHASSI: 9C2JC30101R034728; MOTOR: JC30E1-1034728;
0970 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748488200; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2016;

0971 PLACA: ECQ4094; CHASSI: 9C2JC30708R171595; MOTOR: JC30E7-8171595;
HONDA/CG 125 FAN; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00969341431; DATA DE
APREENSÃO: 02/10/2015;

0977 PLACA: DHM7450; CHASSI: 9C2JC30103R806528; MOTOR: JC30E1-3806528;
HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00807059730; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2016;

0984 PLACA: CZR8420; CHASSI: 9C2HA07101R214026; MOTOR: HA07E-1214026;
HONDA/C100 BIZ ES; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00753750821; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2016;

0990 PLACA: CQS4578; CHASSI: 9C2JC30102R018044; MOTOR: JC30E1-2018044;
HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00773542779; DATA DE
APREENSÃO: 03/12/2016;

0994 PLACA: DHC0777; CHASSI: 9C2HA07103R016876; MOTOR: HA07E1-3016876;
HONDA/C100 BIZ ES; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00793529514; DATA DE
APREENSÃO: 04/11/2016;

0995 PLACA: FDP6562; CHASSI: 9C2KC1660CR510124; MOTOR: KC16E6-C510124;
HONDA/CG 150 TITAN EX; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00472470140; DATA DE
APREENSÃO: 02/08/2016;

0997 PLACA: MCW0812; CHASSI: 9C2JC30102R189345; MOTOR: JC30E1-2189345;
HONDA/CG 125 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00779768744; DATA DE
APREENSÃO: 28/11/2016;

0998 PLACA: DNV3496; CHASSI: 9C6KE100080023102; MOTOR: E3A3E-023264;
YAMAHA/NEO AT115; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00978488067; DATA DE
APREENSÃO: 14/09/2016;

1000 PLACA: DVP5266; CHASSI: 9C2MC35007R007351; MOTOR: MC35E-7007351;
HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00905263707; DATA DE
APREENSÃO: 10/11/2016;

1003 PLACA: CVG4161; CHASSI: 9C2JC250XWR052956; MOTOR: JC25E-X052956;
HONDA/CG 125 TITAN; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00711785783; DATA DE
APREENSÃO: 30/10/2016;

1006 PLACA: DYK1892; CHASSI: 9C2MC35007R062862; MOTOR: MC35E-7062862;
HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00925223840; DATA DE
APREENSÃO: 19/11/2016;

1008 PLACA: ESW3406; CHASSI: 9C6KE1000B0049909; MOTOR: E3E2E-013314;
YAMAHA/NEO AT115; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00345148177; DATA DE
APREENSÃO: 21/11/2016;

1009 PLACA: BRV8528; CHASSI: 9C2KC08108R102401; MOTOR: KC08E1-8102401;
HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00947977422; DATA DE
APREENSÃO: 25/10/2016;

1010 PLACA: ECQ6031; CHASSI: 9C2MC35008R094766; MOTOR: MC35E-8094766;
HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00122865340; DATA DE
APREENSÃO: 05/09/2016;

1018 PLACA: BYL5543; CHASSI: 9C6KG017080071796; MOTOR: G347E-075549;
YAMAHA/FAZER YS250; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00953466639; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2016;

1024 PLACA: DPZ8896; CHASSI: 9C2MC35007R021384; MOTOR: MC35E-7021384;
HONDA/CBX 250 TWISTER; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00902177494; DATA DE
APREENSÃO: 05/12/2016;

1029 PLACA: DVQ5824; CHASSI: 9C2KC08107R093599; MOTOR: KC08E1-7093599;
HONDA/CG 150 TITAN KS; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00907403247; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2016;

1030 PLACA: BSA1504; CHASSI: 9C2HA0501SRS07495; MOTOR: C100KSE-S07794;
HONDA/C100 DREAM; N° DE ORDEM: ; RENAAM: 00646530852; DATA DE

- APREENSÃO: 24/08/2016;
PLACA: DYV2047; CHASSI: 9C2JC30707R166493; MOTOR: JC30E7-7166493;
1031 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00920810144; DATA DE
APREENSÃO: 15/08/2016;
PLACA: DNN1235; CHASSI: 9C2KC08105R877629; MOTOR: KC08E1-5877629;
1035 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00859919560; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2016;
PLACA: DHM7345; CHASSI: 9C2JC30103R806783; MOTOR: JC30E1-3806783;
1037 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00807423912; DATA DE
APREENSÃO: 20/01/2012;
PLACA: DKM0447; CHASSI: 9C2MC35004R003795; MOTOR: MC35E-4003795;
1044 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00815788495; DATA DE
APREENSÃO: 21/10/2016;
PLACA: BYV6332; CHASSI: 9C2KC08108R248304; MOTOR: KC08E1-8248304;
1045 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00981979297; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2016;
PLACA: BXQ1511; CHASSI: 9C2HB02107R017534; MOTOR: HB02E1-7017534;
1046 HONDA/POP100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00956701981; DATA DE
APREENSÃO: 26/07/2016;
PLACA: DEQ2724; CHASSI: 9C2JC30103R800648; MOTOR: JC30E1-3800648;
1047 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00801521386; DATA DE
APREENSÃO: 19/09/2016;
PLACA: EHT8252; CHASSI: 9C6KE1220A0104746; MOTOR: E3D1E-104762;
1048 YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00205102115; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2016;
PLACA: BSL4139; CHASSI: 9C2HA050TTR004659; MOTOR: C100KSE-T04070;
1050 HONDA/C100 DREAM; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00653651198; DATA DE
APREENSÃO: 08/09/2016;
PLACA: DHL6977; CHASSI: 9C2MC35004R002271; MOTOR: MC35E-4002271;
1054 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00815736100; DATA DE
APREENSÃO: 30/11/2016;
PLACA: ECF7424; CHASSI: 9C2KC08108R184469; MOTOR: KC08E1-8184469;
1059 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00972235019; DATA DE
APREENSÃO: 13/07/2016;
PLACA: DHE1830; CHASSI: 9C2HA07103R007142; MOTOR: HA07E1-3007142;
1060 HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00790845466; DATA DE
APREENSÃO: 06/10/2016;
PLACA: CMZ6256; CHASSI: 9C2MC270WWR025313; MOTOR: MC27E-W025313;
1064 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707631564; DATA DE
APREENSÃO: 26/10/2016;
PLACA: BHW0629; CHASSI: 9C64AN000N0003727; MOTOR: 4AN-003727;
1068 YAMAHA/DT 200; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608079090; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2016;
PLACA: DYK6146; CHASSI: 9C2KC08107R212796; MOTOR: KC08E1-7212796;
1069 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00926111418; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2016;
PLACA: BSW4273; CHASSI: 9C2JC2501SRS40542; MOTOR: JC25E-SS40542;
1073 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00635200619; DATA DE
APREENSÃO: 08/09/2016;
PLACA: EHT7401; CHASSI: 9C2KC08108R235098; MOTOR: KC08E1-8235098;
1075 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00142768618; DATA DE
APREENSÃO: 23/11/2016;
1078 PLACA: DOU0827; CHASSI: 9CDNF41LJ5M014601; MOTOR: F466-BR114601;

- JTA/SUZUKI EN125 YES CAR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00862102553; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2016;
- 1079 PLACA: ECQ4964; CHASSI: 9C2KC08108R250975; MOTOR: KC08E1-8250975; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00976916754; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2016;
- 1082 PLACA: DUX5904; CHASSI: 9CDNF41LJ7M054162; MOTOR: F466-BR155229; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902722212; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2016;
- 1088 PLACA: GBR5470; CHASSI: 9C6RG3110G0001709; MOTOR: G3G2E-005110; YAMAHA/YBR150 FACTOR E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01076638934; DATA DE APREENSÃO: 01/11/2016;
- 1090 PLACA: DFC0625; CHASSI: 9C2HA07102R023944; MOTOR: HA07E1-2023944; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777022753; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2016;
- 1095 PLACA: DNH8188; CHASSI: 9C2KC08106R885583; MOTOR: KC08E1-6885583; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00884475131; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2016;
- 1097 PLACA: DLX5857; CHASSI: 9CDGP706J6M100060; MOTOR: P706-BR100060; JTA/SUZUKI BANDIT 650; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00871327651; DATA DE APREENSÃO: 12/10/2016;
- 1102 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (15 CARROS, 19 MOTOS LOTE 1338 AO 1371); Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;
- 1338 PLACA: CJG1626; CHASSI: CB78788; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; CALOI/MOBYL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416816959; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2016;
- 1339 PLACA: BIJ8719; CHASSI: 9BD14600003100626; MOTOR: 146A7011*4861657*; FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393362280; DATA DE APREENSÃO: 21/08/2015;
- 1340 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HC14E1-E000523; HONDA/BIZ 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2016;
- 1341 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-W016322; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2016;
- 1342 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/06/2015;
- 1343 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2016;
- 1344 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2014;
- 1345 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/01/2014;
- 1346 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2016;
- 1347 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2014;
- 1348 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-SS81360; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/04/2016;
- 1349 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1174419; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;
- 1350 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X043756; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2016;
- 1351 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-8038455; HONDA/CG 150; Nº DE

- ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2015;
- 1352 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC16E7-B640525; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2016;
- 1353 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2016;
- 1354 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JBJ5016423; SUNDOWN/WEB 100 ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2016;
- 1355 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/FACTOR YBR125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2016;
- 1356 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-016808; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2016;
- 1357 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-038226; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2016;
- 1358 PLACA: FBP1313; CHASSI: 9BD159000P9051473; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614379946; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2015;
- 1359 PLACA: AEA6341; CHASSI: 9BD146000P5078853; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613068785; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2015;
- 1360 PLACA: DGW3586; CHASSI: 9BD15802534419190; MOTOR: 178D9011*5531992*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00790565692; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2016;
- 1361 PLACA: CXR4713; CHASSI: LB4MXK92780; MOTOR: 831732; FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00369789920; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2016;
- 1362 PLACA: BRJ9160; CHASSI: 9BFZZZ54ZKB045454; MOTOR: SEM MOTOR; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00425048810; DATA DE APREENSÃO: 10/11/2016;
- 1363 PLACA: DCO2476; CHASSI: 9BFBSZGDAYB717388; MOTOR: C4CY717388; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00741736055; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2014;
- 1364 PLACA: GLO1508; CHASSI: 5K69SCB044413; MOTOR: SEM ACESSO; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00241900930; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2013;
- 1365 PLACA: BHI0251; CHASSI: 5K08SCB010714; MOTOR: SEM ACESSO; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00402133757; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
- 1366 PLACA: BNH8538; CHASSI: 5K08VCB007654; MOTOR: SEM MOTOR; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00355097974; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2016;
- 1367 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; I/RENAULT CLIO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2016;
- 1368 PLACA: EDY4300; CHASSI: 9362NKFWXBB020292; MOTOR: 10DBSS-0089611; PEUGEOT/207PASSION XR S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00228037972; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2016;
- 1369 PLACA: DKB0629; CHASSI: 9BR53ZEC138504215; MOTOR: E064844-3ZZ; TOYOTA/COROLLA XLI16VVT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00802526853; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2016;
- 1370 PLACA: BID6586; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT135671; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00425300781; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2016;

1371 PLACA: ABT7494; CHASSI: BT124604; MOTOR: SEM MOTOR; VW/PASSAT GH; N°
DE ORDEM: ; RENAVAL: 00513059911; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

INDAIATUBA, 21 de Março de 2017

Daniela de Oliveira Andadre
Presidente da Comissão de Leilão