

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO  
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE LINDÓIA**

*ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2015*

## **66 LOTES**

**PÁTIO:** AUTO MECÂNICA JULISA  
AVENIDA BENEDITO SEVERINO N. 51 - JARDIM ITAMARATI

MOTO PARA DESMONTE: 39 LOTES (100, 102, 119, 130, 135, 141, 142, 150, 160, 162, 163, 169, 170, 175, 179, 181, 189, 193, 196, 198, 203, 209, 211, 224, 226, 229, 230, 246, 251, 260, 261, 268, 272, 276, 278, 284, 285, 289, 292)

AUTO COM DOCUMENTO: 4 LOTES (3, 1, 9, 5)

AUTO PARA DESMONTE: 23 LOTES (13, 14, 16, 19, 20, 29, 32, 39, 43, 46, 49, 51, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 80, 91)

---

### **RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:**

- PLACA: ENW5296; CHASSI: 9BD15802AB6510759 ; MOTOR: SEM
- 0001 ACESSO; FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00254082530; DATA DE APREENSÃO: 15/06/2015;
- PLACA: EYI4737; CHASSI: 9BFZF55P5C8269812; MOTOR: QF9AC8269812;
- 0003 FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397359691; DATA DE APREENSÃO: 12/03/2013;

0005 PLACA: DJB9155; CHASSI: 9BGSB19E04B205955; MOTOR: 9J0013214;  
GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00831197692; DATA  
DE APREENSÃO: 28/11/2014;

0009 PLACA: EVP6872; CHASSI: 9BFZC52P2CB910575; MOTOR: SEM  
IDENTIFICACAO; FORD/COURIER L 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ;  
RENAVAM: 00343760274; DATA DE APREENSÃO: 21/05/2015;

0013 PLACA: CBB2824; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT052491; MOTOR: SEM  
IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00609455109; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2011;

0014 PLACA: CCG9874; CHASSI: 9BG5TC11UEC167051; MOTOR:  
7JA060A88928; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00401641368; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2014;

0016 PLACA: BVU2679; CHASSI: 9BD14600R5194686; MOTOR:  
146C4011\*3926528\*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00618659129; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2014;

0019 PLACA: CAT3725; CHASSI: VS6ASXWPFWSWK98590; MOTOR: SEM  
ACESSO; IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00637125797;  
DATA DE APREENSÃO: 23/07/2014;

0020 PLACA: COV2949; CHASSI: 9BWCA05Y41P002096; MOTOR: SEM  
IDENTIFICACAO; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00741182343;  
DATA DE APREENSÃO: 01/01/2012;

0029 PLACA: CQI1489; CHASSI: BA311481; MOTOR: BN483214; VW/BRASILIA;  
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00404002935; DATA DE APREENSÃO:  
08/05/2011;

0032 PLACA: HBA6739; CHASSI: 9BD17201343070432 ; MOTOR: SEM ACESSO;  
FIAT/SIENA EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00810313847; DATA DE  
APREENSÃO: 17/05/2013;

0039 PLACA: CQI1298; CHASSI: BT129441; MOTOR: BR056598; VW/PASSAT  
LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00519247647; DATA DE APREENSÃO:  
30/03/2013;

0043 PLACA: BUH8939; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT148711; MOTOR: UP515860;  
VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00399302700; DATA DE  
APREENSÃO: 02/05/2015;

0046 PLACA: CER7760; CHASSI: 9BD146067T5762672 ; MOTOR: SEM  
IDENTIFICAÇÃO; FIAT/UNO MILLE IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:  
00651944473; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2014;

0049 PLACA: CTR6277; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT473138; MOTOR: BN021983;  
VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386589445; DATA DE  
APREENSÃO: 11/06/2015;

0051 PLACA: BPW6279; CHASSI: BJ551887; MOTOR: BF912768; VW/VW  
FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00366696106; DATA DE  
APREENSÃO: 06/01/2014;

0055 PLACA: CSV1417; CHASSI: BN042368; MOTOR: BR374235; VW/VOYAGE;  
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00356644669; DATA DE APREENSÃO:  
19/06/2011;

0059 PLACA: BVA9203; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT071549; MOTOR: UE102133;  
VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00394962770; DATA DE  
APREENSÃO: 25/07/2015;

0060 PLACA: CCT1537; CHASSI: 9BWZZZ30ZET409699; MOTOR: BP033788;  
VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378610414; DATA DE  
APREENSÃO: 25/03/2015;

0061 PLACA: BPU5309; CHASSI: BJ647442; MOTOR: SEM ACESSO; VW/VW  
FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00351924493; DATA DE  
APREENSÃO: 30/06/2014;

0063 PLACA: BYN6117; CHASSI: 9BWZZZ377TP561915; MOTOR: UNC702930;  
VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662264185; DATA DE  
APREENSÃO: 14/02/2015;

0064 PLACA: JKX0253; CHASSI: 9BGJK69ZHGB008056 ; MOTOR: 18YVH-  
31007195; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00310596246;  
DATA DE APREENSÃO: 11/02/2012;

0067 PLACA: CBD9728; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB713520; MOTOR: SEM  
ACESSO; VW/LOGUS GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639052371;  
DATA DE APREENSÃO: 13/10/2010;

0070 PLACA: CVH7337; CHASSI: 9BWZZZ377WP565175; MOTOR: AFZ320449;  
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703947702; DATA DE  
APREENSÃO: 24/01/2014;

0072 PLACA: CGU7370; CHASSI: 9BD160369V3015610; MOTOR: 160E1011-  
9345164; FIAT/TIPO 1.6 MPI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00668753617;  
DATA DE APREENSÃO: 02/05/2015;

0080 PLACA: GVG0263; CHASSI: 9BWZZZ377XP036069; MOTOR: AFZ391975;  
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00714998800; DATA DE  
APREENSÃO: 15/04/2013;

0091 PLACA: CYR6618; CHASSI: 9BGTT75B02C141402 ; MOTOR: SEM  
ACESSO; GM/ZAFIRA 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00775175196;  
DATA DE APREENSÃO: 12/08/2011;

0100 PLACA: DHM3712; CHASSI: 9C2JC30103R172079; MOTOR: JC30E1-  
3172079; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00798153512; DATA DE APREENSÃO: 21/03/2011;

0102 PLACA: EFG6958; CHASSI: 95VCB1J889M015938; MOTOR: C2J8016620;  
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00112981739; DATA  
DE APREENSÃO: 21/04/2013;

0119 PLACA: CFN4405; CHASSI: 9C2HA050VVR023102; MOTOR: HA05E-  
V023102; HONDA/C100 DREAM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00682408069; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2012;

0130 PLACA: DHN0527; CHASSI: 9C2JC30103R160786; MOTOR: JC30E1-  
3160786; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00798082615; DATA DE APREENSÃO: 03/11/2013;

0135 PLACA: CWT1432; CHASSI: CG125BR1303572; MOTOR: MG0000-999DA;  
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00371315824; DATA DE  
APREENSÃO: 02/07/2014;

0141 PLACA: DTO2416; CHASSI: 9C2JC30708R064399; MOTOR: JC30E7-  
8064399; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00940644908;  
DATA DE APREENSÃO: 06/04/2014;

0142 PLACA: EEA1619; CHASSI: 95VCA1K289M049947; MOTOR: C3K8049832;  
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00129653845; DATA DE  
APREENSÃO: 02/08/2013;

0150 PLACA: CMZ1301; CHASSI: 9C2JC30101R036170; MOTOR: JC30E1-1036170; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757632386; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2011;

0160 PLACA: DCI6766; CHASSI: 9C2JC30101R050558; MOTOR: JC30E1-1050558; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00749694890; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2010;

0162 PLACA: DNF3827; CHASSI: 9C2HA07005R801389; MOTOR: HA07E-5801389; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841281904; DATA DE APREENSÃO: 21/08/2014;

0163 PLACA: BSW8557; CHASSI: 9C2JC2501SRS47721; MOTOR: JC25E-SS47721; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651435838; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2013;

0169 PLACA: BXX9681; CHASSI: 9C2MD2701SRS01130; MOTOR: MD27E-SS01130; HONDA/NX200; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00647932210; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2014;

0170 PLACA: DCN1424; CHASSI: 9C2JC30101R123752; MOTOR: JC30E1-1123752; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00755853393; DATA DE APREENSÃO: 13/10/2012;

0175 PLACA: BSK5941; CHASSI: CG125BR1316494; MOTOR: CG125BR-1316337; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00376691530; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2012;

0179 PLACA: EEA1634; CHASSI: 9C6KE121090015793; MOTOR: E3C9E-015792; YAMAHA/FACTOR YBR125 E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00128703121; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2012;

0181 PLACA: HDG7523; CHASSI: 9C2JC30707R050361; MOTOR: JC30E7-7050361; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00911459863; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2012;

0189 PLACA: ECL0249; CHASSI: 9C6KE122090032293; MOTOR: E3D1E-031823; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00127752730; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2015;

0193 PLACA: CNJ0019; CHASSI: 9C2JC250VVR139707; MOTOR: JC25E-V139707; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00677000634; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2015;

0196 PLACA: DRX9863; CHASSI: 9C2KC08106R882223; MOTOR: KC08E1-6882223; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00878484264; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2015;

0198 PLACA: DJV5718; CHASSI: 9C2JC30104R004627; MOTOR: JC30E1-4004627; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811251381; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2013;

0203 PLACA: CJN8029; CHASSI: 9C2JC250VVR168900; MOTOR: JC25E-V168900; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678171092; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2012;

0209 PLACA: ECL0312; CHASSI: 9C6KE122090034368; MOTOR: E3D1E-034402; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00138934100; DATA DE APREENSÃO: 13/03/2011;

0211 PLACA: EKA9377; CHASSI: 9C2JC4120BR536010; MOTOR: JC41E2-B536010; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00308751981; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2014;

0224 PLACA: DOF9827; CHASSI: 9CDNF41LJ5M012678; MOTOR: F466-  
BR112678; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00864239327; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2012;

0226 PLACA: DLD9996; CHASSI: 9C2KC08107R061558; MOTOR: KC08E1-  
7061558; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903951550; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2014;

0229 PLACA: DYX8613; CHASSI: 9C6KG017070055673; MOTOR: G347E-055255;  
YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00930045033; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2015;

0230 PLACA: BHV3715; CHASSI: 9C2JC1801RRR01761; MOTOR: JC18E-  
4101866; HONDA/CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 616987196; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2014;

0246 PLACA: DTH8984; CHASSI: 9C2KC08106R937634; MOTOR: KC08E1-  
6937634; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00889951497; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2014;

0251 PLACA: EHI6135; CHASSI: 9C2JC4110CR531426; MOTOR: JC41E1-  
C531426; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00477572812; DATA DE APREENSÃO: 10/01/2015;

0260 PLACA: ECL0875; CHASSI: 9C2KC1670BR632451; MOTOR: KC16E7-  
B632451; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00364402199; DATA DE APREENSÃO: 01/06/2013;

0261 PLACA: EFH2043; CHASSI: 9C2JC41109R053004; MOTOR: JC41E1-  
9053004; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00148231683; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2013;

0268 PLACA: CZS9720; CHASSI: 9C2JC30101R023169; MOTOR: JC30E1-  
1023169; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00747548862; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2013;

0272 PLACA: DNP9545; CHASSI: 9C6KE091060014600; MOTOR: E381E-024088;  
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00889333629; DATA DE APREENSÃO: 07/05/2015;

0276 PLACA: MEO1702; CHASSI: 9C2KC08104R026890; MOTOR: KC08E1-  
4026890; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00826410154; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2014;

0278 PLACA: DEK1092; CHASSI: 9C2JC30102R163752; MOTOR: JC30E1-  
2163752; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00788743910; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2010;

0284 PLACA: LXT5629; CHASSI: 9C2JD0801SRT00419; MOTOR: JD08E-  
ST00419; H/HONDA XL 125 S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642772576; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2012;

0285 PLACA: BXW8329; CHASSI: CG125BR2163027; MOTOR: CG125BRE-  
2162899; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385256710; DATA DE APREENSÃO: 04/01/2013;

0289 PLACA: EWB3121; CHASSI: 9C2KC1650BR534591; MOTOR: KC16E5-  
B534591; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00339214406; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2013;

0292 PLACA: CJF6357; CHASSI: 9C6KE0100Y0000193; MOTOR: E308E-000271;  
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00734856288; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2013;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

LINDÓIA, 28 de Setembro de 2015

---

DANIELA DE OLIVEIRA ANDRADE  
Presidente da Comissão de Leilão