

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE FRANCA

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 003/2016

548 LOTES

PÁTIO: PÁTIO MODELO

AVENIDA WILSON BEGO - 411 - DISTRITO INDUSTRIAL (PRÓX. AO CORPO DE BOMBEIROS)

MOTO COM DOCUMENTO: 14 LOTES (8, 2, 12, 14, 26, 22, 4, 24, 32, 18, 28, 16, 6, 20)

MOTO PARA DESMONTE: 254 LOTES (445, 361, 477, 460, 390, 406, 285, 348, 270, 466, 429, 351, 432, 346, 387, 326, 254, 264, 412, 334, 267, 487, 497, 421, 369, 431, 417, 441, 313, 419, 426, 463, 414, 411, 444, 446, 359, 433, 333, 450, 391, 493, 469, 292, 350, 300, 310, 357, 451, 461, 372, 471, 481, 491, 398, 435, 358, 467, 289, 425, 499, 415, 299, 353, 370, 286, 309, 319, 307, 380, 312, 405, 379, 407, 470, 490, 276, 329, 283, 266, 438, 395, 385, 484, 332, 496, 272, 375, 486, 476, 262, 257, 365, 293, 314, 428, 265, 478, 355, 303, 410, 339, 337, 345, 389, 349, 335, 388, 448, 468, 454, 482, 344, 360, 252, 325, 458, 280, 447, 290, 352, 364, 362, 396, 363, 251, 373, 271, 464, 281, 277, 291, 399, 374, 324, 338, 474, 386, 284, 383, 440, 294, 420, 418, 422, 430, 452, 409, 403, 436, 413, 347, 253, 423, 311, 323, 275, 321, 328, 427, 318, 376, 308, 295, 327, 304, 397, 331, 480, 437, 341, 443, 457, 274, 402, 498, 416, 317, 439, 453, 392, 408, 298, 366, 473, 340, 255, 356, 288, 488, 371, 449, 381, 336, 278, 268, 459, 394, 401, 483, 302, 263, 500, 316, 501, 378, 258, 502, 404, 495, 249, 479, 306, 259, 485, 424, 282, 434, 475, 465, 494, 455, 269, 322, 296, 382, 279, 368, 273, 489, 320, 354, 472, 297, 342, 250, 462, 260, 492, 377, 330, 400, 256, 287, 456, 315, 305, 442, 261, 367, 301, 393, 343, 384)

MOTO PARA USINAGEM: 36 LOTES (522, 548, 551, 523, 519, 550, 525, 553, 528, 554, 535, 537, 530, 532, 533, 534, 536, 555, 549, 527, 521, 526, 556, 517, 516, 529, 518, 524, 531, 538, 513, 514, 520, 557, 515, 552)

AUTO COM DOCUMENTO: 20 LOTES (21, 5, 1, 19, 3, 23, 30, 34, 31, 17, 9, 11, 33, 27, 25, 7, 15, 29, 13, 10)

AUTO PARA DESMONTE: 215 LOTES (134, 175, 190, 206, 70, 89, 64, 183, 65, 50, 39, 103, 122, 210, 101, 88, 162, 54, 133, 230, 189, 196, 56, 226, 69, 156, 157, 213, 124, 108, 191, 194, 76, 45, 136, 40, 145, 47, 55, 102, 99, 231, 92, 216, 239, 68, 143, 105, 131, 150, 195, 177, 197, 180, 98, 106, 237, 185, 221, 139, 110, 123, 188, 207, 41, 212, 242, 59, 104, 209, 184, 234, 144, 66, 42, 74, 211, 35, 125, 160, 129, 205, 120, 153, 223, 198, 79, 222, 132, 246, 36, 141, 97, 90, 186, 232, 109, 135, 203, 217, 182, 154, 121, 63, 219, 243, 172, 227, 158, 168, 151, 225, 128, 126, 229, 87, 48, 155, 37, 146, 51, 138, 81, 75, 140, 130, 100, 46, 142, 192, 80, 95, 248, 148, 204, 71, 167, 159, 218, 111, 169, 238, 78, 86, 240, 67, 228, 220, 137, 164, 178, 171, 214, 112, 170, 161, 166, 60, 245, 241, 119, 93, 174, 61, 236, 201, 94, 200, 113, 244, 127, 179, 43, 152, 208, 115, 235, 49, 83, 224, 82, 116,

163, 199, 44, 114, 118, 187, 165, 96, 149, 72, 176, 91, 215, 52, 57, 117, 62, 107, 73, 173, 38, 85,
147, 193, 233, 247, 77, 84, 58, 53, 181, 202, 503)
AUTOS PARA USINAGEM: 9 LOTES (510, 511, 504, 507, 509, 506, 508, 505, 512)

=====

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

- 0001 PLACA: DKW9314; CHASSI: 9BD17103742452966; MOTOR: 178F1011-6028718;
FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00834034760; DATA DE
APREENSÃO: 09/09/2015;
- 0002 PLACA: ESK4959; CHASSI: 9C2KC1670BR557089; MOTOR: KC16E7-B557089;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00344275990; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2015;
- 0003 PLACA: DUS3229; CHASSI: 9BGRZ08907G238376; MOTOR: N50028263; GM/CELTA
2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00912725648; DATA DE APREENSÃO:
31/08/2015;
- 0004 PLACA: ESK4376; CHASSI: 93FCMACBBBM003203; MOTOR: ZS162FMJ-4-
9CAAB003195; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAAM:
00334418577; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2015;
- 0005 PLACA: DHP5022; CHASSI: 9BD15802764704287 ; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00857486519; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2015;
- 0006 PLACA: FBH0933; CHASSI: 9C2KC1650CR515087; MOTOR: KC16E5-C515087;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00429947216; DATA DE
APREENSÃO: 30/01/2016;
- 0007 PLACA: DWD3218; CHASSI: 9362AKFW98B055944; MOTOR: 10DBS7-0089147;
PEUGEOT/206 14 SENSAT FX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00960299041; DATA DE
APREENSÃO: 13/02/2016;
- 0008 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C2KC1650FR004855; MOTOR: KC16E5-F004855;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO:
16/07/2015;
- 0009 PLACA: JHO9978; CHASSI: 9362EN6A98B080076; MOTOR: SEM ACESSO ;
PEUGEOT/206 SW16 ESCA FX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00984748628; DATA DE
APREENSÃO: 08/02/2016;
- 0010 PLACA: DAV1339; CHASSI: 9BWCA05X61T206672; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00767557905; DATA DE
APREENSÃO: 12/02/2016;
- 0011 PLACA: DHP5769; CHASSI: 9BD17103G62680043; MOTOR: 178F1011*6616672*;
FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00868482161; DATA DE
APREENSÃO: 27/12/2015;
- 0012 PLACA: ESK5174; CHASSI: 9C2KC1670BR592603; MOTOR: KC16E7-B592603;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00346589746; DATA DE
APREENSÃO: 10/12/2015;
- 0013 PLACA: DJC2624; CHASSI: 9BGSA19E05B149341; MOTOR: 9J0018120;
GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00839151241; DATA DE
APREENSÃO: 06/01/2016;

0014 PLACA: FYL0820; CHASSI: 9C2KC1670FR512943; MOTOR: KC16E7-F512943;
HONDA/CG150 START; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01053415840; DATA DE
APREENSÃO: 30/12/2015;

0015 PLACA: DNK1762; CHASSI: 9362CKFW95B006254; MOTOR: 10FSS1-4886766;
PEUGEOT/206 14 PRESENC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839529406; DATA DE
APREENSÃO: 24/10/2015;

0016 PLACA: FWJ4179; CHASSI: 9C2KC1680ER561287; MOTOR: KC16E8-E561287;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01020133551; DATA DE
APREENSÃO: 26/01/2016;

0017 PLACA: JGH0258; CHASSI: 9BWCA05X73P072170; MOTOR: AZP110464; VW/GOL
HIGHWAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00810270323; DATA DE APREENSÃO:
12/01/2016;

0018 PLACA: ESB7251; CHASSI: 9C2NC4310BR025820; MOTOR: NC43E1-B025820;
HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00283678585; DATA DE
APREENSÃO: 18/01/2016;

0019 PLACA: FBU2615; CHASSI: 9BGRG08F0CG393810; MOTOR: SEM ACESSO;
CHEVROLET/CELTA 1.0L LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00475819535; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2015;

0020 PLACA: FBE9675; CHASSI: 9C2JC4830CR033656; MOTOR: JC48E3-C033656;
HONDA/BIZ 125 EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00485527162; DATA DE
APREENSÃO: 18/01/2016;

0021 PLACA: JGK8198; CHASSI: 9BD17103G62613135; MOTOR: 178F1011-6421029;
FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863435190; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2015;

0022 PLACA: FFD4285; CHASSI: 9C2KC1670DR439976; MOTOR: KC16E7-D439976;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00508959535; DATA DE
APREENSÃO: 12/11/2015;

0023 PLACA: NFJ9701; CHASSI: 9BGXH19005C191426; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/CORSA SEDAN MAXX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00845152831; DATA DE
APREENSÃO: 29/08/2015;

0024 PLACA: EEB2646; CHASSI: 9C2KD0550CR030073; MOTOR: KD05E5-C030073;
HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00492667888; DATA DE
APREENSÃO: 09/10/2015;

0025 PLACA: DXU1486; CHASSI: 93YCB8B057J821858; MOTOR: D4DG752Q026828;
RENAULT/CLIO AUT10 16H3P; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00915903636; DATA
DE APREENSÃO: 06/01/2016;

0026 PLACA: FHS0281; CHASSI: 9C2KC1680DR411396; MOTOR: KC16E8-D411396;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00547970552; DATA DE
APREENSÃO: 09/11/2015;

0027 PLACA: DGA8857; CHASSI: 9BWEC05X82P511264; MOTOR: UDH245671;
VW/SAVEIRO SUMMER 1 8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00776476670; DATA DE
APREENSÃO: 06/11/2015;

0028 PLACA: FBH0838; CHASSI: 9C2KD0550CR528100; MOTOR: KD05E5-C528100;
HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00463885139; DATA DE
APREENSÃO: 11/01/2016;

0029 PLACA: ALE0146; CHASSI: 9BWCA05Y52T167132; MOTOR: AFZ736369; VW/GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00783333480; DATA DE APREENSÃO:
20/09/2015;

0030 PLACA: JFI3141; CHASSI: 9BWCA05X02P038604; MOTOR: AZP037356; VW/GOL

- HIGHWAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00773688722; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2015;
- 0031 PLACA: DQX0177; CHASSI: 93YLB26055J593076; MOTOR: K4M736-Q003844; RENAULT/CLIO AUT 16 16VS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00861659309; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2015;
- 0032 PLACA: FBH1147; CHASSI: 9C2KC1670CR478847; MOTOR: KC16E7-C478847; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00453501486; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2015;
- 0033 PLACA: BLZ9095; CHASSI: 8AFCR10B0VJ006093; MOTOR: VDB00758; IMP/FORD RANGER XL B; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674239768; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2015;
- 0034 PLACA: ARD0708; CHASSI: SALLAAA447A416087; MOTOR: SEM ACESSO ; I/LR DISCOVERY 3 V6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00909666806; DATA DE APREENSÃO: 06/11/2015;
- 0035 PLACA: GSH5319; CHASSI: 9BWZZZ373WT085439; MOTOR: UDH003379; VW/GOL GL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00698931955; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2015;
- 0036 PLACA: CHN0370; CHASSI: 9BD178226T0154255; MOTOR: 178A3011*5643491*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667435263; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2015;
- 0037 PLACA: CXK2088; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP005153; MOTOR: BW011627; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393561631; DATA DE APREENSÃO: 21/12/2015;
- 0038 PLACA: GNC1987; CHASSI: 9BFBXXLBABGA43330; MOTOR: 625409; FORD/ESCORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00245682201; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2016;
- 0039 PLACA: DBF3191; CHASSI: 5N15EFB175815 ; MOTOR: 6J0827N2; GM/CARAVAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436682338; DATA DE APREENSÃO: 20/01/2015;
- 0040 PLACA: BIH8004; CHASSI: 9BFZZZ33ZMP015783; MOTOR: UE282622; FORD/VERSAILLES GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416518974; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
- 0041 PLACA: BKT9566; CHASSI: B0204179; MOTOR: UJ093516; VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377259969; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2015;
- 0042 PLACA: CLN4474; CHASSI: 147A0158465; MOTOR: 127A011-0244654; FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00262225972; DATA DE APREENSÃO: 28/09/2015;
- 0043 PLACA: GOX8093; CHASSI: 9BGJK11RPPB027186; MOTOR: B20YZ-31005980; GM/MONZA SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608305090; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;
- 0044 PLACA: BUJ7904; CHASSI: BA123228; MOTOR: BP130590; VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00366838776; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2016;
- 0045 PLACA: BSR7342; CHASSI: LB4PUP40139; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/BELINA II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400969840; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2015;
- 0046 PLACA: JFD1836; CHASSI: 9BD178226V0533314; MOTOR: 178A3011-5359451; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00692555730; DATA DE APREENSÃO: 24/09/2015;
- 0047 PLACA: BSR6085; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP079086; MOTOR: BW070335; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396796770; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2015;

0048 PLACA: BSR7869; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB598493; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00628716540; DATA DE
APREENSÃO: 13/12/2015;

0049 PLACA: DFL0280; CHASSI: 9BGRD08Z01G185095; MOTOR: DJ0071671; GM/CELTA;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00766143562; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2016;

0050 PLACA: CBA6987; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT003632; MOTOR: UP490163; VW/GOL
GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00418838755; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2014;

0051 PLACA: DBF2441; CHASSI: BJ464084; MOTOR: BN093568; VW/VW FUSCA 1300 L;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00376397144; DATA DE APREENSÃO: 14/10/2015;

0052 PLACA: ABC5821; CHASSI: 9BD147A0000543413; MOTOR: 146A7011-4803327;
FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00510195210; DATA DE APREENSÃO:
17/02/2016;

0053 PLACA: KBB9298; CHASSI: 9BGJK11YJJB053143; MOTOR: 20YVH-31069182;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00122025482; DATA DE
APREENSÃO: 03/01/2016;

0054 PLACA: CXK0382; CHASSI: BA161307; MOTOR: BA165335; VW/BRASILIA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00377206121; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2015;

0055 PLACA: BUE2116; CHASSI: 9BFDXXLB1DDT19257; MOTOR: 012585;
FORD/BELINA II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00437344622; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2015;

0056 PLACA: JFN4305; CHASSI: 9BD178296X0890409; MOTOR: 178A3011-5756790;
FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718550978; DATA DE APREENSÃO:
04/09/2015;

0057 PLACA: GKQ6186; CHASSI: BN049335; MOTOR: BR264763; VW/VOYAGE LS; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375367420; DATA DE APREENSÃO: 09/02/2016;

0058 PLACA: CMQ5498; CHASSI: 9BFBXXLBABGM20130; MOTOR: 583270;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00379467143; DATA DE
APREENSÃO: 21/01/2016;

0059 PLACA: CLN4189; CHASSI: 5C11AHC100139; MOTOR: 3JC22PA; GM/CHEVETTE;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00409097560; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;

0060 PLACA: BOZ9305; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT041545; MOTOR: UP203132; VW/GOL
GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410788678; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2016;

0061 PLACA: GMT1833; CHASSI: BJ098603; MOTOR: BF276146; VW/VW FUSCA 1300; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390467618; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2015;

0062 PLACA: DBF2693; CHASSI: 9BD147A0000410659; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FIAT/FIAT 147 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403008328; DATA DE
APREENSÃO: 23/02/2016;

0063 PLACA: BKQ3822; CHASSI: 9BGJK11YKKB047130; MOTOR: 20YVH-31088960;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00247052752; DATA DE
APREENSÃO: 21/12/2015;

0064 PLACA: BKG0044; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT041654; MOTOR: 225903; VW/GOL; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609052721; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2014;

0065 PLACA: CFK9047; CHASSI: LB4RYE79449; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FORD/BELINA II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00369948971; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2014;

0066 PLACA: DGL7978; CHASSI: 9BD17140632226303; MOTOR: 178E8011*5542453*;
FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00794160654; DATA DE APREENSÃO:
18/11/2015;

0067 PLACA: GSC4676; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT037874; MOTOR: USC118696;
VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410828548; DATA DE
APREENSÃO: 09/10/2015;

0068 PLACA: JKR4353; CHASSI: 9BFBXXLBAKBJ73788; MOTOR: 866839;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421442980; DATA DE
APREENSÃO: 09/01/2016;

0069 PLACA: CXK8018; CHASSI: 5C11AJC156801; MOTOR: 9J0511E2; GM/CHEVETTE;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395401437; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2015;

0070 PLACA: CYB6457; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT075281; MOTOR: UP229706; VW/GOL
FURGAO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00392689073; DATA DE APREENSÃO:
28/06/2014;

0071 PLACA: DBF1479; CHASSI: BJ373554; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/VW
FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385429215; DATA DE APREENSÃO:
27/12/2015;

0072 PLACA: GMT6212; CHASSI: 9BD146000H3289382; MOTOR: 127A2011-2750620;
FIAT/FIAT PREMIO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00266441629; DATA DE
APREENSÃO: 30/01/2016;

0073 PLACA: COS6979; CHASSI: 9BGJK11TLKB014829; MOTOR: 20LVH-31035888;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424841673; DATA DE
APREENSÃO: 19/01/2016;

0074 PLACA: HEE5427; CHASSI: 9BWAA05W4CP053039; MOTOR: CCP303149; VW/GOL
1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00348187092; DATA DE APREENSÃO:
27/11/2015;

0075 PLACA: BSR4365; CHASSI: LB4KUG75713; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FORD/CORCEL II GT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391514202; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2015;

0076 PLACA: CVX5766; CHASSI: 9BD178096W0726578; MOTOR: 178A3011*5552781;
FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00703950746; DATA DE APREENSÃO:
22/08/2015;

0077 PLACA: COX3529; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT116503; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431180334;
DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;

0078 PLACA: KBL4869; CHASSI: 9BFBXXLBAHBD60100; MOTOR: 657473;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00179679228; DATA DE
APREENSÃO: 01/01/2016;

0079 PLACA: CNS4214; CHASSI: 5C11UCC170017; MOTOR: 3JB17LD; GM/CHEVETTE;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00360459005; DATA DE APREENSÃO: 01/10/2015;

0080 PLACA: GRV5787; CHASSI: 9BWZZZ377VP511830; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO
; VW/GOL CL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669724815; DATA DE
APREENSÃO: 31/12/2015;

0081 PLACA: BUE4286; CHASSI: BP974144; MOTOR: BJ745930; VW/VW FUSCA 1300; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00394763785; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2015;

0082 PLACA: BMJ9904; CHASSI: 9BD14600003130344; MOTOR: 138B3011-7454280;
FIAT/FIAT PREMIO CS 1.5; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00220357641; DATA DE
APREENSÃO: 01/02/2016;

0083 PLACA: BGK4748; CHASSI: 9BGJK11YHGB021203; MOTOR: 20YVH-31009596;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00362436584; DATA DE
APREENSÃO: 12/02/2016;

0084 PLACA: GRW4565; CHASSI: 9BWZZZ377TT130040; MOTOR: SEM

IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000I; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00672028158; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;

0085 PLACA: BKT6623; CHASSI: LB4KZU42732; MOTOR: S01822; FORD/CORCEL II L; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00346981271; DATA DE APREENSÃO: 30/09/2015;

0086 PLACA: DBF2291; CHASSI: 9BD178836Y2186711; MOTOR: 178A3011*6308328*; FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741267128; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2015;

0087 PLACA: BTM9523; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT029083; MOTOR: BW081501; VW/VOYAGE CL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397034024; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2015;

0088 PLACA: JEX8578; CHASSI: 9BFBXXLBAJBS34728; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004372760; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2015;

0089 PLACA: CEW3811; CHASSI: 5E11AHC145722; MOTOR: 8JF15TA12663; GM/CHEVETTE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375471901; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2014;

0090 PLACA: BGT2201; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT019602; MOTOR: UD229635; VW/GOL CL 1.8; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00602492815; DATA DE APREENSÃO: 07/02/2016;

0091 PLACA: CXK3222; CHASSI: BJ273018; MOTOR: BF987595; VW/VW FUSCA 1300; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00367381087; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2016;

0092 PLACA: CAJ2459; CHASSI: 9BD14600003048715; MOTOR: 127A2011-1197100; FIAT/FIAT PREMIO S; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00422256161; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2015;

0093 PLACA: CDG6165; CHASSI: 9BGJK11ZKKB067051; MOTOR: 18YVH-31064052; GM/MONZA SL/E 1.8; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00411609483; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2016;

0094 PLACA: BUE3151; CHASSI: 9BWZZZ377ST221772; MOTOR: 175570; VW/GOL 1000I; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00646868721; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2016;

0095 PLACA: BKQ4945; CHASSI: LB4MZB62949; MOTOR: 9045346; FORD/CORCEL II LDO; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00310142415; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2015;

0096 PLACA: KNC6312; CHASSI: 9BD178837V0216741; MOTOR: 178A5011*4977238*; FIAT/PALIO WEEKEND; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674810198; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2016;

0097 PLACA: BHC3423; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT013971; MOTOR: 126163; VW/VOYAGE CL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603318843; DATA DE APREENSÃO: 17/10/2015;

0098 PLACA: BHB5465; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB087336; MOTOR: US014003; FORD/ESCORT GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428281699; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;

0099 PLACA: BLD0140; CHASSI: 9BG5TC11UEC104626; MOTOR: 3JI09PA; GM/CHEVETTE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00591314037; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2015;

0100 PLACA: LCB3966; CHASSI: 9BWZZZ377VT217222; MOTOR: UND151346; VW/GOL CL 1.6 MI; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00689228074; DATA DE APREENSÃO: 25/12/2015;

0101 PLACA: CEH3318; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP027348; MOTOR: SEM ACESSO; VW/VOYAGE LS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385959281; DATA DE

- APREENSÃO: 10/09/2015;
PLACA: CEE3264; CHASSI: 9BD14600003042305; MOTOR: 127A2011-2210715;
0102 FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00422426784; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2015;
PLACA: BLZ2337; CHASSI: 9BGJK11VLKB010890; MOTOR: 18LVH-31028604;
0103 GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00131523511; DATA DE
APREENSÃO: 28/11/2014;
PLACA: CXXK7258; CHASSI: 9BWZZZ377YP003705; MOTOR: SEM ACESSO ;
0104 VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00720430070; DATA DE APREENSÃO:
28/10/2015;
PLACA: BPX2336; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB267137; MOTOR: UT029443;
0105 FORD/ESCORT 1.8 L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605608350; DATA DE
APREENSÃO: 11/02/2016;
PLACA: HZP8714; CHASSI: 9BD178858X0869870; MOTOR: SEM ACESSO ;
0106 FIAT/PALIO WEEKEND STILE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00717118649; DATA DE
APREENSÃO: 07/02/2016;
PLACA: BSR0296; CHASSI: BN051062; MOTOR: UQ035064; VW/VOYAGE; Nº DE
0107 ORDEM: ; RENAAM: 00241723604; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2016;
PLACA: BQJ1941; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB320870; MOTOR: 1458131; FORD/ESCORT
0108 L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608798770; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2015;
PLACA: GOY8731; CHASSI: 9BGKZ08SSSB411501; MOTOR: B20YZ-31065064;
0109 GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00632541520; DATA DE
APREENSÃO: 19/09/2015;
PLACA: BOM0490; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT095760; MOTOR: UP007750; VW/GOL
0110 CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428921531; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2016;
PLACA: BKJ8419; CHASSI: 9BWZZZ32ZHP218876; MOTOR: UE153158;
0111 VW/SANTANA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00390254223; DATA DE
APREENSÃO: 25/09/2015;
PLACA: GMI7305; CHASSI: 9BD14600003018953; MOTOR: 127A2011-1074785;
0112 FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391935917; DATA DE
APREENSÃO: 28/09/2015;
PLACA: GNC5527; CHASSI: 9BG5JK11SEB012038; MOTOR: 16A*31043844;
0113 GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00352887265; DATA DE
APREENSÃO: 29/01/2016;
PLACA: HMP5161; CHASSI: 9BWZZZ373YT111226; MOTOR: SEM ACESSO;
0114 VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00728172330; DATA DE APREENSÃO:
26/01/2016;
PLACA: BLF2331; CHASSI: 9BFBXXLBABHC50615; MOTOR: SEM
0115 IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00368502198;
DATA DE APREENSÃO: 01/02/2016;
PLACA: BIR3765; CHASSI: 9BD146000J3386692; MOTOR: 127A2011*2842455*;
0116 FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424573717; DATA DE APREENSÃO:
09/02/2016;
PLACA: BIJ0479; CHASSI: BN005209; MOTOR: BR245965; VW/VOYAGE; Nº DE
0117 ORDEM: ; RENAAM: 00369574303; DATA DE APREENSÃO: 13/02/2016;
PLACA: BQH5172; CHASSI: 9BFBXXLBAJBD70017; MOTOR: 237193;
0118 FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00435478931; DATA DE
APREENSÃO: 07/01/2016;

- 0119 PLACA: KCY0716; CHASSI: 9BGKZ08RSSB422854; MOTOR: B20NZ-31125919;
GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654845662; DATA DE
APREENSÃO: 31/01/2016;
- 0120 PLACA: BKQ8844; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT038920; MOTOR: 1385366; VW/GOL CL;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609822209; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2016;
- 0121 PLACA: BMQ0418; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP202638; MOTOR: UND995522;
VW/SANTANA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00359611125; DATA DE
APREENSÃO: 04/01/2016;
- 0122 PLACA: CTX2039; CHASSI: 9BD14600003001017; MOTOR: 127A2011-1776216;
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400348357; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2015;
- 0123 PLACA: GNG3476; CHASSI: 9BG5JK11ZEB032470; MOTOR: 18A-31001832;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388443537; DATA DE
APREENSÃO: 26/01/2016;
- 0124 PLACA: CXZ9795; CHASSI: 9BWZZZ373YT165331; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00734665083; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2015;
- 0125 PLACA: JDZ9148; CHASSI: 9BFBXXLBAJBT42126; MOTOR: 589405;
FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004390415; DATA DE
APREENSÃO: 21/12/2015;
- 0126 PLACA: BUE4718; CHASSI: 9BD14600003148352; MOTOR: 127A2011-3568147;
FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436408040; DATA DE APREENSÃO:
06/11/2015;
- 0127 PLACA: DBF3208; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP004808; MOTOR: BR438707;
VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402953290; DATA DE APREENSÃO:
20/01/2016;
- 0128 PLACA: GPG0655; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB308279; MOTOR: 1432057;
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608488518; DATA DE
APREENSÃO: 27/11/2015;
- 0129 PLACA: BMT5168; CHASSI: 9BGKZ35RTTB425661; MOTOR: B20NZ-31152504;
GM/KADETT IPANEMA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651821983; DATA DE
APREENSÃO: 11/11/2015;
- 0130 PLACA: BKT7214; CHASSI: 3VW1931H8WM213233; MOTOR: ADC073522; IMP/VW
GOLF GLX 2.0 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696848805; DATA DE
APREENSÃO: 08/10/2015;
- 0131 PLACA: CEH1840; CHASSI: 9BWZZZ327VP027840; MOTOR: UQF027529;
VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678196320; DATA DE
APREENSÃO: 21/02/2016;
- 0132 PLACA: DBG3377; CHASSI: 9BD185213Y7028417; MOTOR: 183A1000-1534310;
FIAT/MAREA SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00728322986; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2015;
- 0133 PLACA: CFR8430; CHASSI: 9BGSC08ZTTC776944; MOTOR: SP0000161; GM/CORSA
WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00657599603; DATA DE APREENSÃO:
30/08/2015;
- 0134 PLACA: CLN2900; CHASSI: 9BWZZZ373WT056506; MOTOR: AFR054842; VW/GOL
16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695638793; DATA DE APREENSÃO: 03/06/2013;
- 0135 PLACA: CJS5886; CHASSI: 9BFBXXLBABGB27760; MOTOR: 035757;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00358697735; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2015;

- 0136 PLACA: BKT2523; CHASSI: 9BD146000P5140620; MOTOR: 146C4011*3862873*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00617880441; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2015;
- 0137 PLACA: BQR6972; CHASSI: BT447877; MOTOR: UDB017044; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00357898346; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2015;
- 0138 PLACA: BQB2125; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB307899; MOTOR: 1429742; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608390453; DATA DE APREENSÃO: 30/09/2015;
- 0139 PLACA: BOY4481; CHASSI: 9BGKT08VLLC339547; MOTOR: 18A*31038274; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00427502195; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;
- 0140 PLACA: MPB4005; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ016218; MOTOR: USC089414; IMP/FORD ESCORT 1.8I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00653239157; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2015;
- 0141 PLACA: CJD2629; CHASSI: 9BWZZZ327TP041672; MOTOR: UQC085392; VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00659958180; DATA DE APREENSÃO: 21/12/2015;
- 0142 PLACA: KRB3394; CHASSI: 9BD178016T0039628; MOTOR: 178A3011-4714217; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660371545; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2015;
- 0143 PLACA: JEH2575; CHASSI: 9BGSC08WTSC618757; MOTOR: B10NZ31134695; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00641441061; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2014;
- 0144 PLACA: LGY2546; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT003696; MOTOR: UP223668; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00311260969; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2016;
- 0145 PLACA: GPB4982; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB075229; MOTOR: 1007277; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00247681040; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2015;
- 0146 PLACA: GMT5242; CHASSI: 9BD146100S5567721; MOTOR: 146C4011-4123632; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00641576668; DATA DE APREENSÃO: 10/10/2015;
- 0147 PLACA: DBF3818; CHASSI: BT318735; MOTOR: UN129204; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396878172; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2016;
- 0148 PLACA: BJQ4321; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB506503; MOTOR: 1647835; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00622356666; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2015;
- 0149 PLACA: BSR2437; CHASSI: 9BG5JG11ZFB033259; MOTOR: 18A*31072059; GM/MONZA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00221925864; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2016;
- 0150 PLACA: EDY5777; CHASSI: 8AD3CN6B49G013258; MOTOR: 10DBU2-0019984; I/PEUGEOT 307 16 PR PK; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00972298193; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2016;
- 0151 PLACA: GMI5536; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP203623; MOTOR: UE006681; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00246070196; DATA DE APREENSÃO: 09/10/2015;
- 0152 PLACA: HOY9395; CHASSI: 9BD178226T0109955; MOTOR: 178A3011*4826066*; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00668625058; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2016;
- 0153 PLACA: BOR8407; CHASSI: 9BGSC08WRRC608247; MOTOR: B10NZ31008110;

- GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00619656484; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2015;
- 0154 PLACA: BLD2371; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB419026; MOTOR: UTB021112; VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614882389; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2016;
- 0155 PLACA: BKQ8402; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB316061; MOTOR: SEM INDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00611479656; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2015;
- 0156 PLACA: GTW4191; CHASSI: 9BD146097S5579186; MOTOR: 146A7011-4393936; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00641497431; DATA DE APREENSÃO: 13/09/2015;
- 0157 PLACA: BMQ0879; CHASSI: BT205437; MOTOR: BW114518; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00389779873; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2015;
- 0158 PLACA: BUH9079; CHASSI: 9BFBXXLBABFU18210; MOTOR: 224780; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00376681004; DATA DE APREENSÃO: 31/12/2015;
- 0159 PLACA: BHC8448; CHASSI: 9BGJL69SNNB042046; MOTOR: 18YVH-31012752; GM/MONZA CLASSIC SE EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604602456; DATA DE APREENSÃO: 29/12/2015;
- 0160 PLACA: CZJ4926; CHASSI: 8AFZZZEFFYJ109041; MOTOR: RKD-WX14745X; I/FORD ESCORT GLX 16VF; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00724945342; DATA DE APREENSÃO: 25/02/2016;
- 0161 PLACA: JEM3385; CHASSI: 9BWZZZ331TP007926; MOTOR: UQC061602; VW/QUANTUM GL 2000 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00653211961; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2015;
- 0162 PLACA: BIO2602; CHASSI: 9BD159000N9006592; MOTOR: 149E011-7652417; FIAT/TEMPRA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604938462; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2015;
- 0163 PLACA: KIQ1864; CHASSI: 9BGSC08WTSC666236; MOTOR: B10NZ31166443; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00646634607; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;
- 0164 PLACA: BST9713; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB394164; MOTOR: UR012876; VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00613324307; DATA DE APREENSÃO: 29/11/2015;
- 0165 PLACA: CII7661; CHASSI: 9BFZZZFDABV109969; MOTOR: C4AVP09969; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00673388433; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2015;
- 0166 PLACA: CCP0571; CHASSI: ZFA159000S7645565; MOTOR: 159A6011*1641822*; IMP/FIAT TEMPRA SW SLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00644581050; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2016;
- 0167 PLACA: CFK1887; CHASSI: 9BGJK19BVTB522072; MOTOR: C20NE-31018833H; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660690845; DATA DE APREENSÃO: 28/09/2015;
- 0168 PLACA: BKQ4005; CHASSI: 9BFBXXLBAJBR26209; MOTOR: 779744; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00112381081; DATA DE APREENSÃO: 30/09/2015;
- 0169 PLACA: BOB5567; CHASSI: 9BGJG11GRPB010379; MOTOR: B18LZ-31089856; GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614592364; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2015;
- 0170 PLACA: CCW0640; CHASSI: 9BGLK19BTSB305927; MOTOR: C20NE-31047198L;

- GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00643596640; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2015;
- 0171 PLACA: BHF4337; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP030509; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00414234901; DATA DE APREENSÃO: 24/10/2015;
- 0172 PLACA: GXP2024; CHASSI: 9BD159056W9211671; MOTOR: 159B8011-9211190; FIAT/TEMPRA 8V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00708951805; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2015;
- 0173 PLACA: DWB5158; CHASSI: 9BGSA19909B155352; MOTOR: P60027778; GM/CLASSIC LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00980146615; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2016;
- 0174 PLACA: KBB6323; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB511289; MOTOR: USB043210; VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00617502978; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2016;
- 0175 PLACA: JGG5169; CHASSI: 9BFZF10B738002398; MOTOR: CAJA38002398; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00789364948; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2011;
- 0176 PLACA: MPU2186; CHASSI: ZFA160000S2763494; MOTOR: 160E2011-9265149; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00279068816; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;
- 0177 PLACA: GWV0998; CHASSI: 9BD158068Y4097981; MOTOR: 146A7011-5862689; FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00726640867; DATA DE APREENSÃO: 09/10/2015;
- 0178 PLACA: GOH9855; CHASSI: 9BFBXXLBABGP23122; MOTOR: SEM INDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00243594003; DATA DE APREENSÃO: 13/04/2012;
- 0179 PLACA: BNG3295; CHASSI: 9BGJK11VJJB022432; MOTOR: 18LVH-31007382; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403653860; DATA DE APREENSÃO: 18/02/2016;
- 0180 PLACA: JTE5348; CHASSI: 9BGLK19BRRB319301; MOTOR: C20NE-31245269; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00623231689; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;
- 0181 PLACA: CXQ0419; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP043328; MOTOR: UE272731; VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00373360762; DATA DE APREENSÃO: 15/02/2016;
- 0182 PLACA: JEB0248; CHASSI: 9BD159000R9076286; MOTOR: 159B8011-9072264; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00622375350; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2016;
- 0183 PLACA: GKQ1487; CHASSI: 5C11BBC152644; MOTOR: 2JF08HA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00241107776; DATA DE APREENSÃO: 11/10/2014;
- 0184 PLACA: KBT1689; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB579102; MOTOR: UTC003763; VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00624098338; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2015;
- 0185 PLACA: JGY0979; CHASSI: 9BFZF10A878264086; MOTOR: SMJA78264086; FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00895744759; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2011;
- 0186 PLACA: GKU7476; CHASSI: ZFA160000R4999026; MOTOR: 160E2011*9201084*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628015259; DATA DE APREENSÃO: 10/10/2015;

0187 PLACA: CFK5983; CHASSI: 9BWZZZ32ZDP019075; MOTOR: BR028080;
VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396880150; DATA DE APREENSÃO:
26/11/2015;

0188 PLACA: GSA8521; CHASSI: 9BFZZZFHAWB218525; MOTOR: C4AVM02833;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00697995267; DATA DE APREENSÃO:
14/01/2016;

0189 PLACA: BHB5098; CHASSI: 9BG5JK69ZEB039006; MOTOR: 18A*31007980;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00353167126; DATA DE
APREENSÃO: 12/05/2015;

0190 PLACA: CKX4994; CHASSI: 9BGJL19FVVB589811; MOTOR: QP0001457;
GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00677934130; DATA DE
APREENSÃO: 08/03/2013;

0191 PLACA: JLJ7399; CHASSI: 9BWZZZ374WT095535; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/PARATI CL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00701476982; DATA DE
APREENSÃO: 29/08/2015;

0192 PLACA: BVR2815; CHASSI: 9BD159000P9051029; MOTOR: 159B5011-9042975;
FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614888026; DATA DE
APREENSÃO: 10/10/2015;

0193 PLACA: GMT0961; CHASSI: 9BG5TE11UEC122519; MOTOR: 2JL22PA;
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00260469440; DATA DE
APREENSÃO: 01/01/2016;

0194 PLACA: KBT9702; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB654081; MOTOR: USC047198;
VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00630874980; DATA DE
APREENSÃO: 29/08/2015;

0195 PLACA: JFX2939; CHASSI: 9BFBSZFDA1B340083; MOTOR: C4E1340083;
FORD/FIESTA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00744759536; DATA DE
APREENSÃO: 17/01/2016;

0196 PLACA: BMF4222; CHASSI: JHMEH9691PS007240; MOTOR: D16Z6-2314182;
IMP/HONDA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436099187; DATA DE APREENSÃO:
14/09/2015;

0197 PLACA: DIK9623; CHASSI: 9BWCA05Y02T127590; MOTOR: AFZ715606; VW/GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00780858220; DATA DE APREENSÃO:
03/02/2016;

0198 PLACA: KBG9404; CHASSI: 9BFPXXLP3JBM65672; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; FORD/PAMPA L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00138146870;
DATA DE APREENSÃO: 01/02/2016;

0199 PLACA: Dfv3019; CHASSI: 9BG5JK11ZEB043606; MOTOR: 18A*31011860;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00392564556; DATA DE
APREENSÃO: 30/01/2016;

0200 PLACA: BLX4963; CHASSI: 9BGJK11YHHB040769; MOTOR: 20YVH-31025268;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00366982079; DATA DE
APREENSÃO: 25/01/2016;

0201 PLACA: BKR8049; CHASSI: 9BWZZZ30ZKP217550; MOTOR: UP533581;
VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403043255; DATA DE APREENSÃO:
24/01/2016;

0202 PLACA: CXK3708; CHASSI: 9BD147A0000758828; MOTOR: 127A2011-1513868;
FIAT/FIAT SPAZIO CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00367389592; DATA DE
APREENSÃO: 05/10/2015;

0203 PLACA: CJH0079; CHASSI: 9BG5TE11UGC101532; MOTOR: 5JH29PA50817;

GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004821947; DATA DE APREENSÃO: 01/10/2015;

0204 PLACA: BST2981; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB408050; MOTOR: UDA037495; VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613866398; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2015;

0205 PLACA: DRM8725; CHASSI: 9BFBRZFHA5B450645; MOTOR: C4E5450645; FORD/FIESTA STREET; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00858294770; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2015;

0206 PLACA: BOM2804; CHASSI: 8A1L48SZZNS013240; MOTOR: 5527993; IMP/RENAULT 21 TXE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436758849; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2011;

0207 PLACA: AIU8511; CHASSI: 9BWZZZ377XP081702; MOTOR: AFZ077342; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721790615; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2016;

0208 PLACA: CHX8091; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB116139; MOTOR: US026621; FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00430569513; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2016;

0209 PLACA: BZP0586; CHASSI: 9BG5JK11ZGB013303; MOTOR: 18AHX31028792; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00207472211; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2015;

0210 PLACA: CFK5524; CHASSI: 9BG5JK11ZGB049189; MOTOR: 18AH*31014907; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00120000377; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2015;

0211 PLACA: BKR2224; CHASSI: 9BWZZZ30ZKP210409; MOTOR: UP513598; VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405077270; DATA DE APREENSÃO: 15/12/2015;

0212 PLACA: BNW5126; CHASSI: 9BD14600003032425; MOTOR: 127A2011-1998008; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00295654635; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;

0213 PLACA: BSR2113; CHASSI: 9BGTC11UJJC150030; MOTOR: 8JE25TA06933; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413535282; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2015;

0214 PLACA: JKU1016; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB390950; MOTOR: UTB014530; VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613102096; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2016;

0215 PLACA: BUE2879; CHASSI: LB8KAP40177; MOTOR: S148011; FORD/DEL REY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382719115; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2016;

0216 PLACA: DKW5657; CHASSI: 9362A7LZ94B017730; MOTOR: 7LZ10TR01-Q077990; PEUGEOT/206 10 SENSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00824980352; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2015;

0217 PLACA: CJE0305; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT049312; MOTOR: UP082602; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372054579; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2015;

0218 PLACA: HOL1161; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB063971; MOTOR: UT006111; FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426300343; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2015;

0219 PLACA: CXX6028; CHASSI: 9BG5JK11ZEB068178; MOTOR: 18A*31111577; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00110271734; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2015;

0220 PLACA: CFK3787; CHASSI: 9BGJK11ZHQB035243; MOTOR: 18A*31086461;

- GM/MONZA SL/E; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377187410; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2015;
- 0221 PLACA: KCA8460; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB512152; MOTOR: SEM ACESSO ; VW/LOGUS GLS 2.0; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00625168526; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;
- 0222 PLACA: BPX6549; CHASSI: 9BD146000M3799447; MOTOR: 146B5011*3459736*; FIAT/FIAT UNO S; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397508425; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2015;
- 0223 PLACA: CFK1382; CHASSI: 5E11JCC102005; MOTOR: 6JG08PA44785; GM/CHEVETTE SL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402196520; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2015;
- 0224 PLACA: CXK3606; CHASSI: BT293247; MOTOR: BR264658; VW/PASSAT; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00367372240; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2016;
- 0225 PLACA: CKG8269; CHASSI: 9BFFXXLB2FES22672; MOTOR: 502083; FORD/DEL REY GHIA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372421857; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2015;
- 0226 PLACA: CRC6167; CHASSI: VF7X1RFVFWH000260; MOTOR: 10HKA5-3017345; IMP/CITROEN XANT GLX 16V; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00714918326; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2015;
- 0227 PLACA: BHF5487; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT420482; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL LS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00386685355; DATA DE APREENSÃO: 13/02/2016;
- 0228 PLACA: JDX9905; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB249569; MOTOR: UT027361; FORD/VERONA GLX; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00005178100; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;
- 0229 PLACA: JET3320; CHASSI: 9BGJK11ZKKB055945; MOTOR: 18YVH-31060448; GM/MONZA SL/E; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004584287; DATA DE APREENSÃO: 22/09/2015;
- 0230 PLACA: BUO4432; CHASSI: 9BG5JK11ZGB055927; MOTOR: 18A*31140698; GM/MONZA SL/E; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390347523; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2015;
- 0231 PLACA: KAV1662; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB305601; MOTOR: USB001754; VW/LOGUS GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00122555082; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2015;
- 0232 PLACA: CAF9461; CHASSI: 9BD146000K3527522; MOTOR: 160A2011-7486974; FIAT/UNO 1.6 R; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436928531; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2015;
- 0233 PLACA: BGK8725; CHASSI: 9BGTE11UHGC120710; MOTOR: 3JB18PA; GM/CHEVETTE SE; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00363016309; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2016;
- 0234 PLACA: CLN3925; CHASSI: BT234234; MOTOR: UT023623; VW/PASSAT LS; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00515827517; DATA DE APREENSÃO: 29/12/2015;
- 0235 PLACA: BSR2109; CHASSI: 9BFCXXLB2CFU31476; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/DEL REY GL; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396852351; DATA DE APREENSÃO: 14/02/2016;
- 0236 PLACA: BUE2623; CHASSI: 5P87EBB108275; MOTOR: 5J1112N1; GM/OPALA; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382874030; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2016;
- 0237 PLACA: CKJ0479; CHASSI: 9BWZZZ377TP591712; MOTOR: 379532; VW/GOL I; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667098275; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2016;

- 0238 PLACA: GLH0981; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB197364; MOTOR: UT017145;
FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00249486032; DATA DE
APREENSÃO: 30/09/2015;
- 0239 PLACA: BLX9669; CHASSI: 9BG5JK11ZFB048297; MOTOR: 18A*31086789;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00429662823; DATA DE
APREENSÃO: 31/03/2015;
- 0240 PLACA: ACT1852; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB250972; MOTOR: 1271122;
FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00603574424; DATA DE
APREENSÃO: 27/12/2015;
- 0241 PLACA: BKS9150; CHASSI: BH479445; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00393176843; DATA DE APREENSÃO:
20/10/2015;
- 0242 PLACA: BQQ1756; CHASSI: 9BD146000H3198418; MOTOR: 127A2011-1598574;
FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00415305195; DATA DE APREENSÃO:
24/02/2016;
- 0243 PLACA: GMZ2850; CHASSI: 5D11AHC147276; MOTOR: 4J0326A1; GM/CHEVETTE
L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00262718944; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2015;
- 0244 PLACA: DGK8707; CHASSI: 9BWEB05X22P510565; MOTOR: UPD009750;
VW/SAVEIRO 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00773117679; DATA DE
APREENSÃO: 29/01/2016;
- 0245 PLACA: BJT8215; CHASSI: 9BFBXXLBABGU14494; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00127073604;
DATA DE APREENSÃO: 15/02/2016;
- 0246 PLACA: MSS9064; CHASSI: 9BD27803MA7183482; MOTOR: 310A2011-8993696;
FIAT/STRADA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00166146757; DATA DE
APREENSÃO: 28/01/2016;
- 0247 PLACA: GNF2380; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT051067; MOTOR: UE270456; VW/GOL
GTS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00004401417; DATA DE APREENSÃO: 03/01/2016;
- 0248 PLACA: ITF9968; CHASSI: 9BD27846PC7539914; MOTOR: 370A0011-2262235;
FIAT/STRADA ADV CD DUAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00473064561; DATA DE
APREENSÃO: 20/12/2015;
- 0249 PLACA: BKK4473; CHASSI: 9C2JC2501SRS46227; MOTOR: JC25E-SS46227;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636463290; DATA DE
APREENSÃO: 29/01/2016;
- 0250 PLACA: DHN6710; CHASSI: 9C2HA07003R066019; MOTOR: HA07E-3066019;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00808613103; DATA DE
APREENSÃO: 07/12/2015;
- 0251 PLACA: CSH5541; CHASSI: 9C2JC1801JR100819; MOTOR: CG125BRE-1569623;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00402963237; DATA DE
APREENSÃO: 25/09/2015;
- 0252 PLACA: CVW3385; CHASSI: 9C6KE044040046127; MOTOR: E338E-046583;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00825694019; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2015;
- 0253 PLACA: CWY8172; CHASSI: 9C2JC30302R002004; MOTOR: JC30E3-2002004;
HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00775376680; DATA DE
APREENSÃO: 27/10/2015;
- 0254 PLACA: BJZ8739; CHASSI: CB58649; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
CALOI/MOBYLETTE XR 50; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403042801; DATA DE
APREENSÃO: 03/08/2015;

0255 PLACA: EHW0595; CHASSI: 9C2KC16109R003664; MOTOR: KC16E1-9003664;
HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00170284646; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2016;

0256 PLACA: CSH3627; CHASSI: CG125BR2107046; MOTOR: CG125BR-2106795;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00414332300; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2009;

0257 PLACA: GSQ0233; CHASSI: 9C62MW000V0054335; MOTOR: 2MW-054387;
YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00684607816; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2015;

0258 PLACA: GXE5129; CHASSI: 9C2KC08106R910844; MOTOR: KC08E1-6910844;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00884200752; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2016;

0259 PLACA: CSH2313; CHASSI: 9C2JC250WWR132145; MOTOR: JC25E-W132145;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00695138812; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2016;

0260 PLACA: DBT8520; CHASSI: 9C2HA07001R001223; MOTOR: HA07E-1001223;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00747072000; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2016;

0261 PLACA: GPO0779; CHASSI: CG125BR1520636; MOTOR: CG125BRE-1520086;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00260878570; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2016;

0262 PLACA: DVV5103; CHASSI: 9C6KE092070081824; MOTOR: E382E-080644;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00908891750; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2015;

0263 PLACA: EHK1539; CHASSI: 9C2JC30708R692000; MOTOR: MC27E-V025492;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00116579927; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2016;

0264 PLACA: BSB5167; CHASSI: CB86937; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
CALOI/MOBYLETTE XR 50; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00431437505; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2015;

0265 PLACA: EOS4144; CHASSI: 9C2KC1620AR010808; MOTOR: KC16E2-A010808;
HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00224595938; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2015;

0266 PLACA: BJS0762; CHASSI: CG125BR2163247; MOTOR: CG125BRE-2163127;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397458843; DATA DE APREENSÃO: 29/11/2015;

0267 PLACA: HEV1872; CHASSI: 9C6KE100080011371; MOTOR: E3A3E-011367;
YAMAHA/NEO AT115; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00952808587; DATA DE APREENSÃO: 07/06/2015;

0268 PLACA: DOJ5440; CHASSI: 9C2KC08106R808496; MOTOR: KC08E1-6808496;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00865137480; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;

0269 PLACA: CSH2824; CHASSI: 9C2JC250WVR077750; MOTOR: JC25E-W077750;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00690900929; DATA DE APREENSÃO: 22/02/2016;

0270 PLACA: CWY8712; CHASSI: 9C2HA07002R034235; MOTOR: HA07E-2034235;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00783951485; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2015;

0271 PLACA: BKX2829; CHASSI: 9C2JC1801MR582826; MOTOR: JC18E-2149316;

- 0272 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00419819800; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2015;
PLACA: GYD3041; CHASSI: 9C6KE013020027623; MOTOR: E314E-027599;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00785080678; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2015;
- 0273 PLACA: BYS6485; CHASSI: 9C2JC30708R178522; MOTOR: JC30E7-8178522;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00974561096; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2016;
- 0274 PLACA: EHK2307; CHASSI: 95VCB1M589M031992; MOTOR: C2M8031908;
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00138499225; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2015;
- 0275 PLACA: EOS4247; CHASSI: 9C2KC1620AR035113; MOTOR: KC16E2-A035113;
HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00215247019; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2015;
- 0276 PLACA: KCS8372; CHASSI: 9C2JC1911JR105160; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00112089429; DATA DE APREENSÃO: 07/10/2015;
- 0277 PLACA: ESK5370; CHASSI: 9C6KE1500B0034682; MOTOR: E3G7E-034681;
YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00350417202; DATA DE APREENSÃO: 17/11/2015;
- 0278 PLACA: BYS7260; CHASSI: 9C2KC08108R298682; MOTOR: KC08E1-8298682;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00986122688; DATA DE APREENSÃO: 20/01/2016;
- 0279 PLACA: BSB5006; CHASSI: 9C2JC250VVR090649; MOTOR: JC25E-V090649;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00671079549; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2016;
- 0280 PLACA: CWY6726; CHASSI: 9C2HA07001R022064; MOTOR: HA07E-1022064;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757697046; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2015;
- 0281 PLACA: BJW3649; CHASSI: 9C2JC1801HR132705; MOTOR: CG125BRE-1557513;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381366227; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2015;
- 0282 PLACA: DHB6451; CHASSI: 9C6KE013020031926; MOTOR: E314E-031581;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00793755018; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2016;
- 0283 PLACA: DVV4342; CHASSI: 9C2JC30707R077102; MOTOR: JC30E7-7077102;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00907816657; DATA DE APREENSÃO: 18/10/2015;
- 0284 PLACA: BXR1745; CHASSI: 95VCA1F288M016612; MOTOR: C3F8017247;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00110380843; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2015;
- 0285 PLACA: FFD4062; CHASSI: 9C2KC1680DR303974; MOTOR: KC16E8-D303974;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00503410780; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2015;
- 0286 PLACA: CSH6049; CHASSI: CG125BR2049468; MOTOR: CG125BR-2039197;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377245011; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2015;
- 0287 PLACA: CVG5777; CHASSI: 9C64LR100Y0010574; MOTOR: -; YAMAHA/DT 200R;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00732379113; DATA DE APREENSÃO: 09/02/2016;

0288 PLACA: DYQ6096; CHASSI: 9C2KC08108R023459; MOTOR: KC08E1-8023459;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00932855610; DATA DE
APREENSÃO: 06/01/2016;

0289 PLACA: CKS0388; CHASSI: 9C2JC250XWR042306; MOTOR: JC25E-X042306;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707345502; DATA DE
APREENSÃO: 09/12/2015;

0290 PLACA: DOJ5231; CHASSI: 9C2HA07005R816942; MOTOR: HA07E-5816942;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00863416519; DATA DE
APREENSÃO: 09/10/2015;

0291 PLACA: BKX1047; CHASSI: CG125BR1425662; MOTOR: CG125BRE-1425692;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428916805; DATA DE
APREENSÃO: 08/10/2015;

0292 PLACA: CVW3406; CHASSI: 9C6KE044040048469; MOTOR: E338E-048275;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00825821053; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2015;

0293 PLACA: BYS4214; CHASSI: 9C2JC30708R062476; MOTOR: JC30E7-8062476;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00942776798; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2015;

0294 PLACA: ESK5805; CHASSI: 95VCA7F8BCM000959; MOTOR: C7FB005960;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00486678288; DATA DE
APREENSÃO: 24/11/2015;

0295 PLACA: ESK5647; CHASSI: 9C2KC1680BR548013; MOTOR: KC16E8-B548013;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00372174760; DATA DE
APREENSÃO: 26/11/2015;

0296 PLACA: CSH7015; CHASSI: CG125BR2147971; MOTOR: CG125BRE-2175476;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00267203403; DATA DE
APREENSÃO: 10/02/2016;

0297 PLACA: DJX8031; CHASSI: 9C6KE047040007326; MOTOR: E339E-007483;
YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00820745324; DATA DE
APREENSÃO: 01/12/2015;

0298 PLACA: DTM5792; CHASSI: 9C2KC08107R007717; MOTOR: KC08E1-7007717;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00896098010; DATA DE
APREENSÃO: 02/01/2016;

0299 PLACA: CSH5835; CHASSI: 9C2JC2500YR002090; MOTOR: JC25E-Y002090;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00721636616; DATA DE
APREENSÃO: 07/12/2015;

0300 PLACA: DLH4571; CHASSI: 9C2HA07105R800862; MOTOR: HA07E1-5800862;
HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00837898137; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2015;

0301 PLACA: BHZ8859; CHASSI: CG125BR1178898; MOTOR: CG125BR-2034646;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00372753523; DATA DE
APREENSÃO: 19/01/2016;

0302 PLACA: BYS4669; CHASSI: 9C6KE092080154353; MOTOR: E382E-153336;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00945983131; DATA DE
APREENSÃO: 08/01/2016;

0303 PLACA: EEB3904; CHASSI: 9C2JC30708R678128; MOTOR: JC30E7-8678128;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00984566198; DATA DE
APREENSÃO: 24/10/2015;

0304 PLACA: EHK0658; CHASSI: 95VCA1H289M032479; MOTOR: C3G8028970;

DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00984296298; DATA DE APREENSÃO: 13/10/2015;

0305 PLACA: CVW5398; CHASSI: 9C2KC08105R819790; MOTOR: KC08E1-5819790; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00844653357; DATA DE APREENSÃO: 24/02/2016;

0306 PLACA: BKX0223; CHASSI: CG125BR2107713; MOTOR: CG125BR-2107685; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391503855; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2016;

0307 PLACA: CSH5499; CHASSI: 2H3024012; MOTOR: 23L-006019; Y/YAMAHA RX 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377232807; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2015;

0308 PLACA: DTM5547; CHASSI: 9C2KC08107R010941; MOTOR: KC08E1-7010941; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00894552376; DATA DE APREENSÃO: 06/11/2015;

0309 PLACA: CSH5749; CHASSI: 9C2JC2500XR196480; MOTOR: JC25E-X196480; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721261507; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2015;

0310 PLACA: DNN6907; CHASSI: 9C2HA07105R810714; MOTOR: HA07E1-5810714; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852966466; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2015;

0311 PLACA: CSH5825; CHASSI: 9C2JC1801HR118261; MOTOR: CG125BRE-1498173; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403535760; DATA DE APREENSÃO: 06/10/2015;

0312 PLACA: MXC6590; CHASSI: 9C6KE042030016952; MOTOR: E337E-040226; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00816799156; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2015;

0313 PLACA: EOS5559; CHASSI: 9C2JC4120AR150105; MOTOR: JC41E2-A150105; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00258855061; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2015;

0314 PLACA: CSH4274; CHASSI: 9C2MD0301JR106267; MOTOR: MD08E-9064059; H/HONDA XLX 250 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403022037; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2015;

0315 PLACA: NFR0408; CHASSI: 9C2KC08104R087857; MOTOR: KC08E1-4087857; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00834662337; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2011;

0316 PLACA: GVC8750; CHASSI: CG125BR2156691; MOTOR: CG125BRE-2156544; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00263304639; DATA DE APREENSÃO: 06/01/2016;

0317 PLACA: EHW0991; CHASSI: 94J2XDCE88M031302; MOTOR: JCE8086371; SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181171104; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;

0318 PLACA: APA9107; CHASSI: 9C2KC08107R198689; MOTOR: KC08E1-7198689; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00930103564; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2015;

0319 PLACA: GSU2449; CHASSI: 9C2JC2500YR026366; MOTOR: JC25E-Y026366; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00722821476; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2015;

0320 PLACA: DBT6025; CHASSI: 9C2HA07102R018427; MOTOR: HA07E1-2018427; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00776933280; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2015;

- 0321 PLACA: BKX3538; CHASSI: CG125BR1388569; MOTOR: CG125BR-1388581;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00263307204; DATA DE
APREENSÃO: 17/10/2015;
- 0322 PLACA: DLY9885; CHASSI: 9C6KE042050045852; MOTOR: E337E-108345;
YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00872249786; DATA DE
APREENSÃO: 23/02/2016;
- 0323 PLACA: EHK1708; CHASSI: 9C2JC41109R015922; MOTOR: JC41E1-9015922;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00132866994; DATA DE
APREENSÃO: 26/11/2015;
- 0324 PLACA: FBH2375; CHASSI: 9C2JC4820CR310901; MOTOR: JC48E2-C310901;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00468272259; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2015;
- 0325 PLACA: DAT5976; CHASSI: 9C2KC08106R816697; MOTOR: KC08E1-6816697;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00868479055; DATA DE
APREENSÃO: 07/11/2015;
- 0326 PLACA: BSB5262; CHASSI: CG125BR2158399; MOTOR: CG125BRE-2158197;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375801995; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2015;
- 0327 PLACA: IOI3989; CHASSI: 94J2XDCH78M020892; MOTOR: JCH7060936;
SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00945180233; DATA DE
APREENSÃO: 04/10/2015;
- 0328 PLACA: DOJ3708; CHASSI: 9C2KC08105R847478; MOTOR: KC08E1-5847478;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852483589; DATA DE
APREENSÃO: 22/09/2015;
- 0329 PLACA: BSB3212; CHASSI: 9C2JC2501SRS89051; MOTOR: JC25E-SS89051;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642346771; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2015;
- 0330 PLACA: BKX5213; CHASSI: 9C2HA050TTR002594; MOTOR: C100KSE-T01181;
HONDA/C100 DREAM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00652876676; DATA DE
APREENSÃO: 23/02/2016;
- 0331 PLACA: CSH6239; CHASSI: 9C2JC1801JR146534; MOTOR: CG125BR-3106487;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395812810; DATA DE
APREENSÃO: 21/09/2015;
- 0332 PLACA: CNL3863; CHASSI: 9C6KE043030018181; MOTOR: E337E-031135;
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00809156385; DATA DE
APREENSÃO: 12/10/2015;
- 0333 PLACA: ESK5955; CHASSI: 9C2JC4110CR426172; MOTOR: JC41E1-C426172;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391650653; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2015;
- 0334 PLACA: BYS7545; CHASSI: 9C2JA04208R121102; MOTOR: JA04E2-8121102;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00979787270; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2015;
- 0335 PLACA: DOW9056; CHASSI: 9C2KC08106R808953; MOTOR: KC08E1-6808953;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00878192352; DATA DE
APREENSÃO: 13/11/2015;
- 0336 PLACA: BVK0078; CHASSI: CG125BR2162919; MOTOR: CG125BRE-2162789;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381533115; DATA DE
APREENSÃO: 08/01/2016;
- 0337 PLACA: DVV4935; CHASSI: 94J2XMJM67M009135; MOTOR: ZS147FMF26500707*;

SUNDOWN/HUNTER 90; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00910147728; DATA DE APREENSÃO: 22/10/2015;

0338 PLACA: DTN8858; CHASSI: 9C2KC08107R032628; MOTOR: KC08E1-7032628; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899163700; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2015;

0339 PLACA: CSH4344; CHASSI: 9C2JC250WVR044390; MOTOR: JC25E-W044390; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693151862; DATA DE APREENSÃO: 14/10/2015;

0340 PLACA: CWW8134; CHASSI: 9C2MC35007R004692; MOTOR: MC35E-7004692; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00908715870; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2016;

0341 PLACA: CSH6528; CHASSI: 9C2JC1801HR118109; MOTOR: CG125BRE-1543008; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403015553; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2015;

0342 PLACA: DVV4035; CHASSI: 94J1XPBG66M004625; MOTOR: JBG6037077; SUNDOWN/WEB 100 EVO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899631029; DATA DE APREENSÃO: 21/01/2016;

0343 PLACA: FBH1548; CHASSI: 9C2JC4110CR500237; MOTOR: JC41E1-C500237; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00459130374; DATA DE APREENSÃO: 14/02/2016;

0344 PLACA: DOJ7175; CHASSI: 9C2JA04206R834732; MOTOR: JA04E2-6834732; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881626660; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2015;

0345 PLACA: DJZ0974; CHASSI: 9C2KC08104R819999; MOTOR: KC08E1-4819999; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00832363502; DATA DE APREENSÃO: 17/11/2015;

0346 PLACA: CSH3241; CHASSI: 9C2JC1911HR103340; MOTOR: CG125BRE-2173490; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399516670; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2015;

0347 PLACA: EOS3502; CHASSI: 94J2XECB99M033207; MOTOR: JCB9102365; SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00201868458; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2015;

0348 PLACA: CDO1752; CHASSI: 9C2KC08208R078053; MOTOR: KC08E2-8078053; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00987503650; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2015;

0349 PLACA: BSB5565; CHASSI: 9C2JC250VVR161234; MOTOR: JC25E-V161234; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00677391064; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2015;

0350 PLACA: DOJ7896; CHASSI: 9C2MC35006R033623; MOTOR: MC35E-6033623; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00885605756; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2015;

0351 PLACA: CSH4201; CHASSI: CG125BR1116970; MOTOR: CG125BR-1069515; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377269522; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2015;

0352 PLACA: CVW3088; CHASSI: 94J1XBBA44M003743; MOTOR: JBK3000629; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00822980126; DATA DE APREENSÃO: 22/09/2015;

0353 PLACA: EHW1289; CHASSI: 9C2JC4110AR537854; MOTOR: JC41E1-A537854; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00173360920; DATA DE

APREENSÃO: 15/12/2015;
PLACA: ECK0599; CHASSI: 9C2JC42109R108227; MOTOR: JC42E1-9108227;
0354 HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00166232890; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2011;
PLACA: DYQ5624; CHASSI: 9C2KC08108R001144; MOTOR: KC08E1-8001144;
0355 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00929316711; DATA DE
APREENSÃO: 20/10/2015;
PLACA: CSH3755; CHASSI: 9C2JC1911JR111603; MOTOR: CG125BRE-2200196;
0356 H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414493290; DATA DE
APREENSÃO: 10/01/2016;
PLACA: EKG1022; CHASSI: 94J1XGCJ88M012373; MOTOR: JCAH8009330;
0357 SUNDOWN/FUTURE 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00234249293; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2015;
PLACA: DTM4377; CHASSI: 9C2KC08206R833315; MOTOR: KC08E2-6833315;
0358 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00887367860; DATA DE
APREENSÃO: 04/12/2015;
PLACA: CWY6045; CHASSI: 9C2JC30201R014859; MOTOR: JC30E2-1014859;
0359 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00749168480; DATA DE
APREENSÃO: 15/09/2015;
PLACA: EHK1496; CHASSI: 9C2MC35008R113690; MOTOR: MC35E-8113690;
0360 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00119893770; DATA DE
APREENSÃO: 28/09/2015;
PLACA: CSH5502; CHASSI: CG125BR1374862; MOTOR: CG125BR-1374853;
0361 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00367368196; DATA DE
APREENSÃO: ;
PLACA: BYS5111; CHASSI: 94J1XFBG77M052122; MOTOR: JBG7066409;
0362 SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00953845850; DATA DE
APREENSÃO: 24/09/2015;
PLACA: CJG5910; CHASSI: 9C2JC250WWR238297; MOTOR: JC25E-W238297;
0363 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00705262731; DATA DE
APREENSÃO: 01/10/2015;
PLACA: INM4669; CHASSI: 9C2JA04107R014602; MOTOR: JA04E1-7014602;
0364 HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00903093065; DATA DE
APREENSÃO: 14/10/2015;
PLACA: DTM4313; CHASSI: 9C2KC08106R951213; MOTOR: KC08E1-6951213;
0365 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00887516440; DATA DE
APREENSÃO: 04/10/2015;
PLACA: GPS1354; CHASSI: CG125BR2141463; MOTOR: CG125BRE-2141553;
0366 H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00261479610; DATA DE
APREENSÃO: 07/01/2016;
PLACA: BSB4999; CHASSI: KM4MF4EASS1101669; MOTOR: 2TY-003743;
0367 I/HYOSUNG CRUISE 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00658777874; DATA DE
APREENSÃO: 11/02/2016;
PLACA: CVW4880; CHASSI: 9C2KC08205R804189; MOTOR: KC08E2-5804189;
0368 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00840243421; DATA DE
APREENSÃO: 10/02/2016;
PLACA: HAP4590; CHASSI: 9C2JC30204R011309; MOTOR: JC30E2-4011309;
0369 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00814905501; DATA DE
APREENSÃO: 23/07/2015;

- 0370 PLACA: CVW1649; CHASSI: 9C2JC30103R267760; MOTOR: JC30E1-3267760;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00808962299; DATA DE
APREENSÃO: 21/12/2015;
- 0371 PLACA: CSH2497; CHASSI: CG125BR1194426; MOTOR: CG125BR-1147096;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391087525; DATA DE
APREENSÃO: 21/01/2016;
- 0372 PLACA: HEK7322; CHASSI: 94J2XCCA77M016294; MOTOR: JCA7042956;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00920765823; DATA DE
APREENSÃO: 22/12/2015;
- 0373 PLACA: BSB4009; CHASSI: 9C2JC2501SRT04633; MOTOR: JC25E-ST04633;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00646325655; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2015;
- 0374 PLACA: JUC8739; CHASSI: 9C2MC2700XR027808; MOTOR: MC27E-X027808;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00724338080; DATA DE
APREENSÃO: 27/09/2015;
- 0375 PLACA: CVW4481; CHASSI: 9C2KC08105R800977; MOTOR: KC08E1-5800977;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00835782522; DATA DE
APREENSÃO: 02/10/2015;
- 0376 PLACA: CSH6767; CHASSI: CG125BR2146529; MOTOR: CG125BRE-2146538;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00377211370; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2015;
- 0377 PLACA: FBF9308; CHASSI: LHJXCBLD4B0302670; MOTOR: 139FMB*11A24964*;
I/BASHAN JONNY HYPE 50; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00477395805; DATA DE
APREENSÃO: 12/02/2016;
- 0378 PLACA: DYQ9979; CHASSI: 9C2KC08208R001948; MOTOR: KC08E2-8001948;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00934244774; DATA DE
APREENSÃO: 16/01/2016;
- 0379 PLACA: CZT7511; CHASSI: 9C2JC3020YR032959; MOTOR: JC30E2-Y032959;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00742848906; DATA DE
APREENSÃO: 30/12/2015;
- 0380 PLACA: CWY7059; CHASSI: 9C2JC30101R174906; MOTOR: JC30E1-1174906;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760677484; DATA DE
APREENSÃO: 19/12/2015;
- 0381 PLACA: CSH4918; CHASSI: 9C2JC1801HR129180; MOTOR: CG125BRE-1553879;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00375801685; DATA DE
APREENSÃO: 21/01/2016;
- 0382 PLACA: INR9475; CHASSI: 94J2XCCB77M016641; MOTOR: JCA7041977;
SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00912990252; DATA DE
APREENSÃO: 04/07/2013;
- 0383 PLACA: CSH6938; CHASSI: 9C2JC2500YR057752; MOTOR: JC25E-Y057752;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00726245984; DATA DE
APREENSÃO: 03/11/2015;
- 0384 PLACA: CSH5300; CHASSI: 9C2MC2700XR015215; MOTOR: MC27E-X015215;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00716953641; DATA DE
APREENSÃO: 07/02/2016;
- 0385 PLACA: DLO1483; CHASSI: 9C2KC08105R811323; MOTOR: KC08E1-5811323;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00840710194; DATA DE
APREENSÃO: 11/10/2015;
- 0386 PLACA: CSH6617; CHASSI: CG125BR2050244; MOTOR: CG125BR-2039830;

H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377253928; DATA DE APREENSÃO: 18/10/2015;

0387 PLACA: CWY8862; CHASSI: 9C6KE010010024525; MOTOR: E308E-024543; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00785138277; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2015;

0388 PLACA: EHV0105; CHASSI: 9C2KC08508R116291; MOTOR: KC08E5-8116291; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00116952067; DATA DE APREENSÃO: 26/09/2015;

0389 PLACA: CVW2615; CHASSI: 9C2JC30204R023055; MOTOR: JC30E2-4023055; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00818324481; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2015;

0390 PLACA: CWY9554; CHASSI: 9C2JC30103R113529; MOTOR: JC30E1-3113529; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00795155506; DATA DE APREENSÃO: 13/09/2015;

0391 PLACA: BVH8535; CHASSI: CG125BR1496379; MOTOR: CG125BRE-1496630; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424016982; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2015;

0392 PLACA: DOE9441; CHASSI: 94J2XCCB55M002748; MOTOR: JCB5006253; SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00861581032; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2016;

0393 PLACA: BSB3790; CHASSI: 9C2JC250TTR067631; MOTOR: JC25E-T067631; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655737804; DATA DE APREENSÃO: 06/05/2011;

0394 PLACA: CWY5429; CHASSI: 9C2MC27001R003423; MOTOR: MC27E-1003423; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741386828; DATA DE APREENSÃO: 10/01/2016;

0395 PLACA: DOJ0043; CHASSI: 9C2KC08105R151091; MOTOR: KC08E1-5151091; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00861488008; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2015;

0396 PLACA: CSH2453; CHASSI: CG125BR2050357; MOTOR: CG125BR-1168583; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396853323; DATA DE APREENSÃO: 15/10/2015;

0397 PLACA: GZL7369; CHASSI: 9C6KE010010021282; MOTOR: E308E-021058; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00776765434; DATA DE APREENSÃO: 29/11/2015;

0398 PLACA: DYQ4916; CHASSI: 9C2KC08507R081529; MOTOR: KC08E5-7081529; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00924979330; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2015;

0399 PLACA: CSH6977; CHASSI: 9C2JC3010YR145206; MOTOR: JC30E1-Y145206; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00742980936; DATA DE APREENSÃO: 14/11/2015;

0400 PLACA: CVW1250; CHASSI: 9C2JC30103R229360; MOTOR: JC30E1-3229360; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00804101680; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2014;

0401 PLACA: CWY5710; CHASSI: CG125BR1127225; MOTOR: CG125BR-1079831; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377255602; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2016;

0402 PLACA: EOS4878; CHASSI: 94J2XCCDAAM036976; MOTOR: JCCA104846; SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00230316760; DATA DE

APREENSÃO: 28/12/2015;
0403 PLACA: CSH3672; CHASSI: 9C2JC250XWR028569; MOTOR: JC25E-X028569;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00706522036; DATA DE
APREENSÃO: 30/09/2015;
0404 PLACA: CRX2920; CHASSI: 9C2MC2700YR008103; MOTOR: MC27E-Y008103;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00730703550; DATA DE
APREENSÃO: 29/01/2016;
0405 PLACA: BYS6871; CHASSI: 9C2KC08108R200988; MOTOR: KC08E1-8200988;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00966589076; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2015;
0406 PLACA: BJV3494; CHASSI: 9C2JC1801RRR21044; MOTOR: JC18E-RR21044;
H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00620299576; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2015;
0407 PLACA: DOJ3733; CHASSI: 9C6KE037050033001; MOTOR: E330E-033187;
YAMAHA/XTZ 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00850920906; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2015;
0408 PLACA: DNC7732; CHASSI: 9C2KC08505R810175; MOTOR: KC08E5-5810175;
HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00844607258; DATA DE
APREENSÃO: 23/01/2016;
0409 PLACA: DCS3163; CHASSI: 9C2JC30101R249010; MOTOR: JC30E1-1249010;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00767084187; DATA DE
APREENSÃO: 24/09/2015;
0410 PLACA: CWY6494; CHASSI: 9C2JC30101R096456; MOTOR: JC30E1-1096456;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00755410025; DATA DE
APREENSÃO: 25/09/2015;
0411 PLACA: BJZ9487; CHASSI: CG125BR1223211; MOTOR: MC27E-2010650; H/HONDA
CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00399440984; DATA DE APREENSÃO:
28/08/2015;
0412 PLACA: CSH6438; CHASSI: MFG2617; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
MONARK/MONARK AVXS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00419816577; DATA DE
APREENSÃO: 03/08/2015;
0413 PLACA: BKX4232; CHASSI: 9C2JC2501SRS28154; MOTOR: MC27E-V026886;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00634064932; DATA DE
APREENSÃO: 24/10/2015;
0414 PLACA: CGY4897; CHASSI: 9C2MC270VVR022382; MOTOR: MC27E-V022382;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00682396265; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2015;
0415 PLACA: CVW5818; CHASSI: 9C2KC08106R888871; MOTOR: KC08E1-6888871;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00879128941; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2015;
0416 PLACA: CSH6621; CHASSI: 9C2JC1801KR410963; MOTOR: JC18E-2029263;
H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409072117; DATA DE
APREENSÃO: 09/01/2016;
0417 PLACA: BSM8300; CHASSI: 9C64MW000T0004725; MOTOR: 4MW-012182;
YAMAHA/XT 600E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00671233033; DATA DE
APREENSÃO: 04/04/2015;
0418 PLACA: CVW4338; CHASSI: 9C2KC08504R808295; MOTOR: KC08E5-4808295;
HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00835537480; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2015;

0419 PLACA: CZS3809; CHASSI: 9C2JC30101R254048; MOTOR: JC30E1-1254048;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771798725; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2015;

0420 PLACA: CVW1075; CHASSI: 9C2JC30214R607024; MOTOR: JC30E2-4607024;
HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813293146; DATA DE
APREENSÃO: 04/11/2015;

0421 PLACA: KRH2020; CHASSI: 9C2JC1801HR135886; MOTOR: CG125BRE-1560494;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00311693881; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2015;

0422 PLACA: FFD3837; CHASSI: 93FCMACHCDM014955; MOTOR: ZS162FMJ-4-
9CAHC019287; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00500439613; DATA DE APREENSÃO: 21/10/2015;

0423 PLACA: CSH5882; CHASSI: 9C2JC2500XR225317; MOTOR: JC25E-X225317;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00721807186; DATA DE
APREENSÃO: 23/11/2015;

0424 PLACA: CGW2791; CHASSI: 9C2MC270VTR005165; MOTOR: MC27E-V005165;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00669060046; DATA DE
APREENSÃO: 23/12/2014;

0425 PLACA: CVW3758; CHASSI: 9C2KC08104R811195; MOTOR: KC08E1-4811195;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828711186; DATA DE
APREENSÃO: 19/12/2015;

0426 PLACA: BJX4669; CHASSI: 9C2JC1801LR526923; MOTOR: JC18E-2074148;
H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427256038; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2015;

0427 PLACA: CTE6677; CHASSI: 9C6KG0010Y0003193; MOTOR: G301E-003195;
YAMAHA/TDM 225; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738466352; DATA DE
APREENSÃO: 13/10/2015;

0428 PLACA: EHK1804; CHASSI: 9C2KC08608R035552; MOTOR: KC08E6-8035552;
HONDA/CG 150 SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00124775152; DATA DE
APREENSÃO: 26/09/2015;

0429 PLACA: CWY7221; CHASSI: 9C2JC30101R171098; MOTOR: JC30E1-1171098;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759677204; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2015;

0430 PLACA: DAG9902; CHASSI: 9C2JC30212R503918; MOTOR: JC30E2-2503918;
HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777475308; DATA DE
APREENSÃO: 11/10/2015;

0431 PLACA: CWY5450; CHASSI: CG1251089857; MOTOR: CG125BR-1042374; H/HONDA
CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391501143; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2015;

0432 PLACA: EHW1041; CHASSI: 9CDNF41AJ9M218162; MOTOR: F401-BR185557;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00177717742; DATA DE
APREENSÃO: 20/07/2015;

0433 PLACA: BKX3565; CHASSI: 9C2JC2501RRS09493; MOTOR: JC25E-RS09493;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00627197779; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2015;

0434 PLACA: BSB5692; CHASSI: 9C2MC270VVR018823; MOTOR: MC27E-V018823;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680179127; DATA DE
APREENSÃO: 11/11/2011;

0435 PLACA: BYS5366; CHASSI: 9C2KC08108R142242; MOTOR: KC08E1-8142242;

- HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00955848741; DATA DE APREENSÃO: 12/12/2015;
- 0436 PLACA: BKX0252; CHASSI: 9C2JC1801MR572665; MOTOR: JC18E-2140667; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00409107867; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2015;
- 0437 PLACA: EHJ5721; CHASSI: 95VCA1J289M040521; MOTOR: C3J8041118; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00156499894; DATA DE APREENSÃO: 02/10/2015;
- 0438 PLACA: DOI8823; CHASSI: 9C2KC08605R014751; MOTOR: KC08E6-5014751; HONDA/CG 150 SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860123235; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2015;
- 0439 PLACA: DJV3841; CHASSI: 9C2JC30102R236945; MOTOR: JC30E1-2236945; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813481198; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;
- 0440 PLACA: HLM8695; CHASSI: 9C2KC1550AR220427; MOTOR: KC15E5-A220427; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00271713690; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2015;
- 0441 PLACA: BSB3760; CHASSI: CG125BR1463693; MOTOR: CG125BRE-1463378; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00265912970; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2015;
- 0442 PLACA: EHK1269; CHASSI: 9CDNF41AJ9M214587; MOTOR: F401-BR181982; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00991384334; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2016;
- 0443 PLACA: CSH4734; CHASSI: 9C2JC250XWR007048; MOTOR: JC25E-X007048; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00713588772; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2015;
- 0444 PLACA: CGY8341; CHASSI: 9C2MC270WWR006618; MOTOR: MC27E-W006618; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693323078; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2015;
- 0445 PLACA: HCK6606; CHASSI: 9C2KC08106R898105; MOTOR: KC08E1-6898105; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00881061689; DATA DE APREENSÃO: 22/04/2009;
- 0446 PLACA: GOD9523; CHASSI: 9C2JC1801JR154279; MOTOR: CG125BRE-1623145; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00269352791; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2015;
- 0447 PLACA: EHR7405; CHASSI: 95VCA1J289M037528; MOTOR: C3J8038043; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00152321861; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2015;
- 0448 PLACA: CVW5516; CHASSI: 9C2KC08305R801339; MOTOR: KC08E3-5801339; HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847940144; DATA DE APREENSÃO: 21/10/2015;
- 0449 PLACA: CWY5838; CHASSI: 9C2JC30102R017259; MOTOR: JC30E1-2017259; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770059279; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2016;
- 0450 PLACA: GTL8355; CHASSI: 9C2ND050WWR000602; MOTOR: ND05E-W000602; HONDA/NX 350 SAHARA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696355094; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2015;
- 0451 PLACA: GNR2562; CHASSI: CG125BR1149185; MOTOR: CG125BR-1101808; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378545167; DATA DE

APREENSÃO: 03/12/2015;
PLACA: CWM2362; CHASSI: 9CDNF41LJ8M143067; MOTOR: F466-BR244225;
0452 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967481317; DATA DE
APREENSÃO: 19/11/2015;
PLACA: BSB5521; CHASSI: 9C2JC250VVR169221; MOTOR: JC25E-V169221;
0453 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00679095772; DATA DE
APREENSÃO: 09/01/2016;
PLACA: CWY6336; CHASSI: 9C2MC27001R010280; MOTOR: MC27E-1010280;
0454 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748468714; DATA DE
APREENSÃO: 03/10/2015;
PLACA: DYQ3874; CHASSI: 9C2KC08107R142838; MOTOR: KC08E1-7142838;
0455 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916762939; DATA DE
APREENSÃO: 20/02/2016;
PLACA: CSH6457; CHASSI: 9C2JC1801JR138097; MOTOR: CG125BRE-1606989;
0456 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403022762; DATA DE
APREENSÃO: 08/01/2016;
PLACA: EOS3237; CHASSI: 95VFU1J89AM000869; MOTOR: F1J9001249;
0457 DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00197987613; DATA DE APREENSÃO:
01/12/2015;
PLACA: FFD3465; CHASSI: 9C2KC1670DR419686; MOTOR: KC16E7-D419686;
0458 HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00499611802; DATA DE
APREENSÃO: 24/11/2015;
PLACA: CWY8629; CHASSI: 9C2JC30102R210154; MOTOR: JC30E1-2210154;
0459 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00781926360; DATA DE
APREENSÃO: 06/01/2016;
PLACA: BKX1241; CHASSI: CG125BR1432062; MOTOR: CG125BRE-1432090;
0460 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00379073820; DATA DE
APREENSÃO: 20/01/2015;
PLACA: CSH2602; CHASSI: CG125BR1342096; MOTOR: CG125BR-3103176;
0461 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00266898831; DATA DE
APREENSÃO: 04/12/2015;
PLACA: EHK0584; CHASSI: 9CDCF47AJ9M054288; MOTOR: F472-BR154288;
0462 JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00985112271; DATA DE
APREENSÃO: 05/06/2015;
PLACA: CSH3157; CHASSI: 9C2JC250WWR201978; MOTOR: JC25E-W201978;
0463 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00700454535; DATA DE
APREENSÃO: 12/09/2015;
PLACA: CVW4278; CHASSI: 9C2MC35004R035988; MOTOR: MC35E-4035988;
0464 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00833193260; DATA DE
APREENSÃO: 14/10/2015;
PLACA: CVW5734; CHASSI: 9C2KC08105R837775; MOTOR: KC08E1-5837775;
0465 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847330800; DATA DE
APREENSÃO: 05/02/2016;
PLACA: CSH4558; CHASSI: CG125BR1348431; MOTOR: CG125BR-1348689;
0466 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377201715; DATA DE
APREENSÃO: 07/09/2015;
PLACA: BKX0507; CHASSI: CG1251051765; MOTOR: CG125BR-1004364; H/HONDA
0467 CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402961161; DATA DE APREENSÃO:
06/12/2015;

0468 PLACA: FBH1696; CHASSI: 9C2KC1670CR477636; MOTOR: KC16E7-C477636;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00457618795; DATA DE
APREENSÃO: 15/10/2015;

0469 PLACA: CWY7706; CHASSI: 9C2JC30102R010018; MOTOR: JC30E1-2010018;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769600425; DATA DE
APREENSÃO: 31/08/2015;

0470 PLACA: CSH2437; CHASSI: CG125BR1351525; MOTOR: CG125BR-1351524;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402994612; DATA DE
APREENSÃO: 23/09/2015;

0471 PLACA: KBQ4115; CHASSI: 9C2JC1801MR582636; MOTOR: JC18E-2149134;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00114681341; DATA DE
APREENSÃO: 01/12/2015;

0472 PLACA: DYQ6986; CHASSI: 9CDCF47AJ8M040109; MOTOR: F472-BR140109;
JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00961595469; DATA DE
APREENSÃO: 02/12/2015;

0473 PLACA: GRT4904; CHASSI: 9C2JC250TTR055324; MOTOR: JC25E-T055324;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654419639; DATA DE
APREENSÃO: 11/01/2016;

0474 PLACA: GSU3130; CHASSI: 9C2MC35004R002758; MOTOR: MC35E-4002758;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00815342993; DATA DE
APREENSÃO: 25/10/2015;

0475 PLACA: DTM4602; CHASSI: 9C2KC08106R951388; MOTOR: KC08E1-6951388;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00888370466; DATA DE
APREENSÃO: 03/02/2016;

0476 PLACA: BKX2213; CHASSI: CG125BR1363876; MOTOR: CG125BR-1363886;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00394068360; DATA DE
APREENSÃO: 13/10/2015;

0477 PLACA: CVW2023; CHASSI: 9C2HA07003R066104; MOTOR: HA07E-3066104;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811776344; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2014;

0478 PLACA: FFD4624; CHASSI: 9C2KC1670DR492907; MOTOR: KC16E7-D492907;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00540651060; DATA DE
APREENSÃO: 07/10/2015;

0479 PLACA: DHD9403; CHASSI: 9C2JC30103R293509; MOTOR: JC30E1-3293509;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811534316; DATA DE
APREENSÃO: 08/02/2016;

0480 PLACA: BSB6430; CHASSI: CG125BR3116595; MOTOR: CG125BRE-3116609;
H/HONDA TURUNA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396839177; DATA DE
APREENSÃO: 06/10/2015;

0481 PLACA: BKX2955; CHASSI: 9C2JC1801HR120213; MOTOR: CG125BRE-1545101;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00366981889; DATA DE
APREENSÃO: 19/12/2015;

0482 PLACA: APP8561; CHASSI: LY4YB11068A000224; MOTOR: YG1P52FH*80000224*;
I/YINGANG YG110C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949046817; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2015;

0483 PLACA: BSO8780; CHASSI: 9C2JC250TTR030523; MOTOR: JC25E-T030523;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651295688; DATA DE
APREENSÃO: 24/01/2016;

0484 PLACA: DPO5213; CHASSI: 9C6KE091060007292; MOTOR: E381E-009539;

YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00877853789; DATA DE APREENSÃO: 22/11/2015;

0485 PLACA: DOJ3921; CHASSI: 9C2KC08105R848365; MOTOR: KC08E1-5848365; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00852365578; DATA DE APREENSÃO: 23/09/2015;

0486 PLACA: CSH6493; CHASSI: CG125BR1514000; MOTOR: CG125BRE-1514253; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402954718; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2015;

0487 PLACA: CTG4539; CHASSI: 9C2HA0700XR041054; MOTOR: HA07E-X041054; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00716386640; DATA DE APREENSÃO: 27/07/2015;

0488 PLACA: ESK3846; CHASSI: 9C2KC1670BR500517; MOTOR: KC16E7-B500517; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00324989440; DATA DE APREENSÃO: 04/01/2016;

0489 PLACA: DGF8272; CHASSI: 9C2JC30103R192620; MOTOR: JC30E1-3192620; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00800067100; DATA DE APREENSÃO: 11/12/2015;

0490 PLACA: GVZ5212; CHASSI: CG125BR3117057; MOTOR: CG125BRE-3117109; H/HONDA TURUNA 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00271171650; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2015;

0491 PLACA: CSH4936; CHASSI: CG125BR1359499; MOTOR: CG125BR-1359609; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00264675525; DATA DE APREENSÃO: 25/12/2015;

0492 PLACA: S/PLACA; CHASSI: LWYMCA207E6A65281; MOTOR: WY139FMA*14332861*; I/WUYANG WY50QT 2; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/02/2016;

0493 PLACA: BSB4876; CHASSI: 9C2JC250VVR105963; MOTOR: JC25E-V105963; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00672245841; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2015;

0494 PLACA: DFA1884; CHASSI: 9C6KE010020064980; MOTOR: E308E-080735; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00793387264; DATA DE APREENSÃO: 06/02/2016;

0495 PLACA: DVV4383; CHASSI: 9C2KC08107R058873; MOTOR: KC08E1-7058873; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902133888; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2016;

0496 PLACA: CSH2591; CHASSI: 9C2JC1801HR118924; MOTOR: CG125BRE-1543856; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00403013704; DATA DE APREENSÃO: 14/10/2015;

0497 PLACA: CVW3439; CHASSI: 9C2HA07004R023740; MOTOR: HA07E-4023740; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00827555474; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2015;

0498 PLACA: EHW1411; CHASSI: 9C2KC1550AR030943; MOTOR: KC15E5-A030943; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181410176; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;

0499 PLACA: CTW6768; CHASSI: 9C2JC3010YR160621; MOTOR: JC30E1-Y160621; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00743754018; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2015;

0500 PLACA: DEO9369; CHASSI: 9C2MD28001R022773; MOTOR: MD28E-1022773; HONDA/XR 200R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768389526; DATA DE

- APREENSÃO: 21/01/2016;
PLACA: BYS5720; CHASSI: 9C2KD03308R041833; MOTOR: KD03E3-8041833;
0501 HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00960668640; DATA DE
APREENSÃO: 07/01/2016;
PLACA: CDX0539; CHASSI: 9CDGS500ESM001500; MOTOR: M501-154035;
0502 JTA/SUZUKI GS500E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00705016501; DATA DE
APREENSÃO: 20/01/2016;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO APROX, 09
0503 CARROS E 36 MOTOS DO LOTE 504 AO LOTE 557; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ;
DATA DE APREENSÃO: ;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/UNO; Nº DE ORDEM: ;
0504 RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2015;
PLACA: BHM1164; CHASSI: 9BD146000L3613153; MOTOR: 160A2111-7512752;
0505 FIAT/UNO 1.6 R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00132081288; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CHEVETTE; Nº DE
0506 ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/04/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CHEVY 500 SL; Nº DE
0507 ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2015;
PLACA: LVF4838; CHASSI: ZFA160000R4980960; MOTOR: 160E2011-9151661;
0508 IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00155801171; DATA DE
APREENSÃO: 15/08/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: BJ497024; VW/FUSCA; Nº DE ORDEM: ;
0509 RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2014;
PLACA: JXR9170; CHASSI: 9BWZZZ373YT112773; MOTOR: SEM MOTOR; VW/GOL
0510 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00728916428; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2013;
PLACA: HOQ6554; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT056725; MOTOR: SEM MOTOR;
0511 VW/GOL GL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00610231782; DATA DE APREENSÃO:
09/07/2007;
PLACA: BSR8196; CHASSI: BY105706; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL
0512 LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396472800; DATA DE APREENSÃO: 08/09/2015;
PLACA: BSO8925; CHASSI: CG125BR1186314; MOTOR: CG125BR-2113810;
0513 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00417517300; DATA DE
APREENSÃO: 28/03/2015;
PLACA: CSH4214; CHASSI: CG125BR1117106; MOTOR: CG125BR-1069671;
0514 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00377233056; DATA DE
APREENSÃO: 21/08/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/C 100 BIZ;
0515 Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2013;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC35E-5017846; HONDA/CBX 250
0516 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2014;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3106405; HONDA/CG 125; Nº DE
0517 ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2015;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X034001; HONDA/CG 125; Nº DE
0518 ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/01/2014;
PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-2123136; HONDA/CG 125; Nº DE
0519 ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2013;
0520 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1123851; HONDA/CG 125; Nº DE

ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 30/06/2015;

0521 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1138944; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/12/2005;

0522 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1334208; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2013;

0523 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-2173995; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2014;

0524 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1584794; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/11/2014;

0525 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 2MW-005120; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/04/2004;

0526 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-2201153; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2007;

0527 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2008;

0528 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-2165479; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2005;

0529 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125E-1144820; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2014;

0530 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125E-1036980; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2006;

0531 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1170564; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2014;

0532 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2004;

0533 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2005;

0534 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/08/2004;

0535 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1361515; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/10/2006;

0536 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-2119604; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/10/2003;

0537 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125E-1101390; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2007;

0538 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-2181024; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/04/2015;

0548 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-2181604; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2013;

0549 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG TITAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2010;

0550 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-8267113; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2013;

0551 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5871665; HONDA/CG TITAN 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2014;

0552 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JBBF8012674; SUNDOWN/HUNTER 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2015;

- 0553 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 35N-111073; YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2006;
- 0554 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 35N-110902; YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2005;
- 0555 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 35N-112710; YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/06/2005;
- 0556 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-116532; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2014;
- 0557 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-099562; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2015;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

FRANCA, 12 de Maio de 2016

Cássio Marcelo Goulart David
Presidente da Comissão de Leilão