

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CAMPINAS

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO N° 05//2017

728 LOTES

PÁTIO: PÁTIO EMDEC S/A - PÁTIO
RUA MIGUEL CASCALDI JUNIOR , 141 - BAIRRO: SÃO JOÃO(EM FRENTE A EMPRESA
GUABI RAÇÕES)

MOTO PARA DESMONTE: 4 LOTES (377, 389, 500, 550)

MOTO PARA USINAGEM: 5 LOTES (633, 635, 657, 690, 698)

AUTO COM DOCUMENTO: 28 LOTES (3, 5, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 45, 47, 50,
51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 78)

AUTO PARA DESMONTE: 165 LOTES (82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 103,
104, 105, 107, 110, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 161,
162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 190, 191, 192, 196, 197,
198, 199, 201, 205, 207, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226,
229, 230, 232, 234, 237, 238, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 279, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 311, 313, 314, 319, 320, 321, 322,
326, 327, 328, 329, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 352,
354, 355, 356, 360, 362, 370, 372, 376)

AUTOS PARA USINAGEM: 20 LOTES (564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583)

=====

PÁTIO: DEPTO OP. CONTROLE DE PATIO (EMDEC S/A)
RUA MIGUEL CASCALDI JUNIOR , 141 - BAIRRO: SÃO JOÃO(EM FRENTE A EMPRESA
GUABI RAÇÕES)

MOTO COM DOCUMENTO: 35 LOTES (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 79)

MOTO PARA DESMONTE: 182 LOTES (378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478,
479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,

497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562)

MOTO PARA USINAGEM: 140 LOTES (584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728)

AUTO COM DOCUMENTO: 17 LOTES (1, 7, 9, 11, 13, 18, 21, 31, 38, 41, 43, 49, 55, 63, 69, 77, 80)

AUTO PARA DESMONTE: 131 LOTES (81, 83, 86, 89, 90, 94, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 119, 123, 124, 127, 132, 133, 138, 141, 146, 148, 149, 153, 156, 158, 160, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 200, 202, 203, 204, 206, 210, 211, 214, 219, 222, 224, 227, 228, 231, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 244, 246, 252, 255, 266, 267, 268, 269, 273, 276, 278, 280, 281, 288, 289, 290, 293, 296, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 318, 323, 324, 325, 330, 331, 332, 334, 340, 342, 343, 346, 351, 353, 357, 358, 359, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 373, 374, 375)

=====

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

- 0001 PLACA: EWM0711; CHASSI: 9BD27844PC7468595; MOTOR: 370A0011*2188083*; FIAT/STRADA ADVENTURE CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406843163; DATA DE APRENSÃO: 18/07/2017;
- 0002 PLACA: FKR2399; CHASSI: 9C2JC4160FR101614; MOTOR: JC41E6-F101614; HONDA/CG 125 FAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01034799980; DATA DE APRENSÃO: 25/08/2017;
- 0003 PLACA: EVR3473; CHASSI: 9BGRG08F0CG190856; MOTOR: NAB246305; CHEVROLET/CELTA 1.0L LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336484089; DATA DE APRENSÃO: 10/08/2017;
- 0004 PLACA: EOU0123; CHASSI: 9C2KD0550BR504773; MOTOR: KD05E5-B504773; HONDA/NXR150 BROS ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00261419510; DATA DE APRENSÃO: 12/08/2017;
- 0005 PLACA: DXZ5118; CHASSI: 9BWKA05ZX84095867; MOTOR: BNX171097; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00943222710; DATA DE APRENSÃO: 02/09/2017;
- 0006 PLACA: EOL7611; CHASSI: 9C2JC4110CR555863; MOTOR: JC41E1-C555863; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00470760443; DATA DE APRENSÃO: 01/08/2017;
- 0007 PLACA: DXU9555; CHASSI: 8BCLDRFJ48G526739; MOTOR: 10LH5C-1622995;

I/CITROEN C4 PALLAS20EXM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941611051; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2017;

0008 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C2JC7000HR504366; MOTOR: JC70E0-H504381; HONDA/BIZ 110I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2017;

0009 PLACA: CWN5751; CHASSI: 8FAZZFHA1J193391; MOTOR: 1J193391; I/FORD FOCUS 1.8L HA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752799312; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0010 PLACA: FIG4420; CHASSI: 9C6KE1950G0050023; MOTOR: E3L2E-061724; YAMAHA/YBR125 FACTOR K1; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01050617034; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;

0011 PLACA: EDW1251; CHASSI: 9BD15802786125683; MOTOR: 146E1011*8188277*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00965782034; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2017;

0012 PLACA: FPJ2330; CHASSI: 9C2JC4110FR301801; MOTOR: JC41E1-F301801; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01052438420; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2017;

0013 PLACA: DNE4523; CHASSI: 9BGRZ08X05G121757; MOTOR: 6V0090073; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839698097; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2017;

0014 PLACA: EOP0227; CHASSI: 9C2KC1610AR058792; MOTOR: KC16E1-A058792; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00251053938; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2017;

0015 PLACA: EGL3713; CHASSI: 9BWAA05U3AT023663; MOTOR: CCN211243; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00149517890; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;

0016 PLACA: EOP3156; CHASSI: 9C2JC4110AR651825; MOTOR: JC41E1-A651825; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00224426869; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2017;

0017 PLACA: BBD1163; CHASSI: VF7RCRFJ25L505880; MOTOR: 10LH1V-1271728; I/CITROEN C5 20 EXCL BVA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856954071; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2017;

0018 PLACA: FAE3675; CHASSI: 9BD118181C1192751; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PUNTO ATTRACTIVE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00451928318; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2017;

0019 PLACA: DQU0250; CHASSI: 9C2MC35008R000943; MOTOR: MC35E-8000943; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00930599756; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2017;

0020 PLACA: FOK6930; CHASSI: 9C6KE1950F0046117; MOTOR: E3L2E-057821; YAMAHA/YBR125 FACTOR K1; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01042288361; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;

0021 PLACA: DXU1861; CHASSI: 9BD15802774953665; MOTOR: 146E1011*7477707*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916086038; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;

0022 PLACA: FVN1729; CHASSI: 9C2JC4110FR811447; MOTOR: JC41E1-F811447; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01054635819; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;

0023 PLACA: EMN2899; CHASSI: 9BGRZ08F0AG283378; MOTOR: NAB025263; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00195107772; DATA DE APREENSÃO:

03/09/2017;

0024 PLACA: FJN2200; CHASSI: 9C2KC1680FR541660; MOTOR: KC16E8-F541660;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01040433160; DATA DE
APREENSÃO: 22/07/2017;

0025 PLACA: HEO9428; CHASSI: 9BWAA05W4CP014225; MOTOR: CCP276359;
VW/GOL 1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00331579669; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2017;

0026 PLACA: FGV0655; CHASSI: 9C2KC1670DR500230; MOTOR: KC16E7-D500230;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00558208509; DATA DE
APREENSÃO: 18/07/2017;

0027 PLACA: MSS7552; CHASSI: VF7RDRFJW9L516942; MOTOR: 10LH5D-1767875;
I/CITROEN C5 EX20 SD BVA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00153397101; DATA DE
APREENSÃO: 12/07/2017;

0028 PLACA: FGW0170; CHASSI: 9C2JC4820DR091304; MOTOR: JC48E2-D091304;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00589141465; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2017;

0029 PLACA: DQY2554; CHASSI: 9362AKFW96B012064; MOTOR: SEM ACESSO;
PEUGEOT/206 14 FELINE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864711719; DATA DE
APREENSÃO: 14/09/2017;

0030 PLACA: EOL8873; CHASSI: 9C6KE1500C0067913; MOTOR: E3G7E-067928;
YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00498413276; DATA DE
APREENSÃO: 31/08/2017;

0031 PLACA: OOX0392; CHASSI: 9BD195102D0406722; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00490479758; DATA DE
APREENSÃO: 21/08/2017;

0032 PLACA: ESI2546; CHASSI: 9C2JC4110BR457385; MOTOR: JC41E1-B457385;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00316419885; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2017;

0033 PLACA: DXC3513; CHASSI: 9BGRZ08907G216736; MOTOR: N50018258;
GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00908447345; DATA DE APREENSÃO:
25/08/2017;

0034 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C2KC2200HR006613; MOTOR: KC22E0-H006619;
HONDA/CG 160 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO:
26/06/2017;

0035 PLACA: DCK6069; CHASSI: 9BWCA05X52P068844; MOTOR: AZP064093;
VW/GOL 16V SPORT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782955509; DATA DE APREENSÃO:
08/07/2017;

0036 PLACA: ESI3059; CHASSI: 9C2KC1670BR531443; MOTOR: KC16E7-B531443;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00326940065; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2017;

0037 PLACA: CVR0021; CHASSI: KMHEN41EPYA229522; MOTOR: SEM ACESSO;
I/HYUNDAI SONATA GLS V6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00736202420; DATA DE
APREENSÃO: 15/09/2017;

0038 PLACA: DXU1527; CHASSI: 9BD17206G73299455; MOTOR: 178F1011*7414409*;
FIAT/SIENA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00915086743; DATA DE
APREENSÃO: 08/07/2017;

0039 PLACA: ECC6979; CHASSI: 9C2MC35008R055686; MOTOR: MC35E-8055686;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00962195324; DATA DE

APREENSÃO: 18/09/2017;
0040 PLACA: ESI4699; CHASSI: 9C2KC1660BR522238; MOTOR: KC16E6-B522238;
HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00327906073; DATA DE
APREENSÃO: 22/08/2017;
0041 PLACA: FEP4149; CHASSI: 9BD195102D0371233; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00480464235; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2017;
0042 PLACA: FHO7135; CHASSI: 9C2JC4110DR731976; MOTOR: JC41E1-D731976;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00534198040; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2017;
0043 PLACA: DNA6738; CHASSI: 9BGRD08X04G185034; MOTOR: 7V0023345;
GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00826544835; DATA DE
APREENSÃO: 05/09/2017;
0044 PLACA: EOR2385; CHASSI: 9C6KE1400A0010676; MOTOR: E3F6E-010668;
YAMAHA/T115 CRYPTON ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00306037807; DATA DE
APREENSÃO: 05/09/2017;
0045 PLACA: DFU6106; CHASSI: 9BWCA05Y02T045228; MOTOR: AFZ687467;
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769066399; DATA DE APREENSÃO:
29/08/2017;
0046 PLACA: EXF3174; CHASSI: 9C2KC1670BR559626; MOTOR: KC16E7-B559626;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00331861658; DATA DE
APREENSÃO: 23/07/2017;
0047 PLACA: EIQ4036; CHASSI: 8AD3CN6B49G026092; MOTOR: 10DBU2-0022921;
I/PEUGEOT 307 16 FX PR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00149870914; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2017;
0048 PLACA: EOU0815; CHASSI: 9C2JC4220AR397309; MOTOR: JC42E2-A397309;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00257503200; DATA DE APREENSÃO:
14/07/2017;
0049 PLACA: FBT3364; CHASSI: 936ZCXMNCC2092929; MOTOR:
F1AE04011*7139530*; PEUGEOT/BOXER F350LH 23S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00463719247; DATA DE APREENSÃO: 01/11/2015;
0050 PLACA: FLS5430; CHASSI: 9BWAA05U5EP020570; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/NOVO GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00565373536; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;
0051 PLACA: EWP2114; CHASSI: 9BD195152C0225289; MOTOR: 310A1011*3844790*;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00344573796; DATA DE
APREENSÃO: 08/09/2017;
0052 PLACA: ESI3230; CHASSI: 9C2JC4110BR737988; MOTOR: JC41E1-B737988;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00328155357; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2017;
0053 PLACA: DSP6449; CHASSI: 9BGRZ48907G118970; MOTOR: K60069596;
GM/CELTA 4P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00884140415; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;
0054 PLACA: EOX5998; CHASSI: 9C6KE1520B0034109; MOTOR: E3G9E-034106;
YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00326287612; DATA DE
APREENSÃO: 15/07/2017;
0055 PLACA: DQE0054; CHASSI: 9BWCA05YX5T098023; MOTOR: AFZ825905;
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00848585259; DATA DE APREENSÃO:

16/07/2017;

- 0056 PLACA: EWB5322; CHASSI: 9C2KC1670BR572269; MOTOR: KC16E7-B572269; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00334781248; DATA DE APRENSÃO: 04/08/2017;
- 0057 PLACA: DQE8922; CHASSI: VF36ERFN26L006162; MOTOR: 10LH2Z-1325050; I/PEUGEOT 407 SW 20A; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00881031380; DATA DE APRENSÃO: 22/07/2017;
- 0058 PLACA: DMF2220; CHASSI: 9BGAC69M06B132565; MOTOR: F90000384; GM/VECTRA SEDAN ELITE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00867855274; DATA DE APRENSÃO: 12/07/2016;
- 0059 PLACA: CXD2328; CHASSI: 9BWZZ376WP036351; MOTOR: UNF050666; VW/SAVEIRO CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00706862287; DATA DE APRENSÃO: 01/09/2017;
- 0060 PLACA: DVI9787; CHASSI: 93YLM0S3A7J779372; MOTOR: F4R1771-C065049; RENAULT/MEGANESD DYN 20A; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00899929915; DATA DE APRENSÃO: 22/07/2017;
- 0061 PLACA: DQW6437; CHASSI: 9BD17146G62713801; MOTOR: 178F1011*6711747*; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00879663553; DATA DE APRENSÃO: 31/08/2017;
- 0062 PLACA: ESI1413; CHASSI: 9C2JC4110CR322804; MOTOR: JC41E1-C322804; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00508164001; DATA DE APRENSÃO: 18/07/2017;
- 0063 PLACA: ENV3996; CHASSI: 9BGRX48F0AG275649; MOTOR: NAB015983; GM/CELTA 4P SPIRIT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00193523280; DATA DE APRENSÃO: 10/09/2017;
- 0064 PLACA: ESK1966; CHASSI: 9C6KE1520B0028776; MOTOR: E3G9E-028789; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00328124982; DATA DE APRENSÃO: 01/09/2017;
- 0065 PLACA: DIH7121; CHASSI: 9BWCA05Y02T157690; MOTOR: AFZ732898; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784158878; DATA DE APRENSÃO: 08/07/2017;
- 0066 PLACA: EOX5664; CHASSI: 9C2KC1650BR502391; MOTOR: KC16E5-B502391; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00321721683; DATA DE APRENSÃO: 21/08/2017;
- 0067 PLACA: FAB5313; CHASSI: 8A1BB8215GL386914; MOTOR: D4DJ754-Q171508; I/RENAULT CLIO EXP1016VH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01090218238; DATA DE APRENSÃO: 16/08/2017;
- 0068 PLACA: EFG8062; CHASSI: 9C2MC35008R078924; MOTOR: MC35E-8078924; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00126358397; DATA DE APRENSÃO: 04/09/2017;
- 0069 PLACA: ENX1819; CHASSI: 93YLSR6GHAJ290169; MOTOR: SEM ACESSO; RENAULT/LOGAN AUT 1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00163597944; DATA DE APRENSÃO: 14/09/2017;
- 0070 PLACA: ETB7849; CHASSI: 93YBSR6RHB567762; MOTOR: SEM ACESSO; RENAULT/SANDERO AUT1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00233641238; DATA DE APRENSÃO: 22/08/2017;
- 0071 PLACA: FGO1613; CHASSI: 9BD11818LD1235071; MOTOR: 327A011*4015781*; FIAT/PUNTO ATTRACTIVE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00502088966; DATA DE

APREENSÃO: 17/08/2017;

0072 PLACA: FHO7049; CHASSI: 9C2NC4910DR013441; MOTOR: NC49E1-D013441; HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00552416754; DATA DE APREENSÃO: 08/09/2017;

0073 PLACA: ERN1336; CHASSI: 8AGCB48X0BR148274; MOTOR: U55064201; I/CHEVROLET AGILE LT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00250428989; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2017;

0074 PLACA: LQT1340; CHASSI: 9C6KM003050001627; MOTOR: M307E-001588; YAMAHA/XT 660R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00861938364; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0075 PLACA: FBI7124; CHASSI: 9BWDA45U8FT066343; MOTOR: SEM ACESSO; VW/VOYAGE TL MA S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01044756079; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2017;

0076 PLACA: GJS9530; CHASSI: 9C2KC2200HR005729; MOTOR: KC22E0-H005734; HONDA/CG 160 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01099511671; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0077 PLACA: EVR3726; CHASSI: KMHNU81CDBU154838; MOTOR: SEM ACESSO; I/HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00291898840; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2017;

0078 PLACA: ERB2917; CHASSI: 8AGCB48X0AR189338; MOTOR: SEM ACESSO; I/CHEVROLET AGILE LT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00209716207; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2017;

0079 PLACA: DZM8918; CHASSI: 9C2PC42008R000439; MOTOR: PC42E-8000439; HONDA/CB600F HORNET; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00966323637; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2017;

0080 PLACA: DNT9846; CHASSI: JMYXRCU5W8U001366; MOTOR: SEM ACESSO; I/MMC AIRTREK MIVEC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00957950136; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;

0081 PLACA: CDW8488; CHASSI: 8AWZZZ377TA839543; MOTOR: UNC825069; I/VW GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00665755708; DATA DE APREENSÃO: 24/07/2017;

0082 PLACA: BUW7296; CHASSI: 9BD146000L3539110; MOTOR: 160A2011*7498432*; FIAT/ELBA CSL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426048679; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2017;

0083 PLACA: JPG8158; CHASSI: 935CHRFM81J672252; MOTOR: 10LH73-0809112; CITROEN/XSARA PICASSO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00767990854; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2017;

0084 PLACA: DCO4244; CHASSI: 9BWCA05X01T054226; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00745815626; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2017;

0085 PLACA: CTB9246; CHASSI: 9BGTT08C0YB137038; MOTOR: NJ0032881; GM/ASTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00731659074; DATA DE APREENSÃO: 11/05/2015;

0086 PLACA: KZX1039; CHASSI: 9BD17203G63194531; MOTOR: 178F1011*6602671*; FIAT/SIENA FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00867700815; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2017;

0087 PLACA: BQG9749; CHASSI: BS570560; MOTOR: BJ200762; VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373678541; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2017;

0088 PLACA: CIL7432; CHASSI: 9BFZZZFHAVB118433; MOTOR: C4AV118433;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00675015626; DATA DE APREENSÃO:
21/09/2017;

0089 PLACA: CYJ1569; CHASSI: 9362C7LZ91W068343; MOTOR: 7LZ10TR01-
Q0017459; PEUGEOT/206 SELECTION; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771759630; DATA
DE APREENSÃO: 25/07/2017;

0090 PLACA: ENT5809; CHASSI: 9BGSA1910AB214852; MOTOR: S80072366;
CHEVROLET/CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00183676114; DATA DE
APREENSÃO: 13/07/2017;

0091 PLACA: CDW6678; CHASSI: WVVCG81H6SW476569; MOTOR: ACC242102;
IMP/VW GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00656599669; DATA DE APREENSÃO:
12/07/2017;

0092 PLACA: CCF6904; CHASSI: 9BD155253S5585053; MOTOR: 146B8011*4399306*;
FIAT/ELBA WEEKEND IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00643170812; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2017;

0093 PLACA: DFE6444; CHASSI: 935CHRFM81J667151; MOTOR: 10LH18-0179133;
CITROEN/XSARA PICASSO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00760812586; DATA DE
APREENSÃO: 07/08/2017;

0094 PLACA: DIL3240; CHASSI: 9BWCA05X12P050230; MOTOR: AZP080557; VW/GOL
16V POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782185932; DATA DE APREENSÃO:
16/08/2017;

0095 PLACA: DDJ6806; CHASSI: 9BGRD08Z01G101537; MOTOR: DJ0001700;
GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00744971969; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;

0096 PLACA: DIU0545; CHASSI: 9BD27807032378612; MOTOR: 178E8011*5695784*;
FIAT/STRADA FIRE CE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00805340173; DATA DE
APREENSÃO: 27/06/2017;

0097 PLACA: BHM5833; CHASSI: BS375589; MOTOR: BH862133; VW/VW FUSCA
1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00355151430; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2017;

0098 PLACA: CLB0713; CHASSI: 9BFZZZFHAVB164196; MOTOR: C4A-V164196;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684333937; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;

0099 PLACA: EAV6187; CHASSI: 9362CKFW98B039170; MOTOR: 10DBS7-0077140;
PEUGEOT/206 14 SENSAT FX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00947276300; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2017;

0100 PLACA: CQH6116; CHASSI: 9BGSC19E02B178225; MOTOR: BS0135450;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782543340; DATA DE APREENSÃO:
30/08/2017;

0101 PLACA: HUT4983; CHASSI: WVVCG81H7SW386086; MOTOR: ACC001533;
IMP/VW GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00162381514; DATA DE APREENSÃO:
12/09/2017;

0102 PLACA: CNE4385; CHASSI: 9BD14600003042811; MOTOR: 146C4011*2335093*;
FIAT/FIAT PREMIO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00379603373; DATA DE APREENSÃO:
07/09/2017;

0103 PLACA: DAY0836; CHASSI: 8BCMFLFXK1G012372; MOTOR: 10KJV2-0001338;
I/CITROEN BERLINGO MP18I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768612926; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2017;

0104 PLACA: CIK9255; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT053110; MOTOR: BN490125; VW/GOL

BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00367130262; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2017;
0105 PLACA: DDM7638; CHASSI: 9BGRD08Z01G159729; MOTOR: 7A0006342;
GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00764217933; DATA DE APREENSÃO:
03/08/2017;

0106 PLACA: CGF6531; CHASSI: 9BD159044T9168407; MOTOR: 159B8011-9164736;
FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660714442; DATA DE APREENSÃO:
15/07/2017;

0107 PLACA: CYZ5083; CHASSI: BS134645; MOTOR: BF957859; VW/VW FUSCA 1500;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00372517080; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;

0108 PLACA: KLN2585; CHASSI: 9BFZZZFHAXB268183; MOTOR: C4A-X268183;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00716781956; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;

0109 PLACA: DQX2253; CHASSI: 9362A7LZ96B016440; MOTOR: 7LZ10TR01-Q092496;
PEUGEOT/206 10 SENSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00864890168; DATA DE
APREENSÃO: 05/08/2017;

0110 PLACA: BZT6005; CHASSI: 9BGKT08KRRRC357167; MOTOR: B18YZ-31075820;
GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00618778888; DATA DE APREENSÃO:
29/08/2017;

0111 PLACA: BTG0863; CHASSI: 9BG5JK11ZGB052327; MOTOR: 18YVH-31003434;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00417555733; DATA DE APREENSÃO:
15/07/2017;

0112 PLACA: CCY3709; CHASSI: 9BD146000H3229285; MOTOR: 138B3011*7306003*;
FIAT/FIAT UNO 1.5 R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391867938; DATA DE APREENSÃO:
19/09/2017;

0113 PLACA: DBH9988; CHASSI: VF7N1LFYYJ005965; MOTOR: 10KJN6-2004940;
I/CITROEN XSARA GLX 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00734207212; DATA DE
APREENSÃO: 31/08/2017;

0114 PLACA: BPY5604; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT132653; MOTOR: UPB029880;
VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00625882121; DATA DE APREENSÃO:
27/07/2017;

0115 PLACA: EIX9601; CHASSI: 9BGRZ0810AG101741; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00144371995; DATA DE APREENSÃO:
06/09/2017;

0116 PLACA: BPM1448; CHASSI: 9BD159000R9092683; MOTOR: 159B8011*9086150;
FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00625688074; DATA DE APREENSÃO:
17/09/2017;

0117 PLACA: BVN7895; CHASSI: BJ741491; MOTOR: BH464205; VW/VW FUSCA 1300
L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396326811; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2017;

0118 PLACA: CKE3931; CHASSI: 9BFZZZFHAVB159509; MOTOR: C4AV159509;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00683017039; DATA DE APREENSÃO:
15/07/2017;

0119 PLACA: DBY3522; CHASSI: 8A1BA0F15YL069857; MOTOR: K7MA702-DJ17346;
IMP/RENAULT MEGANE 1.6 B; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00733906940; DATA DE
APREENSÃO: 11/09/2017;

0120 PLACA: CLY3129; CHASSI: 9BGKZ08BVVB433316; MOTOR: AA0015176;
GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00679937480; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2017;

0121 PLACA: CMF3100; CHASSI: 3VW1931H8WM217850; MOTOR: ADD181103;

IMP/VW GOLF GL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00696897644; DATA DE APREENSÃO: 01/08/2017;

0122 PLACA: BMU6822; CHASSI: 9BD146000J3361546; MOTOR: 138B3011-7420231; FIAT/FIAT UNO 1.5 R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00425032817; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2016;

0123 PLACA: BRA7711; CHASSI: 1HGEH4559RL640876; MOTOR: D15B7-3597457; I/HONDA CIVIC LX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00627149510; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2017;

0124 PLACA: BFL3625; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT107582; MOTOR: UP313214; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00400458764; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2017;

0125 PLACA: AQQ7692; CHASSI: 9BGRZ08909G206126; MOTOR: Q30127032; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00988573571; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2017;

0126 PLACA: BMU7946; CHASSI: 9BD159000S9108651; MOTOR: 159B8011-9103716; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00633738476; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0127 PLACA: BNS0590; CHASSI: BJ709592; MOTOR: BF711668; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00347282385; DATA DE APREENSÃO: 23/05/2017;

0128 PLACA: CPP2657; CHASSI: 9BFZZZGDAWB613686; MOTOR: SEM ACESSO; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00711716676; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2017;

0129 PLACA: CMR8800; CHASSI: VF31CCDZWWM007944; MOTOR: 10FN2B-2318684; IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00713401230; DATA DE APREENSÃO: 08/07/2017;

0130 PLACA: CXG1437; CHASSI: 9BGKT15ZMMC348361; MOTOR: 18YVH-31092704; GM/KADETT IPANEMA SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00411461559; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0131 PLACA: CPP3988; CHASSI: 8AWZZZ6K2WA536323; MOTOR: USE011516; IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00711909202; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0132 PLACA: BHO3001; CHASSI: 9BD146000H3220763; MOTOR: 146A7011*4353425*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00400131170; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2017;

0133 PLACA: DFE3890; CHASSI: 8AD2CNFZW1W018703; MOTOR: 10FX1T-0885396; I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00767716710; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2017;

0134 PLACA: KMO2034; CHASSI: 9BWZZZ377TP518638; MOTOR: UNC165549; VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00662777107; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2017;

0135 PLACA: EIX0136; CHASSI: 9BGRZ08109G252431; MOTOR: S90004294; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00124901050; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2017;

0136 PLACA: BVN7699; CHASSI: 9BD159542S9134573; MOTOR: 159B7011-9126962; FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642941033; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;

0137 PLACA: CYZ5276; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP075462; MOTOR: BW066107; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00392490714; DATA DE APREENSÃO: 13/07/2017;

0138 PLACA: CLQ4002; CHASSI: 9BFZZZGDAVB001118; MOTOR: C4B-VU01118;
FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00672890313; DATA DE APREENSÃO:
22/08/2017;

0139 PLACA: CKE8581; CHASSI: VF31ACDZWWM005288; MOTOR: SEM ACESSO;
IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701978651; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2017;

0140 PLACA: BIX8845; CHASSI: 9BGKT08VLKC314094; MOTOR: 18LVH-31033025;
GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426512553; DATA DE APREENSÃO:
14/09/2017;

0141 PLACA: BQH4421; CHASSI: 9BWZZZ54ZLB117176; MOTOR: US029180;
VW/APOLO GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431420084; DATA DE APREENSÃO:
14/08/2017;

0142 PLACA: CCT3719; CHASSI: 9BD146000H3279145; MOTOR: 127A2011-2633984;
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416111343; DATA DE APREENSÃO:
15/08/2017;

0143 PLACA: CVM7408; CHASSI: VF32CNFZ9YW020296; MOTOR: 10FX1T-0773711;
I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741655071; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2017;

0144 PLACA: ELV3333; CHASSI: 9BWZZZ377TT086799; MOTOR: UDC065031;
VW/GOL GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653883749; DATA DE APREENSÃO:
25/07/2017;

0145 PLACA: DFL6067; CHASSI: 9BGRD08X03G104139; MOTOR: 9E0002152;
GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00786766760; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2017;

0146 PLACA: JTF9519; CHASSI: 9BD146000K3485079; MOTOR: 146A4011*2992685*;
FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00141230975; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2017;

0147 PLACA: CCH1907; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT087039; MOTOR: UD118763;
VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428221190; DATA DE APREENSÃO:
20/07/2017;

0148 PLACA: CQG2315; CHASSI: 9BFZZZGDAVB546651; MOTOR: C4B-V546651;
FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00685290530; DATA DE APREENSÃO:
22/08/2017;

0149 PLACA: CJD8586; CHASSI: WF0ADXGBBTGD55624; MOTOR: RKATD55624;
IMP/FORD MONDEO CLX AD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660980649; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;

0150 PLACA: BIM9129; CHASSI: 9BGKT08KNNC324039; MOTOR: B18YZ-31008805;
GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603433928; DATA DE APREENSÃO:
07/09/2017;

0151 PLACA: DSE6700; CHASSI: 9BWKB05Z864118430; MOTOR: BPA066405;
VW/CROSSFOX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876013710; DATA DE APREENSÃO:
04/08/2017;

0152 PLACA: GVU9390; CHASSI: 9BD185235W7009931; MOTOR: 182A1011*1227525*;
FIAT/MAREA ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00711213194; DATA DE APREENSÃO:
10/08/2017;

0153 PLACA: EKZ1915; CHASSI: 8A1FC1Y15AL420810; MOTOR: K4MM850-Q006276;
I/RENAULT KGOO EXPRESS16; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00195348230; DATA DE
APREENSÃO: 03/08/2017;

0154 PLACA: CHO8890; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT113166; MOTOR: UE108945; VW/GOL GT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00418185751; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2017;

0155 PLACA: DKY9169; CHASSI: 9BGRD08X04G198179; MOTOR: 6V0066588; GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828962227; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2017;

0156 PLACA: GSI5249; CHASSI: 9BD146000R5152553; MOTOR: 146C4011*3813953*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616456158; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2017;

0157 PLACA: BNW8827; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT032525; MOTOR: UP550776; VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373715811; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;

0158 PLACA: DHR7638; CHASSI: 9BFBSZGDA3B811775; MOTOR: C4C*3811775; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00799377899; DATA DE APREENSÃO: 29/05/2017;

0159 PLACA: CAB9735; CHASSI: VS6BSXWPFRC50969; MOTOR: SC50969; IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630956669; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0160 PLACA: CDU5357; CHASSI: 9BGKS08VMMC338334; MOTOR: E18LVH-31073612; GM/KADETT SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00420567933; DATA DE APREENSÃO: 15/07/2017;

0161 PLACA: DQY7902; CHASSI: 9BWKA05Z564138976; MOTOR: BNX047039; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876018720; DATA DE APREENSÃO: 11/08/2017;

0162 PLACA: CMW8208; CHASSI: 9BD18523037065539; MOTOR: 185A7011*3530296*; FIAT/MAREA ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811145395; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0163 PLACA: CVL1931; CHASSI: VF7MFLFXKYG005643; MOTOR: 10KJR2-2031331; IMP/CITROEN BERLI MP 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00736945628; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;

0164 PLACA: BUI4698; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT151119; MOTOR: UP188916; VW/GOL LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400259486; DATA DE APREENSÃO: 25/07/2017;

0165 PLACA: AKW3648; CHASSI: 9BGRD08X03G192516; MOTOR: 7N0008664; GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00803371284; DATA DE APREENSÃO: 18/07/2017;

0166 PLACA: BQI3220; CHASSI: 9BD146000P5083201; MOTOR: 146C4011*3796673*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00614823277; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2017;

0167 PLACA: BOE4033; CHASSI: 9BWZZZ30ZPP278760; MOTOR: UE372502; VW/VOYAGE CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615517919; DATA DE APREENSÃO: 21/08/2017;

0168 PLACA: DHY2591; CHASSI: 9BFBSZGDA3B810013; MOTOR: SEM ACESSO; FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00794758827; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0169 PLACA: CCG5092; CHASSI: VS6BSXWPFSE56004; MOTOR: SE56004; IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00643180400; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;

0170 PLACA: BHI4155; CHASSI: 9BGKT08VLLC337672; MOTOR: E18LVH-31019799; GM/KADETT TURIM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426895053; DATA DE APREENSÃO:

26/08/2017;
0171 PLACA: EAG7366; CHASSI: 9BWAA05ZX94037044; MOTOR: CCN704265;
VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00978542185; DATA DE APREENSÃO:
11/07/2017;
0172 PLACA: CTB6714; CHASSI: 9BD185245Y7035036; MOTOR: 182B7000*2241769*;
FIAT/MAREA HLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00732248906; DATA DE APREENSÃO:
12/08/2017;
0173 PLACA: CEV0891; CHASSI: 9BG5JK11VGB077125; MOTOR: 18L*31024362;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00384559301; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;
0174 PLACA: CMJ4070; CHASSI: 9BWZZZ373WT080215; MOTOR: AFZ293512;
VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00699563615; DATA DE APREENSÃO:
31/08/2017;
0175 PLACA: CKK4890; CHASSI: 9BG5TC11UGC148016; MOTOR: 6JC20PA11629;
GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00353501956; DATA DE APREENSÃO:
07/09/2017;
0176 PLACA: BNR6814; CHASSI: 9BD146000P5095559; MOTOR: 146C4011*3809817*;
FIAT/UNO ELETTRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614378117; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2017;
0177 PLACA: CCW3639; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT079030; MOTOR: 1187037;
VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00419888160; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;
0178 PLACA: DIA2035; CHASSI: 9BFBSZGDA2B770722; MOTOR: C4C2770722;
FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00781602890; DATA DE APREENSÃO:
06/09/2017;
0179 PLACA: CTP3545; CHASSI: 8AFZZZEDAVJ091341; MOTOR: SEM ACESSO;
IMP/FORD ESCORT RS 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00695061801; DATA DE
APREENSÃO: 20/07/2017;
0180 PLACA: EEP7442; CHASSI: 9BGXL80809C127063; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/MONTANA CONQUEST; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00980595754; DATA DE
APREENSÃO: 05/08/2017;
0181 PLACA: DKD9604; CHASSI: 9BWKB05Z444009461; MOTOR: BJA002628; VW/FOX
1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00820677965; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2017;
0182 PLACA: GUA4283; CHASSI: 9BD178258T0056569; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/PALIO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00658915630; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;
0183 PLACA: BJT1429; CHASSI: LB4KBY11991; MOTOR: 005463; FORD/CORCEL II L;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00369013549; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;
0184 PLACA: CQZ6886; CHASSI: 9BWZZZ377WP560656; MOTOR: AFZ314152;
VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00700177175; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
0185 PLACA: CGI2807; CHASSI: 5C11UCC156716; MOTOR: 3JC31PA; GM/CHEVETTE;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00413240541; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2017;
0186 PLACA: BQT7640; CHASSI: 9BD146000R5270492; MOTOR: 146C4011*3977903*;
FIAT/UNO ELETTRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00626985080; DATA DE
APREENSÃO: 18/08/2017;
0187 PLACA: BHI3703; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT065072; MOTOR: UN085318;
VW/VOYAGE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00112566014; DATA DE APREENSÃO:

14/08/2017;
0188 PLACA: DXE2370; CHASSI: 9BFBSZGDA7B623783; MOTOR: C4C7623783;
FORD/KA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922160961; DATA DE APREENSÃO:
25/08/2017;
0189 PLACA: CVZ8292; CHASSI: 8AFZZZEHCWJ077599; MOTOR: RKDWW12436;
IMP/FORD ESCORT GLX 16VH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00714714828; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;
0190 PLACA: BJA9200; CHASSI: 9BGJH69KNNB049538; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; GM/MONZA BARCELONA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604884370;
DATA DE APREENSÃO: 12/09/2017;
0191 PLACA: DSH9415; CHASSI: 9BWKB05Z784107762; MOTOR: BPA255948;
VW/FOX 1.6 ROUTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00946842523; DATA DE APREENSÃO:
19/07/2017;
0192 PLACA: CCZ6647; CHASSI: 9BD178216V0333106; MOTOR: 178A3011*5121350*;
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00680682660; DATA DE APREENSÃO:
26/08/2017;
0193 PLACA: CNB7829; CHASSI: 9BFCXXLC2KBL00473; MOTOR: 884081; FORD/DEL
REY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00401328511; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;
0194 PLACA: AHG9322; CHASSI: 9BWZZZ377VP573335; MOTOR: AFZ109857;
VW/GOL PLUS MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00682244570; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;
0195 PLACA: BFL9708; CHASSI: 5E11AHC165807; MOTOR: 8J0505A3;
GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00434432695; DATA DE APREENSÃO:
07/08/2017;
0196 PLACA: BPE1323; CHASSI: 9BD146000N3875246; MOTOR: 146B4011*3557934*;
FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604551312; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
0197 PLACA: CJD2485; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT013344; MOTOR: UD912181;
VW/SAVEIRO GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00426717503; DATA DE APREENSÃO:
12/07/2017;
0198 PLACA: BJA2256; CHASSI: 9BFZZZ55ZPB210168; MOTOR: UPA000661;
FORD/PAMPA L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608339903; DATA DE APREENSÃO:
14/08/2017;
0199 PLACA: BMV7227; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ045593; MOTOR: USC109440;
IMP/FORD ESCORT 1.8I GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00661418138; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2017;
0200 PLACA: BWI2211; CHASSI: 9BGJL69YKJB008144; MOTOR: 20YVH-31050160;
GM/MONZA CLASSIC 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424026554; DATA DE
APREENSÃO: 21/05/2017;
0201 PLACA: DDJ6524; CHASSI: 9BWCA05Y11P021088; MOTOR: AFZ511234; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00743831861; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;
0202 PLACA: COD3669; CHASSI: 9BD178016V0384476; MOTOR: 178A3011*5193913*;
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00682921114; DATA DE APREENSÃO:
18/09/2017;
0203 PLACA: BHD5360; CHASSI: 9BFDXXLD2KBJ94480; MOTOR: SP0217985;
FORD/DEL REY BELINA L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00421416513; DATA DE
APREENSÃO: 16/08/2017;
0204 PLACA: CHN0541; CHASSI: 9BWZZZ377TT244311; MOTOR: AFZ006992; VW/GOL

PLUS MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667609482; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2017;

0205 PLACA: BUR0659; CHASSI: 5C11UCC156025; MOTOR: 2JB01FC;
GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00372958990; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2017;

0206 PLACA: EIX1344; CHASSI: 9BD15802A96220984; MOTOR: 146E011*8596028*;
FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00125157029; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2017;

0207 PLACA: ASA9630; CHASSI: 9BWZZZ32ZNP009493; MOTOR: UQ076590;
VW/SANTANA GL 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00603591701; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2017;

0208 PLACA: MUA2639; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB277308; MOTOR: BR236890;
FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00189901764; DATA DE APREENSÃO:
19/09/2017;

0209 PLACA: JUU6950; CHASSI: 8AP146028V8408469; MOTOR: 146A7011*4983490*;
IMP/FIAT UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00687057027; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2017;

0210 PLACA: BJL2929; CHASSI: 9BGJL69RNNB045301; MOTOR: B20NZ-31023098;
GM/MONZA CLASSIC SE EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604455755; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2016;

0211 PLACA: DBZ6717; CHASSI: 9BWCA05Y21P011136; MOTOR: AFZ542481; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00743362519; DATA DE APREENSÃO: 11/06/2017;

0212 PLACA: CXD3170; CHASSI: 9BD178226W0709993; MOTOR: 178A3011*5530133*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707890810; DATA DE APREENSÃO:
31/05/2017;

0213 PLACA: BXL1621; CHASSI: 9BFCXXLB2CFM34119; MOTOR: 233039; FORD/DEL
REY GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00374987173; DATA DE APREENSÃO:
30/08/2017;

0214 PLACA: BGI9539; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT432598; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385889615; DATA DE
APREENSÃO: 21/08/2017;

0215 PLACA: CEV5102; CHASSI: 5C08AKC170076; MOTOR: 9J1009E2;
GM/CHEVETTE HATCH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00384522475; DATA DE
APREENSÃO: 21/09/2017;

0216 PLACA: BKN4690; CHASSI: 9BD146000N3935749; MOTOR: 146C4011*4195717*;
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608592455; DATA DE
APREENSÃO: 12/08/2017;

0217 PLACA: AFM4426; CHASSI: 9BWZZZ32ZSP034894; MOTOR: UEB002762;
VW/SANTANA CL 1800 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00640507352; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2016;

0218 PLACA: DBY3446; CHASSI: 9BGSC80N0YC189345; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/CORSA ST; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00733915175; DATA DE APREENSÃO:
17/09/2017;

0219 PLACA: BNR9971; CHASSI: ZFA160000P4834313; MOTOR: 160E2011*8897312*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436561867; DATA DE APREENSÃO:
09/08/2017;

0220 PLACA: CAQ2334; CHASSI: 9BGJG69SSRB015614; MOTOR: B20YZ-31060564;
GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00627178693; DATA DE APREENSÃO:

06/08/2017;
0221 PLACA: CXT8129; CHASSI: 9BWZZZ373YT008985; MOTOR: UQH037606;
VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00718851846; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
0222 PLACA: CHH4114; CHASSI: 9BD178226V0480008; MOTOR: 178A3011*5288125*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00689338414; DATA DE APREENSÃO:
04/09/2017;
0223 PLACA: GRO1879; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB750615; MOTOR: 076824;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00639061443; DATA DE
APREENSÃO: 26/08/2017;
0224 PLACA: AJD7536; CHASSI: 9BWZZZ377YP070498; MOTOR: AFZ482149; VW/GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00731391136; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;
0225 PLACA: CPQ9874; CHASSI: 5D11AJC124388; MOTOR: 8J1216E2; GM/CHEVETTE
L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00371402581; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;
0226 PLACA: CDU1017; CHASSI: 9BD146107T5679443; MOTOR: 146A7011*4504972*;
FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00647209926; DATA DE APREENSÃO:
03/09/2017;
0227 PLACA: BZJ3938; CHASSI: 9BWZZZ32ZRP026247; MOTOR: UDB012909;
VW/SANTANA CL 1800 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00622283448; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2017;
0228 PLACA: CHM8472; CHASSI: 9BGSD68ZVTC659348; MOTOR: JB0013400;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667147012; DATA DE APREENSÃO:
13/09/2017;
0229 PLACA: CDW4790; CHASSI: ZFA160000S2773932; MOTOR: 160E2011*9434676*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00646104098; DATA DE APREENSÃO:
30/08/2017;
0230 PLACA: DNP2342; CHASSI: 9BGJK69RRRB022421; MOTOR: B20NZ-31068254;
GM/MONZA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00616726724; DATA DE APREENSÃO:
12/07/2017;
0231 PLACA: JSI5258; CHASSI: 9BWAA05U2AT005025; MOTOR: CCN190330; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00150864981; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;
0232 PLACA: JEN3139; CHASSI: 9BD178026T0078349; MOTOR: 178A3011*5543328*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660812436; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
0233 PLACA: BOP5169; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB529026; MOTOR: 1685016;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00618657290; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;
0234 PLACA: DFE5581; CHASSI: 9BWCA05Y21T171301; MOTOR: AFZ620129;
VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00759100683; DATA DE APREENSÃO:
04/08/2017;
0235 PLACA: CEV7647; CHASSI: 9BGTE11UHC134211; MOTOR: 0JJ16VA63301;
GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428652158; DATA DE APREENSÃO:
21/04/2017;
0236 PLACA: CZN2644; CHASSI: 9BD158068Y4119905; MOTOR: 146A7011*5933704*;
FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00730652521; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2017;
0237 PLACA: BIE1818; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP235484; MOTOR: UTB000914;

VW/SANTANA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385738919; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;

0238 PLACA: COZ2405; CHASSI: 9BGSD08ZVVC792818; MOTOR: BS0024897;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680629629; DATA DE APREENSÃO:
24/05/2017;

0239 PLACA: CCW2022; CHASSI: ZFA160000S2764591; MOTOR: 160E2011*9400637*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00643724672; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;

0240 PLACA: BKG0014; CHASSI: 9BGJG11GPPB031083; MOTOR: B18LZ-31054321;
GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608993670; DATA DE APREENSÃO:
15/07/2017;

0241 PLACA: BOJ3451; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT145461; MOTOR: 1572420; VW/GOL
1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00616559097; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2017;

0242 PLACA: GOR8861; CHASSI: 9BD178226V0302876; MOTOR: 178A3011*5327360*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00676430473; DATA DE APREENSÃO:
28/08/2017;

0243 PLACA: BPN7851; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB630434; MOTOR: 1819549;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00628047215; DATA DE
APREENSÃO: 21/09/2017;

0244 PLACA: CEV1067; CHASSI: 9BWZZZ558TB835207; MOTOR: USC095351;
VW/LOGUS 1.8I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00656885190; DATA DE APREENSÃO:
20/07/2017;

0245 PLACA: CBP9070; CHASSI: 9BGTE11UHGC107672; MOTOR: 6JH280A58391;
GM/CHEVETTE SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382082699; DATA DE APREENSÃO:
08/07/2017;

0246 PLACA: CTP8356; CHASSI: 9BD146018W5999681; MOTOR: 146A7011*5521700*;
FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00701229390; DATA DE APREENSÃO:
05/08/2017;

0247 PLACA: BPK2125; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP223036; MOTOR: UP344725;
VW/SANTANA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427942373; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2017;

0248 PLACA: CPQ2711; CHASSI: 9BGSD68ZWVC657253; MOTOR: BT0006471;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691601224; DATA DE APREENSÃO:
03/08/2017;

0249 PLACA: GNK5193; CHASSI: ZFA159000S7639138; MOTOR: 159A6011*16252*;
IMP/FIAT TEMPRA SW SLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00635505665; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2017;

0250 PLACA: BQN8281; CHASSI: 9BGJG11GPPB064288; MOTOR: B18LZ-31076173;
GM/MONZA SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611860104; DATA DE APREENSÃO:
15/07/2017;

0251 PLACA: KCG4228; CHASSI: 9BWZZZ377ST108999; MOTOR: 079926; VW/GOL
1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638957729; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0252 PLACA: DCM5478; CHASSI: 9BD17141312026500; MOTOR: 178D8011*5057631*;
FIAT/PALIO ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748862617; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;

0253 PLACA: CDU3006; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB796538; MOTOR: 164909;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00645933422; DATA DE
APREENSÃO: 07/08/2017;

0254 PLACA: CBJ4588; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB567725; MOTOR: USC015021;
VW/LOGUS GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00623846209; DATA DE APREENSÃO:
13/09/2017;

0255 PLACA: BII8135; CHASSI: 9BG5TE11UEC145389; MOTOR: 8J0510E2;
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00414774507; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;

0256 PLACA: KOH2778; CHASSI: 9BD158068X4044374; MOTOR: 146A7011*5671431*;
FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00718231201; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;

0257 PLACA: CWC7955; CHASSI: 9BWZZZ327YP008808; MOTOR: UDJ017057;
VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00727365843; DATA DE APREENSÃO:
12/07/2017;

0258 PLACA: CHM1941; CHASSI: 9BGSD08ZVTC660511; MOTOR: JB0014099;
GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667201033; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2017;

0259 PLACA: CXD9883; CHASSI: 8AP178534W4083078; MOTOR: 178C1011*8480372*;
IMP/FIAT SIENA EL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00710880987; DATA DE APREENSÃO:
25/05/2017;

0260 PLACA: CAQ6480; CHASSI: 9BG5JK69ZEB062334; MOTOR: 18A*31029412;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436978156; DATA DE APREENSÃO:
08/09/2017;

0261 PLACA: GQD6607; CHASSI: 9BWZZZ377ST010985; MOTOR: 1850026; VW/GOL
1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00630484929; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;

0262 PLACA: LNY8603; CHASSI: 9BD17140222176724; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00781005140; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;

0263 PLACA: CEV3018; CHASSI: 9BFZZZ542TB828055; MOTOR: 234098;
FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00651963028; DATA DE
APREENSÃO: 23/07/2017;

0264 PLACA: BKH1787; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB667803; MOTOR: USC051700;
VW/LOGUS GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00631597190; DATA DE APREENSÃO:
18/08/2017;

0265 PLACA: DDK1154; CHASSI: 9BGTC11UHC141269; MOTOR: 5JK05PB71458;
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00375856862; DATA DE APREENSÃO:
15/09/2017;

0266 PLACA: DQI0576; CHASSI: 9BD15802564691060; MOTOR: 178D9011*6398291*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00853573972; DATA DE
APREENSÃO: 16/07/2017;

0267 PLACA: LNS4250; CHASSI: 9BWAC03X12P005664; MOTOR: UEE009706;
VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00773274030; DATA DE APREENSÃO:
04/09/2017;

0268 PLACA: CJD3256; CHASSI: 9BGSC08ZVTC601525; MOTOR: B10NE31073612;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660015587; DATA DE APREENSÃO:
28/07/2017;

0269 PLACA: CXT5398; CHASSI: 8AP178530W4106040; MOTOR: 178A3011*5617375;
IMP/FIAT SIENA 6 MARCHAS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00716856590; DATA DE
APREENSÃO: 07/09/2017;

0270 PLACA: CHN1369; CHASSI: 9BGJK11VLLB075180; MOTOR: E18LVH-31043661;

GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00430606737; DATA DE APREENSÃO:
15/08/2017;

0271 PLACA: BVP7968; CHASSI: 9BWZZZ377ST169931; MOTOR: 922900; VW/GOL
1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642522227; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2017;

0272 PLACA: DGW6534; CHASSI: 9BD17103232184168; MOTOR: 178D9011*5450975*;
FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00788065220; DATA DE APREENSÃO:
18/09/2017;

0273 PLACA: CCX1759; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB708822; MOTOR: UVA016585;
FORD/ESCORT 1.6I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00646161172; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2017;

0274 PLACA: BNG8867; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB409301; MOTOR: UU000555;
VW/LOGUS GLS 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614008743; DATA DE APREENSÃO:
25/05/2017;

0275 PLACA: BTG0623; CHASSI: 9BG5TE11UFC108465; MOTOR: 4JH17PA;
GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00358782210; DATA DE APREENSÃO:
03/08/2017;

0276 PLACA: DKY6501; CHASSI: 9BD15802544533306; MOTOR: 178D9011*5881610*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00823360490; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2017;

0277 PLACA: MSP0379; CHASSI: 9BR53AEB2X5506664; MOTOR: 7A-H343627;
TOYOTA/COROLLA XEI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00724161767; DATA DE
APREENSÃO: 18/08/2017;

0278 PLACA: CLN9477; CHASSI: 9BGSC08ZXWB604211; MOTOR: BS0173558;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707938252; DATA DE APREENSÃO:
18/07/2017;

0279 PLACA: DHY2817; CHASSI: 8AGSB19Z03R107855; MOTOR: SEM ACESSO; I/GM
CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00793572592; DATA DE APREENSÃO:
18/08/2017;

0280 PLACA: BSQ7328; CHASSI: 9BGJK69TMMB018219; MOTOR: B20LVH-31045725;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00408418060; DATA DE APREENSÃO:
09/08/2017;

0281 PLACA: BVN6833; CHASSI: 9BWZZZ377ST160481; MOTOR: 117543; VW/GOL
1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642509190; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0282 PLACA: DHT2815; CHASSI: 9BD17146232323656; MOTOR: 178D9011*5748117*;
FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00810298112; DATA DE APREENSÃO:
05/08/2017;

0283 PLACA: BWA8020; CHASSI: 9BFBXXLBABGJ09337; MOTOR: 557576;
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405226780; DATA DE APREENSÃO:
03/09/2017;

0284 PLACA: CAL7545; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB685759; MOTOR: ULB013513;
VW/LOGUS WOB EDITION; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00634465210; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2017;

0285 PLACA: BQI8063; CHASSI: 5E11AKC142122; MOTOR: 9J0618E2; GM/CHEVETTE
SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00370437039; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2017;

0286 PLACA: DHY0354; CHASSI: 9BD15802534415219; MOTOR: 178D9011*5518888*;
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00793050022; DATA DE
APREENSÃO: 12/09/2017;

0287 PLACA: AIK8681; CHASSI: 93YJAMG35XJ002218; MOTOR: F3RP789-I022668;

RENAULT/SCENIC RXE 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00715603477; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2017;

0288 PLACA: CWF6465; CHASSI: 9BGSC19Z0XC744415; MOTOR: AJ0049714; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00717291863; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0289 PLACA: CSD2720; CHASSI: 8AFZZZEFFWJ053577; MOTOR: RKDWP03239; I/FORD ESCORT GLX 16VF; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710611862; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2017;

0290 PLACA: BUZ1768; CHASSI: 9BG5JK11ZGB030680; MOTOR: 18AH*31011518; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00362912629; DATA DE APREENSÃO: 05/08/2017;

0291 PLACA: CPU8876; CHASSI: 9BWZZZ377WP520617; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00694785628; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;

0292 PLACA: DNY0713; CHASSI: 9BD17103752553475; MOTOR: 178F1011*6270196*; FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00844890367; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2017;

0293 PLACA: JLF5448; CHASSI: 9BFBXXLBAKBP96032; MOTOR: 913385; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00222166444; DATA DE APREENSÃO: 18/09/2016;

0294 PLACA: CZH9234; CHASSI: 9BWDA05X91T031788; MOTOR: SEM ACESSO; VW/PARATI 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00744945909; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;

0295 PLACA: BSQ3771; CHASSI: 9BGTC11UJHC119346; MOTOR: SP0095834DA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405214278; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0296 PLACA: DTX8498; CHASSI: 9BD15802774895725; MOTOR: 146E1011*7236882*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897248821; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2017;

0297 PLACA: NXA9321; CHASSI: 93YBSR6RHB760605; MOTOR: D4DH760-Q151793; RENAULT/SANDERO AUT1016V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00332423190; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0298 PLACA: BVC9114; CHASSI: 9BGSC08WTTTC702118; MOTOR: B10NZ31189633; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00649312724; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2014;

0299 PLACA: CMA0993; CHASSI: 9BGJG19BW547231; MOTOR: NN0086347; GM/VECTRA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693822937; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;

0300 PLACA: CDJ1017; CHASSI: 9BGJK11ZJHB015411; MOTOR: B20NZ-31053043; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421221046; DATA DE APREENSÃO: 07/08/2017;

0301 PLACA: CXT0401; CHASSI: 9BWZZZ377XP018269; MOTOR: -; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710134878; DATA DE APREENSÃO: 26/05/2017;

0302 PLACA: EGW9247; CHASSI: 9BD17164LA5518638; MOTOR: 310A1011*9090361*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00168718081; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;

0303 PLACA: BHO3962; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB257853; MOTOR: 1291875; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603578870; DATA DE APREENSÃO:

26/08/2017;

0304 PLACA: GOO4844; CHASSI: 9BWZZZ30ZKP252982; MOTOR: SEM IDENTIFICACAO; VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00004715187; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0305 PLACA: ADI8487; CHASSI: 9BGTC11JKKC136498; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/CHEVETTE SL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00522725465; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2017;

0306 PLACA: DUF1696; CHASSI: 9BD15802774883829; MOTOR: 146E1011*7174740*; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00904349292; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;

0307 PLACA: CVK9579; CHASSI: 93YLB06152J343935; MOTOR: SEM ACESSO; RENAULT/CLIO RN 1.0 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00784489890; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2017;

0308 PLACA: DCD0037; CHASSI: 9BGSC19Z01C171467; MOTOR: NM0108062; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748357742; DATA DE APREENSÃO: 11/08/2017;

0309 PLACA: LBY5975; CHASSI: 9BGJL19FWVB506104; MOTOR: CG0001177; GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686219708; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2017;

0310 PLACA: BHI1223; CHASSI: 9BG5JK69ZGB040850; MOTOR: E20LVH-31048287; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00358703573; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2017;

0311 PLACA: CPZ7769; CHASSI: 9BWZZZ377WP551171; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00704812452; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2017;

0312 PLACA: DQY4530; CHASSI: 9BD17103G62671158; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866085971; DATA DE APREENSÃO: 08/05/2017;

0313 PLACA: BVN7179; CHASSI: 9BFBXXLBAHBU88227; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00400082900; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2017;

0314 PLACA: BNY9728; CHASSI: 9BWZZZ30ZKP233078; MOTOR: UD191977; VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00423673220; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2017;

0315 PLACA: CPX6952; CHASSI: 9BGTE11UJHC102311; MOTOR: 6JJ140A71723; GM/CHEVETTE SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390419079; DATA DE APREENSÃO: 29/07/2017;

0316 PLACA: CCT8580; CHASSI: 9BD146067S5616724; MOTOR: 146A7011*4437779*; FIAT/UNO MILLE IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00644183675; DATA DE APREENSÃO: 07/08/2017;

0317 PLACA: DGA3243; CHASSI: 93YBB0Y152J306691; MOTOR: SEM ACESSO; RENAULT/CLIO RN 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00779211324; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;

0318 PLACA: DDV1170; CHASSI: 9BGSC68Z01B117812; MOTOR: NM0092623; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746966610; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;

0319 PLACA: EIG6734; CHASSI: 9BGRJ6910AG215056; MOTOR: S90128666; GM/PRISMA JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00173747361; DATA DE APREENSÃO:

20/08/2017;
0320 PLACA: BKG7215; CHASSI: 9BG5JK11ZGB008183; MOTOR: 18A*31113718;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00389678538; DATA DE APREENSÃO:
31/08/2017;
0321 PLACA: CSX9697; CHASSI: 9BWZZZ373XT068120; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00715543768; DATA DE APREENSÃO:
22/08/2017;
0322 PLACA: DNT6857; CHASSI: 9BD17106G85077546; MOTOR: 178F1011*7753650*;
FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00934327130; DATA DE
APREENSÃO: 04/09/2017;
0323 PLACA: CEV9245; CHASSI: 9BFBXXLBABEL82013; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428667759; DATA DE
APREENSÃO: 02/08/2017;
0324 PLACA: COZ3573; CHASSI: 9BWZZZ379VT190769; MOTOR: UDD042985;
VW/PARATI CLUB; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00685021440; DATA DE APREENSÃO:
10/07/2017;
0325 PLACA: DIY1595; CHASSI: 9BGSB19E04B163176; MOTOR: 9J0008797;
GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00822366100; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2017;
0326 PLACA: DFE0851; CHASSI: 9BD15808814247814; MOTOR: 146A7011*6233510*;
FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00754430766; DATA DE
APREENSÃO: 24/05/2017;
0327 PLACA: GUY8447; CHASSI: 93YLB8B157J761812; MOTOR: D4DG752-Q017325;
RENAULT/CLIO EXP 10 16VS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00893664260; DATA DE
APREENSÃO: 12/09/2017;
0328 PLACA: FAI2121; CHASSI: 9BGSC08WRRRC611406; MOTOR: B10NZ31011409;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00620170220; DATA DE APREENSÃO:
17/07/2017;
0329 PLACA: CAL8454; CHASSI: 9BGVP19LSSB207876; MOTOR: C41GE31002589;
GM/OMEGA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00634463969; DATA DE APREENSÃO:
10/08/2017;
0330 PLACA: CXP3132; CHASSI: 9BG5JK08ZGB008728; MOTOR: 20YVH-31026634;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418264791; DATA DE APREENSÃO:
12/05/2017;
0331 PLACA: CXA1242; CHASSI: 9BWZZZ373YT117915; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00733516521; DATA DE APREENSÃO:
05/09/2017;
0332 PLACA: EGW2029; CHASSI: 9BD17106G95366629; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00119342669; DATA DE
APREENSÃO: 28/07/2017;
0333 PLACA: BOB9566; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB397614; MOTOR: 1575148;
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614553067; DATA DE APREENSÃO:
03/09/2017;
0334 PLACA: COY4983; CHASSI: 9BWZZZ30ZJP223234; MOTOR: BW167373;
VW/PARATI GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00417369883; DATA DE APREENSÃO:
15/08/2017;
0335 PLACA: GWF9330; CHASSI: 9BGSB19X04B195039; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00833360671; DATA DE

APREENSÃO: 04/09/2016;

0336 PLACA: CCT8498; CHASSI: 9BD146027T5858278; MOTOR: 146A7011*4802426*;
FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00665009801; DATA DE APREENSÃO:
03/08/2017;

0337 PLACA: DWE0557; CHASSI: 93YCB8B058J889196; MOTOR: D4DG752-Q037293;
RENAULT/CLIO AUT10 16H3P; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00929934520; DATA DE
APREENSÃO: 11/09/2017;

0338 PLACA: BVO9311; CHASSI: 9BGSC08WTSC658621; MOTOR: B10NZ31161559;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00645396370; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;

0339 PLACA: BHP4232; CHASSI: 9BGVP19BPNB210626; MOTOR: C20NE-31008296V;
GM/OMEGA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608019232; DATA DE APREENSÃO:
07/09/2017;

0340 PLACA: BHA6767; CHASSI: 9BG5JK11ZEB047652; MOTOR: 18A*31015336;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378315803; DATA DE APREENSÃO:
12/08/2017;

0341 PLACA: DCO0570; CHASSI: 9BWCA15X1YP099619; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00735515417; DATA DE APREENSÃO:
26/07/2017;

0342 PLACA: CYW6246; CHASSI: 9BD17808612264747; MOTOR: 178A3011*6208432*;
FIAT/PALIO YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00752155741; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;

0343 PLACA: CHO9454; CHASSI: 9BFBXXLBAJBP23944; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00414344561; DATA
DE APREENSÃO: 10/09/2017;

0344 PLACA: CXI1070; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP264471; MOTOR: UE124308;
VW/QUANTUM CG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396778240; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;

0345 PLACA: CLD8100; CHASSI: 9BGSJ19PWVC605222; MOTOR: BE0004972;
GM/CORSA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00682453544; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;

0346 PLACA: COG8746; CHASSI: 9BD158058W4017755; MOTOR: 146A7011*5592992*;
FIAT/UNO MILLE SX YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00707064236; DATA DE
APREENSÃO: 09/09/2017;

0347 PLACA: NMN1018; CHASSI: 9362NKFVXCB019812; MOTOR: SEM ACESSO;
PEUGEOT/207PASSION XR S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00358756243; DATA DE
APREENSÃO: 19/09/2017;

0348 PLACA: CCI4167; CHASSI: 9BGSC08WTSC656922; MOTOR: B10NZ31160597;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667490744; DATA DE APREENSÃO:
27/07/2017;

0349 PLACA: CSU4808; CHASSI: 9BGJK11YKKB036493; MOTOR: B18LZ-31160570;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421544740; DATA DE APREENSÃO:
06/08/2017;

0350 PLACA: BVO0859; CHASSI: 9BG5JK11ZEB041370; MOTOR: 18A*31131145;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390461253; DATA DE APREENSÃO:
20/09/2017;

0351 PLACA: CWC9180; CHASSI: 9BWCA05X91T012170; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00745235506; DATA DE APREENSÃO:

16/09/2017;
0352 PLACA: GZK1321; CHASSI: 9BD17808612300514; MOTOR: 178A3011*6297473*;
FIAT/PALIO YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00761667288; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;
0353 PLACA: CCF9550; CHASSI: 9BFBXXLBAKBM86878; MOTOR: 892691;
FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00421786108; DATA DE APREENSÃO:
20/09/2017;
0354 PLACA: BNC8587; CHASSI: 9BWZZZ33ZGP235930; MOTOR: UE093527;
VW/QUANTUM CS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00246967480; DATA DE APREENSÃO:
02/08/2017;
0355 PLACA: DTT5813; CHASSI: 9BGXL68607C122977; MOTOR: H70030335;
GM/CORSA HATCH JOY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00893531278; DATA DE
APREENSÃO: 06/07/2017;
0356 PLACA: OOW2284; CHASSI: 9BD195102D0405360; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00489710093; DATA DE
APREENSÃO: 22/08/2017;
0357 PLACA: DIP1575; CHASSI: 9362CN6A92W032919; MOTOR: 10DBT1-0001455;
PEUGEOT/206 SOLEIL 16; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00792531051; DATA DE
APREENSÃO: 07/09/2017;
0358 PLACA: CDB9398; CHASSI: 9BGSC08WTSC666341; MOTOR: B10NZ31166289;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00646428063; DATA DE APREENSÃO:
17/09/2017;
0359 PLACA: CWG8676; CHASSI: 9BGJK11YHHB051067; MOTOR: B20NZ-31030290;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00383047404; DATA DE APREENSÃO:
13/08/2017;
0360 PLACA: BVN8376; CHASSI: 9BG5JK11ZFB002671; MOTOR: 20YVH-31011572;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00384362478; DATA DE APREENSÃO:
05/08/2017;
0361 PLACA: GHI1001; CHASSI: 9BWCA05XX1P116076; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00762316675; DATA DE APREENSÃO:
23/07/2017;
0362 PLACA: BME3297; CHASSI: 9BD146000L3588413; MOTOR: 138B3011*7315078*;
FIAT/PREMIO CSL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00189294892; DATA DE
APREENSÃO: 08/09/2017;
0363 PLACA: CJD7313; CHASSI: 9BFZZZFDATB049602; MOTOR: C4A*TL43008;
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00661560260; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;
0364 PLACA: CQK4155; CHASSI: 9BWZZZ33ZJP217441; MOTOR: UR003418;
VW/QUANTUM GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00423438107; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2017;
0365 PLACA: CVE5138; CHASSI: 9BGSD19401C168271; MOTOR: CJ0038063;
GM/CORSA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00746061366; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2017;
0366 PLACA: GSV6821; CHASSI: 9BD195102C0191106; MOTOR: 310A1011*3821901*;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00330297481; DATA DE
APREENSÃO: 14/07/2017;
0367 PLACA: CCT3675; CHASSI: 9BGJK11ZJJB063623; MOTOR: 18YVH-31041067;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00415626420; DATA DE APREENSÃO:

02/09/2017;
0368 PLACA: JPD1643; CHASSI: 9BGSC19Z01C116862; MOTOR: NM0067769;
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00740343432; DATA DE APREENSÃO:
11/08/2017;
0369 PLACA: BIX0060; CHASSI: 9BGJK11TLKB012276; MOTOR: 18L*31024417;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00407038035; DATA DE APREENSÃO:
28/08/2017;
0370 PLACA: CTP9834; CHASSI: 9BG5JK69ZGB057275; MOTOR: 18AH*31020657;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00384638201; DATA DE APREENSÃO:
07/09/2017;
0371 PLACA: CJE9119; CHASSI: 9BWZZZ373WT084763; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00699063167; DATA DE APREENSÃO:
12/09/2017;
0372 PLACA: MFK4669; CHASSI: 935CHRFN28B531153; MOTOR: 10LH4Y-1650395;
CITROEN/PICASSO I120EXCA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00947114483; DATA DE
APREENSÃO: 05/09/2017;
0373 PLACA: DYF5170; CHASSI: 9BFZF20A388112577; MOTOR: SMJA88112577;
FORD/FIESTA SEDAN FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00918298237; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2017;
0374 PLACA: BIM9948; CHASSI: 9BWZZZ33ZJP210978; MOTOR: UR000200;
VW/QUANTUM GLS 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00404920446; DATA DE
APREENSÃO: 07/07/2017;
0375 PLACA: DSN4466; CHASSI: 9BFZF10A278025097; MOTOR: SMJA-78025097;
FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899910025; DATA DE APREENSÃO:
26/07/2017;
0376 PLACA: JVC4882; CHASSI: 94DCMUD225J567315; MOTOR: M1T219214;
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00851887198; DATA DE
APREENSÃO: 25/08/2016;
0377 PLACA: DPV1551; CHASSI: 9C6KE092060020256; MOTOR: E382E-020186;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00884936708; DATA DE APREENSÃO:
19/08/2016;
0378 PLACA: BFV6603; CHASSI: 9C2JC1801LR539090; MOTOR: JC25E-W246060;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428573002; DATA DE APREENSÃO:
12/09/2017;
0379 PLACA: DNC4370; CHASSI: 9C2KC08105R868101; MOTOR: KC08E1-5868101;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00857683055; DATA DE
APREENSÃO: 30/06/2017;
0380 PLACA: CHK5033; CHASSI: 9C2JC3020YR038657; MOTOR: JC30E2-Y038657;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00739830236; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;
0381 PLACA: DCN9587; CHASSI: 9C2JC30303R104474; MOTOR: JC30E3-3104474;
HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00804001804; DATA DE
APREENSÃO: 25/08/2017;
0382 PLACA: EFG6834; CHASSI: 95VCB1L589M028549; MOTOR: C2L8028516;
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00134727177; DATA DE APREENSÃO:
01/07/2017;
0383 PLACA: DNV4638; CHASSI: 9C2JC30708R715060; MOTOR: JC30E7-8715060;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00119684349; DATA DE APREENSÃO:

12/07/2017;

0384 PLACA: EOX4309; CHASSI: 9C2KC1550AR203172; MOTOR: KC15E5-A203172;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00257947434; DATA DE
APREENSÃO: 20/09/2017;

0385 PLACA: DTL3118; CHASSI: 9C2KD03206R015273; MOTOR: KD03E2-6015273;
HONDA/NXR150 BROS KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00889503060; DATA DE
APREENSÃO: 16/07/2017;

0386 PLACA: DEK1600; CHASSI: 9C6KE010020056547; MOTOR: E308E-064155;
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00796454086; DATA DE APREENSÃO:
19/07/2017;

0387 PLACA: DNH2152; CHASSI: 9C6KE044050098448; MOTOR: E338E-098466;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00851157181; DATA DE APREENSÃO:
05/08/2017;

0388 PLACA: BHZ1339; CHASSI: CG125BR1517582; MOTOR: CG125BRE-1517065;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383912881; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;

0389 PLACA: ECF8949; CHASSI: 9C2KC08108R229516; MOTOR: KC08E1-8229516;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00978413148; DATA DE
APREENSÃO: 14/07/2017;

0390 PLACA: DEP6613; CHASSI: 9C2JC30201R079258; MOTOR: JC30E2-1079258;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771251467; DATA DE
APREENSÃO: 13/09/2017;

0391 PLACA: DAT0679; CHASSI: 9C2JC4130AR000099; MOTOR: JC41E3-A000099;
HONDA/CG 125 CARGO KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00178380407; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;

0392 PLACA: EFG8428; CHASSI: 95VCB1L589M030774; MOTOR: C2L8030462;
DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00148307957; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;

0393 PLACA: DXO2911; CHASSI: 9C2JC30708R003026; MOTOR: JC30E7-5805300;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933383088; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;

0394 PLACA: EFL7893; CHASSI: 9C2KC1670BR301224; MOTOR: KC16E7-B301224;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00259384070; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2017;

0395 PLACA: EJ7241; CHASSI: LBFXCJDJ081101018; MOTOR: LJ152FMI-
6*081601900*; I/LUOJIA LJ125 MIZA EASY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00336376111;
DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;

0396 PLACA: DWX6634; CHASSI: 9C6KE091070037317; MOTOR: E381E-055741;
YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00929448332; DATA DE APREENSÃO:
21/09/2017;

0397 PLACA: DNH3802; CHASSI: 9C6KE044050122263; MOTOR: E338E-118682;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00858009579; DATA DE APREENSÃO:
12/08/2017;

0398 PLACA: BJW9126; CHASSI: 9C2JC1801JR115271; MOTOR: CG125BRE-1584142;
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390251224; DATA DE APREENSÃO:
14/09/2017;

0399 PLACA: ECF9277; CHASSI: 9C2KC08108R180981; MOTOR: KC08E1-8180981;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00976273292; DATA DE

APREENSÃO: 13/08/2017;
0400 PLACA: DEK1587; CHASSI: 9C2JC30101R237559; MOTOR: JC30E1-1237559;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00766540170; DATA DE
APREENSÃO: 23/06/2017;
0401 PLACA: BYL3226; CHASSI: 9C2JC30708R095763; MOTOR: JC41E1-E111252;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00945803800; DATA DE APREENSÃO:
30/06/2017;
0402 PLACA: EOX4817; CHASSI: 95VCA2E59AM002904; MOTOR: C5E9002967;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00276884264; DATA DE APREENSÃO:
24/06/2017;
0403 PLACA: EHQ5601; CHASSI: 9C2JC30708R233325; MOTOR: JC30E7-8233325;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00116181435; DATA DE APREENSÃO:
24/07/2017;
0404 PLACA: EOX4671; CHASSI: 9C2KC1670BR310349; MOTOR: KC16E7-B310349;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00272813230; DATA DE
APREENSÃO: 27/08/2017;
0405 PLACA: MHW5170; CHASSI: LAAAJKJG250000559; MOTOR: 156FM-
3*2006000087*; I/TRAXX JH125 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00873307224; DATA DE
APREENSÃO: 27/02/2017;
0406 PLACA: DJT8236; CHASSI: 9C6KE038030010619; MOTOR: E333E-010513;
YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813859727; DATA DE APREENSÃO:
20/09/2017;
0407 PLACA: DNH3472; CHASSI: 9C6KE044050128010; MOTOR: E338E-121521;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860728862; DATA DE APREENSÃO:
01/07/2017;
0408 PLACA: CJG2089; CHASSI: 9C2JC1801MR581969; MOTOR: MC27E-1018495;
H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00419978518; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2017;
0409 PLACA: DNG8505; CHASSI: 9C2KC08105R833386; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00845489054;
DATA DE APREENSÃO: 25/06/2017;
0410 PLACA: GSU9294; CHASSI: 9C2JC30101R207776; MOTOR: JC30E1-1207776;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00768020794; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2017;
0411 PLACA: DTL3650; CHASSI: 9C2JC30707R066427; MOTOR: JC30E7-7066427;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00905554680; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;
0412 PLACA: EFF2919; CHASSI: 95VCA1K889M043217; MOTOR: 157FMI*CM005090*;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00115344322; DATA DE APREENSÃO:
25/07/2017;
0413 PLACA: DNH2521; CHASSI: 9C2JC30705R000035; MOTOR: JC30E7-5000035;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853730423; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2017;
0414 PLACA: DNH1407; CHASSI: 9C2KC08305R801436; MOTOR: KC08E3-5801436;
HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00848472322; DATA DE APREENSÃO:
02/08/2017;
0415 PLACA: DXO3830; CHASSI: 9CDCF47AJ8M036688; MOTOR: F472-BR136688;
JTA/SUZUKI AN125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949873594; DATA DE APREENSÃO:

18/09/2017;
0416 PLACA: IMB2771; CHASSI: 9C6KE038050019083; MOTOR: E333E-018748;
YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837756774; DATA DE APREENSÃO:
16/08/2017;
0417 PLACA: DYN4910; CHASSI: 9C6KE092080144254; MOTOR: E382E-143096;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933573162; DATA DE APREENSÃO:
08/07/2017;
0418 PLACA: CJG2380; CHASSI: 9C2JC1911JR113394; MOTOR: CG125BRE-1443174;
H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406878129; DATA DE APREENSÃO:
14/08/2017;
0419 PLACA: DNV2154; CHASSI: 9C2KC08108R160231; MOTOR: KC08E1-8160231;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00958976058; DATA DE
APREENSÃO: 02/09/2017;
0420 PLACA: DBT6363; CHASSI: 9C2JC30102R188795; MOTOR: JC30E1-2188795;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780389344; DATA DE
APREENSÃO: 07/09/2017;
0421 PLACA: DYK8281; CHASSI: 9C2JC30708R027619; MOTOR: JC30E7-8027619;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00935236813; DATA DE APREENSÃO:
24/06/2017;
0422 PLACA: EKB6362; CHASSI: 95VCA2H59AM006271; MOTOR: C5H9006426;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00184183901; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2017;
0423 PLACA: DYK6073; CHASSI: 9C2JC30707R201447; MOTOR: JC30E7-7201447;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00924092890; DATA DE APREENSÃO:
22/07/2017;
0424 PLACA: DAT1384; CHASSI: 9C2KC08308R006536; MOTOR: KC08E3-8006536;
HONDA/CG 150 JOB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967646588; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;
0425 PLACA: DVF6926; CHASSI: 9CDNF41LJ7M052675; MOTOR: F466-BR153742;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00904880940; DATA DE
APREENSÃO: 09/09/2017;
0426 PLACA: DLX6197; CHASSI: 9C6KE037030014490; MOTOR: E330E-014218;
YAMAHA/XTZ 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863642268; DATA DE APREENSÃO:
26/07/2017;
0427 PLACA: BYL5538; CHASSI: 9C6KE092080175296; MOTOR: E382E-173731;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00952465817; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;
0428 PLACA: EHQ9738; CHASSI: 9C2NC4310AR037711; MOTOR: NC43E1-A037711;
HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00173343198; DATA DE APREENSÃO:
31/08/2017;
0429 PLACA: DVQ5992; CHASSI: 9C2KC08107R131478; MOTOR: KC08E1-7131478;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00913758825; DATA DE
APREENSÃO: 30/06/2017;
0430 PLACA: DHI4697; CHASSI: 9C2JC30103R142852; MOTOR: JC30E1-3142852;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00795855532; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;
0431 PLACA: DNV2778; CHASSI: 9C2JC30708R178948; MOTOR: JC30E7-8178948;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967631378; DATA DE APREENSÃO:

25/06/2017;

0432 PLACA: ECQ4252; CHASSI: 95VCA1D288M006449; MOTOR: C3D8006774;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00968572677; DATA DE APREENSÃO:
08/08/2017;

0433 PLACA: DYK4903; CHASSI: 9C2JC30708R012283; MOTOR: JC30E7-8012283;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00935652906; DATA DE APREENSÃO:
11/08/2017;

0434 PLACA: DOZ1869; CHASSI: 9C2KC08506R811212; MOTOR: KC08E5-6811212;
HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00869055607; DATA DE
APREENSÃO: 06/09/2017;

0435 PLACA: DYR6315; CHASSI: 9CDNF41LJ8M117856; MOTOR: F466-BR218973;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00953107264; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;

0436 PLACA: BRR5839; CHASSI: 9C64MW000S0003672; MOTOR: 4MW-004999;
YAMAHA/XT 600E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00646944169; DATA DE APREENSÃO:
13/08/2017;

0437 PLACA: BYL4638; CHASSI: 9C6KE092080176510; MOTOR: E382E-175245;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949433152; DATA DE APREENSÃO:
14/09/2017;

0438 PLACA: HFO4918; CHASSI: 9C2NC4310BR109771; MOTOR: NC43E1-B109771;
HONDA/CB 300R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00325343454; DATA DE APREENSÃO:
17/09/2017;

0439 PLACA: DNR4221; CHASSI: 9C2KC08106R832748; MOTOR: KC08E1-6832748;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00875533981; DATA DE
APREENSÃO: 29/06/2017;

0440 PLACA: DCN2870; CHASSI: 9C2JC30101R094640; MOTOR: JC30E1-1094640;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00763134198; DATA DE
APREENSÃO: 20/07/2017;

0441 PLACA: DWX6867; CHASSI: 9C2JC30708R001147; MOTOR: JC30E7-8001147;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00933484810; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;

0442 PLACA: DNV2705; CHASSI: 95VCA1A288M000294; MOTOR: C3A8000270;
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00966679776; DATA DE APREENSÃO:
16/08/2017;

0443 PLACA: DNV3347; CHASSI: 9C2JC30708R195204; MOTOR: JC30E7-8195204;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00976147505; DATA DE APREENSÃO:
10/08/2017;

0444 PLACA: DKM5564; CHASSI: 9C2KC08505R031697; MOTOR: KC08E5-5031697;
HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00846357151; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;

0445 PLACA: DYV1875; CHASSI: 9CDNF41LJ7M068877; MOTOR: F466-BR169958;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00916105423; DATA DE
APREENSÃO: 14/09/2017;

0446 PLACA: DOZ2507; CHASSI: 9C6KE084050004798; MOTOR: E367E-004421;
YAMAHA/NEO AT115; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00871271354; DATA DE APREENSÃO:
23/08/2017;

0447 PLACA: DCN4161; CHASSI: 9C6KE013020013120; MOTOR: E314E-013294;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772688486; DATA DE APREENSÃO:

13/08/2017;

- 0448 PLACA: CNF7370; CHASSI: 9C2MC270VVR025264; MOTOR: MC27E-V025264;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684412519; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2017;
- 0449 PLACA: ECQ5057; CHASSI: 9C2KC08108R261169; MOTOR: KC08E1-8261169;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00979327920; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;
- 0450 PLACA: DCJ5918; CHASSI: 9C2JC30102R014367; MOTOR: JC30E1-2014367;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772034265; DATA DE
APREENSÃO: 23/06/2017;
- 0451 PLACA: BYL3115; CHASSI: 9C2JC30708R092621; MOTOR: JC30E7-8092621;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00944357482; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
- 0452 PLACA: EOX5727; CHASSI: 95VGF2M2ABM012680; MOTOR: C1K0016544;
DAFRA/TVS APACHE RTR 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00323713785; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2017;
- 0453 PLACA: DPV5237; CHASSI: 9C2JC30706R962540; MOTOR: JC30E7-6962540;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00896751473; DATA DE APREENSÃO:
10/08/2017;
- 0454 PLACA: EHM7023; CHASSI: 9C2KC08508R122317; MOTOR: KC08E5-8122317;
HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00127881018; DATA DE
APREENSÃO: 15/07/2017;
- 0455 PLACA: DVY7658; CHASSI: 9CDNF41LJ7M077910; MOTOR: F466-BR179007;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00921258844; DATA DE
APREENSÃO: 19/08/2017;
- 0456 PLACA: DOW6901; CHASSI: 9C6KG017060011500; MOTOR: G347E-011118;
YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876913184; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2017;
- 0457 PLACA: DVP4398; CHASSI: 9C6KE092060061472; MOTOR: E382E-060879;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00896595749; DATA DE APREENSÃO:
21/07/2017;
- 0458 PLACA: CKS6946; CHASSI: 9C2MC2700YR003415; MOTOR: MC27E-Y003415;
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726521639; DATA DE
APREENSÃO: 13/09/2017;
- 0459 PLACA: DNM9550; CHASSI: 9C2KC08106R818245; MOTOR: KC08E1-6818245;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00868766488; DATA DE
APREENSÃO: 10/07/2017;
- 0460 PLACA: DJY6583; CHASSI: 9C2JC30104R007582; MOTOR: JC30E1-4007582;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00812063430; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2017;
- 0461 PLACA: BYS8396; CHASSI: 9C2JC30707R121766; MOTOR: JC30E7-7121766;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00941668851; DATA DE APREENSÃO:
25/08/2017;
- 0462 PLACA: EHJ6083; CHASSI: 95VGF1C2AAM000467; MOTOR: C1A0000949;
DAFRA/TVS APACHE RTR 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00203663608; DATA DE
APREENSÃO: 30/08/2017;
- 0463 PLACA: DQU1077; CHASSI: 9C2JC30708R521715; MOTOR: JC30E7-8521715;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00955364507; DATA DE APREENSÃO:

27/08/2017;

- 0464 PLACA: DYK5115; CHASSI: 9C2KC08507R062911; MOTOR: KC08E5-7062911; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00918966523; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2017;
- 0465 PLACA: DTL4661; CHASSI: 9CDNF41LJ6M023833; MOTOR: F466-BR124667; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00893782297; DATA DE APREENSÃO: 01/07/2017;
- 0466 PLACA: EOX2914; CHASSI: 9C6KG0270A0015387; MOTOR: G380E-010319; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00212827260; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2017;
- 0467 PLACA: DCN7901; CHASSI: 9C6KE044030024173; MOTOR: E338E-024154; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00807575380; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2017;
- 0468 PLACA: DHD2410; CHASSI: 9C2MC35003R106307; MOTOR: MC35E-3106307; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00796693404; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;
- 0469 PLACA: BYK0810; CHASSI: 9C2KC08108R091201; MOTOR: KC08E1-8091201; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949739677; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;
- 0470 PLACA: DLI8608; CHASSI: 9C2JC30104R811165; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00820602469; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2017;
- 0471 PLACA: ECC7331; CHASSI: 9C2JC30708R540614; MOTOR: JC30E7-8540614; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967656710; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;
- 0472 PLACA: BSA4651; CHASSI: 9C2KD0101LR109949; MOTOR: KD01E-0024977; H/HONDA NX 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00431089167; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2017;
- 0473 PLACA: OIA7280; CHASSI: 9C2JC4120ER040416; MOTOR: JC41E2-E040416; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01012701767; DATA DE APREENSÃO: 12/09/2017;
- 0474 PLACA: DNV3129; CHASSI: 9C2KC08508R081512; MOTOR: KC08E5-8081512; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00972895132; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;
- 0475 PLACA: DOU8106; CHASSI: 9CDNF41LJ5M015418; MOTOR: F466-BR115418; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866287345; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;
- 0476 PLACA: EOL6576; CHASSI: 9C6KE1520C0084570; MOTOR: E3G9E-084584; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00454091575; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;
- 0477 PLACA: DYK1724; CHASSI: 9C6KE092070098263; MOTOR: E382E-097369; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00926483811; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;
- 0478 PLACA: DTF7949; CHASSI: 9C2MC35006R034235; MOTOR: MC35E-6034235; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00899505341; DATA DE APREENSÃO: 28/06/2017;
- 0479 PLACA: BYL1821; CHASSI: 9C2KC08108R046014; MOTOR: KC08E1-8046014; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937690732; DATA DE

APREENSÃO: 18/07/2017;
0480 PLACA: AJM4661; CHASSI: 9C2JC30101R000710; MOTOR: JC30E7-8540366;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00744264456; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;
0481 PLACA: DXO3947; CHASSI: 9C2JC30708R123963; MOTOR: JC30E7-8123963;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00951710222; DATA DE APREENSÃO:
01/07/2017;
0482 PLACA: DPV3517; CHASSI: 9C2JA04206R864453; MOTOR: JA04E2-6864453;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00887518281; DATA DE APREENSÃO:
03/09/2017;
0483 PLACA: MSX2837; CHASSI: 9C2JC4110AR617386; MOTOR: JC41E1-A617386;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00205482872; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2017;
0484 PLACA: EWB8623; CHASSI: 9C2KC1650CR504680; MOTOR: KC16E5-C504680;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383561418; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2017;
0485 PLACA: BYL1913; CHASSI: 9CDNF41AJ8M044602; MOTOR: F401-BR150604;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00945244029; DATA DE
APREENSÃO: 11/07/2017;
0486 PLACA: CTN8603; CHASSI: 9C6KE0020Y0029369; MOTOR: E302E-029383;
YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00742677206; DATA DE
APREENSÃO: 22/05/2017;
0487 PLACA: BYR1227; CHASSI: 9C6KE092080140842; MOTOR: E382E-139178;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00944991955; DATA DE APREENSÃO:
21/08/2017;
0488 PLACA: DGF0722; CHASSI: 9C2MC35002R030685; MOTOR: MC35E-2030685;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780294777; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2017;
0489 PLACA: DNH2130; CHASSI: 9C2KC08105R841820; MOTOR: KC08E1-5841820;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00849917735; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2017;
0490 PLACA: DEK0919; CHASSI: 9C2JC30102R141924; MOTOR: JC30E1-2141924;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00777523248; DATA DE
APREENSÃO: 01/07/2017;
0491 PLACA: BYL5894; CHASSI: 9C2JC30708R503201; MOTOR: JC30E7-8503201;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00953813959; DATA DE APREENSÃO:
09/07/2017;
0492 PLACA: DYK2278; CHASSI: 9C2JA04207R094741; MOTOR: JA04E2-7094741;
HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00930942523; DATA DE APREENSÃO:
16/08/2017;
0493 PLACA: ESI2170; CHASSI: 9C2JC4110BR422933; MOTOR: JC41E1-B422933;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00281772711; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2017;
0494 PLACA: DYW5297; CHASSI: 9C2KC08207R059301; MOTOR: KC08E2-7059301;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00932648592; DATA DE
APREENSÃO: 14/07/2017;
0495 PLACA: DPW7228; CHASSI: 9CDNF41AC7M001630; MOTOR: F401-BR128332;
JTA/SUZUKI INTRUDER 125C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897721977; DATA DE

APREENSÃO: 04/09/2017;
0496 PLACA: CTN8601; CHASSI: 9C6KE0020Y0029412; MOTOR: E302E-029438;
YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00743789059; DATA DE
APREENSÃO: 16/09/2017;
0497 PLACA: DLO5996; CHASSI: 9C6KE044040045820; MOTOR: E308E-000405;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00825778484; DATA DE APREENSÃO:
22/08/2017;
0498 PLACA: BYL3039; CHASSI: 9C2MC35008R018494; MOTOR: MC35E-8018494;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00939805995; DATA DE
APREENSÃO: 20/08/2017;
0499 PLACA: EFG8609; CHASSI: 9C2KC15109R006679; MOTOR: KC15E1-9006679;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00142299782; DATA DE
APREENSÃO: 09/08/2017;
0500 PLACA: DHI2176; CHASSI: 9C2JC30103R037546; MOTOR: JC30E1-3037546;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00791565726; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2016;
0501 PLACA: BYR7861; CHASSI: 9C2JC30708R223102; MOTOR: JC30E7-8223102;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00986062111; DATA DE APREENSÃO:
17/09/2017;
0502 PLACA: DNH3547; CHASSI: 9C2HA07005R810353; MOTOR: HA07E-5810353;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856882860; DATA DE APREENSÃO:
29/06/2017;
0503 PLACA: ESI4015; CHASSI: 9C2JC4110BR722491; MOTOR: JC41E1-B722491;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00327521090; DATA DE
APREENSÃO: 15/09/2017;
0504 PLACA: DNH3274; CHASSI: 9C2KC08205R816438; MOTOR: KC08E2-5816438;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00855149167; DATA DE
APREENSÃO: 06/07/2017;
0505 PLACA: EWY1197; CHASSI: 93FCMACGGBM010333; MOTOR: ZS162FMJ-4-
9CAGB010270; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00468106375;
DATA DE APREENSÃO: 14/07/2017;
0506 PLACA: EFL6786; CHASSI: 9C2KC16309R007989; MOTOR: KC16E3-9007989;
HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00173121497; DATA DE
APREENSÃO: 23/06/2017;
0507 PLACA: DJW5293; CHASSI: 9C6KE044030028762; MOTOR: E338E-028894;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811098923; DATA DE APREENSÃO:
29/07/2017;
0508 PLACA: HGM4017; CHASSI: 9C2MC35008R027611; MOTOR: MC35E-8027611;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00946088225; DATA DE
APREENSÃO: 31/08/2017;
0509 PLACA: BYT7048; CHASSI: 9C2KC08108R252971; MOTOR: KC08E1-8252971;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00978116445; DATA DE
APREENSÃO: 23/07/2017;
0510 PLACA: DPV1462; CHASSI: 9C2KC08106R896337; MOTOR: KC08E1-6896337;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00880088931; DATA DE
APREENSÃO: 01/09/2017;
0511 PLACA: DPW9048; CHASSI: 9C2JC30706R864045; MOTOR: JC30E7-6864045;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00883460696; DATA DE APREENSÃO:

21/07/2017;

0512 PLACA: DHC0046; CHASSI: 9C2HA07002R026921; MOTOR: HA07E-2026921;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00782246648; DATA DE APREENSÃO:
10/09/2017;

0513 PLACA: BSA0130; CHASSI: 9C2JC2501SRSA3248; MOTOR: JC25E-SSA3248;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00644600969; DATA DE
APREENSÃO: 28/06/2017;

0514 PLACA: HSL7554; CHASSI: 9C2KC08205R024975; MOTOR: KC08E2-5024975;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00844698253; DATA DE
APREENSÃO: 19/09/2017;

0515 PLACA: BSP5170; CHASSI: 9CBCE11ATTB101412; MOTOR: E111-231669;
SCOOTER CALOI/SUZUKIAG100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00657574490; DATA DE
APREENSÃO: 15/09/2017;

0516 PLACA: CGT3527; CHASSI: 9C2KC1610AR041590; MOTOR: KC16E1-A041590;
HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00209852739; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2017;

0517 PLACA: DHD4015; CHASSI: 9C6KE013020023540; MOTOR: E314E-023621;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00785987193; DATA DE APREENSÃO:
05/09/2017;

0518 PLACA: DVZ8868; CHASSI: 9C2MC35008R011380; MOTOR: MC35E-8011380;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00936745398; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2017;

0519 PLACA: DNH2221; CHASSI: 9C2KC08105R845992; MOTOR: KC08E1-5845992;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00851230679; DATA DE
APREENSÃO: 15/05/2017;

0520 PLACA: DOZ3387; CHASSI: 9C2KC08106R913376; MOTOR: KC08E1-6913376;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00882459260; DATA DE
APREENSÃO: 20/08/2017;

0521 PLACA: ECF5895; CHASSI: 9C2JC30708R570513; MOTOR: JC30E7-8570513;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00960827870; DATA DE APREENSÃO:
16/07/2017;

0522 PLACA: MCY7185; CHASSI: 9C2HA07005R029479; MOTOR: HA07E-5029479;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00860499600; DATA DE APREENSÃO:
11/07/2017;

0523 PLACA: CTN3304; CHASSI: 9C2JC250XWR050127; MOTOR: JC25E-X050127;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00718851463; DATA DE
APREENSÃO: 08/07/2017;

0524 PLACA: DLJ1821; CHASSI: 9C2KC08205R801783; MOTOR: KC08E2-5801783;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837483972; DATA DE
APREENSÃO: 08/08/2017;

0525 PLACA: DYK7987; CHASSI: 94J2XECB77M017824; MOTOR: JCB7044798;
SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00932071082; DATA DE
APREENSÃO: 17/09/2017;

0526 PLACA: FJU2350; CHASSI: 9C2KC1680FR567628; MOTOR: KC16E8-F567628;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01040473528; DATA DE
APREENSÃO: 22/06/2017;

0527 PLACA: DYK5062; CHASSI: 9C6KE092070130162; MOTOR: E382E-128718;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00927817322; DATA DE APREENSÃO:

10/09/2017;

0528 PLACA: GVY7220; CHASSI: 9C2JC250VTR071841; MOTOR: JC25E-V071841;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00668409690; DATA DE
APREENSÃO: 13/07/2017;

0529 PLACA: ECF9498; CHASSI: 9C2KC08108R283092; MOTOR: KC08E1-8283092;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00980404533; DATA DE
APREENSÃO: 31/07/2017;

0530 PLACA: ECF7060; CHASSI: 9C2KC08108R206484; MOTOR: KC08E1-8206484;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00967106125; DATA DE
APREENSÃO: 30/07/2017;

0531 PLACA: DYK6577; CHASSI: 9C2JC30707R201882; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00926110683; DATA
DE APREENSÃO: 15/07/2017;

0532 PLACA: DCN2385; CHASSI: 9C2HA07001R024586; MOTOR: HA07E-1024586;
HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00759283478; DATA DE APREENSÃO:
29/07/2017;

0533 PLACA: CTN1062; CHASSI: 9C2JC250WVR064689; MOTOR: JC25E-W064689;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00710828837; DATA DE
APREENSÃO: 14/07/2017;

0534 PLACA: DOJ0653; CHASSI: 9C2KC08205R809052; MOTOR: KC08E2-5809052;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00851982190; DATA DE
APREENSÃO: 11/08/2017;

0535 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 94J2XMJH77M022994; MOTOR:
ZS147FMF*27205662*; SUNDOWN/HUNTER 90; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE
APREENSÃO: 15/07/2017;

0536 PLACA: EKG3800; CHASSI: 9C2KC1680CR413807; MOTOR: KC16E8-C413807;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00404034730; DATA DE
APREENSÃO: 03/09/2017;

0537 PLACA: DHI3346; CHASSI: 9C6KE044040035385; MOTOR: E338E-035590;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00813926920; DATA DE APREENSÃO:
29/06/2017;

0538 PLACA: DCI5672; CHASSI: 9C2JC2500YR057818; MOTOR: KC08E1-8098530;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00739270176; DATA DE
APREENSÃO: 18/07/2017;

0539 PLACA: DPV4934; CHASSI: 9C2KC08107R022663; MOTOR: KC08E1-7022663;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00894930974; DATA DE
APREENSÃO: 10/09/2017;

0540 PLACA: DPV0659; CHASSI: 9C2KC08106R891510; MOTOR: KC08E1-6891510;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00879812567; DATA DE
APREENSÃO: 23/08/2017;

0541 PLACA: DPD8463; CHASSI: 9C2JC30705R801007; MOTOR: JC30E7-5801007;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00866527753; DATA DE APREENSÃO:
23/07/2017;

0542 PLACA: DEQ0264; CHASSI: 9C2HA07102R020273; MOTOR: HA07E1-2020273;
HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00776752014; DATA DE APREENSÃO:
21/09/2017;

0543 PLACA: CKS7246; CHASSI: 9C2JC250WVR074957; MOTOR: JC25E-W074957;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00691099855; DATA DE

APREENSÃO: 21/07/2017;
0544 PLACA: DLZ6597; CHASSI: 9C2KC08204R807023; MOTOR: KC08E2-4807023;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00834767147; DATA DE
APREENSÃO: 03/09/2017;
0545 PLACA: DGR8399; CHASSI: 94J2XDCA55M002730; MOTOR: JCA5004582;
SUNDOWN/MAX 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00856450383; DATA DE
APREENSÃO: 18/08/2017;
0546 PLACA: ESD8677; CHASSI: 9C2KC1680BR518667; MOTOR: KC16E8-B518667;
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00327824328; DATA DE
APREENSÃO: 14/09/2017;
0547 PLACA: DCN9884; CHASSI: 9C6KE044030029984; MOTOR: E338E-030554;
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00811747166; DATA DE APREENSÃO:
24/06/2017;
0548 PLACA: BSP4426; CHASSI: 9C2JC250TTR059068; MOTOR: JC25E-T059068;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654306966; DATA DE
APREENSÃO: 14/08/2017;
0549 PLACA: CNK1418; CHASSI: 9C2KC08104R824080; MOTOR: KC08E1-4824080;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835131858; DATA DE
APREENSÃO: 24/08/2017;
0550 PLACA: DYK3824; CHASSI: 9C2KC08107R151476; MOTOR: KC08E1-7151476;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00917037804; DATA DE
APREENSÃO: 28/08/2016;
0551 PLACA: DOA9497; CHASSI: 9C2JC30705R801970; MOTOR: JC30E1-3038044;
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00868475246; DATA DE APREENSÃO:
24/06/2017;
0552 PLACA: CZR6177; CHASSI: 9C2HA0710YR248373; MOTOR: HA07E-Y248373;
HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741544423; DATA DE APREENSÃO:
02/09/2017;
0553 PLACA: CGN7943; CHASSI: 9C2JC250VVR126027; MOTOR: JC25E-V126027;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00675018366; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2017;
0554 PLACA: FBK2423; CHASSI: 9C2KC1660CR548885; MOTOR: KC16E6-C548885;
HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00487380088; DATA DE
APREENSÃO: 28/06/2017;
0555 PLACA: DOX8931; CHASSI: 94J1XPBK67M007598; MOTOR: JBK6044500;
SUNDOWN/WEB 100 EVO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00905667310; DATA DE
APREENSÃO: 12/08/2017;
0556 PLACA: GFT8926; CHASSI: 9C2KC2210HR015960; MOTOR: KC22E1-H015960;
HONDA/CG 160 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01114933268; DATA DE
APREENSÃO: 21/08/2017;
0557 PLACA: DJU9881; CHASSI: 9C6KE042030009064; MOTOR: E337E-021345;
YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00824842111; DATA DE APREENSÃO:
09/09/2017;
0558 PLACA: CGN3709; CHASSI: 9C2JC3020YR041685; MOTOR: JC30E2-Y041685;
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00739623362; DATA DE
APREENSÃO: 25/06/2017;
0559 PLACA: DPT0135; CHASSI: 9C2KC08106R032031; MOTOR: KC08E1-6032031;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00873458893; DATA DE

APREENSÃO: 01/07/2017;
0560 PLACA: BYK1292; CHASSI: 9C2KC08108R142155; MOTOR: KC08E1-8142155;
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00963561774; DATA DE
APREENSÃO: 13/08/2017;
0561 PLACA: FVH7163; CHASSI: 9C6KG0660F0044171; MOTOR: G3B9E-074740;
YAMAHA/YS150 FAZER ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01051944934; DATA DE
APREENSÃO: 23/07/2017;
0562 PLACA: DFB1155; CHASSI: 9C2ND07002R001869; MOTOR: ND07E-2001869;
HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00775089591; DATA DE
APREENSÃO: 24/07/2017;
0563 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO 18 CARROS, 02
CARRETINHAS, 145 MOTOS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;
0564 PLACA: CAS0802; CHASSI: 9BD146000H3212897; MOTOR: SEM MOTOR;
FIAT/FIAT ELBA S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386049564; DATA DE APREENSÃO:
15/08/2017;
0565 PLACA: BUM1459; CHASSI: 9BD159000S9113217; MOTOR: SEM MOTOR;
FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00638917689; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2017;
0566 PLACA: CNQ7049; CHASSI: LB4KUT98972; MOTOR: 679381; FORD/CORCEL II L;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405737262; DATA DE APREENSÃO: 09/07/2017;
0567 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 112436; FORD/ESCORT; Nº DE ORDEM: ;
RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2017;
0568 PLACA: LBT1626; CHASSI: 9BG116CWVVC949662; MOTOR: SEM MOTOR;
GM/BLAZER DLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00678356262; DATA DE APREENSÃO:
02/08/2017;
0569 PLACA: CRV5264; CHASSI: 9BGJK11TKJB013914; MOTOR: SEM MOTOR;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418322414; DATA DE APREENSÃO:
15/08/2017;
0570 PLACA: AKK0880; CHASSI: ZFA160000S2769779; MOTOR: 160E2011*9422774*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00650554884; DATA DE APREENSÃO:
02/08/2017;
0571 PLACA: BPT5849; CHASSI: ZFA160000R5060624; MOTOR: SEM MOTOR;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628175990; DATA DE APREENSÃO:
01/09/2017;
0572 PLACA: BRH1666; CHASSI: KNAFA2222S5609555; MOTOR: B5-552924; IMP/KIA
SEPHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642696918; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2017;
0573 PLACA: CXX9627; CHASSI: 93YJA1D322J327655; MOTOR: SEM MOTOR;
RENAULT/SCENIC RXE 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00777211319; DATA DE
APREENSÃO: 31/08/2017;
0574 PLACA: CHN7905; CHASSI: BA644897; MOTOR: SEM MOTOR; VW/BRASILIA; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: 00396312209; DATA DE APREENSÃO: 01/08/2017;
0575 PLACA: BPU0854; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT428226; MOTOR: SEM MOTOR;
VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00386164827; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;
0576 PLACA: CRG8027; CHASSI: 9BWZZZ373YT015077; MOTOR: -; VW/GOL 1.0; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: 00720509017; DATA DE APREENSÃO: 16/08/2017;
0577 PLACA: CRY4969; CHASSI: 9BWZZZ373YP030372; MOTOR: AFR182630;
VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00726108871; DATA DE APREENSÃO:

09/08/2017;

0578 PLACA: GOV1862; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB435412; MOTOR: USB034268;
VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615556787; DATA DE APREENSÃO:
21/08/2017;

0579 PLACA: BHI5105; CHASSI: BT392325; MOTOR: BR337916; VW/PASSAT; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00424892219; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;

0580 PLACA: BGR8696; CHASSI: BT358803; MOTOR: SEM MOTOR; VW/PASSAT LS;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373652550; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;

0581 PLACA: BUI5961; CHASSI: B7343700; MOTOR: SEM MOTOR; VW/VW FUSCA
1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00420207422; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2017;

0582 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM MOTOR; CARRETINHA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2017;

0583 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM MOTOR; CARRETINHA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2017;

0584 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: C3L8050942; DAFRA/SPEED 150 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/07/2017;

0585 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1352826; H/HONDA CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/06/2017;

0586 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; H/HONDA CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 22/08/2017;

0587 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1597548; H/HONDA CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2017;

0588 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-X019266; HONDA/BIZ 100; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2017;

0589 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-2032477; HONDA/C100 BIZ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;

0590 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-3028585; HONDA/C100 BIZ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2017;

0591 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/C100 BIZ;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/09/2017;

0592 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-X054362; HONDA/C100 BIZ ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/07/2017;

0593 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-5044322; HONDA/C100 BIZ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/09/2017;

0594 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-X005268; HONDA/C100 BIZ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;

0595 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E1-3025793; HONDA/C100 BIZ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;

0596 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC35E-3126376; HONDA/CBX 250
TWISTTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;

0597 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CBX 250
TWISTTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;

0598 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2132817; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/06/2017;

0599 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2017;

0600 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;

0601 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1166029; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2017;

0602 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM ACESSO; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0603 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1554923; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0604 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X205918; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0605 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125 ;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0606 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-8206690; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;

0607 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125 ;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2017;

0608 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2017;

0609 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0610 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-6800239; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;

0611 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2017;

0612 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E1-B722407; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2017;

0613 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC18E-2023842; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 22/07/2017;

0614 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-2028832; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0615 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-3124170; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;

0616 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-8069327; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0617 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5847330; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/07/2017;

0618 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-W045604; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2017;

0619 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125 ; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;

0620 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-V049607; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/09/2017;

0621 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3281540; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2017;

0622 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3206789; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2017;

0623 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0624 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1002096; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2017;

0625 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-5066002; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 31/08/2017;

0626 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/09/2017;

0627 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-V045764; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2017;

0628 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-8203697; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/07/2017;

0629 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X007048; HONDA/CG 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/09/2017;

0630 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E2-8006237; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0631 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-V093764; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;

0632 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E3-2003293; HONDA/CG 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;

0633 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2015;

0634 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-4805583; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2017;

0635 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-7146748; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2017;

0636 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125
FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0637 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-5027342; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;

0638 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-5002062; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;

0639 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-8182613; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;

0640 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1105365; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2017;

0641 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E1-A076838; HONDA/CG 125 FAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2017;

0642 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1024293; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;

0643 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E2-Y058313; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2017;

0644 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3234312; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2017;

0645 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-W215541; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0646 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-8515396; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2017;

0647 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2012941; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2017;

0648 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2017;

- 0649 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1077126; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;
- 0650 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-Y062990; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/08/2017;
- 0651 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2017;
- 0652 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X007806; HONDA/CG 125 TITAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;
- 0653 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-5037148; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/09/2017;
- 0654 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E2-Y021706; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;
- 0655 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-4053401; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/07/2017;
- 0656 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-SS90969; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/07/2017;
- 0657 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2015;
- 0658 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3172048; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2017;
- 0659 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-V030052; HONDA/CG 125 TITAN; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2017;
- 0660 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3806908; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/07/2017;
- 0661 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2017;
- 0662 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-3029927; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/07/2017;
- 0663 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2017;
- 0664 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-1229429; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/08/2017;
- 0665 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E2-3800310; HONDA/CG 125 TITAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2017;
- 0666 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 125
TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2017;
- 0667 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2017;
- 0668 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2017;
- 0669 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;
- 0670 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº
DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/09/2017;
- 0671 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E5-8014391; HONDA/CG 150; Nº DE
ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2017;
- 0672 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-6886219; HONDA/CG 150; Nº DE
ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0673 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5823163; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2017;

0674 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5808339; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/07/2017;

0675 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0676 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-8R07587; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/08/2017;

0677 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0678 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/06/2017;

0679 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 07/09/2017;

0680 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-6957138; HONDA/CG 150 ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/08/2017;

0681 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0682 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2017;

0683 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E308E-003890; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/09/2017;

0684 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-069648; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0685 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-056615; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0686 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-7070153; HONDA/CG 150 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/06/2017;

0687 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-4818442; HONDA/CG 150 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2017;

0688 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM MOTOR; HONDA/CG 150 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0689 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5843614; HONDA/CG 150 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2017;

0690 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; HONDA/CG 150 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2015;

0691 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC18E-4078421; HONDA/CG125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0692 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/FAN 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2017;

0693 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/NX-4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 30/08/2017;

0694 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F472-BR110663; JTA/SUZUKI AN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/07/2017;

0695 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR122506; JTA/SUZUKI EN125 YES ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2017;

0696 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR319208; JTA/SUZUKI EN125 YES ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2017;

0697 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR102053; JTA/SUZUKI EN125 YES;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/05/2017;

0698 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F472-BR128009; JTA/SUZUKI EN125 YES ;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2017;

0699 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F401-BR154284; JTA/SUZUKI INTRUDER
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;

0700 PLACA: EOV3954; CHASSI: 93FGR250ABM006368; MOTOR: GT250-138754;
KASINSKI/COMET 250R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00301436614; DATA DE
APREENSÃO: 13/09/2017;

0701 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JCB5006253; SUNDOWN/MAX 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/08/2017;

0702 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JCF7057584; SUNDOWN/MAX 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/07/2017;

0703 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JCA7042956; SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0704 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: M150FMG-D*0105008951*;
SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 10/08/2017;

0705 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JBF5011472; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;

0706 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JBA6022716; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2017;

0707 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR199530; SUZUKI/YES 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2017;

0708 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR152222; SUZUKI/YES 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/08/2017;

0709 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E302E-022410; YAMAHA/CRYPTON; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/09/2017;

0710 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E302E-045025; YAMAHA/CRYPTON; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/08/2017;

0711 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E302E-010319; YAMAHA/CRYPTON 100;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2017;

0712 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/CRYPTON
T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2017;

0713 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: 4MS-017407; YAMAHA/CY 50 JOG; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2017;

0714 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E314E-007535; YAMAHA/FACTOR 125; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/09/2017;

0715 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E3G9E-034565; YAMAHA/FACTOR YBR
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;

0716 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E3G9E-044542; YAMAHA/FACTOR YBR
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/09/2017;

0717 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E3D1E-141698; YAMAHA/FACTOR YBR125
; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/08/2017;

0718 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E314E-013946; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2017;

0719 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-016288; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2017;

0720 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-044560; YAMAHA/YBR 125; Nº DE

- ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2017;
- 0721 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-130088; YAMAHA/YBR 125 ; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 06/09/2017;
- 0722 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-027508; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/07/2017;
- 0723 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E308E-081957; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 29/07/2017;
- 0724 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-028428; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 16/09/2017;
- 0725 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-204859; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 25/07/2017;
- 0726 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/YBR 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/08/2017;
- 0727 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E337E-044597; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2017;
- 0728 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-080967; YAMAHA/YBR 125; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2017;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

CAMPINAS, 17 de Novembro de 2017

DANIELA DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente da Comissão de Leilão