

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SÃO CARLOS**

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 004/2017

206 LOTES

PÁTIO: PATIO SÃO CARLOS

ROD. CONÊGO WASHINGTON JOSÉ PERA, KM 2,5 - ÁGUA FRIA (AO LADO DO CANIL MUNICIPAL)

MOTO COM DOCUMENTO: 4 LOTES (5, 17, 35, 7)

MOTO PARA DESMONTE: 59 LOTES (345, 349, 352, 355, 356, 360, 380, 390, 393, 394, 395, 396, 400, 402, 403, 405, 418, 419, 423, 425, 431, 442, 443, 452, 453, 456, 459, 460, 461, 462, 464, 470, 473, 474, 477, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 494, 498, 499, 503, 504, 508, 512, 513, 523, 526, 530, 533, 534, 540, 541, 549, 550, 551)

MOTO PARA USINAGEM: 5 LOTES (559, 560, 561, 562, 563)

AUTO COM DOCUMENTO: 14 LOTES (4, 34, 28, 29, 22, 11, 30, 31, 26, 42, 33, 38, 32, 8)

AUTO PARA DESMONTE: 119 LOTES (45, 48, 51, 55, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 78, 80, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 106, 107, 108, 111, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 131, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 147, 149, 151, 157, 159, 162, 163, 165, 172, 176, 177, 180, 181, 183, 186, 187, 189, 192, 193, 195, 200, 202, 203, 206, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 219, 221, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 239, 240, 244, 246, 247, 249, 251, 252, 256, 257, 259, 260, 265, 267, 271, 276, 280, 282, 287, 289, 294, 295, 296, 303, 311, 312, 319, 322, 325, 326, 327, 330, 331, 336, 337, 341, 342)

AUTOS PARA USINAGEM: 4 LOTES (555, 556, 557, 558)

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0004 PLACA: EDE5770; CHASSI: 9BFZE16P688957979; MOTOR: QFJA88957979;
FORD/ECOSPORT XLT1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00972554181; DATA DE APREENSÃO: 22/05/2016;

0005 PLACA: ESG4641; CHASSI: 9C2KC1670CR489013; MOTOR: KC16E7-C489013;
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00465836089; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;

0007 PLACA: EOG7973; CHASSI: 9C2KC1650BR518627; MOTOR: KC16E5-B518627;
HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00323247610; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2016;

0008 PLACA: EFX2740; CHASSI: 9BFZF55P098360799; MOTOR: QF9A-98360799;
FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00116584424; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2016;

0011 PLACA: DBI5979; CHASSI: 9BWCA05W36T001731; MOTOR: BTY054346; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864801149; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2016;

0017 PLACA: EHV5752; CHASSI: 9C6KE1520B0022727; MOTOR: E3G9E-022748;
YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00281381534; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2016;

0022 PLACA: DBJ8864; CHASSI: VF32ANFZ9YW009286; MOTOR: 10FX1T-0696981;
I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00735443700; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2016;

0026 PLACA: FLH9630; CHASSI: 9BWAA05W7EP027960; MOTOR: CCP436290; VW/GOL 1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00559298692; DATA DE APREENSÃO: 23/10/2016;

0028 PLACA: EAL4524; CHASSI: 9BFZF10A788200431; MOTOR: SMJA-88200431;
FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00942639294; DATA DE APREENSÃO: 21/08/2016;

0029 PLACA: CZI3167; CHASSI: 9BWCA05X91P094121; MOTOR: AFR458889; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00761685243; DATA DE APREENSÃO: 05/05/2016;

0030 PLACA: ETM2279; CHASSI: 93ZC35A01C8430564; MOTOR: SEM ACESSO;
IVECO/DAILY 35S14HDCS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00370997239; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2016;

0031 PLACA: DUF6240; CHASSI: 9BWCA05W57P034336; MOTOR: BNW159621; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897190742; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2016;

0032 PLACA: FRS7009; CHASSI: 9BD195152E0559716; MOTOR: 310A1011*1940740*;
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01002304471; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2016;

0033 PLACA: AMA3521; CHASSI: 9BGXF80004C238598; MOTOR: 5U0023106;
GM/MONTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00835207102; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0034 PLACA: EYG0073; CHASSI: WAUAFK8P7BA162783; MOTOR: CCZ159155; I/AUDI A3 SPB 2.0T FSI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00349841373; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2016;

0035 PLACA: DWV1987; CHASSI: 9C6KE094070022809; MOTOR: E386E-022774;
YAMAHA/XTZ 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937981567; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2016;

0038 PLACA: FSJ4139; CHASSI: 9BFZF55A6E8092248; MOTOR: SEM ACESSO;
FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01003556610; DATA DE
APREENSÃO: 29/12/2016;

0042 PLACA: ERJ0221; CHASSI: 94DVCGD40AJ512863; MOTOR: SEM ACESSO;
NISSAN/FRONTIER XE 25 X2; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00224769405; DATA DE
APREENSÃO: 30/11/2016;

0045 PLACA: BKN1226; CHASSI: 5N15EGB106559; MOTOR: 6J1025N1; GM/CARAVAN;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00368487199; DATA DE APREENSÃO: 04/07/2016;

0048 PLACA: BKN9494; CHASSI: 9BWZZZ32ZPP066610; MOTOR: UE370404;
VW/SANTANA CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615223362; DATA DE
APREENSÃO: 21/07/2016;

0051 PLACA: CVD5137; CHASSI: 8AWZZZ377WA121440; MOTOR: -; IMP/VW GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00709664532; DATA DE APREENSÃO:
08/10/2016;

0055 PLACA: DCE9486; CHASSI: 9BGRD08Z01G110437; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748953019; DATA DE APREENSÃO:
27/11/2016;

0059 PLACA: BZO4858; CHASSI: 9BGSE08XTSC616703; MOTOR: B14NZ31035122;
GM/CORSA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642229678; DATA DE APREENSÃO:
28/12/2016;

0061 PLACA: CEO6006; CHASSI: 3VW1931HLTM304420; MOTOR: ADD076193; IMP/VW
GOLF GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00654229821; DATA DE APREENSÃO:
01/11/2016;

0063 PLACA: CQT9197; CHASSI: BS513330; MOTOR: BH768391; VW/VW FUSCA 1500;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387341676; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2016;

0064 PLACA: BTM6452; CHASSI: 9BFDXXLB1DFA73670; MOTOR: 263713;
FORD/BELINA II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388223375; DATA DE
APREENSÃO: 22/11/2016;

0066 PLACA: JMC6742; CHASSI: 3VW1911HLSM109204; MOTOR: ADC015893; I/VW
GOLF GTI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00653090404; DATA DE APREENSÃO:
06/05/2016;

0068 PLACA: CNP3762; CHASSI: 9BWZZZ32ZLP024846; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00398563012;
DATA DE APREENSÃO: 05/12/2016;

0078 PLACA: BKN7088; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP218811; MOTOR: UE302776;
VW/SANTANA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00358587042; DATA DE
APREENSÃO: 25/10/2016;

0080 PLACA: BTM5637; CHASSI: 9BWZZZ377ST106767; MOTOR: UNC051440; VW/GOL
CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639071597; DATA DE APREENSÃO: 26/11/2015;

0084 PLACA: BKN7224; CHASSI: LB4CTR23672; MOTOR: 176165; FORD/CORCEL; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00387317910; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2016;

0085 PLACA: CYF4244; CHASSI: 5E08AKC126749; MOTOR: 9J1212E2; GM/CHEVETTE
HATCH SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00354289233; DATA DE APREENSÃO:
31/10/2016;

0087 PLACA: BTM5266; CHASSI: 9BD146000S5499239; MOTOR: 146C4011*4302129*;
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00637164628; DATA DE
APREENSÃO: 05/11/2016;

0089 PLACA: CCV6885; CHASSI: 9BGJK11YJJB045431; MOTOR: 20YVH-31064496;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413714470; DATA DE

APREENSÃO: 01/12/2016;

0090 PLACA: CJE7577; CHASSI: 9BWZZZ377TT189722; MOTOR: UNC701523; VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00662305388; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2016;

0091 PLACA: JNO6107; CHASSI: 3VW1931HLVM321701; MOTOR: ADD144976; IMP/VW GOLF GL 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684134853; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2016;

0092 PLACA: BQI2440; CHASSI: 9BD146000L3548624; MOTOR: 127A2011-2261260; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416958273; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2014;

0095 PLACA: CKD0490; CHASSI: 5C15JCC101083; MOTOR: 2JI09LD; GM/CHEVETTE MARAJO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00365147397; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2016;

0097 PLACA: BUL6071; CHASSI: 9BD146000S5558288; MOTOR: 146C4011-4370052; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00640341411; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;

0098 PLACA: CGR5524; CHASSI: 9BWZZZ327VP032106; MOTOR: UQF029141; VW/SANTANA 2000 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00682965014; DATA DE APREENSÃO: 14/11/2016;

0099 PLACA: BJA7313; CHASSI: 9BGJK69TMMB005696; MOTOR: E20LVH-31039824; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432051872; DATA DE APREENSÃO: 08/04/2016;

0106 PLACA: CLA0908; CHASSI: ZFA160000P4834105; MOTOR: 160E2011*8887820*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436606658; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2016;

0107 PLACA: BLD1211; CHASSI: 9BD146000P5008665; MOTOR: 146C4011*3713237*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610604619; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2016;

0108 PLACA: CQT3402; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP232340; MOTOR: UE039510; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378791656; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2016;

0111 PLACA: CWL4383; CHASSI: 8AWZZZ9EZ1A600200; MOTOR: USE029170; IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00747277265; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2016;

0118 PLACA: GRO1457; CHASSI: 9BWZZZ32ZFP229765; MOTOR: UDB060207; VW/SANTANA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00243586809; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2016;

0120 PLACA: CGO6954; CHASSI: 9BWZZZ377TP530057; MOTOR: UNC180157; VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00657885770; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2016;

0121 PLACA: KOF5129; CHASSI: 9BWZZZ54ZLB087067; MOTOR: US016840; VW/APOLO GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00249020700; DATA DE APREENSÃO: 26/06/2016;

0122 PLACA: AAG9225; CHASSI: 9BD146000H3207377; MOTOR: 127A2011-2539092; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00521062888; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2016;

0124 PLACA: BKL1734; CHASSI: LB4JUA61694; MOTOR: S078461; FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00358928524; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2016;

0125 PLACA: CSQ7394; CHASSI: 9BGSC68Z0YC213854; MOTOR: NM0054316; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00737132086; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2016;

- 0126 PLACA: BKL5541; CHASSI: ZFA160000S2753476; MOTOR: 160E2011*9337570*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00637903056; DATA DE
APREENSÃO: 22/12/2016;
- 0131 PLACA: BZT2596; CHASSI: BA512206; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436280078; DATA DE APREENSÃO:
20/11/2016;
- 0134 PLACA: CEW1826; CHASSI: LB4JTC37443; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00379464497; DATA DE
APREENSÃO: 22/12/2016;
- 0135 PLACA: CZI1803; CHASSI: 9BGSC19Z01C102549; MOTOR: NM0059088; GM/CORSA
WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00737538341; DATA DE APREENSÃO:
22/10/2016;
- 0136 PLACA: KCA7439; CHASSI: ZFA160000R5065096; MOTOR: 160E2011*9253983*;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00628265905; DATA DE
APREENSÃO: 14/11/2016;
- 0137 PLACA: BJA4405; CHASSI: 9BD146000N3908282; MOTOR: 146B4011*3598441*;
FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605883564; DATA DE
APREENSÃO: 15/06/2016;
- 0140 PLACA: CCH0927; CHASSI: 9BWZZZ377ST114589; MOTOR: UDC030115; VW/GOL
CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00639619908; DATA DE APREENSÃO:
17/10/2016;
- 0141 PLACA: CQT6881; CHASSI: BA165277; MOTOR: BN665950; VW/BRASILIA; Nº DE
ORDEM: ; RENAVAM: 00436931265; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2016;
- 0147 PLACA: MUL0110; CHASSI: 9BD146000L3626672; MOTOR: 146B4000*3210396*;
FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00207551383; DATA DE
APREENSÃO: 13/05/2016;
- 0149 PLACA: BRJ4262; CHASSI: 9BGJK11ZKJB021376; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00418173656; DATA DE
APREENSÃO: 20/11/2016;
- 0151 PLACA: BZW5238; CHASSI: BA188973; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO;
VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00409241024; DATA DE APREENSÃO:
23/11/2016;
- 0157 PLACA: BGV4377; CHASSI: 9BD146000N3846691; MOTOR: 146B4011*3521796*;
FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00603301940; DATA DE
APREENSÃO: 19/10/2016;
- 0159 PLACA: ADF9162; CHASSI: 9BGJK11YMMB006870; MOTOR: 20YVH-31122015;
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399055924; DATA DE
APREENSÃO: 08/12/2016;
- 0162 PLACA: CQR7641; CHASSI: 9BD178016V0439127; MOTOR: 178A3011*5258068*;
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00694286966; DATA DE APREENSÃO:
28/11/2016;
- 0163 PLACA: CFU5904; CHASSI: BP946702; MOTOR: BJ014558; VW/VW FUSCA 1300; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00436939088; DATA DE APREENSÃO: 31/07/2013;
- 0165 PLACA: BOR8656; CHASSI: 9BGKT08KRRC363693; MOTOR: SEM ACESSO;
GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00619056851; DATA DE
APREENSÃO: 22/12/2016;
- 0172 PLACA: GSD3326; CHASSI: 9BD178226W0578057; MOTOR: 178A3011*5404032*;
FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00697019942; DATA DE
APREENSÃO: 17/08/2016;

0176 PLACA: CNW1306; CHASSI: VS6BSXWPFSWC63756; MOTOR: SC63756; IMP/FORD FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632069791; DATA DE APREENSÃO: 15/11/2016;

0177 PLACA: GTW9614; CHASSI: 9BD146107S5590122; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642450609; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2016;

0180 PLACA: CFU2090; CHASSI: 9BWZZZ377TT170225; MOTOR: 324630; VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660955768; DATA DE APREENSÃO: 17/11/2016;

0181 PLACA: NBI7559; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT122081; MOTOR: UE073739; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00136807267; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2016;

0183 PLACA: CYF5046; CHASSI: BP834893; MOTOR: BN031188; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00370028520; DATA DE APREENSÃO: 26/04/2015;

0186 PLACA: CAF5756; CHASSI: W0L000058S5160061; MOTOR: C20NE-31195503; IMP/GM ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632673575; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2016;

0187 PLACA: DEW5726; CHASSI: 9BD15802524388632; MOTOR: 178D9011*5446434*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00781797497; DATA DE APREENSÃO: 03/05/2016;

0189 PLACA: BLA9175; CHASSI: 9BGJK69RNNB039105; MOTOR: B20NZ-31020806; GM/MONZA SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00604120150; DATA DE APREENSÃO: 07/10/2016;

0192 PLACA: JNX5864; CHASSI: 9BD178096X0910094; MOTOR: 178A3011*5773336*; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00720897360; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2016;

0193 PLACA: CYF8909; CHASSI: B0321543; MOTOR: BF825459; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387362851; DATA DE APREENSÃO: 04/07/2015;

0195 PLACA: BQI4157; CHASSI: 9BGKY08KRRC351170; MOTOR: SEM ACESSO; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00619650885; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2016;

0200 PLACA: CFU6081; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT045058; MOTOR: UP078788; VW/GOL LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383500389; DATA DE APREENSÃO: 15/12/2016;

0202 PLACA: DES2286; CHASSI: 9BD17101212025558; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00748554530; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2016;

0203 PLACA: BKN8368; CHASSI: BJ184543; MOTOR: BF439301; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381940446; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2016;

0206 PLACA: JTF2042; CHASSI: JA33MX1XRRU000398; MOTOR: 4G92-CX3338; IMP/MMC LANCER GLXI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630699836; DATA DE APREENSÃO: 10/12/2016;

0209 PLACA: KBW0848; CHASSI: 9BGVQ69FHGB106884; MOTOR: 7JF174ZE; GM/OPALA DIPLOMATA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00111639700; DATA DE APREENSÃO: 14/11/2016;

0210 PLACA: CQT0340; CHASSI: 9BWZZZ377VP615836; MOTOR: -; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684618656; DATA DE APREENSÃO: 13/08/2016;

0211 PLACA: CYF4863; CHASSI: 9BWZZZ30ZFT017732; MOTOR: UP076533; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385061595; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2016;

0213 PLACA: BFO3659; CHASSI: BP968099; MOTOR: BF661138; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424943867; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2016;

0216 PLACA: CQT0203; CHASSI: VF31CCDZWVM002307; MOTOR: SEM ACESSO;
IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00684516497; DATA DE
APREENSÃO: 05/12/2016;

0217 PLACA: BTM7479; CHASSI: 9BD146067S5650551; MOTOR: 146A7011*4474036*;
FIAT/UNO MILLE IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00646751859; DATA DE
APREENSÃO: 22/12/2016;

0219 PLACA: BTM7034; CHASSI: 9BG124CRTSC908453; MOTOR: B22NZ-31018959P;
GM/S10 DELUXE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00644509660; DATA DE
APREENSÃO: 17/11/2016;

0221 PLACA: HRR5574; CHASSI: 9BWCA05Y71P001928; MOTOR: AFZ521885; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741451034; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2016;

0225 PLACA: BKN0713; CHASSI: 9BGKS08GNNC316679; MOTOR: B18NZ-31014385;
GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00602907446; DATA DE
APREENSÃO: 14/12/2016;

0226 PLACA: CQK7057; CHASSI: VF31CCDZWVM003084; MOTOR: 10FN1U-2165761;
IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00699393361; DATA DE
APREENSÃO: 12/10/2016;

0227 PLACA: CYW0412; CHASSI: 9BD15828814253229; MOTOR: 146A7011*6245897*;
FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757256350; DATA DE
APREENSÃO: 06/12/2016;

0229 PLACA: CJS0950; CHASSI: 9BGJL19FVVB597911; MOTOR: QN0009687;
GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00681918209; DATA DE
APREENSÃO: 09/05/2016;

0230 PLACA: CFU3376; CHASSI: 9BWZZZ377TT234524; MOTOR: AFZ002073; VW/GOL
PLUS MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00667280944; DATA DE APREENSÃO:
16/06/2016;

0231 PLACA: EDX2441; CHASSI: 9BWAA05UX9P064070; MOTOR: CCN118965; VW/GOL
1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00128861185; DATA DE APREENSÃO: 27/08/2016;

0232 PLACA: CLZ0850; CHASSI: 9BD178838W0575751; MOTOR: 178A8011*9969260;
FIAT/PALIO WEEKEND 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00696648865; DATA DE
APREENSÃO: 13/02/2016;

0236 PLACA: CYF1055; CHASSI: VF37ELFYWWP008549; MOTOR: SEM ACESSO;
IMP/PEUGEOT 306 PAS B 18; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00709780486; DATA DE
APREENSÃO: 26/12/2016;

0237 PLACA: CVC5137; CHASSI: 9BD15828814163662; MOTOR: 146A7011*6061145*;
FIAT/UNO MILLE SMART; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00738159840; DATA DE
APREENSÃO: 06/11/2016;

0239 PLACA: CKA6665; CHASSI: 9BGJL19FVVB592714; MOTOR: JU0008589;
GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00679542841; DATA DE
APREENSÃO: 29/10/2016;

0240 PLACA: GZA7469; CHASSI: 9BWCA05Y52T066169; MOTOR: AFZ692795; VW/GOL
SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00771519850; DATA DE APREENSÃO:
27/12/2016;

0244 PLACA: CQT2178; CHASSI: LB8AAJ32904; MOTOR: S122667; FORD/DEL REY; Nº
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395776767; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2016;

0246 PLACA: CQJ5679; CHASSI: VF38BRFVPS003664; MOTOR: 10HJX3-3008842;
IMP/PEUGEOT 406 SV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693544171; DATA DE
APREENSÃO: 22/06/2016;

0247 PLACA: BWR5837; CHASSI: 9BD146027T5841924; MOTOR: 146A7011*4752037*;

FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00659600137; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2016;

0249 PLACA: DEY7554; CHASSI: VF7DCRFN95L506269; MOTOR: 10LH1H*1119772*; I/CITROEN C5 EXCL 20; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00845053817; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2016;

0251 PLACA: AEX4145; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT137792; MOTOR: 1781376; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00626152062; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2016;

0252 PLACA: DGW0659; CHASSI: 9BD17302424050100; MOTOR: 178D8011*5366058*; FIAT/PALIO WEEKEND ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780059026; DATA DE APREENSÃO: 21/06/2016;

0256 PLACA: DDI0578; CHASSI: 93YBB0Y051J253764; MOTOR: D7DC760-F025620; RENAULT/CLIO RL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00757452299; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2016;

0257 PLACA: CLR5813; CHASSI: 9BD146058V5976015; MOTOR: 146A7011*5342983*; FIAT/UNO MILLE SX YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00692444467; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2016;

0259 PLACA: NVU3070; CHASSI: 8AD3DN6BTAG029424; MOTOR: 10DBU2-0043670; I/PEUGEOT 307SD PRESENCE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00229316050; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2016;

0260 PLACA: JUB2749; CHASSI: 9BWZZZ377YP020556; MOTOR: AFZ455561; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00723386196; DATA DE APREENSÃO: 10/06/2016;

0265 PLACA: BKS6870; CHASSI: 9BGJG11KRPB002172; MOTOR: B18YZ-31054678; GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00614848903; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2016;

0267 PLACA: BZI8430; CHASSI: 9BFBXXLBABHC49820; MOTOR: 639515; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405176619; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2016;

0271 PLACA: BRF0786; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT148485; MOTOR: 1811437; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00627720935; DATA DE APREENSÃO: 01/08/2016;

0276 PLACA: CLZ7775; CHASSI: 9BWZZZ377VT227594; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686778960; DATA DE APREENSÃO: 23/10/2016;

0280 PLACA: BNP0565; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB394041; MOTOR: UTB015495; VW/LOGUS CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00613776470; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2016;

0282 PLACA: AGE2466; CHASSI: 9BD17808122332154; MOTOR: 146E1011*6506935*; FIAT/PALIO YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00773647139; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2016;

0287 PLACA: CJD7173; CHASSI: 9BFZZZFDATB055032; MOTOR: C4A-TL47841; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00661919781; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2016;

0289 PLACA: BXK9637; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT088975; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00404109136; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2016;

0294 PLACA: BQP8948; CHASSI: 9BFZZZ54ZRB526603; MOTOR: 1675281; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00618335064; DATA DE

APREENSÃO: 08/12/2016;
0295 PLACA: BJD0115; CHASSI: 9BGJG11VLKB016743; MOTOR: 18LVH-31032628;
GM/MONZA SL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00435871943; DATA DE
APREENSÃO: 29/10/2016;
0296 PLACA: CZI2508; CHASSI: 9BWCA05X31P080229; MOTOR: AFR441779; VW/GOL
16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00755449193; DATA DE APREENSÃO:
27/08/2016;
0303 PLACA: CVH2091; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT055407; MOTOR: UDA068705;
VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00112547460; DATA DE
APREENSÃO: 29/11/2016;
0311 PLACA: JFM3763; CHASSI: 9BWCA15X9YT185994; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00735811717; DATA DE APREENSÃO:
11/09/2016;
0312 PLACA: EXD1010; CHASSI: 9BD159000R9075513; MOTOR: SEM ACESSO;
FIAT/TEMPRA OURO 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00620995718; DATA DE
APREENSÃO: 26/12/2016;
0319 PLACA: BKN0610; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT099705; MOTOR: UP304169; VW/GOL
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387362479; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2016;
0322 PLACA: CJS8019; CHASSI: 9BD159577V9192214; MOTOR: 159B7011*9150493*;
FIAT/TEMPRA SX 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00681657669; DATA DE
APREENSÃO: 28/10/2016;
0325 PLACA: BNQ6158; CHASSI: 9BGJK11TKKB071747; MOTOR: 20YVH-31064254;
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00383899478; DATA DE
APREENSÃO: 02/11/2016;
0326 PLACA: CFU4235; CHASSI: 9BWZZZ30ZET429878; MOTOR: UF007129; VW/GOL
BX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385081642; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2016;
0327 PLACA: HUT2693; CHASSI: 9BFZZZ55ZSB928227; MOTOR: UNA022293;
FORD/PAMPA L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00636929604; DATA DE APREENSÃO:
27/10/2016;
0330 PLACA: BJD6186; CHASSI: 9BWZZZ30ZPP227974; MOTOR: 1495931; VW/PARATI
CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611626314; DATA DE APREENSÃO: 25/12/2016;
0331 PLACA: BQN0775; CHASSI: 9BWZZZ377WP523472; MOTOR: SEM ACESSO;
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695139720; DATA DE APREENSÃO:
19/10/2016;
0336 PLACA: CAQ9859; CHASSI: 9BWZZZ30ZET434500; MOTOR: BP030458; VW/GOL
BX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372370195; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2016;
0337 PLACA: CCJ0992; CHASSI: 5E11JBC158159; MOTOR: 2JG08FC; GM/CHEVETTE SL;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00389593214; DATA DE APREENSÃO: 04/10/2015;
0341 PLACA: BRC6660; CHASSI: JTA53AEA2R0089228; MOTOR: 7A-F783331; I/TOYOTA
COROLLA LE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00629134413; DATA DE APREENSÃO:
03/06/2016;
0342 PLACA: DXF4980; CHASSI: 9BG138HU08C404283; MOTOR: SEM ACESSO; GM/S10
ADVANTAGE D; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00924085274; DATA DE APREENSÃO:
24/11/2016;
0345 PLACA: EEA4140; CHASSI: 9C2KC16309R008119; MOTOR: KC16E3-9008119;
HONDA/CG150 TITAN MIXESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00144283832; DATA
DE APREENSÃO: 24/11/2016;
0349 PLACA: DKM0640; CHASSI: 9C2JC30204R020630; MOTOR: JC30E2-4020630;

HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00817951679; DATA DE APREENSÃO: 04/11/2016;
PLACA: CSO7489; CHASSI: 9CEFT125XWM001182; MOTOR: FT00078;
0352 BRANDY/FOSTI FT125 A; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00706579275; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2012;
PLACA: EHV5016; CHASSI: 9C2KC1610AR055413; MOTOR: KC16E1-A055413;
0355 HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00250750910; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2016;
PLACA: DCR8247; CHASSI: 9C6KE013020025496; MOTOR: E314E-025302;
0356 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00787608408; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2016;
PLACA: FBF4537; CHASSI: 9C2KC1670DR487988; MOTOR: KC16E7-D487988;
0360 HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00538151927; DATA DE APREENSÃO: 31/10/2016;
PLACA: BYV2017; CHASSI: 9CDNF41LJ8M130789; MOTOR: F466-BR231916;
0380 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00952739895; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2016;
PLACA: BYV2765; CHASSI: 9CDNF41AJ8M058193; MOTOR: F401-BR164187;
0390 JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00976502500; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2016;
PLACA: DLK0748; CHASSI: 9C2JC30706R811933; MOTOR: JC30E7-6811933;
0393 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00876393091; DATA DE APREENSÃO: 31/12/2015;
PLACA: EOG7533; CHASSI: LXYPCKL0890280968; MOTOR: 162FMJ*9A059206*;
0394 I/SHINERAY MVK XY150 1; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00307438929; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2016;
PLACA: DKL6478; CHASSI: 9C2KC08105R837593; MOTOR: KC08E1-5837593;
0395 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00847873943; DATA DE APREENSÃO: 10/12/2016;
PLACA: GYH4687; CHASSI: 9C6KE044050074813; MOTOR: E338E-073490;
0396 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00839905629; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2016;
PLACA: ECC9196; CHASSI: 9CDNF41AJAM232729; MOTOR: F401-BR200124;
0400 JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00252688791; DATA DE APREENSÃO: 01/03/2015;
PLACA: BJV1666; CHASSI: 9C2KC0501PRP00700; MOTOR: KC05E-1039998;
0402 H/HONDA CBX 150 AERO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00611680572; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2016;
PLACA: BHX5460; CHASSI: 9C2JC30706R852498; MOTOR: JC30E7-6852498;
0403 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00880909838; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;
PLACA: DTG5598; CHASSI: 9C2KC08106R951781; MOTOR: KC08E1-6951781;
0405 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00890821550; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;
PLACA: CFD1250; CHASSI: 9C2MC270WWR012490; MOTOR: MC27E-W012490;
0418 HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00697069460; DATA DE APREENSÃO: 11/12/2015;
0419 PLACA: DCR8171; CHASSI: 9C2JC30102R230903; MOTOR: JC30E1-2230903;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00784480613; DATA DE

APREENSÃO: 12/04/2016;
PLACA: DUX9469; CHASSI: 9C2JC30707R044666; MOTOR: JC30E7-7044666;
0423 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903713942; DATA DE
APREENSÃO: 03/12/2016;
PLACA: DPY7720; CHASSI: 9C2KC08106R974241; MOTOR: KC08E1-6974241;
0425 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00890206066; DATA DE
APREENSÃO: 23/12/2016;
PLACA: BJZ7089; CHASSI: 9C2JC1801HR126011; MOTOR: CG125BRE-1550896;
0431 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00378846272; DATA DE
APREENSÃO: 26/11/2016;
PLACA: DKL5867; CHASSI: 9C2HA07005R800256; MOTOR: HA07E-5800256;
0442 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00838665926; DATA DE
APREENSÃO: 21/10/2016;
PLACA: DNP6141; CHASSI: 9C2JC30706R001780; MOTOR: JC30E7-6001780;
0443 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00873542177; DATA DE
APREENSÃO: 02/12/2016;
PLACA: DJS7171; CHASSI: 9C2HA07003R023484; MOTOR: HA07E-3023484;
0452 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00799326950; DATA DE
APREENSÃO: 11/11/2016;
PLACA: DXL3115; CHASSI: 9C2JC30707R150885; MOTOR: JC30E7-7150885;
0453 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00919807712; DATA DE
APREENSÃO: 20/02/2016;
PLACA: HHA1401; CHASSI: 9C6KE091080046635; MOTOR: E381E-069712;
0456 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00938892541; DATA DE
APREENSÃO: 15/11/2016;
PLACA: DCS0406; CHASSI: 9C2JC30102R017300; MOTOR: JC30E1-2017300;
0459 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00773496696; DATA DE
APREENSÃO: 27/12/2016;
PLACA: DHJ9622; CHASSI: 9C6KE043030017865; MOTOR: E337E-030822;
0460 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00817231129; DATA DE
APREENSÃO: 24/04/2015;
PLACA: CFD1809; CHASSI: CG125BR1347115; MOTOR: CG125BR-1347363;
0461 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00404503918; DATA DE
APREENSÃO: 20/11/2016;
PLACA: DLV5382; CHASSI: 9C2HA07005R802356; MOTOR: HA07E-5802356;
0462 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00841774889; DATA DE
APREENSÃO: 27/12/2016;
PLACA: DVZ4897; CHASSI: 9CDNF41LJ7M073932; MOTOR: F466-BR175013;
0464 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00923386963; DATA DE
APREENSÃO: 09/12/2016;
PLACA: CMI8231; CHASSI: CG125BR2137276; MOTOR: LJ162FMJ*081600281*;
0470 H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00381967280; DATA DE
APREENSÃO: 05/12/2016;
PLACA: EHV6039; CHASSI: 9C2JC4120AR131907; MOTOR: JC41E2-A131907;
0473 HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00252224647; DATA DE
APREENSÃO: 24/10/2016;
PLACA: DNP5558; CHASSI: 9CDNF41LJ5M013899; MOTOR: F466-BR113899;
0474 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00864574274; DATA DE
APREENSÃO: 28/10/2016;

0477 PLACA: BVJ4074; CHASSI: 9C2JC250VTR010221; MOTOR: JC25E-V010221;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00661178030; DATA DE
APREENSÃO: 28/04/2012;

0482 PLACA: DKL5072; CHASSI: 9C2HA07104R017150; MOTOR: HA07E1-4017150;
HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00821157051; DATA DE
APREENSÃO: 05/12/2016;

0483 PLACA: BYV4749; CHASSI: 9C2JC41209R047792; MOTOR: JC41E2-9047792;
HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00142231258; DATA DE
APREENSÃO: 31/10/2016;

0484 PLACA: DVZ4948; CHASSI: 9CDNF41LJ8M088515; MOTOR: F466-BR189612;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00927268809; DATA DE
APREENSÃO: 19/10/2016;

0487 PLACA: BJZ6727; CHASSI: 9C2JC250VTR005084; MOTOR: JC25E-V005084;
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660955229; DATA DE
APREENSÃO: 18/12/2016;

0488 PLACA: BXV5197; CHASSI: 9C658WN00G0113529; MOTOR: SEM
IDENTIFICAÇÃO; Y/YAMAHA DT 180 N; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:
00431460680; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;

0489 PLACA: CTE6795; CHASSI: 9C2JC3010YR089608; MOTOR: JC30E1-Y089608;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00741831376; DATA DE
APREENSÃO: 23/10/2016;

0494 PLACA: DNR5675; CHASSI: 9CDNF41LJ5M014651; MOTOR: F466-BR114651;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00863551696; DATA DE
APREENSÃO: 19/12/2016;

0498 PLACA: DVZ4082; CHASSI: 94J1XPBM67M008578; MOTOR: JBM6050780;
SUNDOWN/WEB 100 EVO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00912692839; DATA DE
APREENSÃO: 12/12/2016;

0499 PLACA: DCR7126; CHASSI: 9C2JC30101R235500; MOTOR: JC30E1-1235500;
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00766522113; DATA DE
APREENSÃO: 28/12/2016;

0503 PLACA: BYV5748; CHASSI: 9C2JC4110AR557379; MOTOR: JC41E1-A557379;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00181452847; DATA DE
APREENSÃO: 21/11/2016;

0504 PLACA: DVZ5632; CHASSI: 9CDNF41LJ8M104507; MOTOR: F466-BR205624;
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00936463945; DATA DE
APREENSÃO: 07/11/2016;

0508 PLACA: DVV5785; CHASSI: 94J1XPBK67M007466; MOTOR: JBJ6044236;
SUNDOWN/WEB 100 EVO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00913624225; DATA DE
APREENSÃO: 01/11/2015;

0512 PLACA: DJY8978; CHASSI: 9C2MC35004R043569; MOTOR: MC35E-4043569;
HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00836481070; DATA DE
APREENSÃO: 06/08/2016;

0513 PLACA: FBF3365; CHASSI: 9C2JC4110CR573780; MOTOR: JC41E1-C573780;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00481486178; DATA DE
APREENSÃO: 22/10/2016;

0523 PLACA: AVV6144; CHASSI: 9C2JC4110CR555282; MOTOR: JC41E1-C555282;
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00482341351; DATA DE
APREENSÃO: 27/02/2016;

0526 PLACA: EGY7354; CHASSI: 94J2XCCJ78M022588; MOTOR: JCJ7066890;

SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00115642781; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2016;

0530 PLACA: BYV1556; CHASSI: 9C2MC35008R033592; MOTOR: MC35E-8033592; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00949364460; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2016;

0533 PLACA: EHV6204; CHASSI: 9C2JC4110AR720278; MOTOR: JC41E1-A720278; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00258007915; DATA DE APREENSÃO: 04/11/2016;

0534 PLACA: EHV5009; CHASSI: 93FWNBAM9AM000335; MOTOR: 9AAM9000371; KASINSKI/WIN 110 60; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00200252925; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2016;

0540 PLACA: DOE1486; CHASSI: 9C2MC35004R047503; MOTOR: MC35E-4047503; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00836526392; DATA DE APREENSÃO: 14/12/2016;

0541 PLACA: CFJ2459; CHASSI: CG125BR2166574; MOTOR: JC18E-4013637; H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395955017; DATA DE APREENSÃO: 29/08/2016;

0549 PLACA: FBF3164; CHASSI: 9C2KC1670CR591638; MOTOR: KC16E7-C591638; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00484897039; DATA DE APREENSÃO: 07/06/2016;

0550 PLACA: DTG6055; CHASSI: 9C2MC35007R000582; MOTOR: MC35E-7000582; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00897380444; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2016;

0551 PLACA: DCS3954; CHASSI: 9C2ND07001R013747; MOTOR: ND07E-1013747; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00773916245; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2016;

0552 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (03 MOTOS DO LOTE 555 AO 563); Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

0555 PLACA: GKY0077; CHASSI: 9BGKT08GNNC318098; MOTOR: B18NZ-31014935; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00602714907; DATA DE APREENSÃO: 11/09/2016;

0556 PLACA: BPH5609; CHASSI: 9BG5JK11ZEB069555; MOTOR: SEM MOTOR; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00369773004; DATA DE APREENSÃO: 09/09/2016;

0557 PLACA: CYF1534; CHASSI: 9BWZZZ30ZDP120806; MOTOR: UD140709; VW/PARATI LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385082487; DATA DE APREENSÃO: 03/04/2015;

0558 PLACA: CYF4456; CHASSI: BT186440; MOTOR: USB021191; VW/PASSAT; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378803840; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2015;

0559 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: MC27E-Y004557; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2016;

0560 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BRE-1468724; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/06/2014;

0561 PLACA: DHC9838; CHASSI: 9CDNF41LJ7M038330; MOTOR: F466-BR139375; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00894488783; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2015;

0562 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2016;

0563 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E314E-028137; YAMAHA/YBR 125; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

SÃO CARLOS, 23 de Março de 2017

Superintendência da Região Central