

SECRETARIA DE GOVERNO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE LIMEIRA

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO N° 001/2019

485 LOTES

PÁTIO: ASSISTE GUINCHOS

RUA GENERAL RONDON, 2850 - VILLA LABAQUE

MOTO COM DOCUMENTO: 7 LOTES (26, 52, 64, 74, 90, 96, 101)

MOTO PARA DESMONTE: 30 LOTES (424, 430, 431, 454, 479, 480, 501, 502, 513, 533, 535, 536, 544, 546, 547, 552, 570, 571, 593, 603, 610, 614, 615, 619, 623, 627, 628, 634, 636, 639)

MOTO PARA USINAGEM: 9 LOTES (673, 678, 679, 682, 683, 684, 691, 697, 702)

AUTO COM DOCUMENTO: 2 LOTES (41, 65)

AUTO PARA DESMONTE: 74 LOTES (122, 129, 130, 131, 133, 137, 139, 142, 151, 157, 162, 164, 167, 171, 174, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 198, 205, 207, 208, 209, 213, 215, 217, 222, 227, 231, 235, 242, 253, 254, 256, 263, 274, 277, 285, 287, 295, 302, 305, 308, 313, 314, 322, 325, 327, 329, 335, 346, 350, 360, 362, 366, 368, 371, 374, 375, 376, 380, 381, 385, 395, 398, 400, 402, 403, 406, 411)

AUTOS PARA USINAGEM: 1 LOTES (677)

=====

PÁTIO: ASSISTE GUINCHOS - DETRAN

RUA GENERAL RONDON, 2.662 - VILLA LABAQUE

MOTO COM DOCUMENTO: 39 LOTES (2, 4, 10, 12, 13, 14, 18, 24, 27, 28, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 70, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 88, 94, 97, 99, 103, 105, 107)

MOTO PARA DESMONTE: 143 LOTES (417, 418, 419, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 443, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 455, 456, 457, 458, 460, 463, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 512, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 529, 530, 531, 534, 537, 538, 539, 540, 543, 545, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 602, 605, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 616, 617, 618, 620, 622, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 632, 635, 638, 640)

MOTO PARA USINAGEM: 23 LOTES (674, 675, 676, 680, 681, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705)

AUTO COM DOCUMENTO: 24 LOTES (1, 5, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 29, 31, 40, 45, 50, 51, 61, 69, 75, 87, 89, 91, 100, 102, 104, 110)

AUTO PARA DESMONTE: 132 LOTES (112, 113, 115, 120, 121, 123, 127, 128, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 189, 192, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 210, 211, 218, 220, 221, 223, 224, 226, 228, 236, 238, 240, 241, 243, 245, 248, 251, 255, 258, 259, 261, 262, 264, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 282, 283, 284, 286, 289, 290, 292, 299, 300, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 331, 333, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 354, 356, 358, 359, 361, 364, 365, 379, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 399, 404, 407, 408)

=====

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:

0001 PLACA: DUQ5670; CHASSI: 9BFZE12P378810569; MOTOR: QFJA-78810569; FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00900283327; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;

0002 PLACA: EKF1965; CHASSI: 9C2KC1550AR114948; MOTOR: KC15E5-A114948; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00214830780; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2018;

0004 PLACA: EOL8498; CHASSI: 9C2KC1670DR409636; MOTOR: KC16E7-D409636; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00505083957; DATA DE APREENSÃO: 22/02/2019;

0005 PLACA: DTX2477; CHASSI: 9BD17101G72788481; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO EX FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00889296570; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2019;

0007 PLACA: DBS8430; CHASSI: 9BWCA05W17T064442; MOTOR: BNW171036; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903520982; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2019;

0009 PLACA: DQI5524; CHASSI: 9BWKA05Z554104891; MOTOR: BNX008481; VW/FOX 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00861295552; DATA DE APREENSÃO: 25/02/2019;

0010 PLACA: GCK3460; CHASSI: 9C2JF2500FR502420; MOTOR: JF25E-F502420; HONDA/LEAD 110; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01073768926; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;

0011 PLACA: DEJ4947; CHASSI: 935CHRFM81J667127; MOTOR: SEM ACESSO; CITROEN/XSARA PICASSO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760682640; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;

0012 PLACA: FBK8946; CHASSI: 95VGF4A2DDM000538; MOTOR: C1M1046751; DAFRA/TVS APACHE RTR 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00567874559; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2019;

0013 PLACA: EHP0871; CHASSI: 9C2JC41209R096298; MOTOR: JC41E2-9096298; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00158502299; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2018;

0014 PLACA: EKE3923; CHASSI: 9C2JC4110AR648304; MOTOR: JC41E1-A648304; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00215973640; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2018;

0018 PLACA: EHI5423; CHASSI: 9C2KC16109R027849; MOTOR: KC16E1-9027849; HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00154556483; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2018;

0019 PLACA: DIY3635; CHASSI: 9BWKB05Z944022769; MOTOR: BJA006746; VW/FOX 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00830845780; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2019;

0020 PLACA: DBW7420; CHASSI: 9BWCA05XX2P091486; MOTOR: AZP091427; VW/GOL 16V POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784696438; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2019;

0024 PLACA: EWA9572; CHASSI: 9C2JC4110CR488619; MOTOR: JC41E1-C488619; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00454093640; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;

0025 PLACA: DIX0888; CHASSI: 9BGTT75B03C153889; MOTOR: SEM ACESSO; GM/ZAFIRA 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00804290121; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;

0026 PLACA: EKF1457; CHASSI: 9C2KC1550AR001748; MOTOR: KC15E5-A001748; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00201133458; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0027 PLACA: FBK9123; CHASSI: 9C2KC1680ER007364; MOTOR: KC16E8-E007364; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00992329663; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;

0028 PLACA: EOG5336; CHASSI: 9C2KD0560BR500105; MOTOR: KD05E6-B500105; HONDA/NXR150 BROS KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00263071685; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2019;

0029 PLACA: DBC1220; CHASSI: 9BWKB05Z254105963; MOTOR: BPA041499; VW/FOX 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00861296800; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2019;

0031 PLACA: AKP6806; CHASSI: 9BD17146232259687; MOTOR: 178D9011*5608567*; FIAT/PALIO FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00794689639; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2018;

0037 PLACA: EGY3303; CHASSI: 9C2KC1680ER006100; MOTOR: KC16E8-E006100; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00587417960; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;

0038 PLACA: FGT4289; CHASSI: 93FCMACBDDM016402; MOTOR: ZS162FMJ-4-9CABD021049; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00538007362; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0040 PLACA: DCY3499; CHASSI: 9BWCA05X52T157417; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V POWER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784867216; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2019;

0041 PLACA: DIY1230; CHASSI: 9BD15802544529610; MOTOR: 178D9011*5872091*; FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00816714614; DATA DE APREENSÃO: 23/03/2018;

0044 PLACA: EFI7646; CHASSI: 9C2JC4110AR705125; MOTOR: JC41E1-A705125; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00253076072; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2019;

0045 PLACA: DXA6461; CHASSI: 9362CKFW98B005482; MOTOR: 10DBS7-0054912; PEUGEOT/206 14 SENSAT FX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922480591; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2018;

0046 PLACA: EOG6458; CHASSI: 9C2KC1670BR326004; MOTOR: KC16E7-B326004; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00325509190; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2019;

0047 PLACA: EKA1863; CHASSI: 9C2KC1680BR503283; MOTOR: KC16E8-B503283; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00323380093; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;

0048 PLACA: ECG4319; CHASSI: 93FMRCCGABM002698; MOTOR: ZS162FMJ-B-9CBGA002713; KASINSKI/MIRAGE 150 50; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00258474688; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;

0050 PLACA: DOR6608; CHASSI: 9BWCB05X64P111975; MOTOR: BJB036740; VW/GOL PLUS 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00829059881; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2019;

- 0051 PLACA: CLK5499; CHASSI: 9BGT69V03B163484; MOTOR: SL0011017; GM/ASTRA SEDAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00807386278; DATA DE APREENSÃO: 24/02/2019;
- 0052 PLACA: EFF3474; CHASSI: 9C2JC41309R000264; MOTOR: JC41E3-9000264; HONDA/CG 125 CARGO KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00144916436; DATA DE APREENSÃO: 03/11/2018;
- 0053 PLACA: EWA9209; CHASSI: 9C2JC4110CR413309; MOTOR: JC41E1-C413309; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00381980421; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;
- 0054 PLACA: EKF0473; CHASSI: 9C2JC4110AR536530; MOTOR: JC41E1-A536530; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00173068880; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2018;
- 0055 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C6RG3140J0018483; MOTOR: G3G2E-066380; YAMAHA/YBR150 FACTOR ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2018;
- 0056 PLACA: EWA8796; CHASSI: 9C2KC1670CR425595; MOTOR: KC16E7-C425595; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00376787651; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;
- 0057 PLACA: EKF0117; CHASSI: 9C2KC16209R025631; MOTOR: KC16E2-9025631; HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00163684154; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;
- 0058 PLACA: EOG6150; CHASSI: 93FMRCCABBM005442; MOTOR: ZS162FMJ-B*9CBAB005512*; KASINSKI/MIRAGE 150 50; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00307475123; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2018;
- 0061 PLACA: MIM4679; CHASSI: 9BGRZ08F0BG227875; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CELTA 2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00268345872; DATA DE APREENSÃO: 15/12/2018;
- 0064 PLACA: EMZ0479; CHASSI: 9C2KC1670BR501776; MOTOR: KC16E7-B501776; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00298311836; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;
- 0065 PLACA: DIY2575; CHASSI: 93YBB06054J493586; MOTOR: D4DA700-Q077034; RENAULT/CLIO AUT 10 16VH; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00825530334; DATA DE APREENSÃO: 30/04/2018;
- 0066 PLACA: EWB9946; CHASSI: 9C2KC1670CR455282; MOTOR: KC16E7-C455282; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00455014124; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;
- 0067 PLACA: EKF0939; CHASSI: 9C2KC1640AR004052; MOTOR: KC16E4-A004052; HONDA/CG150 TITAN MIX EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00184643961; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2018;

0068 PLACA: EOG5386; CHASSI: 9C6KG0460B0012394; MOTOR: G390E-012396; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00268343004; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2018;

0069 PLACA: DIY3000; CHASSI: 9BWCA05X73P081113; MOTOR: AZN083678; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00810533120; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2019;

0070 PLACA: FHV4289; CHASSI: 9C6RG3110J0018435; MOTOR: G3G2E-050031; YAMAHA/YBR150 FACTOR E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 01136674370; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;

0074 PLACA: EMZ0367; CHASSI: 9C2KC1550AR192918; MOTOR: KC15E5-A192918; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00251060110; DATA DE APREENSÃO: 17/08/2018;

0075 PLACA: ANA2465; CHASSI: 93YLB01254J517910; MOTOR: K4MK740-Q048495; RENAULT/CLIO PRI 16 16VS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00832012149; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;

0077 PLACA: EOG5474; CHASSI: 9C2KC1640AR068693; MOTOR: KC16E4-A068693; HONDA/CG150 TITAN MIX EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00270648330; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0078 PLACA: FBK8046; CHASSI: 9C6KE1060C0012215; MOTOR: E3D2E-038915; YAMAHA/XTZ 125XE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00466767587; DATA DE APREENSÃO: 23/10/2018;

0080 PLACA: FJQ3028; CHASSI: 9C6RG3140J0003118; MOTOR: G3G2E-042315; YAMAHA/YBR150 FACTOR ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 01135820659; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2019;

0082 PLACA: BZZ8241; CHASSI: 9C2JC41209R030597; MOTOR: JC41E2-9030597; HONDA/CG 125 FAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00133293270; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2018;

0083 PLACA: EKF0571; CHASSI: 9C2JC4110AR535126; MOTOR: JC41E1-A535126; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00174178565; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2018;

0084 PLACA: EWW4302; CHASSI: 9C2KC1670CR569865; MOTOR: KC16E7-C569865; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00477484956; DATA DE APREENSÃO: 16/12/2018;

0087 PLACA: ERV1184; CHASSI: 9BWAA05U1CT031862; MOTOR: CCNA27322; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00331740443; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;

0088 PLACA: FIW3287; CHASSI: 9C2JC4820FR568460; MOTOR: JC48E2-F568460; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 01056354620; DATA DE APREENSÃO: 18/06/2018;

0089 PLACA: EIK8108; CHASSI: 9BGXM68809B210164; MOTOR: ADT000079; GM/CORSA HATCH PREMIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00127710701; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2019;

0090 PLACA: GDE9549; CHASSI: 9C2KC2500HR062192; MOTOR: KC25E0-H062164; HONDA/CG 160 START; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01130525390; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2019;

0091 PLACA: ERW7433; CHASSI: 9BD17106LB5686133; MOTOR: 310A1011*9749239*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00254922473; DATA DE APREENSÃO: 18/02/2019;

0094 PLACA: EOP1329; CHASSI: 9C2KC1680BR512965; MOTOR: KC16E8-B512965; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00329131478; DATA DE APREENSÃO: 18/02/2019;

0096 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9C6RG3110H0011498; MOTOR: G3G2E-032294; YAMAHA/YBR150 FACTOR E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2019;

0097 PLACA: FXL3059; CHASSI: 9C2KC2210JR006837; MOTOR: KC22E1-J006869; HONDA/CG 160 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01140607810; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;

0099 PLACA: FNV0415; CHASSI: 9C6RG3120G0012519; MOTOR: G3G2E-019021; YAMAHA/YBR150 FACTOR ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01095438244; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2019;

0100 PLACA: FZB6329; CHASSI: 8AP196272F4094358; MOTOR: SEM ACESSO; I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01020111477; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2018;

0101 PLACA: FPQ9449; CHASSI: 9C6RG2310H0021699; MOTOR: G3F4E-021704; YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01130734878; DATA DE APREENSÃO: 07/02/2019;

0102 PLACA: DUN4420; CHASSI: 9BR53ZEC278676191; MOTOR: SEM ACESSO; TOYOTA/COROLLA XEI18VVT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00915001055; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2019;

0103 PLACA: GGP6679; CHASSI: 9C6KG0650G0044661; MOTOR: G3F7E-008863; YAMAHA/YS150 FAZER SED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01082965682; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2019;

0104 PLACA: EXT8988; CHASSI: 8AGCB48X0CR127134; MOTOR: U55165750; I/CHEVROLET AGILE LT; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00429709994; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2019;

0105 PLACA: GAJ2329; CHASSI: 9C6RG3140J0009369; MOTOR: G3G2E-052464; YAMAHA/YBR150 FACTOR ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01142059224; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2018;

- 0107 PLACA: FMY3919; CHASSI: 9C6RG3140J0005527; MOTOR: G3G2E-046417; YAMAHA/YBR150 FACTOR ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01134152377; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2018;
- 0110 PLACA: EEJ1055; CHASSI: SALFA24A39H117424; MOTOR: SEM ACESSO; I/LR FREELANDER 2 SE I6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00981318231; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2019;
- 0112 PLACA: DDL3401; CHASSI: 9BD18221612022943; MOTOR: 178A8011*0373646*; FIAT/BRAVA SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00749486384; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2018;
- 0113 PLACA: DDJ7888; CHASSI: 9BGTB08B0YB180241; MOTOR: NK0031813; GM/ASTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00737495944; DATA DE APREENSÃO: 22/10/2018;
- 0115 PLACA: CPF8532; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT116796; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00430849702; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2018;
- 0120 PLACA: CKJ0726; CHASSI: BS612591; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/VW FUSCA 1600; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391051202; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;
- 0121 PLACA: CEY8744; CHASSI: 9BWZZZ54ZLB081823; MOTOR: US009975; VW/APOLO GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00427043751; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2018;
- 0122 PLACA: CEU6070; CHASSI: 9BD146000L3626695; MOTOR: 160A2011*7531409*; FIAT/ELBA CSL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00428108105; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;
- 0123 PLACA: DDN1795; CHASSI: 9BGRD08Z01G103668; MOTOR: DJ0005246; GM/CELTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00743582888; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2019;
- 0127 PLACA: CGF6309; CHASSI: 9BGKZ08KTTB442017; MOTOR: B18YZ-31090826; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660996693; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2018;
- 0128 PLACA: BUG5513; CHASSI: 9BD159000S9122736; MOTOR: 159B8011*9110316*; FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636871908; DATA DE APREENSÃO: 26/07/2018;
- 0129 PLACA: BMU1484; CHASSI: 9BWZZZ211SP004084; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/KOMBI FURGAO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00630757470; DATA DE APREENSÃO: 12/06/2017;
- 0130 PLACA: CVZ6624; CHASSI: BO134115; MOTOR: BN597763; VW/VW FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00391072480; DATA DE APREENSÃO: 06/07/2018;

- 0131 PLACA: CZO3448; CHASSI: BA625234; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/BRASILIA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00358854814; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2018;
- 0133 PLACA: DHR9228; CHASSI: 9BGRD08X03G104497; MOTOR: 9E0002775; GM/CELTA 3 PORTAS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00787035068; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;
- 0136 PLACA: CWC9276; CHASSI: 8AGSD35401R105875; MOTOR: CJ5011057; I/GM CORSA SUPER W; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00748709916; DATA DE APREENSÃO: 09/02/2019;
- 0137 PLACA: BSC9928; CHASSI: 9BGKZ08GTTB427823; MOTOR: SEM ACESSO; GM/KADETT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00667583670; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2018;
- 0139 PLACA: BGY5453; CHASSI: 9BWZZZ23ZFP017452; MOTOR: SEM MOTOR; VW/KOMBI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00378058126; DATA DE APREENSÃO: 01/11/2018;
- 0142 PLACA: BUQ1241; CHASSI: 147A0300204; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00383672171; DATA DE APREENSÃO: 08/11/2018;
- 0143 PLACA: BQI9964; CHASSI: 9BG5TC11UGC129286; MOTOR: 6JA07PA87361; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00396100023; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2019;
- 0144 PLACA: BQI9717; CHASSI: LB4KAU28217; MOTOR: 958176; FORD/CORCEL II L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00359000401; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2018;
- 0145 PLACA: LIZ2923; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT087509; MOTOR: UP291984; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00312543395; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0146 PLACA: DDI2875; CHASSI: 8AD2ANFZ91W015407; MOTOR: 10FX1T-0853847; I/PEUGEOT 206 PASSION; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00755269420; DATA DE APREENSÃO: 10/01/2019;
- 0147 PLACA: BQY0210; CHASSI: 9BGKY08GRRC341957; MOTOR: B18LZ-31107681; GM/KADETT LITE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00619648520; DATA DE APREENSÃO: 03/02/2019;
- 0151 PLACA: DIY0718; CHASSI: 9BWCA05X33T215882; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00810133385; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;
- 0152 PLACA: CWP2645; CHASSI: 9BD147A0000850986; MOTOR: 127A011-0614429; FIAT/FIAT 147 C; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436975114; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

- 0153 PLACA: CCZ2487; CHASSI: 9BG5TC11UFC113414; MOTOR: 4JK20PA; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382625498; DATA DE APREENSÃO: 04/12/2018;
- 0155 PLACA: BQF4251; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT135560; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00612936651; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;
- 0157 PLACA: BGS7317; CHASSI: 9BGKT08VLLC346426; MOTOR: E18LVH-31032664; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00417058381; DATA DE APREENSÃO: 14/01/2019;
- 0158 PLACA: BQZ1582; CHASSI: 9BD1460003125676; MOTOR: 127A2011-2391429; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391091433; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;
- 0159 PLACA: BXL4963; CHASSI: C144CBR49441P; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; GM/CHEVROLET C1404; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381487547; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2019;
- 0160 PLACA: CWK1352; CHASSI: BP895035; MOTOR: BF338349; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00354520440; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2018;
- 0161 PLACA: DKP2947; CHASSI: 9BWCA05X14T023376; MOTOR: AZN095216; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00815744676; DATA DE APREENSÃO: 18/11/2014;
- 0162 PLACA: CJZ2776; CHASSI: 147A0319942; MOTOR: 127A2011-0723978; FIAT/FIAT 147 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00435507150; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2012;
- 0163 PLACA: CJD6141; CHASSI: 9BG5TC11UFC110772; MOTOR: 4JK07PA; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374184232; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2019;
- 0164 PLACA: BXL8447; CHASSI: 9BFDXXLB2DFC52829; MOTOR: 003023; FORD/DEL REY GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372945686; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2018;
- 0167 PLACA: BOM2006; CHASSI: 9BGKT08KPPC330318; MOTOR: B18YZ-31035484; GM/KADETT SL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00190174625; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2017;
- 0168 PLACA: BQV7695; CHASSI: 9BD146000L3607385; MOTOR: 146A5011*3178358*; FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427394660; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2019;
- 0169 PLACA: CNB8122; CHASSI: 9BFLDZPPAVB861933; MOTOR: FVKB-V861933; FORD/COURIER CLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695858866; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2019;

- 0170 PLACA: CNU4732; CHASSI: BJ005996; MOTOR: BJ663052; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00344694089; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2018;
- 0171 PLACA: EPK8913; CHASSI: 9BWAA05W6AP093023; MOTOR: CCP186262; VW/GOL 1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00201804972; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2013;
- 0172 PLACA: BGF2689; CHASSI: 9BD146000K3506884; MOTOR: 138B3011*7478350*; FIAT/FIAT PREMIO CSL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00434333476; DATA DE APREENSÃO: 10/12/2018;
- 0173 PLACA: BUG5814; CHASSI: 5C11UCC136651; MOTOR: 8J1101B4; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00352109297; DATA DE APREENSÃO: 31/12/2018;
- 0174 PLACA: CYV6442; CHASSI: 9BFCXXLC2JBK50486; MOTOR: 742229; FORD/DEL REY GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00399276327; DATA DE APREENSÃO: 18/08/2018;
- 0175 PLACA: CEY3716; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT057168; MOTOR: UP538002; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436486938; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2019;
- 0177 PLACA: BGC0058; CHASSI: 9BGKT08KNNC325937; MOTOR: B18YZ-31009753; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00603151221; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;
- 0179 PLACA: BJR7576; CHASSI: 9BD146000N8267740; MOTOR: 138B3011*7315161*; FIAT/FIORINO PICK UP LX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605962545; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2018;
- 0180 PLACA: BNT1790; CHASSI: BO196179; MOTOR: BK053431; VW/VW FUSCA 1300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436795256; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2018;
- 0183 PLACA: DNE4801; CHASSI: 5C11AJC107796; MOTOR: 8J1017E2; GM/CHEVETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00349095388; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2019;
- 0186 PLACA: CSE9602; CHASSI: VSSVLZ6KZYR039543; MOTOR: AKL505540; I/SEAT CORDOBA VARIO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00731176740; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2018;
- 0187 PLACA: BJG4744; CHASSI: 9BGKT08KPNC300342; MOTOR: B18YZ-31019462; GM/KADETT SL EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605664242; DATA DE APREENSÃO: 20/09/2014;
- 0188 PLACA: BPK1885; CHASSI: 9BD146000R5340229; MOTOR: 146C4011-4104949; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00625632702; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2013;

- 0189 PLACA: DFU8730; CHASSI: 93YBB06151J261886; MOTOR: D4DA700-Q010821; RENAULT/CLIO RN 1.0 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00773733833; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2019;
- 0190 PLACA: BUJ3174; CHASSI: 9BWZZZ30ZGP418734; MOTOR: UP092628; VW/VOYAGE PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00376346736; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;
- 0191 PLACA: BPX9879; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT018258; MOTOR: 1438797; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00608211818; DATA DE APREENSÃO: 18/02/2019;
- 0192 PLACA: CVZ9231; CHASSI: 9BD14600003080574; MOTOR: 127A2011*2236188*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00372883826; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2018;
- 0193 PLACA: CYP5182; CHASSI: 9BGTC11JMMC125187; MOTOR: -; GM/CHEVETTE DL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00420265457; DATA DE APREENSÃO: 03/02/2019;
- 0195 PLACA: BFJ6715; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT021414; MOTOR: SP0098009; VW/GOL CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00602855950; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;
- 0196 PLACA: CHM4832; CHASSI: 8AWZZZ377TA848731; MOTOR: UNC830339; I/VW GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00666936803; DATA DE APREENSÃO: 22/02/2019;
- 0198 PLACA: BZW7143; CHASSI: 9BD146000R5366815; MOTOR: 146C4011*4135983*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00627665144; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2018;
- 0199 PLACA: AAK9879; CHASSI: 93YLB06251J225074; MOTOR: D4DA700-Q000376; RENAULT/CLIO RT 1.0 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00766865924; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0201 PLACA: BQJ8626; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT119022; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00612253473; DATA DE APREENSÃO: ;
- 0203 PLACA: BHI1764; CHASSI: 5C08UCC185980; MOTOR: 6JO824E1; GM/CHEVETTE HATCH; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00401207420; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;
- 0204 PLACA: BUU2648; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB771878; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00643338802; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2018;
- 0205 PLACA: CCE0885; CHASSI: 9BWZZZ377ST162108; MOTOR: UNC074984; VW/GOL CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00642289000; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;

- 0207 PLACA: BIG1514; CHASSI: 9BGKS08GNNC335667; MOTOR: B18NZ-31028776; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604613180; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2018;
- 0208 PLACA: BZW6963; CHASSI: 9BD146000R5319399; MOTOR: 146C4011*4083071*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00624737012; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2017;
- 0209 PLACA: GYM2558; CHASSI: 93YBB0025YJ091575; MOTOR: -; RENAULT/CLIO RT 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00731375068; DATA DE APREENSÃO: 10/10/2018;
- 0210 PLACA: CEM2605; CHASSI: 9BWZZZ30ZMT012489; MOTOR: UD159776; VW/VOYAGE GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00431614555; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;
- 0211 PLACA: BQZ4951; CHASSI: 9BWZZZ30ZRT110605; MOTOR: 1741501; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00622514857; DATA DE APREENSÃO: 12/01/2019;
- 0213 PLACA: BLU2783; CHASSI: 9BGTB11NPPC120089; MOTOR: 3JA26UM83884; GM/CHEVETTE JUNIOR; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00608053163; DATA DE APREENSÃO: 26/02/2019;
- 0215 PLACA: IFA7523; CHASSI: 9BWZZZ377TP523483; MOTOR: UDC066937; VW/GOL CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00656773316; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2018;
- 0217 PLACA: BQF0343; CHASSI: 9BGJL69TLKB007870; MOTOR: 20LVH-31032929; GM/MONZA CLASSIC SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424334283; DATA DE APREENSÃO: 08/11/2018;
- 0218 PLACA: HOQ8344; CHASSI: 9BD146000P5025588; MOTOR: 146C4011*3732201*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00611212218; DATA DE APREENSÃO: 23/09/2018;
- 0220 PLACA: HQL7516; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT113233; MOTOR: UN115525; VW/VOYAGE CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00131528947; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;
- 0221 PLACA: BIQ1747; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT144579; MOTOR: 1387258; VW/GOL 1000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00606983210; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2018;
- 0222 PLACA: CFE4972; CHASSI: 9BD14600003054674; MOTOR: 127A2011*2136904*; FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00394944500; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2018;
- 0223 PLACA: CKJ7958; CHASSI: 9BG5TE11UGC167172; MOTOR: 2JE25HA; GM/CHEVETTE SL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00436880890; DATA DE APREENSÃO: 20/02/2019;

- 0224 PLACA: BLE4128; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB758805; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00660272342; DATA DE APREENSÃO: 16/12/2018;
- 0226 PLACA: AFE4902; CHASSI: ZFA160000S2750462; MOTOR: 160E2011*8925964*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00632802316; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2018;
- 0227 PLACA: BQI3438; CHASSI: 9BGJG11RRPB010596; MOTOR: B20NZ-31063141; GM/MONZA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00615091393; DATA DE APREENSÃO: 08/10/2017;
- 0228 PLACA: GPW5528; CHASSI: 9BD146000P5083963; MOTOR: 146C4011*3792067*; FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00614601690; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2018;
- 0231 PLACA: LAS6798; CHASSI: 9BWZZZ377ST079459; MOTOR: 045640; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00637090403; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;
- 0235 PLACA: CKJ2176; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT027257; MOTOR: UE267173; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00413274594; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2018;
- 0236 PLACA: BZW6841; CHASSI: ZFA160000R5053876; MOTOR: 160E2011*9213103*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00628087888; DATA DE APREENSÃO: 09/02/2019;
- 0238 PLACA: BKG6299; CHASSI: 9BD146000N3923198; MOTOR: 146B4011*3615624*; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00606418580; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0240 PLACA: BQC6330; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP232284; MOTOR: UD083492; VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00417408021; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;
- 0241 PLACA: CAE7608; CHASSI: 9BWZZZ377ST039311; MOTOR: 002673; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00632983647; DATA DE APREENSÃO: 29/09/2018;
- 0242 PLACA: CXE3233; CHASSI: 9BD185715X7025359; MOTOR: 185A5011*1507988*; FIAT/MAREA WEEKEND ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00722444834; DATA DE APREENSÃO: 03/10/2017;
- 0243 PLACA: BHE8538; CHASSI: 9BGTE11JLLC127504; MOTOR: 6JL110A86069; GM/CHEVETTE SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00406752265; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2019;
- 0245 PLACA: BXS2821; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT108017; MOTOR: UNB050314; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00420218351; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2019;

- 0248 PLACA: BIA7278; CHASSI: 9BD146000M3687169; MOTOR: 146B4000*3301392*; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432012222; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2018;
- 0251 PLACA: BZW9331; CHASSI: 9BWZZZ377ST050515; MOTOR: 018888; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00635793067; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;
- 0253 PLACA: DAZ3947; CHASSI: C144DBR31498P; MOTOR: 0J04284MB; GM/CHEVROLET; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00387943625; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2017;
- 0254 PLACA: JLY4344; CHASSI: 9BFBXXLBKBR99674; MOTOR: BW105616; FORD/ESCORT GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00222079401; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2018;
- 0255 PLACA: KTI0310; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT096500; MOTOR: UD125653; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428311130; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;
- 0256 PLACA: BQZ4161; CHASSI: ZFA160000R4892796; MOTOR: 160E2011*9413325*; IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00621543470; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2019;
- 0258 PLACA: BNT7890; CHASSI: 9BD146000N3909412; MOTOR: 146B4011*3599053*; FIAT/UNO MILLE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606249559; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;
- 0259 PLACA: JEL2222; CHASSI: 9BWZZZ55ZPB310517; MOTOR: USB002565; VW/LOGUS GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00608597457; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;
- 0261 PLACA: BQX0803; CHASSI: 9BWZZZ377ST016365; MOTOR: 1859030; VW/GOL 1000I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00632248548; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2018;
- 0262 PLACA: LYZ2187; CHASSI: 9BD178016V0415109; MOTOR: 178A3011*5229562*; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00683196057; DATA DE APREENSÃO: 12/01/2019;
- 0263 PLACA: CXG0382; CHASSI: C154JBR23983P; MOTOR: LD8581B-139967U; GM/CHEVROLET C15; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00428847390; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2017;
- 0264 PLACA: CGM0009; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB335968; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00609785834; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2018;
- 0267 PLACA: CQM0763; CHASSI: 9BGJK11TLLB064340; MOTOR: E20LVH-31026074; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413114465; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2019;

- 0268 PLACA: CDJ3915; CHASSI: 9BD146107T5773556; MOTOR: 146A7011*4617070*; FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00655222235; DATA DE APREENSÃO: 23/11/2018;
- 0270 PLACA: DED2133; CHASSI: 9BGJG19H01B200103; MOTOR: JM0017886; GM/VECTRA MILENIUM; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00761233920; DATA DE APREENSÃO: 21/10/2018;
- 0272 PLACA: CNZ5088; CHASSI: 9BD178016V0410004; MOTOR: 178A3011*5222733*; FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00685403963; DATA DE APREENSÃO: 10/12/2018;
- 0273 PLACA: CFK0508; CHASSI: 9BGSE19NVTC630272; MOTOR: B16NE31054938; GM/CORSA GL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00667969810; DATA DE APREENSÃO: 03/11/2018;
- 0274 PLACA: BVN1337; CHASSI: 9BFBXXLBABGU17624; MOTOR: 484724; FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00424259451; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2017;
- 0275 PLACA: BHI7097; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT013518; MOTOR: UD056616; VW/GOL GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00405331126; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2018;
- 0277 PLACA: DDN1643; CHASSI: 9BG5JK11SEB014733; MOTOR: B18YZ-31008896; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00381753204; DATA DE APREENSÃO: 25/12/2018;
- 0282 PLACA: BXL5347; CHASSI: 9BD178226T0033215; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00658534815; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2019;
- 0283 PLACA: BQM8016; CHASSI: 9BGSE19NTTC695088; MOTOR: B16NE31003975; GM/CORSA GL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00648437663; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2018;
- 0284 PLACA: BQH9486; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB364674; MOTOR: -; FORD/ESCORT HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00611582759; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2018;
- 0285 PLACA: BFL4532; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT138738; MOTOR: UE288369; VW/GOL GTS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00431263647; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2018;
- 0286 PLACA: BNX7279; CHASSI: 8AS146000N7111474; MOTOR: 160A2011-7962759; IMP/FIAT UNO CSL 1.6; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00606318828; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2019;
- 0287 PLACA: CKY8593; CHASSI: 9BG5JK11ZEB039143; MOTOR: 18A*31007069; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00386299293; DATA DE APREENSÃO: 15/12/2018;

- 0289 PLACA: KHR7709; CHASSI: 9BWZZZ30ZPP271580; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; VW/PARATI CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00190452161; DATA DE APREENSÃO: 18/01/2019;
- 0290 PLACA: BUU1188; CHASSI: 9BGLK19BTSB312545; MOTOR: C20NE-31053253L; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00647773961; DATA DE APREENSÃO: 03/01/2019;
- 0292 PLACA: CEY6136; CHASSI: 9BD178226T0031569; MOTOR: SEM ACESSO; FIAT/PALIO EDX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00657462268; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2019;
- 0295 PLACA: CMS0574; CHASSI: 9BWZZZ377TP528143; MOTOR: 291973; VW/GOL I; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00657516716; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2019;
- 0299 PLACA: CKK4618; CHASSI: 9BWZZZ379VT169117; MOTOR: UND115158; VW/PARATI CL 1.6 MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00682768154; DATA DE APREENSÃO: 22/10/2018;
- 0300 PLACA: CIU0940; CHASSI: 9BGJK19BVTB514276; MOTOR: C22NE-31004803V; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00657650749; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2019;
- 0302 PLACA: AWM8400; CHASSI: 9BD178037V0436065; MOTOR: 178A5011*5253360*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00691282374; DATA DE APREENSÃO: 29/07/2018;
- 0303 PLACA: CJY6973; CHASSI: 9BGSD68ZVTC664784; MOTOR: JB0017614; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00667081917; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0304 PLACA: BTI2898; CHASSI: 9BFZZZ54ZPB328903; MOTOR: 1477702; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00609699903; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2018;
- 0305 PLACA: CWC9124; CHASSI: BY060876; MOTOR: BM010630; VW/GOL L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00385374160; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;
- 0306 PLACA: BXL6227; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ045040; MOTOR: USC111197; IMP/FORD ESCORT 1.8I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00659749203; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2018;
- 0307 PLACA: BUU0668; CHASSI: 9BG5JK11ZFB019670; MOTOR: 20YUH-31041965; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00388758112; DATA DE APREENSÃO: 05/02/2019;
- 0308 PLACA: BVS1592; CHASSI: 9BD146048V5952184; MOTOR: 146A7011*5225079*; FIAT/UNO MILLE SX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: 00693945940; DATA DE APREENSÃO: 15/09/2016;

- 0309 PLACA: CDA5325; CHASSI: 9BWZZZ379TT117841; MOTOR: UDC070318; VW/PARATI CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655870822; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;
- 0310 PLACA: CVM5125; CHASSI: 9BGJK19H0YB184920; MOTOR: JM0001478; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00739483048; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2019;
- 0311 PLACA: CXD3454; CHASSI: 9BWZZZ373WT156707; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00706904087; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2019;
- 0312 PLACA: COX1312; CHASSI: 9BD178237V0450407; MOTOR: 178A5011*5260949*; FIAT/PALIO EL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00686810481; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2019;
- 0313 PLACA: CKJ6972; CHASSI: 9BGSD68ZWVC616688; MOTOR: SEM ACESSO; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00685758800; DATA DE APREENSÃO: 24/02/2019;
- 0314 PLACA: BPH2939; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB087610; MOTOR: 1041847; FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00404514758; DATA DE APREENSÃO: 01/11/2018;
- 0316 PLACA: GVR7625; CHASSI: 8AFZZZ54ATJ048533; MOTOR: USC110379; IMP/FORD ESCORT 1.8I GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00660081652; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;
- 0317 PLACA: BQB8547; CHASSI: 9BGJK69YJJB023661; MOTOR: 20YVH-31050714; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00407451552; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2019;
- 0318 PLACA: CKY0248; CHASSI: 9BFZZZGDAVB552713; MOTOR: C4BV552713; FORD/KA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00687384370; DATA DE APREENSÃO: 20/01/2019;
- 0319 PLACA: GPQ2545; CHASSI: 9BWZZZ30ZLP205428; MOTOR: UDB067012; VW/PARATI GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00416340083; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0320 PLACA: CJJ5563; CHASSI: 9BGJK19BVVB585947; MOTOR: NN0035664; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678013586; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2018;
- 0321 PLACA: JPB6583; CHASSI: 9BWZZZ373YP063022; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00730539857; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2019;
- 0322 PLACA: GWQ8245; CHASSI: 9BD17141322128681; MOTOR: 178D6011*0009851*; FIAT/PALIO ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772377499; DATA DE APREENSÃO: 21/12/2017;

- 0323 PLACA: CQB0268; CHASSI: 9BGSD1940XC784428; MOTOR: CJ0009205; GM/CORSA SUPER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00721817858; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;
- 0324 PLACA: BGE8279; CHASSI: 9BFBXXLBABES92748; MOTOR: 183944; FORD/ESCORT XR3; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00434263095; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2019;
- 0325 PLACA: CKY0146; CHASSI: 9BWZZZ377VP631513; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00686610938; DATA DE APREENSÃO: 04/08/2018;
- 0326 PLACA: LNH0583; CHASSI: VF31CCDZ91M000784; MOTOR: SEM ACESSO; IMP/PEUGEOT 106 SELECTIO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00744341760; DATA DE APREENSÃO: 13/12/2018;
- 0327 PLACA: BRB3281; CHASSI: 9BG5JK69ZGB033944; MOTOR: 18YVH-31054956; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00548197652; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;
- 0329 PLACA: BVN5684; CHASSI: 9BWZZZ32ZDP040501; MOTOR: BW091285; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00381999599; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2018;
- 0331 PLACA: GPM8824; CHASSI: 9BWCA05X51T034652; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00744038731; DATA DE APREENSÃO: 04/01/2019;
- 0333 PLACA: JTF3252; CHASSI: 9BGSC08WSSC643754; MOTOR: 4D0049064; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00630695660; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2019;
- 0335 PLACA: CMC1050; CHASSI: 9BWZZZ373WT037574; MOTOR: AFZ268773; VW/GOL MI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00693847433; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2017;
- 0337 PLACA: CAF4326; CHASSI: 9BG5JK11ZEB070996; MOTOR: 18A*31037881; GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00363275002; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2018;
- 0338 PLACA: BKV7770; CHASSI: 9BFZZZGDVAVB026308; MOTOR: J4G-V026308; FORD/KA CLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00682261793; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;
- 0339 PLACA: BUT4609; CHASSI: 9BWZZZ32ZDP047577; MOTOR: BS052290; VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00385348916; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2018;
- 0340 PLACA: CTS4880; CHASSI: 9BGJK11YKJB015726; MOTOR: 20YVH-31109589; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00417746555; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2019;

- 0341 PLACA: CVC6209; CHASSI: 9BWCA05X41P036160; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL 16V PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00746423926; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;
- 0343 PLACA: CMX8369; CHASSI: 9BGSC19Z01C153816; MOTOR: NM0095760; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00746059868; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2019;
- 0344 PLACA: BXL7432; CHASSI: 9BFZZZFHATB057593; MOTOR: C4A*TS67806; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00662948548; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2018;
- 0345 PLACA: CVK6671; CHASSI: 9BWCA15X4YT218481; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOL SERIE OURO 2000; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00739967177; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2018;
- 0346 PLACA: CKY1699; CHASSI: 8AWZZZ557TJ055872; MOTOR: USC114608; IMP/VW POINTER 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00668115955; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2018;
- 0347 PLACA: GMO5353; CHASSI: 9BG5JK11ZFB002515; MOTOR: 18A*31043659; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00363473041; DATA DE APREENSÃO: 23/11/2018;
- 0348 PLACA: BJT6104; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB116526; MOTOR: US026411; FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00125952236; DATA DE APREENSÃO: 01/12/2018;
- 0349 PLACA: CVZ4469; CHASSI: BT211502; MOTOR: BR339957; VW/PASSAT SURF; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00381759555; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2018;
- 0350 PLACA: CJA1519; CHASSI: 9BGJK11YJHB007614; MOTOR: 20YVH-31043127; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00401048241; DATA DE APREENSÃO: 08/08/2017;
- 0351 PLACA: CKJ4906; CHASSI: 9BWZZZ30ZET430868; MOTOR: BP111422; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00382502418; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2018;
- 0352 PLACA: CKJ1190; CHASSI: 9BD178837V0532485; MOTOR: 178A5011*5358743*; FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00691569584; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2018;
- 0354 PLACA: GUY0065; CHASSI: 9BFZZZFHATB057084; MOTOR: C4A-V127378; FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00662420691; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2019;
- 0356 PLACA: DGK1104; CHASSI: 9362A7LZ91W061920; MOTOR: -; PEUGEOT/206 SELECTION; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00768806836; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;

- 0358 PLACA: BKW1771; CHASSI: 9BFZZZ54ZNB280492; MOTOR: UT032259; FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00605522995; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2019;
- 0359 PLACA: BUG1558; CHASSI: 9BWZZZ33ZSP037668; MOTOR: UQC054431; VW/QUANTUM GLS 2000I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00642027820; DATA DE APREENSÃO: 15/02/2019;
- 0360 PLACA: BUT8909; CHASSI: 9BGJK11TLLB055588; MOTOR: E20LVH-31019594; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00536865175; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2010;
- 0361 PLACA: CWG4902; CHASSI: 9BWZZZ30ZET452996; MOTOR: UP553356; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00423353888; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;
- 0362 PLACA: CNX3970; CHASSI: 9BD178837V0269780; MOTOR: 178A5011*5044959*; FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00677103131; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2018;
- 0364 PLACA: HPJ7503; CHASSI: 9BFBSZFDA1B358142; MOTOR: C4E1358142; FORD/FIESTA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00753261421; DATA DE APREENSÃO: 08/12/2018;
- 0365 PLACA: CQB9181; CHASSI: 9BWCA15X8YP105139; MOTOR: UD191230; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00738243132; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2019;
- 0366 PLACA: DGC6390; CHASSI: 9362A7LZ92W010909; MOTOR: 7LZ10TR01-Q0024175; PEUGEOT/206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00776442007; DATA DE APREENSÃO: 17/07/2018;
- 0368 PLACA: BXL6913; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB139139; MOTOR: -; FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00413117693; DATA DE APREENSÃO: 11/02/2019;
- 0371 PLACA: CKJ0148; CHASSI: 9BWZZZ30ZET404431; MOTOR: UG206832; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00398535680; DATA DE APREENSÃO: 14/11/2018;
- 0374 PLACA: CXC2987; CHASSI: 9BFBSZFDAYB333668; MOTOR: C4EY333668; FORD/FIESTA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00742823288; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2018;
- 0375 PLACA: DGC8672; CHASSI: 9BWCA05Y33T058315; MOTOR: ASF015908; VW/GOL SPECIAL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00795279663; DATA DE APREENSÃO: 04/11/2018;
- 0376 PLACA: DRE6597; CHASSI: 93YLB26055J618278; MOTOR: SEM ACESSO; RENAULT/CLIO AUT 16 16VS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00857522590; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2016;

- 0379 PLACA: BPH3209; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP219840; MOTOR: UR004797; VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409381616; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;
- 0380 PLACA: BZS1835; CHASSI: 9BGJK11YLKB004202; MOTOR: 20LVH-31001795; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00424137216; DATA DE APREENSÃO: 26/11/2018;
- 0381 PLACA: BRB0785; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT021777; MOTOR: BP167358; VW/GOL BX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00420425225; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2018;
- 0382 PLACA: CYI6871; CHASSI: 9BD17834612247315; MOTOR: 178A3011*6155905*; FIAT/PALIO YOUNG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00748262644; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2019;
- 0383 PLACA: DAU2207; CHASSI: 9BGSC68Z01B113235; MOTOR: NM0091100; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00743274997; DATA DE APREENSÃO: 15/12/2018;
- 0384 PLACA: DCC7467; CHASSI: 9BFBSZFDA1B354158; MOTOR: C4EY328631; FORD/FIESTA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00755649940; DATA DE APREENSÃO: 08/02/2019;
- 0385 PLACA: DFE6404; CHASSI: 9BWCA01J314058377; MOTOR: SEM ACESSO; VW/GOLF; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760337624; DATA DE APREENSÃO: 01/10/2018;
- 0387 PLACA: AFC5015; CHASSI: 9BGJK11VKKB067379; MOTOR: 18LVH-31018041; GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00422890626; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;
- 0388 PLACA: CQY0902; CHASSI: 9BD255044V8582640; MOTOR: 146A5011*2854288*; FIAT/FIORINO IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00688250548; DATA DE APREENSÃO: 11/12/2018;
- 0389 PLACA: BXK5540; CHASSI: 9BWZZZ327TP015347; MOTOR: UDB063429; VW/SANTANA CL 1800 I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00652166296; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2019;
- 0390 PLACA: CFX3052; CHASSI: 9BGJK11YJJB032256; MOTOR: 20YVH-31056887; GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409978418; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2018;
- 0391 PLACA: BHI0437; CHASSI: 9BWZZZ30ZHT015220; MOTOR: UP234473; VW/GOL C; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00403414113; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;
- 0392 PLACA: GKT6047; CHASSI: 9BD146000N3880643; MOTOR: 146B8011*3675737*; FIAT/PREMIO SL IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00604718608; DATA DE APREENSÃO: 28/11/2018;

- 0393 PLACA: BQM2327; CHASSI: 9BGSC08WSSC675622; MOTOR: B10NZ31084972; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00634441990; DATA DE APREENSÃO: 04/01/2019;
- 0395 PLACA: CVJ1718; CHASSI: 9BWAC21J1Y4001263; MOTOR: ADC972620; VW/GOLF; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00723402884; DATA DE APREENSÃO: 27/09/2014;
- 0396 PLACA: CAA1429; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP053932; MOTOR: BW185775; VW/PARATI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00390708941; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2019;
- 0398 PLACA: EPC5598; CHASSI: 9BWAA05U5AT176934; MOTOR: CCN405851; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00184537002; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2019;
- 0399 PLACA: DAJ0230; CHASSI: 9BD25504418709049; MOTOR: 178A5011*6383666*; FIAT/FIORINO IE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00760205744; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0400 PLACA: DHT0873; CHASSI: 9BD17202433044727; MOTOR: 178D8011*5615870*; FIAT/SIENA ELX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00797185186; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2018;
- 0402 PLACA: EAV6163; CHASSI: 9BD17106G85148612; MOTOR: 178F1011*7944785*; FIAT/PALIO FIRE FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00948976764; DATA DE APREENSÃO: 16/01/2019;
- 0403 PLACA: AKO3431; CHASSI: 9BGSB19Z03B132868; MOTOR: SEM MOTOR; GM/CORSA CLASSIC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00793211255; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;
- 0404 PLACA: DIE1008; CHASSI: 9BD19240T33011066; MOTOR: 7D0011241; FIAT/STILO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00801890080; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;
- 0406 PLACA: EUE9249; CHASSI: 9BFZF55A6B8106399; MOTOR: SM9A-B8106399; FORD/FIESTA FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00270079670; DATA DE APREENSÃO: 14/05/2016;
- 0407 PLACA: HAG8795; CHASSI: 9BWCA05W48T054411; MOTOR: BNW301134; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00927808277; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;
- 0408 PLACA: ENA9319; CHASSI: 9BD17164LA5532570; MOTOR: 310A1011*9133027*; FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00193554550; DATA DE APREENSÃO: 03/01/2019;
- 0411 PLACA: DSJ2352; CHASSI: 9BGRZ48906G175243; MOTOR: K60047247; GM/CELTA 4P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00877136459; DATA DE APREENSÃO: 03/07/2018;

0417 PLACA: GVA0735; CHASSI: 9C2JC250VVR226938; MOTOR: JC25E-V226938; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00683428659; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2019;

0418 PLACA: DJX6869; CHASSI: 9C2KC08104R803133; MOTOR: KC08E1-4803133; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00825562040; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0419 PLACA: CQQ4356; CHASSI: 9C2MC270WWR004665; MOTOR: MC27E-W004665; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00693325194; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;

0421 PLACA: BFX6923; CHASSI: 9C2JA010TTR000485; MOTOR: JC18E-T000485; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00653376464; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2018;

0424 PLACA: CFJ4871; CHASSI: 9C61YH000H0007501; MOTOR: 1Y4-007501; Y/YAMAHA RD 350 LC; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00409952664; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2012;

0425 PLACA: CFJ1158; CHASSI: 9C2JC250VTR036716; MOTOR: JC25E-V036716; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00672026414; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2019;

0426 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 9A9MSMT05HCDDT9539; MOTOR: JBR12500615; BUENO/MOTO MS JBR 125PAS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;

0427 PLACA: DVF9255; CHASSI: 9CDNF41LJ7M054862; MOTOR: F466-BR155929; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00905849116; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2018;

0428 PLACA: EOG6039; CHASSI: 93FSMDCFABM000314; MOTOR: ZS162MJ-3-9CBFA001064; KASINSKI/CRZ 150 10 SM; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00304574759; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;

0429 PLACA: AKV7838; CHASSI: 9C2MC27002R017114; MOTOR: MC27E-2017114; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00802690521; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;

0430 PLACA: DCR4955; CHASSI: 9C2JC30101R195712; MOTOR: JC30E1-1195712; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00762543388; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2018;

0431 PLACA: DFD1778; CHASSI: 9C2JC30303R001487; MOTOR: JC30E3-3001487; HONDA/CG 125 CARGO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00789821567; DATA DE APREENSÃO: 04/11/2018;

0432 PLACA: NJI7499; CHASSI: 9C2KC08508R104721; MOTOR: KC08E5-8104721; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00983298572; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2018;

- 0433 PLACA: CQQ5468; CHASSI: 9C2JC1801KR215113; MOTOR: JC18E-2015163; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405469390; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2019;
- 0434 PLACA: CQS2367; CHASSI: 9C6KE0020X0017295; MOTOR: E302E-017319; YAMAHA/CRYPTON T105E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00729211517; DATA DE APREENSÃO: 06/01/2019;
- 0435 PLACA: CJF1693; CHASSI: 9C2JC2500XR170443; MOTOR: JC25E-X170443; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00719398916; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2018;
- 0437 PLACA: DXN1309; CHASSI: 9CDNF41LJ7M079344; MOTOR: F466-BR180441; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00920438458; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;
- 0438 PLACA: DWY9785; CHASSI: 94J2XCCE77M019180; MOTOR: JCE7055393; SUNDOWN/MAX 125 SED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00943008085; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2018;
- 0443 PLACA: BFV8263; CHASSI: 9C2JC1801LR511773; MOTOR: JC30E1-3190070; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00393219321; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2018;
- 0445 PLACA: BJZ5711; CHASSI: 9C2JC2501SRS44159; MOTOR: JC25E-SS44159; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00636105601; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;
- 0446 PLACA: EHI5365; CHASSI: 95VCB1K589M024310; MOTOR: C2K8020681; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00153625899; DATA DE APREENSÃO: 18/01/2019;
- 0447 PLACA: MER5181; CHASSI: 9CDNF41LJ5M004139; MOTOR: F466-BR104139; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00848540905; DATA DE APREENSÃO: 16/11/2018;
- 0449 PLACA: DCS2214; CHASSI: 9C2MC35002R001989; MOTOR: MC35E-2001989; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00759239711; DATA DE APREENSÃO: 03/12/2018;
- 0450 PLACA: DJV8984; CHASSI: 9C2JC30103R292994; MOTOR: JC30E1-3292994; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00810025809; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2018;
- 0451 PLACA: DPW8699; CHASSI: 9C2JC30708R157567; MOTOR: JC30E7-8157567; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00966623525; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2018;
- 0454 PLACA: AEN3679; CHASSI: 9C64LR000R0000367; MOTOR: 4LR-000367; YAMAHA/DT 200R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00619316306; DATA DE APREENSÃO: 11/03/2010;

- 0455 PLACA: CGW2989; CHASSI: 9C2JC250VVR177541; MOTOR: JC25E-V177541; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00679124233; DATA DE APREENSÃO: 22/12/2018;
- 0456 PLACA: BZZ8723; CHASSI: 95VCB1L589M029757; MOTOR: C2L8030099; DAFRA/KANSAS 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00149371640; DATA DE APREENSÃO: 25/10/2018;
- 0457 PLACA: DXJ0862; CHASSI: 9CDNF41LJ7M066892; MOTOR: F466-BR167963; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00913298360; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2019;
- 0458 PLACA: HSS3484; CHASSI: 94J1XFBG66M029010; MOTOR: JBF6032686; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903383780; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;
- 0460 PLACA: CGN5903; CHASSI: 9C2JC30101R209744; MOTOR: JC30E1-1209744; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00764003127; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;
- 0463 PLACA: BTX7392; CHASSI: 9C2JD0801HR104038; MOTOR: CG125BRE-6130323; H/HONDA XL 125 S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00392413361; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;
- 0466 PLACA: BZZ7627; CHASSI: 95VCA1K889M043224; MOTOR: C3K8044201; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00111210224; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;
- 0467 PLACA: DEO8291; CHASSI: 9CDNF41LJ7M047461; MOTOR: F466-BR148518; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00901165174; DATA DE APREENSÃO: 16/10/2018;
- 0468 PLACA: GXE9505; CHASSI: 94J1XFBM45M002092; MOTOR: JBM4003760; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00846764040; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2018;
- 0469 PLACA: DJX6013; CHASSI: 9C2MC35003R145967; MOTOR: MC35E-3145967; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00812558774; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;
- 0471 PLACA: MCZ6023; CHASSI: 9C2JC30705R030922; MOTOR: JC30E7-5030922; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00856222178; DATA DE APREENSÃO: 07/03/2019;
- 0472 PLACA: DPO9289; CHASSI: 9C2KC08206R834604; MOTOR: KC08E2-6834604; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00887731074; DATA DE APREENSÃO: 29/12/2018;
- 0473 PLACA: INM4779; CHASSI: 9C2JA04207R014891; MOTOR: JA04E2-7014891; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903122006; DATA DE APREENSÃO: 14/10/2018;

0474 PLACA: FVL5300; CHASSI: 9C6KE1520D0135501; MOTOR: E3G9E-135535; YAMAHA/FACTOR YBR125 K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01275119430; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;

0475 PLACA: DJY1451; CHASSI: 9C2JC30204R026140; MOTOR: JC30E2-4026140; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00819660833; DATA DE APREENSÃO: 21/01/2019;

0476 PLACA: EKF1469; CHASSI: 95VCA4L59AM004923; MOTOR: C7L9004629; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00201806592; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;

0477 PLACA: BZZ8799; CHASSI: 9CDNF41LJ9M287249; MOTOR: F466-BR344495; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00152598669; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2019;

0478 PLACA: DPD4404; CHASSI: 94J1XFBH55M014443; MOTOR: JBH5016095; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00867465280; DATA DE APREENSÃO: 15/11/2018;

0479 PLACA: DND6335; CHASSI: 9C2MC35004R041507; MOTOR: MC35E-4041507; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00837176719; DATA DE APREENSÃO: 04/09/2018;

0480 PLACA: EKF2973; CHASSI: 9C2KC1550AR217640; MOTOR: KC15E5-A217640; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00255604491; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2011;

0481 PLACA: DOQ9566; CHASSI: 9C2JC30707R199812; MOTOR: JC30E7-7199812; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00926282093; DATA DE APREENSÃO: 03/01/2019;

0482 PLACA: HCX8747; CHASSI: 9C2KC08207R034358; MOTOR: KC08E2-7034358; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00913310832; DATA DE APREENSÃO: 10/01/2019;

0483 PLACA: BYT4514; CHASSI: 9C2JA04208R053030; MOTOR: JA04E2-8053030; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00949465674; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2018;

0484 PLACA: DTL8037; CHASSI: 9C6KG017060021937; MOTOR: G347E-021983; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00898139210; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;

0487 PLACA: DXN0892; CHASSI: 9CDNF41LJ7M063592; MOTOR: F466-BR164663; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00916072207; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;

0488 PLACA: DVF9774; CHASSI: 94J1XFBL67M036509; MOTOR: JBL6047087; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00910920940; DATA DE APREENSÃO: 14/08/2018;

0489 PLACA: DTJ6097; CHASSI: 9C2MC35007R068144; MOTOR: MC35E-7068144; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00928076121; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;

0491 PLACA: BYS0764; CHASSI: 9C2JC30708R154610; MOTOR: JC30E7-8154610; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00977525791; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2018;

0492 PLACA: DPD7908; CHASSI: 9C2KC08206R804651; MOTOR: KC08E2-6804651; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00869284622; DATA DE APREENSÃO: 06/01/2019;

0493 PLACA: DPO9882; CHASSI: 9C2JA04106R844601; MOTOR: JA04E1-6844601; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00892669675; DATA DE APREENSÃO: 15/02/2018;

0496 PLACA: EOG6085; CHASSI: 95VFU2H8ABM002090; MOTOR: F2HA002053; DAFRA/ZIG; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00309499100; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2019;

0497 PLACA: DNN7150; CHASSI: 9CDNF41LJ5M014847; MOTOR: F466-BR114847; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00863511694; DATA DE APREENSÃO: 17/11/2018;

0498 PLACA: FUP9689; CHASSI: 94J1XFBJ88M078541; MOTOR: JBJ8103156; SUNDOWN/WEB 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01021714582; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;

0499 PLACA: DCL6250; CHASSI: 9C2MC35002R013378; MOTOR: MC35E-2013378; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00769304974; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;

0501 PLACA: DLO1324; CHASSI: 9C2JC30706R936536; MOTOR: JC30E7-6936536; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00895767490; DATA DE APREENSÃO: 19/08/2018;

0502 PLACA: DXN0675; CHASSI: 9C2KC08207R023952; MOTOR: KC08E2-7023952; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00913472344; DATA DE APREENSÃO: 03/02/2019;

0503 PLACA: DVE8657; CHASSI: 9C2JA04107R037835; MOTOR: JA04E1-7037835; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922886920; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;

0504 PLACA: CDT4681; CHASSI: 9C6KG0010W0001721; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/TDM 225; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00700767584; DATA DE APREENSÃO: ;

0505 PLACA: DHD4467; CHASSI: 9C2JC30103R242740; MOTOR: JC30E1-3242740; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00810712784; DATA DE APREENSÃO: 21/01/2019;

0506 PLACA: BQX9664; CHASSI: LF3XCH2GX8A011402; MOTOR: 1P52FMH*81064588*; I/LIFAN LF110 2G; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00959934022; DATA DE APREENSÃO: 01/02/2019;

0509 PLACA: HBK9619; CHASSI: 9C2MC35005R031127; MOTOR: MC35E-5031127; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00855975580; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0510 PLACA: DLY0324; CHASSI: 9C2KC08505R816462; MOTOR: KC08E5-5816462; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00849431948; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2018;

0512 PLACA: DHM5458; CHASSI: 9C2KC08205R813851; MOTOR: KC08E2-5813851; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00852263309; DATA DE APREENSÃO: 12/01/2019;

0513 PLACA: CZT6657; CHASSI: 9C2HA0700YR017363; MOTOR: HA07E-Y017363; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00738691771; DATA DE APREENSÃO: 18/12/2018;

0516 PLACA: FDQ2343; CHASSI: LBBT13113BB758578; MOTOR: QJ158MJ*13041545*; I/QIANJIANG SDW OUTLOOK; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00531524876; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;

0517 PLACA: DJV8681; CHASSI: 9CDNF41AJ4M005420; MOTOR: F401-BR105420; JTA/SUZUKI INTRUDER 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00814012400; DATA DE APREENSÃO: 01/12/2018;

0518 PLACA: DCJ9373; CHASSI: 9C6KE044040041303; MOTOR: E338E-101109; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00823290069; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;

0520 PLACA: DXJ8278; CHASSI: 9C2KC08507R055787; MOTOR: KC08E5-7055787; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00916513238; DATA DE APREENSÃO: 03/11/2018;

0521 PLACA: DXM0301; CHASSI: 9C2JC30707R183936; MOTOR: JC30E7-7183936; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00922850976; DATA DE APREENSÃO: 12/10/2018;

0522 PLACA: DYN1130; CHASSI: 9C2KC08207R053595; MOTOR: KC08E2-7053595; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00923583920; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2018;

0523 PLACA: DJV1247; CHASSI: 9C2HA07005R811987; MOTOR: HA07E-5811987; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00857817795; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2018;

0526 PLACA: FTP7499; CHASSI: LXYPCKL07D0389608; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; I/SHINERAY XY 150 5; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01002784406; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2018;

0527 PLACA: EWA8483; CHASSI: 93FCMACCBBM004795; MOTOR: ZS162FMJ-4*9CACB004789; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00351127844; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2018;

0529 PLACA: DPD4388; CHASSI: 9C2MC35005R050401; MOTOR: MC35E-5050401; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00866997989; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2019;

0530 PLACA: DOW9258; CHASSI: 9C2KC08106R897698; MOTOR: KC08E1-6897698; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00880759690; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2019;

0531 PLACA: DYS0873; CHASSI: 9C2JC30708R665364; MOTOR: JC30E7-8665364; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00977928624; DATA DE APREENSÃO: 11/01/2018;

0533 PLACA: DHN1163; CHASSI: 9C2HA07003R033461; MOTOR: HA07E-3033461; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00801792975; DATA DE APREENSÃO: 30/05/2010;

0534 PLACA: BZZ5575; CHASSI: 9C2JA04208R091628; MOTOR: JA04E2-8091628; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00963073427; DATA DE APREENSÃO: 29/01/2019;

0535 PLACA: DHN0727; CHASSI: 9C2JC30103R009426; MOTOR: JC30E1-3009426; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00797700889; DATA DE APREENSÃO: 20/08/2018;

0536 PLACA: DNN6458; CHASSI: 9CDNF41LJ5M003889; MOTOR: F466-BR103889; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00849240050; DATA DE APREENSÃO: 30/11/2018;

0537 PLACA: EWA8798; CHASSI: 93FCMACGBBM010041; MOTOR: ZS162FMJ-4*9CAGB010018; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00364036222; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2018;

0538 PLACA: DNH3482; CHASSI: 9C6KE044050126498; MOTOR: E308E-058075; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00860372014; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;

0539 PLACA: DYK6011; CHASSI: 9C2MC35007R063427; MOTOR: MC35E-7063427; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00923070729; DATA DE APREENSÃO: 07/02/2019;

0540 PLACA: DVF9703; CHASSI: 9C2KC08107R097214; MOTOR: KC08E1-7097214; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00909341028; DATA DE APREENSÃO: 20/10/2018;

0543 PLACA: MBX7475; CHASSI: 9C2HA07003R059311; MOTOR: HA07E-3059311; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00807890111; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2018;

0544 PLACA: DPO7164; CHASSI: 9C6KE091060001078; MOTOR: E381E-003462; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00872358305; DATA DE APREENSÃO: 03/06/2012;

0545 PLACA: DCL1871; CHASSI: 9C2JC30102R211449; MOTOR: JC30E1-2211449; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00783499990; DATA DE APREENSÃO: 17/12/2018;

0546 PLACA: DNN7903; CHASSI: 9CDNF41LJ5M012788; MOTOR: F466-BR112788; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00861493400; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;

0547 PLACA: ODF3611; CHASSI: 93FCMACFBBM009194; MOTOR: ZS162FMJ-4*9CAFB009130; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00464822688; DATA DE APREENSÃO: 05/01/2019;

0548 PLACA: DNM3544; CHASSI: 9C6KE092070069641; MOTOR: E382E-068710; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00902752456; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;

0549 PLACA: JWZ1465; CHASSI: 9C2MC35004R032787; MOTOR: MC35E-4032787; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00828413240; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2018;

0550 PLACA: DYK9158; CHASSI: 9C2KC08107R117387; MOTOR: KC08E1-7117387; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00914773771; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2019;

0551 PLACA: EOG6024; CHASSI: 9C2JC4110BR460325; MOTOR: JC41E1-B460325; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00306735288; DATA DE APREENSÃO: 10/03/2019;

0552 PLACA: DXN1152; CHASSI: 9C2KC08107R169450; MOTOR: KC08E1-7169450; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00919025730; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2019;

0553 PLACA: CWA7931; CHASSI: 9C2HA070XWR009791; MOTOR: HA07E-X009791; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00707084199; DATA DE APREENSÃO: 06/11/2018;

0554 PLACA: CQS2475; CHASSI: 9C6KE010010036461; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00759919291; DATA DE APREENSÃO: 22/02/2019;

0555 PLACA: DJY0358; CHASSI: 9C2JC30103R275632; MOTOR: JC30E1-3275632; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00808357530; DATA DE APREENSÃO: 13/01/2019;

0556 PLACA: GPO2309; CHASSI: 9CAHA0501PRP00345; MOTOR: SEM ACESSO; HTA/HONDA C100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00609294881; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2018;

0558 PLACA: DXK3843; CHASSI: 9C6KE092080196486; MOTOR: E382E-195070; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00961156970; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2019;

0559 PLACA: DTG1239; CHASSI: 9C2MC35007R045836; MOTOR: MC35E-7045836; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00915737060; DATA DE APREENSÃO: 23/02/2019;

0560 PLACA: DPO7365; CHASSI: 9C2KC08106R842307; MOTOR: KC08E1-6842307; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00874312337; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;

0561 PLACA: CNJ4699; CHASSI: 9C2JC250WWR149272; MOTOR: JC25E-W149272; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00696051222; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2018;

0562 PLACA: DND5193; CHASSI: 9C2KC08105R828730; MOTOR: KC08E1-5828730; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00845958909; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0563 PLACA: CWY5676; CHASSI: 9C2HA0710YR258288; MOTOR: HA07E-Y258288; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00743999509; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2019;

0564 PLACA: DAF9184; CHASSI: 9C6KE043040036086; MOTOR: E337E-008251; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00830012176; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2019;

0565 PLACA: CTE1967; CHASSI: 9C2JC30103R111737; MOTOR: KC16E1-A060418; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00792625706; DATA DE APREENSÃO: 22/11/2018;

0566 PLACA: DHL2760; CHASSI: 9C2KD02303R002828; MOTOR: KD02E3-3002828; HONDA/NXR150 BROS ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00804704252; DATA DE APREENSÃO: 05/03/2019;

0567 PLACA: CGN5045; CHASSI: 9C2MC27001R018108; MOTOR: MC27E-1018108; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00754352528; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2019;

0568 PLACA: BZZ6566; CHASSI: 9C6KE092080220157; MOTOR: E382E-218584; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00975610295; DATA DE APREENSÃO: 23/11/2018;

0570 PLACA: DOX0839; CHASSI: 9C2KC08106R888071; MOTOR: KC08E1-6888071; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00879067381; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2018;

0571 PLACA: CGY1778; CHASSI: 9C2JC250VVR123582; MOTOR: JC25E-V123582; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00674063414; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;

0572 PLACA: DNN6380; CHASSI: 9C2KC08105R842872; MOTOR: KC08E1-5842872; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00862539455; DATA DE APREENSÃO: 25/12/2018;

0574 PLACA: DLJ3856; CHASSI: 9C6KE043050058224; MOTOR: E337E-100031; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00856953350; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2019;

0575 PLACA: DJX6627; CHASSI: 9C2JC30104R054832; MOTOR: JC30E1-4054832; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00816994579; DATA DE APREENSÃO: 31/12/2018;

0577 PLACA: GYK8133; CHASSI: 9C2MC2700YR017292; MOTOR: MC27E-Y017292; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00737592400; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2019;

0578 PLACA: CZW4546; CHASSI: 9C6KE013020022119; MOTOR: E314E-021899; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00784047456; DATA DE APREENSÃO: 31/12/2018;

0580 PLACA: BZZ6640; CHASSI: 9C2KC08108R248587; MOTOR: KC08E1-8248587; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00976226758; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2019;

0581 PLACA: CKR3016; CHASSI: 9C2JC2500XR170187; MOTOR: JC25E-X170187; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00716975238; DATA DE APREENSÃO: 02/11/2018;

0582 PLACA: DWX7696; CHASSI: 9C2KC08108R070486; MOTOR: KC08E1-8070486; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00944241824; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2019;

0584 PLACA: CQS4589; CHASSI: 9C6KE026020003027; MOTOR: E308E-054367; YAMAHA/YBR 125ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00774782390; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0585 PLACA: CGN6467; CHASSI: 9C2JC30102R014183; MOTOR: JC30E1-2014183; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00771170025; DATA DE APREENSÃO: 26/10/2018;

0586 PLACA: DTH5582; CHASSI: 9C2KC08106R901066; MOTOR: KC08E1-6901066; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00885838572; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2019;

0587 PLACA: CGN1108; CHASSI: 9C2MC270XWR004714; MOTOR: MC27E-X004714; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00711813094; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2018;

0588 PLACA: DFD0991; CHASSI: 9C6KE013020020804; MOTOR: E314E-020768; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00783163240; DATA DE APREENSÃO: 03/02/2019;

0589 PLACA: DHD9413; CHASSI: 9C2JC30104R042013; MOTOR: JC30E1-4042013; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00814954588; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;

0590 PLACA: DNJ5309; CHASSI: 9C2KC08106R803759; MOTOR: KC08E1-6803759; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00864428340; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2019;

0591 PLACA: CWM8156; CHASSI: 9C2JC2500XR205894; MOTOR: JC25E-X205894; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00720738555; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;

0592 PLACA: DNN7663; CHASSI: 9C2KC08105R877242; MOTOR: KC08E1-5877242; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00859396142; DATA DE APREENSÃO: 05/11/2018;

0593 PLACA: GVA2871; CHASSI: 9C2MC270VVR026398; MOTOR: MC27E-V026398; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00684602024; DATA DE APREENSÃO: 31/03/2015;

0594 PLACA: DCS2706; CHASSI: 9C6KE013010003742; MOTOR: E314E-003702; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00763694967; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0595 PLACA: DHL7281; CHASSI: 9C2JC30103R155648; MOTOR: JC30E1-3155648; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00796416133; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;

0596 PLACA: DYO2807; CHASSI: 9C2KC08107R198115; MOTOR: KC08E1-7198115; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00927597560; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;

0597 PLACA: CMZ9723; CHASSI: 9C2MC27002R010998; MOTOR: MC27E-2010998; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00790506556; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2019;

0602 PLACA: DWY9234; CHASSI: 9C2KC08108R044567; MOTOR: KC08E1-8044567; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00937363871; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0603 PLACA: DCL0834; CHASSI: 9C2MC27001R028921; MOTOR: MC27E-1028921; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00765916703; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2018;

0605 PLACA: DLD7638; CHASSI: 9C2JC30104R079597; MOTOR: JC30E1-4079597; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00821609661; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2018;

0607 PLACA: CFN9310; CHASSI: 9C2MC270TTR002844; MOTOR: MC27E-T002844; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00652248080; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0608 PLACA: DJX6842; CHASSI: 9C6KE044040039370; MOTOR: E338E-038806; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00818500433; DATA DE APREENSÃO: 09/03/2019;

0609 PLACA: DHM6593; CHASSI: 9C2JC30103R125102; MOTOR: JC30E1-3125102; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00799256064; DATA DE APREENSÃO: 14/02/2019;

0610 PLACA: DLE0785; CHASSI: 9C2KC08104R000846; MOTOR: KC08E1-4000846; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00822659085; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;

0611 PLACA: CFV5746; CHASSI: 9C2JC250VVR194945; MOTOR: JC25E-V152778; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00681321415; DATA DE APREENSÃO: 19/02/2019;

0612 PLACA: DPD2099; CHASSI: 9C2KC08106R904354; MOTOR: KC08E1-6904354; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00881536709; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2019;

0613 PLACA: GXE9167; CHASSI: 9C2MC2700XR025835; MOTOR: MC27E-X025835; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00724060642; DATA DE APREENSÃO: 20/11/2018;

0614 PLACA: DTK2103; CHASSI: 9C6KE092060030244; MOTOR: E382E-026600; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00891640606; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2018;

0615 PLACA: DFD1016; CHASSI: 9C2JC30102R216361; MOTOR: JC30E1-2216361; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00783815883; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2018;

0616 PLACA: DVF8574; CHASSI: 9C2KC08107R014114; MOTOR: KC08E1-7014114; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00896830608; DATA DE APREENSÃO: 02/02/2019;

0617 PLACA: CWW2469; CHASSI: 9C2MC2700YR000514; MOTOR: MC27E-Y000514; HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00725083620; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2018;

0618 PLACA: DYW4645; CHASSI: 93FGR25088M000611; MOTOR: GT250-122689; KASINSKI/COMET 250R; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00974214973; DATA DE APREENSÃO: 30/12/2018;

0619 PLACA: DHB5314; CHASSI: 9C2JC30103R202350; MOTOR: JC30E1-3202350; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00800846338; DATA DE APREENSÃO: 04/03/2019;

0620 PLACA: DPO9290; CHASSI: 9C2KC08107R006250; MOTOR: KC08E1-7006250; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00896175286; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2018;

0622 PLACA: ECC8333; CHASSI: 9C2KC08108R304727; MOTOR: KC08E1-8304727; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00987640216; DATA DE APREENSÃO: 06/01/2019;

0623 PLACA: EWZ7565; CHASSI: 9C2KC1650CR550894; MOTOR: KC16E5-C550894; HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00475719271; DATA DE APREENSÃO: 24/02/2019;

0624 PLACA: LPS2804; CHASSI: 9C6KE1200A0070806; MOTOR: E3C8E-070809; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00256662258; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2018;

0625 PLACA: EOH9430; CHASSI: 9C6KG0460C0049370; MOTOR: G390E-049303; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00357419685; DATA DE APREENSÃO: 28/04/2016;

0626 PLACA: DLO2635; CHASSI: 9C6KE044050128246; MOTOR: E338E-121590; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00864839863; DATA DE APREENSÃO: 26/02/2019;

0627 PLACA: DWY9079; CHASSI: 9C2MC35008R010706; MOTOR: MC35E-8010706; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00935981527; DATA DE APREENSÃO: 03/03/2018;

0628 PLACA: FEN0896; CHASSI: 9C2JC4820DR084325; MOTOR: JC48E2-D084325; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00547027664; DATA DE APREENSÃO: 13/11/2018;

0629 PLACA: EKF2058; CHASSI: 9C2JC4110AR626243; MOTOR: JC41E1-A626243; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00216448298; DATA DE APREENSÃO: 06/12/2018;

0630 PLACA: DXO3503; CHASSI: 9C2MC35008R024885; MOTOR: MC35E-8024885; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00943924251; DATA DE APREENSÃO: 14/02/2019;

0631 PLACA: DYM3873; CHASSI: 9C6KG017080087034; MOTOR: G347E-091505; YAMAHA/FAZER YS250; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00974395340; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;

0632 PLACA: EOG6589; CHASSI: 9C2KC1670BR551943; MOTOR: -; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00327025409; DATA DE APREENSÃO: 07/01/2019;

0634 PLACA: FPM0490; CHASSI: 9C2KC1680FR538278; MOTOR: KC16E8-F538278; HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01030543531; DATA DE APREENSÃO: 25/08/2018;

0635 PLACA: FEN0544; CHASSI: 9C2JC4110DR731947; MOTOR: JC41E1-D731947; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00533203783; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2018;

0636 PLACA: DTK5194; CHASSI: 9C2ND07006R008341; MOTOR: ND07E-6008341; HONDA/NX4 FALCON; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00903704161; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2018;

0638 PLACA: FYO2424; CHASSI: 9C2KC1660FR501055; MOTOR: KC16E6-F501055; HONDA/CG 150 TITAN EX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01023335333; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2018;

0639 PLACA: ECY3284; CHASSI: 9C2ND1110DR005748; MOTOR: ND11E1-D005748; HONDA/XRE 300; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00533207142; DATA DE APREENSÃO: 14/07/2018;

0640 PLACA: FSP2869; CHASSI: 9C2PC4920JR001432; MOTOR: PC49E2-J001444; HONDA/CB 500X; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01148308463; DATA DE APREENSÃO: 17/02/2019;

0643 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; APROX. 3.280 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

0673 PLACA: S/PLACA; CHASSI: 94J2XTBACDM024981; MOTOR: JBAMC024058; SUNDOWN/HUNTER 100; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2019;

0674 PLACA: S/PLACA; CHASSI: CB59197; MOTOR: JC25E-SS62075; MOBYLETTE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

0675 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-050016; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2018;

0676 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-090045; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 09/02/2019;

0677 PLACA: CLB5265; CHASSI: 9BWZZZ30ZEP069919; MOTOR: USC040507; VW/PARATI S; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00362536457; DATA DE APREENSÃO: 29/03/2009;

0678 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: C3M8055693; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 13/02/2019;

0679 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-102420; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2019;

0680 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-3800697; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 17/01/2019;

0681 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E1-2016421; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2019;

0682 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: HA07E-X020609; HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 08/03/2019;

0683 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: CG125BR-1351183; HONDA/CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: ; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2019;

0684 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E7-6801067; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 25/01/2019;

0685 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC18E-2031840; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 02/03/2019;

0686 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC25E-X231003; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/12/2018;

0687 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-2105449; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2019;

0688 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E1-4100971; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2019;

0689 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E1-D731947; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2018;

0690 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-017525; YAMAHA/YBR 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 28/01/2019;

0691 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG
125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2019;

0692 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC30E2-2519353; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 06/03/2019;

0693 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E338E-098303; YAMAHA/YBR 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 10/11/2018;

0694 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E1-C411908; HONDA/CG 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2018;

0695 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-4811172; HONDA/CG 150;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2018;

0696 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E381E-029894; YAMAHA/YBR 125;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;

0697 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-6919611; HONDA/CG 150;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2019;

0698 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: KC08E1-5828523; HONDA/CG 150;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2018;

0699 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: JC41E1-C496687; HONDA/CG 150;
Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 11/11/2018;

0700 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO; HONDA/CG
150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE APREENSÃO: 23/01/2019;

0701 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E3G7E-073937;
YAMAHA/FACTOR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAL: ; DATA DE
APREENSÃO: 19/10/2018;

- 0702 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR195397; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 23/12/2018;
- 0703 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: F466-BR194099; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 05/12/2018;
- 0704 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: E382E-075648; YAMAHA/YBR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2019;
- 0705 PLACA: DNN6913; CHASSI: 9C6KE044050103823; MOTOR: E338E-102972; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00853214808; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2019;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

LIMEIRA, 16 de Abril de 2019

Daniela de Oliveira Andrade
Presidente da Comissão de Leilão