

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO  
DETRAN/SP - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE IBITINGA**

*ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 002/2016*

246 LOTES

**PÁTIO: AUTO SOCORRO SESTARE**  
RUA ANTONIO MENEGUES, Nº 1390 - JD. NAÇÕES UNIDAS

MOTO COM DOCUMENTO: 6 LOTES (5, 11, 9, 3, 1, 7)

MOTO PARA DESMONTE: 108 LOTES (209, 237, 190, 230, 198, 162, 207, 135, 208, 218, 174, 160, 170, 197, 205, 235, 236, 158, 165, 136, 219, 228, 152, 180, 233, 146, 187, 239, 138, 238, 240, 175, 139, 234, 184, 156, 177, 179, 141, 232, 166, 215, 164, 149, 151, 225, 201, 206, 153, 163, 176, 159, 171, 173, 172, 182, 186, 178, 183, 168, 181, 200, 224, 193, 229, 214, 204, 199, 194, 227, 203, 192, 167, 213, 211, 223, 210, 140, 202, 155, 221, 242, 243, 217, 189, 226, 157, 148, 231, 191, 212, 196, 220, 147, 150, 169, 222, 137, 142, 241, 188, 161, 143, 216, 185, 154, 145, 195)

AUTO COM DOCUMENTO: 6 LOTES (4, 6, 12, 10, 2, 8)

AUTO PARA DESMONTE: 123 LOTES (14, 16, 51, 106, 45, 133, 111, 99, 132, 13, 77, 109, 26, 25, 49, 59, 116, 103, 144, 74, 41, 102, 57, 35, 101, 85, 95, 66, 90, 33, 64, 65, 88, 29, 89, 71, 17, 128, 60, 78, 42, 36, 108, 115, 118, 131, 110, 31, 83, 30, 28, 24, 97, 63, 39, 19, 70, 67, 126, 37, 55, 72, 113, 117, 27, 15, 61, 107, 105, 81, 120, 134, 54, 75, 47, 92, 69, 44, 46, 100, 123, 34, 53, 112, 76, 48, 23, 122, 18, 114, 104, 68, 58, 98, 52, 82, 94, 38, 21, 40, 121, 87, 91, 86, 84, 22, 125, 93, 62, 50, 79, 80, 129, 127, 43, 130, 96, 20, 124, 73, 119, 56, 32)

AUTOS PARA USINAGEM: 2 LOTES (246, 245)

=====

**RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:**

- 0001 PLACA: FWI9169; CHASSI: 9C2JC4160ER021937; MOTOR: JC41E6-E021937;  
HONDA/CG 125 FAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01024636329; DATA DE  
APREENSÃO: 21/03/2016;
- 0002 PLACA: EKP8874; CHASSI: 9BD15844AA6329666; MOTOR: 146E1011\*8983052\*;  
FIAT/UNO MILLE WAY ECON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00170589200; DATA DE  
APREENSÃO: 16/01/2015;
- 0003 PLACA: EKB3855; CHASSI: 9C6KE1550D0017498; MOTOR: E3F6E-039496;  
YAMAHA/T115 CRYPTON ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00536993467; DATA DE  
APREENSÃO: 14/11/2016;
- 0004 PLACA: EGV3416; CHASSI: 9BGRZ08909G205457; MOTOR: Q30127102; GM/CELTA

2P LIFE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00111617944; DATA DE APREENSÃO:  
09/09/2016;

0005 PLACA: FDE0789; CHASSI: 9C2KC1680DR803185; MOTOR: KC16E8-D803185;  
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00506700836; DATA DE  
APREENSÃO: 22/09/2016;

0006 PLACA: FBC8732; CHASSI: 9BD15804AD6716488; MOTOR: 146E1011\*0884030\*;  
FIAT/UNO MILLE WAY ECON; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00467253765; DATA DE  
APREENSÃO: 11/05/2016;

0007 PLACA: EKB3972; CHASSI: 9C6KE1560D0022307; MOTOR: E3F9E-042511;  
YAMAHA/T115 CRYPTON K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00556423933; DATA DE  
APREENSÃO: 24/11/2016;

0008 PLACA: DTP0074; CHASSI: 9BD19240R73053658; MOTOR: J10240273; FIAT/STILO  
FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00902480499; DATA DE APREENSÃO:  
04/06/2016;

0009 PLACA: FXC3124; CHASSI: 9C6KE1950G0054113; MOTOR: E3L2E-065813;  
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01072892631; DATA  
DE APREENSÃO: 01/12/2016;

0010 PLACA: EPQ7013; CHASSI: 9BD195162B0077588; MOTOR: -; FIAT/UNO WAY 1.0; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00258253991; DATA DE APREENSÃO: 06/02/2016;

0011 PLACA: FFD0547; CHASSI: 9C2KC1680FR539734; MOTOR: KC16E8-F539734;  
HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01038421419; DATA DE  
APREENSÃO: 10/10/2016;

0012 PLACA: DWJ5354; CHASSI: 9BFZE16P398993971; MOTOR: QFJA98993971;  
FORD/ECOSPORT XLT1.6FLEX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00988322722; DATA  
DE APREENSÃO: 14/11/2016;

0013 PLACA: CWX8186; CHASSI: LB4KYD60329; MOTOR: 543209; FORD/CORCEL II; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00389839604; DATA DE APREENSÃO: 27/11/2016;

0014 PLACA: BKI5176; CHASSI: BS587263; MOTOR: BF41482; VW/VW FUSCA 1600; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385571054; DATA DE APREENSÃO: 16/05/2015;

0015 PLACA: BSS7390; CHASSI: 9BGTC11JMMC123361; MOTOR: 1JC01VA80984;  
GM/CHEVETTE DL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432128662; DATA DE  
APREENSÃO: 06/02/2016;

0016 PLACA: GZF4616; CHASSI: 9BD18524017045733; MOTOR: 185A7011\*2281751\*;  
FIAT/MAREA HLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00754400964; DATA DE  
APREENSÃO: 03/08/2012;

0017 PLACA: BXN9513; CHASSI: 9BFZZZFHATB003317; MOTOR: C4BV568705;  
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00655908650; DATA DE APREENSÃO:  
04/03/2016;

0018 PLACA: BLT0336; CHASSI: 9BWZZZ30ZFP034387; MOTOR: BW062752;  
VW/VOYAGE S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00246061111; DATA DE APREENSÃO:  
28/11/2016;

0019 PLACA: CAN1653; CHASSI: 9BGJK11TLLB056444; MOTOR: E20LVH-31022657;  
GM/MONZA SL/E 2.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00427650380; DATA DE  
APREENSÃO: 11/12/2015;

0020 PLACA: CCN8317; CHASSI: 9BWZZZ377VT077172; MOTOR: AFZ080029; VW/GOL  
MI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00694346241; DATA DE APREENSÃO: 14/12/2015;

0021 PLACA: BJS6591; CHASSI: BA749435; MOTOR: UG210027; VW/BRASILIA; Nº DE  
ORDEM: ; RENAVAM: 00423235990; DATA DE APREENSÃO: 21/02/2016;

0022 PLACA: CGE7930; CHASSI: 9BD146000K3415511; MOTOR: 138B3011-7437863;  
FIAT/ELBA CSL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395823978; DATA DE APREENSÃO:  
15/02/2016;

0023 PLACA: BNM6490; CHASSI: LB4SAS17239; MOTOR: 993271; FORD/CORCEL II; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00375304010; DATA DE APREENSÃO: 09/05/2016;

0024 PLACA: BKK5962; CHASSI: BS469798; MOTOR: BF878668; VW/VW FUSCA 1500; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00385121270; DATA DE APREENSÃO: 31/01/2016;

0025 PLACA: DFX7259; CHASSI: 9BGSC19Z02B100993; MOTOR: NM0179528;  
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00772300224; DATA DE  
APREENSÃO: 29/11/2016;

0026 PLACA: AAA3520; CHASSI: 9BD178016V0253343; MOTOR: 178A3011\*5025436\*;  
FIAT/PALIO ED; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674149203; DATA DE APREENSÃO:  
20/11/2016;

0027 PLACA: GUW7806; CHASSI: 9BFZZZFHAVB182922; MOTOR: C4AV182922;  
FORD/FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00702030740; DATA DE APREENSÃO:  
25/02/2011;

0028 PLACA: CHV2314; CHASSI: BN013236; MOTOR: BI049751; VW/VOYAGE LS; Nº DE  
ORDEM: ; RENAVAM: 00365131750; DATA DE APREENSÃO: 28/07/2016;

0029 PLACA: CZN8750; CHASSI: 5N87EAB133549; MOTOR: SEM ACESSO; GM/OPALA;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378790099; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2016;

0030 PLACA: BKK3664; CHASSI: 9BWZZZ30ZGT084104; MOTOR: SEM  
IDENTIFICAÇÃO ; VW/GOL PLUS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00372821456;  
DATA DE APREENSÃO: 06/07/2016;

0031 PLACA: BKL4794; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT483610; MOTOR: BN208265; VW/GOL;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393457303; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;

0032 PLACA: BKL4910; CHASSI: 9BD146000S5406747; MOTOR: 146D1011\*4178637\*;  
FIAT/ELBA WEEKEND IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00630189439; DATA DE  
APREENSÃO: 12/03/2016;

0033 PLACA: BIC3538; CHASSI: 9BFCXXLB1CDU23105; MOTOR: 048162;  
FORD/CORCEL II; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396598552; DATA DE  
APREENSÃO: 10/12/2015;

0034 PLACA: CYE5172; CHASSI: BS050001; MOTOR: BH181667; VW/VW FUSCA 1500;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399111662; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2016;

0035 PLACA: BJO6581; CHASSI: 9BGSC08WSRC634102; MOTOR: B10NZ31052249;  
GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638442150; DATA DE  
APREENSÃO: 02/02/2016;

0036 PLACA: DDX7630; CHASSI: 9BD17140222105195; MOTOR: 178D9011\*5170261\*;  
FIAT/PALIO EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00763604984; DATA DE APREENSÃO:  
09/04/2016;

0037 PLACA: BUJ8032; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB072996; MOTOR: US007598;  
FORD/VERONA GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00412570122; DATA DE  
APREENSÃO: 12/07/2016;

0038 PLACA: CEI9694; CHASSI: BN007606; MOTOR: BR378471; VW/VOYAGE LS; Nº DE  
ORDEM: ; RENAVAM: 00365073741; DATA DE APREENSÃO: 15/10/2016;

0039 PLACA: KDD9109; CHASSI: 9BGLL19BSSB316303; MOTOR: SEM ACESSO;  
GM/VECTRA CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00114854793; DATA DE  
APREENSÃO: 30/03/2016;

0040 PLACA: BPV1983; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT474866; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO

; VW/GOL S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00377750573; DATA DE APREENSÃO: 05/04/2016;

0041 PLACA: CBY4798; CHASSI: 9BWZZZ30ZDT458409; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; VW/GOL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00121590623; DATA DE APREENSÃO: 24/09/2016;

0042 PLACA: BJT3624; CHASSI: 147A0055658; MOTOR: 127A011-0150433; FIAT/FIAT 147; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381790169; DATA DE APREENSÃO: 21/12/2015;

0043 PLACA: BPF2702; CHASSI: LB4KYB15836; MOTOR: 953950; FORD/CORCEL II L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00351910557; DATA DE APREENSÃO: 21/09/2016;

0044 PLACA: BLV4707; CHASSI: BS232168; MOTOR: BN336597; VW/VW FUSCA 1500; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382889193; DATA DE APREENSÃO: 25/05/2016;

0045 PLACA: BKK2720; CHASSI: 9BGSC08WRRC619834; MOTOR: B10NZ31018503; GM/CORSA WIND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00628616589; DATA DE APREENSÃO: 19/10/2016;

0046 PLACA: BJT2998; CHASSI: 9BD178837V0380124; MOTOR: 178A5011\*5187782\*; FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00681521678; DATA DE APREENSÃO: 02/12/2015;

0047 PLACA: KGJ6003; CHASSI: 9BFZZZ54ZMB220882; MOTOR: US073245; FORD/VERONA LX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00189538414; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2016;

0048 PLACA: BMH3077; CHASSI: BN057584; MOTOR: BW078225; VW/VOYAGE LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410923559; DATA DE APREENSÃO: 09/12/2015;

0049 PLACA: CEG0020; CHASSI: 9BGJK19BVTB512864; MOTOR: C20NE-31010518H; GM/VECTRA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00657090590; DATA DE APREENSÃO: 11/12/2016;

0050 PLACA: JYD4844; CHASSI: 9BWZZZ55ZSB680704; MOTOR: UVA011048; VW/LOGUS CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00633075116; DATA DE APREENSÃO: 24/08/2016;

0051 PLACA: EDQ6605; CHASSI: 9BWAA05U6AT020112; MOTOR: CCNY14977; VW/GOL 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00148916651; DATA DE APREENSÃO: 01/04/2015;

0052 PLACA: CVD1693; CHASSI: 9BD147A0000943831; MOTOR: 127A011-0833511; FIAT/FIAT 147 C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381984664; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2016;

0053 PLACA: BMO9628; CHASSI: LB8BBD61759; MOTOR: S214502; FORD/DEL REY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00409378984; DATA DE APREENSÃO: 02/04/2015;

0054 PLACA: COM0542; CHASSI: B0319972; MOTOR: UH001975; VW/VW FUSCA 1300 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00378129600; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2016;

0055 PLACA: BMK8250; CHASSI: 9BGKS08KPNC306383; MOTOR: B18YZ-31022528; GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00606783113; DATA DE APREENSÃO: 21/11/2016;

0056 PLACA: HRM5689; CHASSI: 9BD178837W0681101; MOTOR: 178A5011-5503299; FIAT/PALIO WEEKEND; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00702202290; DATA DE APREENSÃO: 22/06/2016;

0057 PLACA: BNX5954; CHASSI: 9BFZZZ33ZNP035788; MOTOR: UQB022869; FORD/VERSAILLES 2.0 GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00605737428; DATA DE APREENSÃO: 03/07/2016;

0058 PLACA: GNU2405; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT022086; MOTOR: UE206204; VW/VOYAGE GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00246114720; DATA DE

APREENSÃO: 13/09/2016;  
0059 PLACA: CAQ1839; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB608690; MOTOR: USC031620;  
VW/POINTER GLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00626926165; DATA DE  
APREENSÃO: 21/03/2016;  
0060 PLACA: BOX4517; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB555910; MOTOR: USC009455;  
VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 13/05/2016 1; DATA DE  
APREENSÃO: 13/05/2016;  
0061 PLACA: BBB7126; CHASSI: 9BWAA05W4CP065398; MOTOR: CCP311524; VW/GOL  
1.0 GIV; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00371893127; DATA DE APREENSÃO:  
15/08/2016;  
0062 PLACA: CFH7304; CHASSI: 9BD147A0000840586; MOTOR: 127A2011-2715841;  
FIAT/FIAT 147 C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00369211731; DATA DE  
APREENSÃO: 01/09/2016;  
0063 PLACA: BIW1781; CHASSI: 9BFCXXLC2HBP46603; MOTOR: SEM  
IDENTIFICAÇÃO ; FORD/DEL REY GHIA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00396024190; DATA DE APREENSÃO: 25/09/2016;  
0064 PLACA: CYF9115; CHASSI: BP845355; MOTOR: BA231007; VW/VW FUSCA 1300; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380346494; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2016;  
0065 PLACA: BRA1901; CHASSI: 9BGKS08KPNC309417; MOTOR: B18YZ-31074207;  
GM/KADETT SL/E EFI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00607515848; DATA DE  
APREENSÃO: 23/01/2016;  
0066 PLACA: CBJ4708; CHASSI: 9BD159000R9090686; MOTOR: 159B8011-9085852;  
FIAT/TEMPRA IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00625168704; DATA DE  
APREENSÃO: 15/01/2015;  
0067 PLACA: BNT5285; CHASSI: 9BFZZZ33ZNP055111; MOTOR: UQ100836;  
FORD/VERSAILLES 2.0 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00607672676; DATA DE  
APREENSÃO: 05/12/2016;  
0068 PLACA: BKK0703; CHASSI: 9BWZZZ30ZJT029876; MOTOR: US062172;  
VW/SAVEIRO GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00390253014; DATA DE  
APREENSÃO: 31/07/2016;  
0069 PLACA: CBU2602; CHASSI: ZFA160000R4987527; MOTOR: 160A2011-8040246;  
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00625286634; DATA DE  
APREENSÃO: 06/05/2016;  
0070 PLACA: BQS6822; CHASSI: 9BWZZZ55ZRB570036; MOTOR: USC014495;  
VW/LOGUS CLI 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00622403885; DATA DE  
APREENSÃO: 20/10/2016;  
0071 PLACA: CQJ2298; CHASSI: 9BWZZZ373WT120903; MOTOR: SEM ACESSO;  
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00702462071; DATA DE APREENSÃO:  
19/02/2016;  
0072 PLACA: BLZ1851; CHASSI: 9BD147A0000828189; MOTOR: 127A2011-1746109;  
FIAT/FIAT 147 C; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00262793741; DATA DE  
APREENSÃO: 05/04/2016;  
0073 PLACA: BKK4143; CHASSI: 9BFCXXLB2CFU31813; MOTOR: 220738; FORD/DEL  
REY GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00386824070; DATA DE APREENSÃO:  
07/09/2016;  
0074 PLACA: BJT2952; CHASSI: BJ543348; MOTOR: BJ566254; VW/VW FUSCA 1300; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00386831084; DATA DE APREENSÃO: 19/11/2016;  
0075 PLACA: BJF5678; CHASSI: 9BG5JG11SEB022957; MOTOR: 16A\*31054509;  
GM/MONZA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00511681607; DATA DE APREENSÃO:

28/02/2015;  
0076 PLACA: CBH2381; CHASSI: 9BD1460003088257; MOTOR: 127A2011-2262509;  
FIAT/UNO CS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00432124870; DATA DE APREENSÃO:  
05/06/2016;  
0077 PLACA: DCY2096; CHASSI: 8AD2A7LZ91W050322; MOTOR: 7LZ10TR01-Q0006624;  
I/PEUGEOT 206 SOLEIL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00769125417; DATA DE  
APREENSÃO: 22/06/2016;  
0078 PLACA: BJT3960; CHASSI: 9BWZZZ30ZKP238692; MOTOR: UP569854;  
VW/SAVEIRO CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405960867; DATA DE  
APREENSÃO: 28/04/2014;  
0079 PLACA: LYA2110; CHASSI: ZFA160000R5076610; MOTOR: 160E1011-8310147;  
IMP/FIAT TIPO 1.6IE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00629695890; DATA DE  
APREENSÃO: 18/01/2016;  
0080 PLACA: CXG2414; CHASSI: BT053855; MOTOR: BW187745; VW/PASSAT; Nº DE  
ORDEM: ; RENAVAM: 00391171984; DATA DE APREENSÃO: 29/11/2016;  
0081 PLACA: DCW4519; CHASSI: 9BWZZZ373YT181866; MOTOR: SEM ACESSO;  
VW/GOL 16V; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00735632677; DATA DE APREENSÃO:  
30/07/2016;  
0082 PLACA: CIJ1647; CHASSI: 9BD147A0000499627; MOTOR: 127A011-0512378;  
FIAT/FIAT 147 L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00373934556; DATA DE  
APREENSÃO: 25/07/2016;  
0083 PLACA: CBC4225; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB744370; MOTOR: 074866; FORD/ESCORT  
1.0 HOBBY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00638713455; DATA DE APREENSÃO:  
02/10/2016;  
0084 PLACA: BWN6517; CHASSI: BJ850533; MOTOR: BN008689; VW/VW FUSCA 1300;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00112282849; DATA DE APREENSÃO: 27/12/2015;  
0085 PLACA: BMO9343; CHASSI: 9BGJL69YKKB029425; MOTOR: 20YVH-31082896;  
GM/MONZA CLASSIC SE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405843364; DATA DE  
APREENSÃO: 02/12/2014;  
0086 PLACA: BPP6368; CHASSI: 9BD146060S5567039; MOTOR: 146C4011\*4378999\*;  
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642181284; DATA DE  
APREENSÃO: 06/03/2016;  
0087 PLACA: CBY7440; CHASSI: KLAJF19W1SB747780; MOTOR: SEM MOTOR;  
IMP/DAEWOO ESPERO CD; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00642995737; DATA DE  
APREENSÃO: 17/02/2016;  
0088 PLACA: GNU7104; CHASSI: 9BWZZZ32ZLP022475; MOTOR: UQ042354;  
VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00248133748; DATA DE  
APREENSÃO: 12/12/2015;  
0089 PLACA: CLS4236; CHASSI: 9BD146018W5981237; MOTOR: 146A7011\*5383594\*;  
FIAT/UNO MILLE EX; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00693158786; DATA DE  
APREENSÃO: 08/04/2016;  
0090 PLACA: CAV0273; CHASSI: 9BWZZZ32ZGP059519; MOTOR: UE127165;  
VW/PASSAT GTS POINTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00429095791; DATA DE  
APREENSÃO: 30/01/2016;  
0091 PLACA: BHN4832; CHASSI: 9BWZZZ30ZPT067430; MOTOR: 1492419; VW/GOL CL;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00610016040; DATA DE APREENSÃO: 06/04/2015;  
0092 PLACA: BNY8741; CHASSI: 9BD146000J3300483; MOTOR: 127A2011-2774403;  
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410998176; DATA DE  
APREENSÃO: 12/06/2016;

0093 PLACA: BKJ8147; CHASSI: 9BFZZZ54ZLB071080; MOTOR: UT006588;  
FORD/ESCORT 1.8 GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00406894132; DATA DE  
APREENSÃO: 09/10/2016;

0094 PLACA: CXJ9069; CHASSI: BJ785385; MOTOR: BJ098977; VW/VW FUSCA 1300; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00382326822; DATA DE APREENSÃO: 26/12/2015;

0095 PLACA: BZN9322; CHASSI: 9BGJM11RRRB049952; MOTOR: B20NZ-31085469;  
GM/MONZA CLUB; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00623437724; DATA DE  
APREENSÃO: 23/06/2015;

0096 PLACA: BTL2918; CHASSI: 9BD146000S5503085; MOTOR: 146C4011-4306684;  
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00636996786; DATA DE  
APREENSÃO: 30/01/2016;

0097 PLACA: BJD4867; CHASSI: VS6ASXWPFSWE54585; MOTOR: SE54585; IMP/FORD  
FIESTA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00651040310; DATA DE APREENSÃO:  
07/05/2016;

0098 PLACA: BXC3712; CHASSI: 9BWZZZ32ZHP203842; MOTOR: BR193324;  
VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00359686800; DATA DE  
APREENSÃO: 30/08/2016;

0099 PLACA: AMQ0883; CHASSI: 9BD15802564680579; MOTOR: 178D9011\*6365997\*;  
FIAT/UNO MILLE FIRE; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00851611460; DATA DE  
APREENSÃO: 04/04/2016;

0100 PLACA: COW7381; CHASSI: 9BWZZZ32ZEP028925; MOTOR: BW132879;  
VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00393130088; DATA DE APREENSÃO:  
18/03/2016;

0101 PLACA: BFJ5418; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT004141; MOTOR: 1252606; VW/GOL CL;  
Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00601858999; DATA DE APREENSÃO: 16/02/2016;

0102 PLACA: COE0907; CHASSI: 9BD14600003107746; MOTOR: 127A2011-2338902;  
FIAT/FIAT UNO S; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399847391; DATA DE  
APREENSÃO: 13/05/2016;

0103 PLACA: CNP0876; CHASSI: 9BFBXXLBAJBL10641; MOTOR: 749764;  
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00410039284; DATA DE  
APREENSÃO: 07/11/2016;

0104 PLACA: BPV6107; CHASSI: B8448112; MOTOR: BH254483; VW/VW FUSCA 1300; Nº  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00391409549; DATA DE APREENSÃO: 12/07/2016;

0105 PLACA: BJT4049; CHASSI: 9BGJK11ZHBB044103; MOTOR: 18YVH-31013257;  
GM/MONZA SL/E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00380590085; DATA DE  
APREENSÃO: 26/09/2016;

0106 PLACA: BJD6457; CHASSI: 9BD146000P5105589; MOTOR: 146C4011-3822081;  
FIAT/UNO ELETRONIC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00615736793; DATA DE  
APREENSÃO: 29/11/2016;

0107 PLACA: CRT1770; CHASSI: KMHVF31NPVU444274; MOTOR: G4EK-V159776;  
IMP/HYUNDAI ACCENT GLSR; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00695594931; DATA  
DE APREENSÃO: 19/02/2016;

0108 PLACA: BUG3265; CHASSI: 9BWZZZ32ZKP051182; MOTOR: UQ025812;  
VW/SANTANA GLS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426089804; DATA DE  
APREENSÃO: 12/07/2016;

0109 PLACA: JFV1140; CHASSI: 9BD195152D0434991; MOTOR: 310A1011\*1278205\*;  
FIAT/UNO VIVACE 1.0; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00527463485; DATA DE  
APREENSÃO: 23/01/2016;

0110 PLACA: CKG0062; CHASSI: BT249064; MOTOR: UC026989; VW/PASSAT LS; Nº DE

- 0111 ORDEM: ; RENAAM: 00387339558; DATA DE APREENSÃO: 15/11/2016;  
PLACA: GUD1325; CHASSI: 9BWZZZ30ZLT003920; MOTOR: 984859; VW/GOL CL;  
Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00425532240; DATA DE APREENSÃO: 20/07/2016;
- 0112 PLACA: GMN0817; CHASSI: 9BD14600003012115; MOTOR: 127A2011-1564167;  
FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00376081597; DATA DE  
APREENSÃO: 18/03/2016;
- 0113 PLACA: BHB0211; CHASSI: 9BFBXXLBABFJ06730; MOTOR: 208819;  
FORD/ESCORT GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00405081693; DATA DE  
APREENSÃO: 18/06/2016;
- 0114 PLACA: CPZ5229; CHASSI: B677725; MOTOR: BN651320; VW/VW FUSCA 1300; Nº  
DE ORDEM: ; RENAAM: 00388495120; DATA DE APREENSÃO: 28/10/2016;
- 0115 PLACA: BJC9203; CHASSI: 9BG5JK11ZFB046644; MOTOR: 18A\*31084143;  
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00395310245; DATA DE  
APREENSÃO: 14/11/2016;
- 0116 PLACA: CDU5148; CHASSI: 9BD146097T5699613; MOTOR: 146A7011-4527647;  
FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00648434990; DATA DE  
APREENSÃO: 05/08/2016;
- 0117 PLACA: BUU3259; CHASSI: 9BWZZZ377SP500039; MOTOR: UNC045375; VW/GOL  
CLI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00645299820; DATA DE APREENSÃO: 30/01/2016;
- 0118 PLACA: ADB7890; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP224710; MOTOR: UPD004034;  
VW/SANTANA GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00522645224; DATA DE  
APREENSÃO: 06/03/2016;
- 0119 PLACA: HUX0034; CHASSI: 3VW1931HLTM305012; MOTOR: ADC039503; I/VW  
GOLF GLX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00162451229; DATA DE APREENSÃO:  
10/12/2016;
- 0120 PLACA: KNU1936; CHASSI: 9BM384087VB128871; MOTOR: 377.972-10-362613;  
M.BENZ/OF 1620; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00680509194; DATA DE  
APREENSÃO: 05/06/2016;
- 0121 PLACA: BGS6739; CHASSI: 9BWZZZ30ZNT016872; MOTOR: UE297689; VW/GOL  
CL 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00602445477; DATA DE APREENSÃO:  
24/02/2016;
- 0122 PLACA: ACR7403; CHASSI: 9BD14600003073894; MOTOR: 127A2011-2214664;  
FIAT/FIAT UNO SX; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00414078268; DATA DE  
APREENSÃO: 10/11/2016;
- 0123 PLACA: BKL6489; CHASSI: 9BFBXXLBAHBT83280; MOTOR: 701507;  
FORD/ESCORT L; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00374665516; DATA DE  
APREENSÃO: 07/12/2016;
- 0124 PLACA: BLV2699; CHASSI: 9BWZZZ11ZDP097966; MOTOR: BY047666; VW/VW  
FUSCA; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00397397097; DATA DE APREENSÃO:  
17/09/2016;
- 0125 PLACA: BKJ1944; CHASSI: 9BGJK11ZKKB035739; MOTOR: B18LZ-31128911;  
GM/MONZA SL/E 1.8; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00404488536; DATA DE  
APREENSÃO: 19/01/2016;
- 0126 PLACA: BKK6545; CHASSI: 9BD146107S5573807; MOTOR: 146A7011\*4385841\*;  
FIAT/UNO MILLE EP; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00654528845; DATA DE  
APREENSÃO: 27/06/2016;
- 0127 PLACA: BLW4662; CHASSI: 9BWZZZ30ZKT036912; MOTOR: BS056627; VW/GOL  
GL; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00412019019; DATA DE APREENSÃO: 07/11/2015;



- 0128 PLACA: BIG1921; CHASSI: 9BWZZZ32ZJP227483; MOTOR: UR008771;  
VW/SANTANA CL; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00415108276; DATA DE  
APREENSÃO: 31/07/2016;
- 0129 PLACA: BJD0667; CHASSI: BY009655; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; VW/GOL  
L; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00374011672; DATA DE APREENSÃO: 26/01/2016;
- 0130 PLACA: BFW9779; CHASSI: 9BWZZZ32ZDP008282; MOTOR: UC011957;  
VW/PASSAT LS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00413497259; DATA DE APREENSÃO:  
09/01/2016;
- 0131 PLACA: BKK1624; CHASSI: BH698406; MOTOR: BN005904; VW/KOMBI; Nº DE  
ORDEM: ; RENAVAM: 00430640510; DATA DE APREENSÃO: 19/01/2015;
- 0132 PLACA: BWG0801; CHASSI: 9BD146000K8100834; MOTOR: 146A3011\*3016170\*;  
FIAT/FIORINO; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00424412993; DATA DE APREENSÃO:  
27/08/2016;
- 0133 PLACA: FJW9677; CHASSI: 9BGJC69X0DB263672; MOTOR: SEM ACESSO;  
CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00536862567; DATA  
DE APREENSÃO: 13/09/2016;
- 0134 PLACA: KVS6466; CHASSI: 9BM9584519B693875; MOTOR: SEM ACESSO;  
M.BENZ/AXOR 2640S6X4; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00232832374; DATA DE  
APREENSÃO: 06/11/2016;
- 0135 PLACA: CFV3633; CHASSI: XL250BR2019210; MOTOR: MD08E-9026536; H/HONDA  
XLX 250 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00396078010; DATA DE APREENSÃO:  
16/08/2016;
- 0136 PLACA: CWW8948; CHASSI: 9C2JC2500YR028558; MOTOR: JC25E-Y028558;  
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00723779414; DATA DE  
APREENSÃO: 29/05/2016;
- 0137 PLACA: DPQ5126; CHASSI: 9C6KE092060000264; MOTOR: E382E-000223;  
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00877633347; DATA DE  
APREENSÃO: 19/11/2016;
- 0138 PLACA: OGY5894; CHASSI: 9C2KC1670CR534371; MOTOR: KC16E7-C534371;  
HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00470765771; DATA DE  
APREENSÃO: 23/02/2016;
- 0139 PLACA: EHK1006; CHASSI: 95VCA1H289M035423; MOTOR: C3H8036066;  
DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00988001721; DATA DE  
APREENSÃO: 19/01/2016;
- 0140 PLACA: DCS0176; CHASSI: 9C2JC30201R037044; MOTOR: JC30E2-1037044;  
HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00758346840; DATA DE  
APREENSÃO: 04/02/2016;
- 0141 PLACA: DYU4337; CHASSI: 9C2JC30707R190422; MOTOR: JC30E7-7190422;  
HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00925370738; DATA DE  
APREENSÃO: 10/06/2016;
- 0142 PLACA: DAT2360; CHASSI: LAAAAKJC2A0027364; MOTOR: JL158FMI-  
2\*10A326495\*; I/JIALING TRAXX JH125F; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM:  
00270332375; DATA DE APREENSÃO: 25/11/2016;
- 0143 PLACA: BJW8982; CHASSI: CG125BR1489286; MOTOR: CG125BR-3018217;  
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00367671557; DATA DE  
APREENSÃO: 02/03/2014;
- 0144 PLACA: DQD5451; CHASSI: 9A9SC19116JDJ6040; MOTOR: SEM MOTOR;  
SC/SAIDECAR SC; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00880622920; DATA DE  
APREENSÃO: 09/05/2016;

- 0145 PLACA: DVP0837; CHASSI: 9C2JA04207R054365; MOTOR: JA04E2-7054365; HONDA/BIZ 125 ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00914547453; DATA DE APREENSÃO: 01/01/2016;
- 0146 PLACA: CFV3392; CHASSI: 9C2JC250VVR110458; MOTOR: JC25E-V110458; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678924929; DATA DE APREENSÃO: 24/12/2015;
- 0147 PLACA: DLO2174; CHASSI: 9C6KE044050110152; MOTOR: E338E-105457; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00862492475; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2016;
- 0148 PLACA: EKB3725; CHASSI: 9C2KC1670CR560244; MOTOR: KC16E7-C560244; HONDA/CG 150 FAN ESI; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00508452880; DATA DE APREENSÃO: 29/06/2016;
- 0149 PLACA: BHX7633; CHASSI: 95VCA1F288M020671; MOTOR: C3F8021739; DAFRA/SPEED 150; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00990532194; DATA DE APREENSÃO: 22/10/2016;
- 0150 PLACA: DBD7082; CHASSI: 9C2JC30201R013778; MOTOR: JC30E2-1013778; HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00746858167; DATA DE APREENSÃO: 22/01/2016;
- 0151 PLACA: DOZ0032; CHASSI: 9C2JC30705R069949; MOTOR: JC30E7-5069949; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00867321865; DATA DE APREENSÃO: 13/10/2016;
- 0152 PLACA: EFD5169; CHASSI: LLCLX1T0471B70436; MOTOR: LC152FMI\*FD097396\*; I/LONCIN LX125 26; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00988638460; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2016;
- 0153 PLACA: BJW9966; CHASSI: CG125BR1470826; MOTOR: CG125BRE-1470565; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00399110704; DATA DE APREENSÃO: 17/03/2016;
- 0154 PLACA: CHG9977; CHASSI: 9C2MD280VVR005631; MOTOR: MD28E-V005631; HONDA/XR 200R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00678137609; DATA DE APREENSÃO: 12/11/2016;
- 0155 PLACA: DLI4817; CHASSI: 9C2HA07104R038003; MOTOR: HA07E1-4038003; HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828612668; DATA DE APREENSÃO: 04/02/2016;
- 0156 PLACA: BJZ6281; CHASSI: 9C2JC250TTR066135; MOTOR: JC25E-T066135; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00656743425; DATA DE APREENSÃO: 07/12/2016;
- 0157 PLACA: DOQ4883; CHASSI: 9C6KE092060003461; MOTOR: E382E-003643; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00870834410; DATA DE APREENSÃO: 11/07/2016;
- 0158 PLACA: DLQ3446; CHASSI: 9C2KC08504R001849; MOTOR: KC08E5-4001849; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00824168682; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2016;
- 0159 PLACA: BUB5774; CHASSI: 9C2MD0301HR104844; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; H/HONDA XLX 250 R; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00397317565; DATA DE APREENSÃO: 27/10/2016;
- 0160 PLACA: BVL0836; CHASSI: 9C2JC30103R225330; MOTOR: JC30E1-3225330; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00806208350; DATA DE APREENSÃO: 09/01/2016;
- 0161 PLACA: DXI8856; CHASSI: 9C2JC30707R122713; MOTOR: JC30E7-7122713;

- HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00914058223; DATA DE APREENSÃO: 10/02/2016;
- 0162 PLACA: DPQ0068; CHASSI: 9CDNF41LJ7M052279; MOTOR: F466-BR153346; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00907037232; DATA DE APREENSÃO: 29/10/2016;
- 0163 PLACA: BJW8044; CHASSI: 9C2JC1801HR136039; MOTOR: CG125BRE-1560925; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00381265099; DATA DE APREENSÃO: 27/02/2016;
- 0164 PLACA: CVG4907; CHASSI: 9C2JD1700YR006275; MOTOR: JD17E-Y006275; HONDA/XLR 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00729973026; DATA DE APREENSÃO: 02/09/2016;
- 0165 PLACA: HDG9413; CHASSI: 9C2MC35007R039464; MOTOR: MC35E-7039464; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00913877042; DATA DE APREENSÃO: 09/06/2016;
- 0166 PLACA: CWW8998; CHASSI: 9C2JC2500YR081816; MOTOR: MC35E-4014595; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00726832260; DATA DE APREENSÃO: 02/01/2016;
- 0167 PLACA: DLI5184; CHASSI: 9C6KE044050084058; MOTOR: E338E-083965; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00842759565; DATA DE APREENSÃO: 27/01/2016;
- 0168 PLACA: DVP0734; CHASSI: 9C2KC08507R040223; MOTOR: KC08E5-7040223; HONDA/CG 150 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00908894694; DATA DE APREENSÃO: 23/06/2016;
- 0169 PLACA: EKB2692; CHASSI: 9C2JC4810BR009696; MOTOR: JC48E1-B009696; HONDA/BIZ 125 KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00338891285; DATA DE APREENSÃO: 17/10/2016;
- 0170 PLACA: DGR7688; CHASSI: 9C2JC30104R052222; MOTOR: JC30E1-4052222; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00816280304; DATA DE APREENSÃO: 29/07/2016;
- 0171 PLACA: DLO2171; CHASSI: 9C2JC30705R055926; MOTOR: JC30E7-5055926; HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00862490200; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;
- 0172 PLACA: EKB1283; CHASSI: 9CDNF41LJ9M291720; MOTOR: F466-BR348968; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00161958249; DATA DE APREENSÃO: 02/08/2016;
- 0173 PLACA: BSB6440; CHASSI: CG125BR1506863; MOTOR: CG125BRE-1507188; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00402962346; DATA DE APREENSÃO: 28/03/2016;
- 0174 PLACA: BZX1672; CHASSI: 9C2KC16209R028641; MOTOR: KC16E2-9028641; HONDA/CG150 TITAN MIX ES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00173146767; DATA DE APREENSÃO: 19/12/2015;
- 0175 PLACA: EWF2018; CHASSI: 93FCMACHCDM015077; MOTOR: ZS162FMJ-4-9CAHC019399; KASINSKI/COMET 150 70; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00573086460; DATA DE APREENSÃO: 01/08/2016;
- 0176 PLACA: CGY4724; CHASSI: 9C2JC250VVR163581; MOTOR: JC25E-V163581; HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00680204210; DATA DE APREENSÃO: 25/09/2016;
- 0177 PLACA: DAT5642; CHASSI: 9C6KE044050111557; MOTOR: E338E-109200; YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00857005332; DATA DE

APREENSÃO: 11/11/2016;  
PLACA: DPD6582; CHASSI: 9C2KC08206R008545; MOTOR: KC08E2-6008545;  
0178 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00875490905; DATA DE  
APREENSÃO: 21/02/2016;  
PLACA: JZT8301; CHASSI: 9C2HA07005R003079; MOTOR: HA07E-5003079;  
0179 HONDA/C100 BIZ; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00838370950; DATA DE  
APREENSÃO: 11/11/2016;  
PLACA: DCT3387; CHASSI: 9C2JC30102R010202; MOTOR: JC30E1-2010202;  
0180 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00768965632; DATA DE  
APREENSÃO: 07/05/2016;  
PLACA: DAT7271; CHASSI: 9C2JC30707R093087; MOTOR: JC30E7-7093087;  
0181 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00910589798; DATA DE  
APREENSÃO: 03/10/2016;  
PLACA: EJP1362; CHASSI: 9CDNF41LJ8M228626; MOTOR: F466-BR285872;  
0182 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00201688468; DATA DE  
APREENSÃO: 16/01/2016;  
PLACA: BVL0264; CHASSI: 9C2JC1801HR105490; MOTOR: CG125BRE-1530044;  
0183 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00390259608; DATA DE  
APREENSÃO: 05/10/2016;  
PLACA: AYI2599; CHASSI: 9C2KC1680ER554313; MOTOR: KC16E8-E554313;  
0184 HONDA/CG150 FAN ESDI; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 01007046764; DATA DE  
APREENSÃO: 12/11/2016;  
PLACA: DJV2893; CHASSI: 94J2XECD55M005212; MOTOR: JCD5008299;  
0185 SUNDOWN/HUNTER 125 SE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00871328925; DATA DE  
APREENSÃO: 22/04/2016;  
PLACA: BSB0372; CHASSI: 9C2JC2501SRT01805; MOTOR: JC25E-ST01805;  
0186 HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00645524018; DATA DE  
APREENSÃO: 01/06/2016;  
PLACA: ECY5772; CHASSI: 9C6KE092080197186; MOTOR: E382E-195842;  
0187 YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00980710995; DATA DE  
APREENSÃO: 16/01/2016;  
PLACA: DLI6090; CHASSI: 9C2KC08204R001623; MOTOR: KC08E2-4001623;  
0188 HONDA/CG 150 TITAN ESD; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00823953718; DATA DE  
APREENSÃO: 05/12/2016;  
PLACA: CWR4954; CHASSI: 9C2HA07104R030331; MOTOR: HA07E1-4030331;  
0189 HONDA/C100 BIZ ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00826146074; DATA DE  
APREENSÃO: 06/07/2016;  
PLACA: DKJ3081; CHASSI: 9C2JC30103R265635; MOTOR: JC30E1-3265635;  
0190 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00809337703; DATA DE  
APREENSÃO: 19/09/2015;  
PLACA: DPD5530; CHASSI: 9C2JC30705R087107; MOTOR: JC30E7-5087107;  
0191 HONDA/CG 125 FAN; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00869594117; DATA DE  
APREENSÃO: 24/05/2016;  
PLACA: DVW8922; CHASSI: 9CDNF41LJ7M083209; MOTOR: F466-BR184306;  
0192 JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00929268580; DATA DE  
APREENSÃO: 23/05/2016;  
PLACA: BJW8977; CHASSI: 9C2JC1801JR150526; MOTOR: CG125BRE-1619115;  
0193 H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00418057010; DATA DE  
APREENSÃO: 10/01/2016;

0194 PLACA: DLV3227; CHASSI: 9C2KC08105R808760; MOTOR: KC08E1-5808760;  
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00837825431; DATA DE  
APREENSÃO: 31/12/2015;

0195 PLACA: ECY5815; CHASSI: 94J2XJEC88M005227; MOTOR: JEAA8006737;  
SUNDOWN/STX MOTARD 200; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00982359403; DATA  
DE APREENSÃO: 22/11/2015;

0196 PLACA: AHA2731; CHASSI: 9C2JC250VVR075358; MOTOR: JC25E-V075358;  
HONDA/CG 125 TITAN; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00674606884; DATA DE  
APREENSÃO: 23/05/2016;

0197 PLACA: DLI5148; CHASSI: 9C6KE044050082778; MOTOR: E338E-081040;  
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00841164134; DATA DE  
APREENSÃO: 21/10/2016;

0198 PLACA: DOQ4714; CHASSI: 9C2KC08106R801948; MOTOR: KC08E1-6801948;  
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00864221860; DATA DE  
APREENSÃO: 21/10/2016;

0199 PLACA: CVW8068; CHASSI: 9C2MC27001R027910; MOTOR: MC27E-1027910;  
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00770236120; DATA DE  
APREENSÃO: 08/01/2016;

0200 PLACA: BJZ2194; CHASSI: 9C2JC30102R144734; MOTOR: JC30E1-2144734;  
HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00776860666; DATA DE  
APREENSÃO: 24/08/2016;

0201 PLACA: EKB2591; CHASSI: 9C2JC4110BR730356; MOTOR: JC41E1-B730356;  
HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00330878425; DATA DE  
APREENSÃO: 17/11/2016;

0202 PLACA: ECY5348; CHASSI: 9CDNF41LJ8M207700; MOTOR: F466-BR264913;  
JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00965909247; DATA DE  
APREENSÃO: 13/07/2016;

0203 PLACA: CWW8824; CHASSI: 9C2JC1801KR207895; MOTOR: JC18E-2007914;  
H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00421685077; DATA DE  
APREENSÃO: 19/05/2016;

0204 PLACA: DYU4828; CHASSI: 9C2KC08108R092903; MOTOR: KC08E1-8092903;  
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00948468750; DATA DE  
APREENSÃO: 01/02/2016;

0205 PLACA: FVR8700; CHASSI: 951BAKJC8EB000029; MOTOR: JL158FMI-2-13T000055;  
TRAXX/JH125F; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 01045146789; DATA DE APREENSÃO:  
04/01/2017;

0206 PLACA: ACL3324; CHASSI: 9C2JC1801MR216916; MOTOR: JC18E-4007316;  
H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00602058953; DATA DE  
APREENSÃO: 14/01/2016;

0207 PLACA: DLI4819; CHASSI: 9C6KE044040053385; MOTOR: E338E-052596;  
YAMAHA/YBR 125K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00828297428; DATA DE  
APREENSÃO: 13/02/2016;

0208 PLACA: DOQ4446; CHASSI: 9C2KC08105R855718; MOTOR: KC08E1-5855718;  
HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00854484558; DATA DE  
APREENSÃO: 22/08/2016;

0209 PLACA: CZW5972; CHASSI: 9C2MC2700YR010468; MOTOR: MC27E-Y010468;  
HONDA/CBX 200 STRADA; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00733278043; DATA DE  
APREENSÃO: 25/11/2015;

0210 PLACA: DCS0818; CHASSI: 9C2JC30103R038835; MOTOR: JC30E1-3038835;

- HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00797941290; DATA DE APREENSÃO: 15/07/2016;
- 0211 PLACA: EKB1625; CHASSI: 9C2JC4110AR590014; MOTOR: JC41E1-A590014; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00197989730; DATA DE APREENSÃO: 23/07/2016;
- 0212 PLACA: ECV0988; CHASSI: 9CDNF41LJ8M217446; MOTOR: F466-BR274692; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00971261415; DATA DE APREENSÃO: 13/05/2016;
- 0213 PLACA: BJV0452; CHASSI: CG125BR1326006; MOTOR: CG125BR-1325850; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00376770422; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2016;
- 0214 PLACA: DWV2340; CHASSI: 9C2KC08108R022655; MOTOR: KC08E1-8022655; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00937680400; DATA DE APREENSÃO: 21/04/2016;
- 0215 PLACA: CSG3920; CHASSI: 9C62MW000X0065519; MOTOR: 2MW-065714; YAMAHA/RD 135; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00723869820; DATA DE APREENSÃO: 03/09/2016;
- 0216 PLACA: BHU3165; CHASSI: 9C2JC1801MR586786; MOTOR: JC18E-2153293; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00405701314; DATA DE APREENSÃO: 24/01/2015;
- 0217 PLACA: GXL8667; CHASSI: 9C6KE043030014615; MOTOR: E337E-024967; YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00807713988; DATA DE APREENSÃO: 04/06/2016;
- 0218 PLACA: DOQ4540; CHASSI: 9C2KC08105R859824; MOTOR: KC08E1-5859824; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00857616560; DATA DE APREENSÃO: 08/01/2016;
- 0219 PLACA: DGR2420; CHASSI: 9C2MC35002R033038; MOTOR: MC35E-2033038; HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00780309448; DATA DE APREENSÃO: 18/03/2016;
- 0220 PLACA: DCS0407; CHASSI: 9C2JC30102R016048; MOTOR: JC30E1-2016048; HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00773574468; DATA DE APREENSÃO: 27/03/2016;
- 0221 PLACA: EKB2837; CHASSI: 9C2JC4110BR818772; MOTOR: JC41E1-B818772; HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00352117630; DATA DE APREENSÃO: 12/02/2016;
- 0222 PLACA: EII7215; CHASSI: 9CDNF41LJ8M223159; MOTOR: F466-BR280405; JTA/SUZUKI EN125 YES; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00158075552; DATA DE APREENSÃO: 24/11/2016;
- 0223 PLACA: BXW9965; CHASSI: 9C2JC1801KR210196; MOTOR: JC18E-2010205; H/HONDA CG 125; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00395826446; DATA DE APREENSÃO: 30/07/2016;
- 0224 PLACA: DVP0965; CHASSI: 9C2KC08107R165377; MOTOR: KC08E1-7165377; HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00918880017; DATA DE APREENSÃO: 09/06/2016;
- 0225 PLACA: EKB2939; CHASSI: 9C6KE1560C0002826; MOTOR: E3F9E-023008; YAMAHA/T115 CRYPTON K; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388124008; DATA DE APREENSÃO: 09/11/2016;
- 0226 PLACA: BHZ5435; CHASSI: 9C2JC1801LR513855; MOTOR: JC18E-2061195; H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAVAM: 00426640799; DATA DE

APREENSÃO: 07/08/2016;  
PLACA: DLI5186; CHASSI: 9C6KE043050042785; MOTOR: E337E-073261;  
0227 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00842610677; DATA DE  
APREENSÃO: 24/06/2016;  
PLACA: DYU4316; CHASSI: 9C2KC08107R205834; MOTOR: KC08E1-7205834;  
0228 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00925359980; DATA DE  
APREENSÃO: 03/04/2016;  
PLACA: DCS1014; CHASSI: 9C2JC30213R648440; MOTOR: JC30E2-3648440;  
0229 HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00806747358; DATA DE  
APREENSÃO: 11/06/2016;  
PLACA: DCS0729; CHASSI: 9C2JC30103R125045; MOTOR: JC30E1-3125045;  
0230 HONDA/CG 125 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00794134041; DATA DE  
APREENSÃO: 04/07/2015;  
PLACA: EKB2769; CHASSI: 9C2JC4110BR784757; MOTOR: JC41E1-B784757;  
0231 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00344247503; DATA DE  
APREENSÃO: 08/06/2016;  
PLACA: EKB3113; CHASSI: 9CDNG4AAJCM104090; MOTOR: G424-BR104090;  
0232 JTASUZUKI/GSR150I; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00450048179; DATA DE  
APREENSÃO: 31/08/2016;  
PLACA: BJZ2084; CHASSI: 9C2JC1801KR403314; MOTOR: JC18E-2020934;  
0233 H/HONDA CG 125 TODAY; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00390200174; DATA DE  
APREENSÃO: 25/03/2016;  
PLACA: DNX6704; CHASSI: 9C2KC08108R188820; MOTOR: KC08E1-8188820;  
0234 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00963024264; DATA DE  
APREENSÃO: 22/11/2016;  
PLACA: DLQ9538; CHASSI: 9C6KE043050042069; MOTOR: E337E-071989;  
0235 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00846060213; DATA DE  
APREENSÃO: 05/03/2016;  
PLACA: CQS6203; CHASSI: CG125BR2137744; MOTOR: CG125BR-2137698;  
0236 H/HONDA ML 125; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00381990508; DATA DE  
APREENSÃO: 19/01/2016;  
PLACA: DXN8577; CHASSI: 9C6KE091070035735; MOTOR: E381E-054591;  
0237 YAMAHA/YBR 125E; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00927776561; DATA DE  
APREENSÃO: 11/01/2014;  
PLACA: DWX7128; CHASSI: 9C2KC08108R030598; MOTOR: KC08E1-8030598;  
0238 HONDA/CG 150 TITAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00935321179; DATA DE  
APREENSÃO: 22/09/2016;  
PLACA: CSG5878; CHASSI: 9C2JC30201R018357; MOTOR: JC30E2-1018357;  
0239 HONDA/CG 125 TITAN ES; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00747789045; DATA DE  
APREENSÃO: 17/11/2016;  
PLACA: DOY6794; CHASSI: 9C2MC35006R015409; MOTOR: MC35E-6015409;  
0240 HONDA/CBX 250 TWISTER; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00879789018; DATA DE  
APREENSÃO: 26/08/2016;  
PLACA: BZX1861; CHASSI: 9C2JC4110AR078867; MOTOR: JC41E1-A078867;  
0241 HONDA/CG 125 FAN KS; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00256087555; DATA DE  
APREENSÃO: 23/11/2016;  
PLACA: DCS0601; CHASSI: 9C2JC30212R514415; MOTOR: JC30E2-2514415;  
0242 HONDA/CG 125 TITAN KSE; Nº DE ORDEM: ; RENAAM: 00785566937; DATA DE  
APREENSÃO: 01/03/2016;

0243 PLACA: EKB3307; CHASSI: 9C2KD0550CR539950; MOTOR: KD05E5-C539950;  
HONDA/NXR150 BROS ES; N° DE ORDEM: ; RENAVAM: 00465161227; DATA DE  
APREENSÃO: 02/01/2016;

0244 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: ; PARA COMPACTAÇÃO (02 CARROS LOTE  
245 E 246); N° DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: ;

0245 PLACA: BZY1032; CHASSI: LB4JUM27650; MOTOR: 341997; FORD/CORCEL II; N°  
DE ORDEM: ; RENAVAM: 00388507039; DATA DE APREENSÃO: 10/01/2016;

0246 PLACA: S/PLACA; CHASSI: ; MOTOR: SEM IDENTIFICAÇÃO ; FORD/ESCORT; N°  
DE ORDEM: ; RENAVAM: ; DATA DE APREENSÃO: 15/01/2016;

E para não alegarem ignorância, este edital será publicado e afixado nesta repartição.

IBITINGA, 11 de Março de 2017

---

Presidente da Comissão de Leilão